

に被災することもあり、オペレーター側の要因と密接に関連すると考えられる。また、加齢に伴い高所での作業を避ける等の理由で他の職種から土工に転職する場合もあり、年齢層は比較的高いと言える。そのため、高齢作業者和同じような傾向がうかがえる可能性がある。

その他：いずれの要因とも関連し、特に「省略」「思い込み・思い違い」「注意の利得、損失」「注意の偏り」「急ぎ、焦り、慌て」等と関連が高い（変化の検出失敗についてはサンプル数が少ないことによる）。多くの職種が含まれるため判断は難しいが、その多くは専門的技術を要求される内容であり、一定の知識や技能は有していると判断出来る。経験がある程度豊富であるが故に作業の効率化を図るあまり、手順の「省略」「急ぎ、焦り、慌て」「注意の偏り」等につながりやすく、ある程度の知識があるが故に「思い込み・思い違い」が生じやすいと考えられる。

5. 代表的事例にみる災害発生原因としての要因

これまでに、事故の型、被災者の経験年数、被災者の職種といった観点からそれぞれの要因に関して検討を進めてきたが、災害の発生と要因との関係をより詳細に把握するため、いくつかの具体的事例を挙げて考察する。具体的事例を挙げるにあたっては災害資料に記載された記述内容を極力記載するようにしたが、個人的な情報に該当する内容に関しては一部修正を加えた。

【事例 1】

災害の種類	機械（建設機械等）	事故の型	挟まれ・巻き込まれ
被災者職種	土工	経験年数	10年以上20年未満
要因	気付かない／急ぎ、焦り、慌て／認知的負荷／注意の偏り		
災害発生の概要			
ガソリンスタンド新築工事現場において、午前2時頃直近上位請負会社の現場監督員が自らローラーを運転して被災者らが敷き均した箇所を転圧作業し始め、給油所の屋根（キャビター）を支える鉄骨柱付近を転圧していた時、ローラーの進行方向前方で碎石を敷き均していた被災者に気付かず接触し、慌ててローラーを後退させようとしたがレバー操作を誤って前進側に入れてしまい被災者をローラーと鉄骨柱の間に挟んでしまった。			
災害発生の詳細			
<ul style="list-style-type: none"> ローラー運転者は無資格 運転席右下の丁張糸を注視しながら運転していて被災者に気づかなかった 衝突して慌てて前後進レバーを前（前進）に倒した 			

ローラー運転者は操作に習熟しておらず、認知的負荷が高かったと考えられる。さらに、丁張糸を注視していたことから注意の偏りが生じていたことが伺え、その結果被災者に気付かなかったものだろう。レバー操作ミスが被害を拡大させ

ているが、衝突による慌てが生じたことに加え、操作に対して習熟していなかったことも一因であると考えられる。

【事例 2】

災害の種類	建設感電	事故の型	感電
被災者職種	その他	経験年数	1年以上10年未満
要因	気付かない／注意の偏り／急ぎ、焦り、慌て／認知的負荷		
災害発生の概要			
高圧配電線路張替作業の準備のため、トラッククレーンで搬送してきた電線ドラムを起動内に荷卸するため、搭載されたクレーンを用いて電線ドラムを吊り上げ旋回したところ、地上から高さ約7.7mの位置にあった高圧活線（6600ボルトの裸線）にブームが接触し、クレーンを操作していた被災者が感電したもの。			
災害発生の詳細			
<ul style="list-style-type: none"> ・ ブームを起伏させて高圧線に接触している。 ・ 当日は、ポイント凍結の恐れがあることから、これを防止するため、通常より送電開始時間を1時間早めとしたことから、作業時間も通常より1時間短かった。 ・ 被災者は別な現場担当であったが、災害発生現場にクレーンを操作できる者がいなかったことから荷卸しを行うため、当該現場に来たものであり、卸したらすぐに自分の担当現場に戻るようになっていた 			

被災者は荷台と荷卸し位置の間にあった警報機をさけるためにブームを起伏させていたと考えられ、警報機をさけることに注意が奪われて高圧線に接触しそうなことに気付かなかったと推定される。また、作業時間が通常より短く、さらにすぐに自分の担当の現場に戻るようになっていたことから、被災者自身が作業を急いでいた可能性があり、時間的圧迫による認知的負荷が高い状態にあった可能性もある。

【事例 3】

災害の種類	飛来・落下	事故の型	飛来・落下
被災者職種	土工	経験年数	30年以上
要因	思い込み・思い違い／作業中断／注意の損失		
災害発生の概要			
山林の作業道新設工事において、支障となる立木を事業主が伐倒し、その下方で被災者が倒木の枝払いを行う際に、事業主は伐倒の合図とそれに伴う被災者の退避を確認した後で伐倒したが、伐倒途中に風倒木の処理を行ったことから作業時間が長引き、被災者は伐倒作業が中断されたものと勘違いして、伐倒木が倒れる直前には元の作業場所に戻っていたため、伐倒木が背中を直撃し即死した。			
災害発生の詳細			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 伐倒の合図を行い被災者の退避を確認している ・ 伐倒途中に風倒木の処理を行った 			

作業が長引いたことによって、被災者は「作業が中断したもの」と思い込んだと推定される。被災者に対し合図を行い、被災者の退避を確認しているが、風倒木の処理を行う段階で改めて作業が長引くことを被災者に事前に知らせていれば、あるいは次の合図があるまで独断で作業を行わないように事前に打合せ等

があれば、被災者の思い込みを防止することも可能だったと考えられる。

6. まとめ

災害防止のための従来の対策は、「災害の種類」や「事故の型」という枠組みでのアプローチが主流であった。一方、本研究では心理的要因との関連という視点から、要因と災害発生原因の関係の把握を試みた。

不安全行動の中でも事故発生に関与すると考えられる13の要因をあらかじめ選定し、事故事例に関してそれら要因が該当するかチェックしたところ、191事例中80事例(41.9%)についてこれらの要因との関連が認められた。従来の災害資料の記述からは、必ずしも全ての事例について個人の心理的要因と災害原因との関係を把握するには至らなかったものの、災害調査項目や記述内容を工夫することによって今後さらに多くのデータを収集し、体系的な枠組みを構築できる可能性がある。

分析対象事例と分析対象外事例を事故の型別に比較した場合、「挟まれ・巻き込まれ」「墜落・転落」に関して異なる傾向がみられた。事故の型によって人的な要因、心理的事象の把握のしやすさが異なるためと考えられる。年齢別比較においては、一部の年齢カテゴリーに偏りがみられた。これは年齢の影響よりむしろ年齢と職種が密接に関連しており、さらに職種の違いが事故の型にも影響するためであろう。また、職種別の比較においては、「その他」に関しては分析対象とならなかった割合が高かった。これは、職種の違いが事故の型に影響される可能性が高いことに関係するものと考えられる。一方、被災者の経験年数別比較においては、対象事例と対象外事例の間に特に著しい違いはみられなかったものの、「1年未満」のカテゴリーにおいて他のカテゴリーと比べ高い割合を占めることが示唆されており、経験不足によって災害に関与する可能性が高いことを示している。以上から、人的・心理的要因が事故の発生原因として関連する可能性は、事故の型のみならず被災者の年齢や職種、経験年数によっても影響されると考えるべきであろう。

あらかじめ選定された13の要因が、分析対象となった災害事例80例においてそれぞれどの程度該当しているか注目したところ、「気付かない(72.5%)」「思い込み・思い違い(47.5%)」「省略(38.8%)」「注意の偏り(37.5%)」「急ぎ、焦り、慌て(27.5%)」「注意の損失・利得(25.0%)」などの要因が、特に高い割合を占めていた。

事故の型別にこれらの要因の構成比を比較した。「激突され」「挟まれ・巻き込まれ」に関しては複合的な要因によって災害が起きていると考えられる半面、「飛来・落下」に関しては危険性に対する適切な判断や対応がむしろ重要である

可能性が見られるなど、事故の型によって関連する要因が異なることが示唆された。

同様に、経験年数を 5 つのカテゴリーに分類しそれぞれの要因の構成比を比較したところ、一部の年齢カテゴリー間で共通する傾向が認められた。「10 年以上 20 年未満」「20 年以上 30 年未満」に共通して、作業における責任者としての立場が関係すると思われる「作業中断」の構成比が高く、さらには豊富な経験から派生すると思われる「省略」といった要因との関連が高い点が興味深い。一方、現場での作業内容や状況に不慣れと考えられる「1 年未満」と経験豊富な「30 年以上」に関しては「認知的負荷」との関連が同程度であった。これら 2 つのカテゴリーに関しては、該当要因は同一ではないものの「思い込み・思い違い」「気付かない」「気付きの遅れ」といった『注意の働き』に関して共通する傾向が認められる。経験年数については両極に位置するこれら 2 つのカテゴリーだが、経験年数の長さは年齢と密接に関連することから、加齢に伴うパフォーマンスの低下は未熟練者が関係しやすい災害のパターンと何らかの共通の背景を持つとも考えられる。経験年数が長い場合であっても、加齢に伴い異なる職種に移行することで未熟練者に近い環境に変化する一方で、現場に対する知識や経験が豊富でありかつ年長であることの自尊心等が影響している可能性もある。災害資料の記載内容に留まらず、職種と経験年数の関係についてより詳細に検討する必要があるだろう。

また、職種に関しても 5 つのカテゴリーに簡略化し、それぞれの要因の構成比を比較した。オペレーターの場合は機械の操作に関連して、現場職員の場合は現場の状況を広く把握すべき立場に関連して、など、要因の構成比には職種によって異なる作業内容の専門性や状況の特性が反映されている。一方、「土工」や「その他」については、経験年数や熟練度、年齢などの影響も併せて考慮することが必要であろう。

以上のように、「事故の型」「経験年数」「職種」との観点から要因との関係を検討してきた。いずれの観点から捉えた場合でも概ね共通に認められる要因が見出される一方で、職種や経験年数などは熟練度や作業内容など他の様々な要因と複雑に絡みあっていることが伺える。要因と災害原因との関係をどの観点から捉えることが適切かについて単純な回答を得るには至らないものの、講じるべき災害防止対策はこれらの関係を踏まえて考慮する必要があるだろう。

分析事例集

No.	災害の種類	事故の型	被災者		要因コード				発生状況				コメント	
			年齢	性別	経験年数	要因1	要因2	要因3	要因4	推定1	推定2	推定3		推定4
1	機械 (建設機械等)	扶まれ、 巻き込まれ	32	M	14	2	6				10	9	<p>・ローラー運転者は無資格→負荷高い？</p> <p>・運転席右下の丁張糸を注視しながら運転していた被災者に気づかなかった。→注意の偏り？</p> <p>・衝突して流れて前後進レバーを前(前進)に倒した。</p>	
2	機械 (建設機械等)	扶まれ、 巻き込まれ	72	M	0.3	10					5		<p>・オペレーターは無資格で技能未熟→負荷高い</p> <p>・被災者に対し移動するよう合図し、被災者は1、2歩移動したが、合図と認識していたかは不明→オペレーターは「被災者がよけてくれるもの」と思い込んでいた？</p>	
3	機械 (建設機械等)	転倒	66	M	40						5	2	<p>・乗上げて傾いて傾いているにも関わらず、「大丈夫」という思い込み？</p> <p>・面倒なので、やり直しを「省略」？</p> <p>・被災者はもともと強い斜頭があったため平衡感覚に問題があり、ダンブが傾いていたことに気づかなかった？</p>	
4	機械 (建設機械等)	激突され	56	M	22	2							<p>・機体の死角に入り込んだ被災者に気づかなかった</p>	
5	機械 (建設機械等)	激突され	59	F	18	2	7				6	5	6	<p>・ジャンパーがレバーに引っかけたことに気づかなかった。</p> <p>・エンジンの停止を省略した</p> <p>・被災者が外そうとしていた玉がけを代わりに外そうとして「慌てていた」？</p> <p>・外れない玉がけに対し注意が偏っていた？</p> <p>・作業の円滑な流れが「中断」したことも原因か？</p>

(資料)

6	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	67	M	運転手	6	7	4	6	木造家屋解体工事現場で、同現場で用いたドラグショベルを 重機運送用貨物自動車の荷台に乗せた後、当該貨物自動車が 坂道を逸走した。無人の当該自動車を止めようとした運転 手(被災者)が、駐車ブレーキを引き直すと為運転席に乗り込 もうとした時に、当該自動車の動きに従ってドアが右側民家石 垣に当たり、車体と運転席のドアに挟まれた後後面に落下し た。災害の発生した現場は約4度の勾配があり、通常は駐車 ブレーキの他に台車後部に輪止めをすするようにしていたが、こ の時はいなかった。	・逸走防止のための輪止めをかけることを 省略 ・駐車ブレーキはある程度引かれていたも の十分ではなかった→駐車ブレーキを確 実に引くことを「忘れて」いた? ・逸走し始めて「慌てた」?		
7	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	55	M	土工	1	2	7	7	・重石の解体作業に従事していた被災者と労働者Aがトラック から材料を小型運搬車に積み込み、基地まで運搬作業を行っ ていた。(傾斜10度より勾配)被災者が小型運搬車のエンジン をかけ、走行レバーを入れた時に小型運搬車が突然後退し、 被災者が小型運搬車とトラックの荷台の間150cm程の間に 挟まれ死亡した。	・変速レバーが後退に入っていたことに気 付かずエンジン始動? ・小型運搬車の荷台をリフト機能によってト ラック荷台と水平にすれば安全に作業でき る→省略して無理な体勢で積み込みを行っ た?→省略した?		
8	機械 (建設機械等)	激突され	56	M	通信工	2	7	5	13	7	資材置き場において、コンクリート電柱整理作業のため、電柱 2本(重量約12t)を運搬車のクレーンで吊り上げ旋回して 移動させていたところ、クレーン作業半径約8mの時、運搬車 が横転し、クレーンフックからの荷外し作業のために待機して いた通信工が、倒れてきたクレーンジブと整理済みのコンク リート柱との間に挟まれた。発生の主な原因はクレーン作業 に当たって、①すべてのアウトリガーを最大限に張り出してい なかった事。②定格荷重を超えて吊り上げていたこと。③運搬 車転倒防止用敷板を敷設しなかったこと。など。	・旋回中に障害物があり「止まれ」と合図さ れた→クレーンオペはクレーンを止めず、障 害物を選けるため荷を吊り上げた→荷がば らけた→それでも止まらずジブを伸ばしな がら旋回を続けた→運搬車がたおれ、被災 者がジブの下敷き。 ・停止して安全確認すべきであるのに省略 した?→省略しなくても大丈夫、という思い込み か? ・運搬車が倒れることを予想していない? ・転倒防止措置(アウトリガー最大張出し、 敷板等)を省略?	
9	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	34	M	作業員	4	2	9	6	5	2	看板設置に伴う基礎工事のため、掘削準備に際しドラグショベル (機体重量3220kg)を後ろ向きで移動してきた際、誘導者が いなかったため、ダンプ(最大積載量4000kg)の誘導を終えた 被災者が移動中、ドラグショベルのローラーベルトに足から胸 部にかけてひかれ被災した。ドラグショベルの運転者は無責 格であった。	・オペ無資格→負荷高い?しかし無資格 歴長い ・発生直前、オペは後進しようとしたが操作 を誤り前進、すぐに操作を直した→慌て た?注意の振り? ・発生直前、被災者はダンプの誘導→ショ ベルに気付かない?注意の振り?ショベル が避けてくれるものと思ひ込み?
10	機械 (建設機械等)	激突され	57	M	草刈作業員	?	10	6	6	被災者が美用式草刈機(機体重量1460kg)を使用し、埋防の 法面(傾斜約20度)の草刈を行っていた。当該作業を終了し、 草刈機で法面を上り法面部にさしかかった所で、草刈機のギ アを後進に入れてしまい(推定)、法面に倒れていた被災者に 草刈機が激突してきたもの。本来法面に登る際には、機体の 傾斜を少なくするたためめに登るべきところを、被災者は垂 傾に登ってしまったことが原因と推定される。	・被災者は草刈機の運転が初めて→負荷 高い? ・法面部で草刈機が上下に揺れる→慌て て?飛び降りた→法面に倒れた→飛び降り る際にギアを後進にいった(推定)?→操 作ミス?		

11	機械 (建設機械等)	交通事故	28	M	コンクリートポンプ 車オペレーター	7	4	2	5	<p>工事現場からコンクリートポンプ車3台が隣社し、被災者が、仮の駐車場出入口付近の路上に車を止め、1番目の車を誘導していたところ、傾斜のため前進してきた自分が停めた無人のコンクリートポンプ車に横かれたものである。無人のコンクリートポンプ車が前進した原因としては、停車していた路上に勾配約2度の傾斜があり、サイドブレーキが引かれていなかったことやギアもニュートラルであったことが考えられる。</p>	<p>・サイドブレーキの引き忘れ？ ・わずかな傾斜に気付かなかった？ ・サイドブレーキなしでも大丈夫、という思い込み？</p>
12	機械 (建設機械等)	扱まれ、 巻き込まれ	62	M	作業員	17	8	6	9	<p>被災者は、下水管理段のため、明かり照射を行い、当日施工部分の埋設を行い、埋め戻した後、アスファルト合材を積載した2トンダンプにより仮編成を行ったが、若干のアスファルト合材が残ったため、隣接の現場にその合材と締め固め用のハイプレーターを運搬することとなり、一旦運転手が2トンダンプから降り、ハイプレーターを2トンダンプに積み込み、運転手が打ち合わせを行っていたときに、突然2トンダンプがバックし、2トンダンプ後方で作業していた被災者を巻き、さらに後方の民家に突っ込み停車した。</p>	<p>運転手が打ち合わせを行っている最中に助手席で待機していた作業員が、他の作業員を手伝うために降車しようとして肘がサイドブレーキレバーにあたり、ブレーキが緩みトラックが動き始めた。 ・予定外の作業によるイレギュラー→作業の中断、変更も一因か？ ・作業を手伝うため降車しようとした作業員が慌てていてサイドブレーキに触れた？ ・手伝おうとすることに注意が偏り？</p>
13	機械 (建設機械等)	扱まれ、 巻き込まれ	61	M	土工	0.3	9	2	2	<p>建設現場から搬出されたコンクリート集水枘(143cm×100cm、高さ135cm、推定重量2.75トン)をトラック荷台からドラックショベルにより吊り下ろすため、被災者はトラック荷台に上がり、ワイヤーロープの玉掛け準備作業中、ドラックショベルのバケットと集水枘とに頭部を挟まれたもの。</p>	<p>・「右手で掌を下に振ったように見えた」→見間違いないオペは被災者の合図を誤解した？思い込み？注意？ ・枘と被災者の位置関係を誤解し見落とし？被災者の位置に気付かなかった？</p>
14	機械 (建設機械等)	激突され	50	M	現場代理人	34	5	5	2	<p>海岸局新設良工事現場において、管理用道路等の工事に用いた砂を取り除く作業中、ブルドーザー等で一箇所を掘削したところ、トラクターショベルの後ろにいた被災者が後退してきたトラクターショベルに横かれたもの。この災害の原因としては走行範囲内に工事用写真撮影の準備のための被災者が立ち入ったことと、及び法定の資格を有していない労働者にト</p> <p>*死亡1名の他、休業3ヶ月1名。</p>	<p>・オペ「作業員はショベルがどこまで後退するかわかっているから、走行範囲内には立ち入ってこない」と判断→思い込み ・オペは無資格、→負荷高い？ ・オペは操作に慣れていない→前方を向いたまま(バケットに注意集中か?)後退し、被災者を横にした車にも気付かなかった。 ・被災者側にも「気付いてくれるだろう」といった思い込みがあった？</p>
15	機械 (建設機械等)	扱まれ、 巻き込まれ	64	M	甲板員	7	1	1	2	<p>被災者は、鋼製非航式の台船にクローレーン(吊り上げ能力5.5トン)を固定した浮きクレーンを用い、クラブバケットで浚渫する工事において、台船のウインチの操作及び掘削深の測定を行う甲板員として、浚渫工事の補助作業に従事していた。オペレーターが、台船中央の汚泥プールに土砂を排出後、次の掘削をするため左旋回したところ、被災者は、台船に移動式クレーンの旋回体の旋回範囲を示す立入禁止の黄色線表示があったが、浚渫土砂で見えなくなっており、有効な立入禁止措置がなかったため、移動式クレーンの上部旋回体であるカウンタージェットと汚泥プールとの間に立ち入り、腰部を挟まれ死亡した。</p>	<p>・浚渫土砂で見えなくなっていた ・オペは被災者に気付かなかった</p>

16	機械 (建設機械等)	壊まれ、 巻き込まれ	52	M	土工	13	1	2	13	5			国道の外側線(歩道線)直下付近に、路面上の高さ約30mの間、情報(光通信ケーブル)ボックス(U字型のコンクリート製品)を埋設するための溝を掘削し、情報ボックスを設置した後、アスファルト等により掘削箇所の埋め戻し作業を行っていたところ、被災者は被災者の後方からアスファルトを荷台に積んで後進してきたダンプトラックの左後輪に挟かれて死亡した。	・トラックの運転手は被災者を見落としていた→気が付かなかった ・慣れた作業であったため、作業員各自が個々に判断して仕事を進めていた実態があった→注意?思い込み?
17	機械 (建設機械等)	転倒	56	M	重機オペレーター	30			9	3			採石現場において、作業を終え、クローラー式ドラグショベルを、所定の停車場を通り過ぎていたところ、停車場を通り過ぎてしまい、左側クローラーが斜面に乗り上げ安定を失い傾転し、運転席が立木に衝突して潰され被災した。原因は誘導者を配置していない場所でのドラグショベルを走行させたこと。	・所定の停車場を通り過ぎてしまった→脇見?他の対象に注意漏れ?→気が付きの遅れにつながった?
18	機械 (建設機械等)	激突され	60	M	土工	45	2	2	4	13	10	6	コンクリート擁壁(高さ1.96m)の基礎部分にコンクリートを打ちする為、擁壁の反対側からドラグショベルのアームを旋回させ、コンクリートを入れたバケットを擁壁を超えて地面に降りし、バケットからスコップでコンクリートをすくうとして、擁壁の基礎部分に打設していたところ、一筋に作業していた作業員が、コンクリートの擁壁の反対側へまわり、ドラグショベルに乗り込みエンジンをかけ、安全装置のレバーを下ろし安全装置を解除したところ、運転席左側の操作レバーが作業員に引っかかっていた為、アームが引き寄せられ、バケットと擁壁の間に居た被災者がバケットと擁壁の基礎の部分に挟まれたものである。	・ジャンパーがレバーに引っかかったこと→気が付かなかった→始動前確認のし忘れ?注意? ・擁壁の反対側にいた被災者が見えず、気が付かなかった ・オペは無資格→負荷高い? ・なぜオペは指示もされていないのに始動したか?→作業を効率よく進めようとした?
19	機械 (建設機械等)	激突され	58	M	土工	2	2		4	9	6		ドラグショベルを使用して排水溝のコンクリートの打設作業中、ドラグショベルの運転手がジャンパーを左操作レバーに引っ掛けたまま(操作レバーは左旋回状態)油圧ロックレバーを解除したため、バケットのコンクリートをスコップでかき出していた被災者にバケットが激突した。	・ジャンパーがレバーに引っかかっていることに気が付かなかった→確認し忘れ? ・「手垢おとし」して乗り込んだ→急いでいた?注意が偏り、ジャンパーがレバー引っかかっていた?
20	機械 (建設機械等)	激突され	58	M	土工	15			4	7	8	13	宅構造工事現場において、作業が終了し、被災者は左官ごてをダンプに積んである水タンクで洗う為、後ろに停めてあった2トンダンプのヘッドライトを照明にしようと同僚Aにヘッドライトを点灯するよう指示した。同僚Aが、ヘッドライトを点灯する為、2トンダンプの起動用鍵を回し、エンジンをかけたところ、急に2トンダンプが前進し、被災者に激突。被災者は前の水タンクを積んだダンプと後ろの2トンダンプとの間に挟まれ、被災した。	・ギアのニュートラル確認し忘れ?確認の省略? ・本来の作業とは異なる行動(ライトをつける)という中断にも一因? ・むしろ、日常的に、停車の際にニュートラルにする習慣があるかどうか?問題か?→注意の損失?
21	機械 (建設機械等)	壊まれ、 巻き込まれ	69	F	建設作業員	18	1	2	2	5			国道の歩道部分を掘削し、当該歩道下に光ファイバー管(情報BOX)を敷設する工事において、管路を敷設した後の掘削箇所について、砕石砂利による埋め戻し作業を終了し、続いて、アスファルトによる仮舗装作業を行うため、作業員(トラック運転手)がアスファルト合材を積んだダンプトラック(最大積載重量)を運転し、工事現場内を舗設箇所までバックで移動中、同現場内で路面に散り落ちた砕石砂利等を踏で滑り倒す作業を行っていた被災者に気が付かず、誤って踏いてしまった。	・バックしていた運転手が被災者を見落とし、気が付かなかった ・被災者も車の接近に気が付かなかった?気が付いていると思っていた?

22	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	56	F	軽作業員	3	9	5	1	13	国道の片側一車線を車線通行規制し、車列作業を行っていた。車列後の車を積み込むため、パッカー車（塵芥収集車）が規制区間内を後進していたところ、路肩で車列作業をしていた作業員に接触し、転倒させ後輪にて横断してしまっ。原因として、道路脇の作業車を当該規制区間内で作業させたままパッカー車を後進させたこと、パッカー車の誘導者を配置しなかったこと、作業方法等の定め、周知がなかったこと、パッカー車の運転手が一般車面に気を取られて後方の確認を怠ったなど。	・運転手が一般車面に気をとられていた→注意の偏り→見落としにつながった ・運転手はミラーで作業者の存在を確認していた→誘導の合図をした別な作業員が近くを歩いていた→運転手は「何かあれば合図をくれるだろう」と思っていた→後方を確認することなく後進させ続けた。 ・運転手と誘導者の間に作業手順の誤解があった(刈り取った草を後進しながら積み込むのか、一旦後進し前進しながら積み込むのか)→誘導する側もされる側も準備していない→注意の損失？	
23	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	71	M	土工	22	1	7	8	道路改築工事現場にて、脆弱な地盤にダンプトラックを走らせるため敷設していた鋼板を、リース会社に返却するためドラグショベルで吊って集積場所に運搬する作業中、集積場所から次に運搬する鋼板の所へ戻る途中のドラグショベルに、補助として鋼板の玉掛け作業を行うために併走していた被災者が横かれて即死したものである。原因としてはドラグショベルの運行経路を明確に定め、労働者の立ち入り防止する措置を講じていなかったことである。	・シヨベル：一旦停止したが、停止位置が少し遠かったため、再度前進→被災者の位置を確認せず見落とし→走行作業が中断したことに一因あり？ ・運搬作業は同じような内容で繰り返し行われているにもかかわらず、適切な接触防止対策をとっていない(省略している)		
24	機械 (建設機械等)	激突され	64	M	舗装工	16	6	2	7	5	2	車両規制をして行っていた段差修正工事において、作業道路帯に停止していた散水車を運転手がバックさせ、25.5m後方で手直し作業を行っていた被災者ほか1名を踏め飛ばし、倒れた被災者の腰の辺りに乗り上げ一時停止した。異常に気付いた運転手が慌てて車を前に出そうとし、再度被災者の胸部をひき止めたもの。他に、休業14日の被災者1名あり。	・慌てて車をだした→被害をより大きくした可能性大。 ・後進する際、ミラーを確認せず被災者らに気付かない→確認の省略？大丈夫、という思いこみ？ ・後進時の警告音は他の騒音のために作業員に聞こえなかった→被災者らも散水車に気付かなかった？
25	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	50	M	土工	20	10	6	9	13	道路新設工事において、水路(幅3.5m)を横切る箇所にコンクリート製の函状の橋または函型の設置工事を終了した後、函渠の上からドラグショベルで上流側水路の床均し作業をしていたところ、水路内にいた被災者が、バケットに激突され背後の護岸との間に腹部を挟まれた。運転中のドラグショベルと作業者との接触による危険を防止するための措置を講じていたなかった事。また、当該ドラグショベルを無資格者が操作していた事。	・オペは無資格→負荷高い？ ・災害直前に、シヨベルの位置を委ねるよう指示された→位置を覚えようと操作したときに災害発生→慌て？注意の偏り？注意の損失？	
26	機械 (建設機械等)	挟まれ、 巻き込まれ	48	M	土木作業員	18	2	9	4	6	7	河川堤防の改修工事のため、被災者らはブロック積み作業の裏込め作業を行っていた。河川堤防上の道路に裏込めをするためのグリ石を積載した2トンダンプトラックを後進により乗り入れ、ドラグショベルにて2トンダンプトラックから工事箇所へグリ石を運び、ブロック積み作業の裏込めを被災者ら4名で行っていた。昼食のため、被災者ら4名は作業を中断し、被災者は2トンダンプトラックの前部付近で、同僚3名は2トンダンプトラックの後方約19mほど離れた場所で休憩を行っていたところ、同僚が使用のため2トンダンプトラックに乗り、前進させたところ被災者を踏んだ。	・運転手がダンプ直前で仮眠をとっていたと思われる被災者に気づかず前進させた ・運転手「トイレに行きたい」→急ぎ？注意の偏り？ ・ミラーで被災者の存在は確認可能だった→忘れ？省略？

27	機械 (建設機械等)	扶まれ、 巻き込まれ	60	M	造園工	0.7	2			5	9	2	5	<p>・型枠壁設置予定箇所に砕石を敷くため、コンボを使って作業場内の砕石の山を切り崩してダンブに積載後、同ダンブで砕石を敷く予定箇所に運搬中、ダンブの走行範囲付近でポンプを使って排水作業を行っていたと思われる被災者が走行範囲に立ち入り、ダンブに襟が裸かれ被災した。</p>	<p>・ダンブ運転者が被災者の存在に気づかなかった。 ・運転者は後進前に一旦下車し、シヨベルが移動するのを確認した後、再度乗車し後進させている→下車して確認した段階で被災者の存在に気づかなかった？何かかの思いこみ？注意がシヨベルに向けられていた？ ・被災者は排水状況を観察していたらしい→接近してくるダンブに気づかなかった？ ・付近で状況を見ていた別な作業員は、「被災者はダンブに気づくだろう」と思っておきかけていなかった→思い込み？</p>
28	機械 (建設機械等)	扶まれ、 巻き込まれ	57	M	土木作業員	7	5	2		13				<p>歩道の設置工事において、被災者は東西系選設機械の稼働範囲内において歩道の砂利均し作業を行っていたところ、後進してきたバックホー(機体重量5670kg)の左側キャタピラー後部にひかれ死亡したものの。</p>	<p>・事故後の調査で、バックホーのオペは「近づけば被災者は回避する」と思っていた→思いこみ、気づかない→注意の損失？</p>
29	機械 (建設機械等)	扶まれ、 巻き込まれ	60	F	雑工	27	2			6	8	9		<p>道路改良工事現場において、ドラグシヨベルを用いてアスファルトの剥ぎ取り作業を行っていたところ、ドラグシヨベルの運転手が運転席から降りようとした際、体が旋回用レバーに触れたため、ドラグシヨベルのアームが左方向に旋回し、ドラグシヨベルの左前方に止めてあったダンブトラックの横で、アスファルトの塊を管理していた被災者が、ドラグシヨベルのバケットとダンブトラック荷台の間に挟まれた。</p>	<p>被災者はシヨベルのオペに対し「トラックのあたりはトラックが閉まっている」と告げた。オペは運転席から降りて手で閉めようとしたがまだ閉まらないので、シヨベルのバケットで押して閉めようとしたが閉まらなかったのことで、被災者に対し「押すと同時にトラックを引いてくれ」と指示した。被災者が指示された作業を行った後、オペに対して「半分くらいしか閉まっていないので降りて見てくれ」と言った。オペは操作レバーをロックさせたがロックの仕方が不十分であったため、降りようとしたオペの足が旋回レバーに触れ急旋回した。 ・ロックが不十分であることに気付かなかった →何度やっても閉まらないことに対する苛立ちや焦りがあった？幾度となく作業が中断したこととも一因？閉まらないあおりに注意が偏っていた？</p>
30	機械 (建設機械等)	激突され	40	M	坑工	3				7	9	13		<p>工事トンネル坑内の坑口より約210m付近で敷設板(1.5×6m、重量1.6t)をドラグシヨベルを使用して吊り上げた際、敷設板に土が付着していたためこれを落とそうとブームを上下に動かして敷設板を地面に当てていたところ、敷設板の吊り穴からフックが外れ、倒れた敷設板が被災者の胸脚に激突したものの。</p>	<p>・付着した土を落とすために地面に当てる方法としてあまりに乱暴では？より確実な方法があったはずだが、面倒に思い寄らなかったか？ ・吊り具は「はずれ止め」のないフックで容易に外れやすいことは事前に予測できたはず。付着した土を落とすことに注意が偏った？敷設板落下の可能性の確率は低いと評価していた？</p>

(資料)

31	機械 (建設機械等)	つまれ、 巻き込まれ	64	M	鉄工	11	9	2				高架構修繕現場において、作業床の高さ13.2mの高所作業車を用いて、地上からの高さ7.88mの新幹線用高架構下端角部にコンクリート剥落片の落下防止網を取り付ける作業中、高所作業車の作業床が上昇し、作業床上の操作盤及び手すり等新幹線高架構下面との間に挟まれ死亡したものの。	被災者は作業床プーム付近にあった電線に気がしながら下方のみを注視して操作していたため、上方の高架構に気づかずにはさまれたのではないかと注意の偏り、気がない
32	機械 (建設機械等)	つまれ、 巻き込まれ	63	M	土工	63	7	2				被災者がドラグショベルでの土嚢の吊り上げ作業中、同機が運転する当該機械の旋回に巻き込まれ死亡した。当該現場には荷の吊り上げ用として、移動式クレーン(ラフタークレーン)が入場し、土嚢の吊り上げ作業を行っていたが、土嚢がクレーンの吊り上げ可能範囲内に無くなったため、ドラグショベルにより土嚢をクレーンの吊り上げ可能範囲へ移動させようとしていたものの。	・ショベルのオペは衣服がレバーに引っかかっていることに気づかずレバーロックを解除した→急旋回となり災害発生 ・土嚢のつり上げ作業においては、移動式クレーンを移動させるべきなのに省略し、ショベルで土嚢を移動させていた
33	機械 (建設機械等)	交通事故	60	M	重機運転手	10	6	9	10	2		被災者は、作業現場に接した坂道(傾斜角10度の未舗装坂道)において、作業現場で使用している重機に燃料を補給し終えたタンクローリーがスリップしてしまっため、ブルドーザーを使用して牽引救出する作業を行っていた。ブルドーザーは被災者が運転し、タンクローリー運転手が乗車し牽引ロープで坂道を牽引していたところ、タンクローリーが道から外れそうになった。危険を感じたタンクローリー運転手は、クラクションをならして合図した。被災者はブルドーザーを停止させ運転席から離れ、クローラー上で状況を確認しようとしていたところ、タンクローリー運転手がタンクローリーを前進させたため、地上に転落し、引っ張られるかたちで動き出したブルドーザーに頭部を轢かれ死亡したものの。	・タンクローリーの立ち往生は2回→1回目は脱出成功。その後坂道でスリップし、再び牽引した。 ・2回目の牽引の途中でタンクローリーが道から外れそうになった→運転手に焦り、慌て、急ぎ？注意の偏り？認知の偏り？ロープのオペの状態を確認せずに前進させました？
34	機械 (建設機械等)	激突	60	M	作業員	19	2					仮設道において、作業終了後2tタンブトラックに荷物を積み込んだ状態で、20度の傾斜地に止めていた同トラックが動き出し止めようとして右後輪に巻き込まれたものの。	・停車位置の傾斜は20%。左前輪に、20×10cm程度の石を、遮り止めとしておいていた。 ・サイドブレーキの引きしろは21cmだが、事故後の検分では16.5cmしか引かれていなかった。キヤはニュートラル。→結果的には不十分だったが、遮り止めの石をおくほどの慎重さがあつたのに、サイドの引きしろは甘かった→引きが甘かったことに気付かなかつた？

35	機械 (建設機械等)	激突され	59	M	土工	20	9	9	2	5	8	3	<p>・ 崖地に火山灰を入れる土壌改良工事において、火山灰で仮設道路をつくる作業をしていた際、仮設道路にダンクが進入してきたので、火山灰を均す作業をしていたブルドーザー(機体重量4.9t)がダンクを交わすため仮設道路外に出るべく後退した。後退しながら左側に曲がって仮設道路に出たところ、仮設道路脇にいた被災者をブルドーザーの左無限軌道後部にて踏んだ。</p>	<p>・ブルのオペは、右後方7mのところ立っていた被災者に、ダンクが進入してくることを伝えた(合図をした)が、ブルを後退させた際については何も伝えていない。後退に打ってある杭を踏まないように旋回方向の左側後方を見ていた→注意の振り ・後退に際し、『被災者が立っていた右後方については、「そこから動くことはないだろう」と思い特に見ていなかった』→注意の振り、思いこみ ・ダンクに進路を譲るといふ、本来の作業とは異なる流れとなっていた(=作業中断)ことも一因か? ・なぜ被災者は、はじめに立っていた右後方から左後方に移動したのか? 誘導しようとした?ブルのオペの意図を理解していなかったため気が付くのが遅れた?</p>
36	機械 (建設機械等)	挟まれ、巻き込まれ	52	M	管理者	10	2				9	2	<p>当該工事現場において、基礎工事のための杭打機及び部材等の搬入が行われた。現場代理人である被災者は林基礎の杭打機オペレーターが杭打機を使用して10トントラックの荷台から部材等を荷下ろしている時に、当該トラックの荷台右後方に入り、戻ってきた杭打機のカウンターウエイに挟まれて死亡したものである。</p>	<p>被災者が旋回範囲内に立ち入った理由→別な作業者が、ちよど荷物をおろし終わる荷台のあたりを上げて前の方を番線で留めている最中であり、被災者は自ら進んで後ろのほうを番線で留めるために被災位置に立ち入った→杭打ち機オペは被災者に気付かなかった。被災者側も番線を留めることに注意を奪われ、杭打ち機の接近に気付かなかった?</p>
37	機械 (建設機械等)	転倒	48	M	耐火被覆工	26	7	7			7	5	<p>鉄骨建屋新設工事現場において、被災者は鉄骨に耐火用被覆材(岩綿)を吹き付ける作業工程の仕上げとして、被覆面を大梁(床下4.11m)の岩綿吹き付け箇所を高所作業車(作業床の最大高さ4m)に搭乗し、大梁に沿って移動(クローラー駆動による後進)して「こて押え」作業を繰り返していた。高所作業車の異常警報を聞きつけたところ、コンクリート床の段差(16cm)の箇所を高所作業車が移動方向に落ち込み転落し、転落した高所作業車の作業床の手すりの下敷きになっていた被災者を発見した。転倒のおそれのある箇所での高所作業車の使用に際し、転倒防止措置(誘導者の配置等)がなかった。</p>	<p>・作業床を上昇させたまま移動している、安全带を装着していたが使用していない→様々な省略行為が重なっている ・段差のあるところクローラーをはみ出させて使用している→他の方法をとるべきだが、面倒に思い省略か?大丈夫という思い込み?</p>
38	機械 (建設機械等)	挟まれ、巻き込まれ	39	M	洗面化粧台取付工	5					2	9	<p>マンション建設工事現場において、29階のペランダで手すりから頭を出していた被災者に、下降してきたエレベーターの搬送器と接触し、搬送器と本誌の手すりの間に頭部が挟まれた。エレベーターの昇降路の囲いが養生ネットで設けられていたため、被災者が身を乗り出したところ、囲いが変形し、頭部が昇降路にはみ出たものである。</p>	<p>・被災者が倒れたいたそばに携帯電話が落ちていた→別な労働者の携帯には、災害発生時刻に被災者からの着信記録が残っていた→高層のため電波弱→電波の受信を良くするために手すりから身を乗り出し、養生ネットを頭で押し出していたと推定される→携帯電話をかけることに注意が足り、上方から接近してくるエレベーターに気付かなかった?</p>

39	機械 (建設機械等)	墜落・転落	61	M	土木作業員	30	2	5						<p>耕地(水田)の災害復旧工事において、被災者はコンクリートブロックを積むための床廻り箇所(幅約8m、奥行き1.7m、深さ約2.4m)に、最大重量2.5tの不整地運搬車を運転して碎石を運搬していた。被災者は、不整地運搬車を、床廻り箇所から降りてこれら荷台を後ろ側に倒して一旦停車させ、運転席から作業員に伝えた。その直後、不整地運搬車に乗り込んだ被災者が荷台をダンプさせようとしたところ、不整地運搬車がそのまま後進して、床廻り箇所に転落し、そのはずみで運転席から投げ出された被災者が、崖下まで約36m墜落し死亡した。</p>
40	機械 (建設機械等)	挟まれ、巻き込まれ	41	M	作業員	1.5	2	4	6					<p>被災者は、現場での作業を終え、使用した4tダンプで専業場に帰社し、当該ダンプを車庫に頭から駐車し、エンジンを切って降車し、車庫を出て自分の車へ向かって歩いていくところ、駐車したはずの当該ダンプが動き出し車庫から出てきた事に気づき、これを食い止めようと付近にいて気付いた同僚1名とともに、荷台の後ろから押し止めたが止まらず、同僚は途中で退避したが被災者はそのまま押し続け、後方に駐車していた被災者の車との間に挟まれたもの。</p>
41	機械 (建設機械等)	激突され	67	M	造園工	21	2	9	2					<p>路側帯の法面の草刈作業終了後、約1.2km後方に停車させていた軽トラックに居るためバックカーに乗り込んで幅4.23mの路側帯を時速約2kmのバックで走行中、バックカー後方方にいた被災者を轢いたもの。</p>
42	機械 (建設機械等)	激突され	65	M	土工	10	4	7	5					<p>被災者は、ダンプトラックの前で休憩していたところ、労働者A運転のダンプトラックが前方に発進し、ダンプトラックのバンパーに激突され、左前輪で轢かれたもの。</p>

43	機械 (建設機械等)	壁塗・転送	24	M	はつり工	6	5											<p>・同様の操作(コンクリートを吊り上げて旋回)はすでに9回行っており、10回目に災害発生。負荷させることができる最大の荷重の約3倍の荷を吊っていた。オペは無資格。シヨベル用途外使用の規定が現場代理人、労働者等に全く理解されていない。作業計画で定めていた方法を現場の判断で変更している→すでに9回やっていた問題がないから大丈夫、といった思いこみがあった？むしろ知識不足？</p>
44	機械 (クレーン)	激突	59	M	防水工	10	2	6	9	8	10							<p>・発端となったナイロン製ロープの縛り方に問題あり→本来縛ってはならないものを縛ってしまったことに気づかない。 ・リフト機器のアームと枠組み足場の交差筋かきをナイロン製ロープで縛り付けたためコーナーリフトを降下させようとしたが降下しないので、ロープを外そうと機器の中に2名の作業員が乗りロープを切断したところ、機器が突然落下し、そのはずみで被災者が機器の中で頭部を手すりに打ちつけ死亡した。</p>
45	機械 (クレーン)	挟まれ、巻き込まれ	55	M	土工	35	2	3			9							<p>作業を終え、小型のクロラクレーン(吊り上げ荷重1.5トン)を後進させながらダンブ荷台に積み込む作業を単独でしていた被災者が当該クロラクレーンの運転操作部分とダンブ荷台上の運転席後部との間に挟まれたもの。</p>
46	機械 (クレーン)	挟まれ、巻き込まれ	68	M	機械据付	21					5							<p>巻き取り機械(長さ441cm、幅131cm、高さ261cm、重さ4.2t)を同社工務内からトラック(11t)荷台に搬送する作業において、同機械にワイヤ・玉掛け(2本掛け)、移動式クレーン(25t)にて吊り上げ、約10cmまで土切りしたところ、機械が転倒して覆れ、上端部分が地面に落下した。これにより付近にいた被災者が同機械と地面との間に挟まれ死亡したものの。</p>
47	機械 (クレーン)	挟まれ、巻き込まれ	49	M	オペレーター	20					4	7	5					<p>・鉄板(1.6t)を移動式クレーン(ユニタック車、吊り上げ荷重2.93t)で荷下ろし中、当該移動式クレーンが転倒し、横に積み上げられていた鉄板との間に挟まれ死亡した。移動式クレーンの操作は被災者が行っており、移動式クレーンの荷台には何も載っていない空車状態であった。また、アウトリガーは転倒した側だけ張り出していたがロックしておらず、吊り荷を旋回した時に引っ込み、格納状態となっていた。</p>

48	機械 (クレーン)	激突され	44	M	土工	3	2	9							被災者は、躯体のコンクリート打設作業の準備を手伝っていたときに、防水用ホースを移動させようとして、エレベーター(ラック式の工事用エレベーター、積載荷重2t)周りの構壁の上(幅43cm)にいたところ、落下してきたエレベーター一階器と構壁との間に挟まれて被災した。	被災者はホースを移動させることに注意が偏り、上方から接近するエレベーターに気づけなかった？
49	機械 (自動車等)	激突され	55	M	トンネル作業員	12	2								建設中のずい道坑内において、ずり運搬作業が終了し、不要になったダンプトラックを坑外の指定場所まで移動させるため、後退の状態で行方中、機械設備の点検確認作業のため、坑内を通行していた労働者が激突されたもの。	点検作業を行うため安全通路外にいた被災者に、ダンプの運転者が気づかなかった？
50	機械 (自動車等)	激突され	32	M	土木工事技術者	9	5	13	2	9					鉄道踏線構築架け替え工事において、レールレベルの測量作業中、列車接近の警報が鳴ったため、線路外に待機したが、下り列車通過後に、当該測量作業を指導していた被災者が上り列車の接近に気づかないまま線路内を横断しようとして線路内に立ち入り、上り特急列車にはねられ即死したもの。事故発生時は工事場所付近を下り列車の通過直後に上り特急列車が通過しており、被災者は下り列車通過直後のほり線の線路に立ち入っており列車接近に気づいていなかったものと推定される。なお、列車接近警報機は上り、下りとも2箇所ずつ設置されており、事故当時警報機は正常に作動していた。また列車監視員も配置されており、被災者にホイッスルで列車通過を知らせたが被災者は気づかなかった。	下り列車が通過したことで、もう電車はこない、と思いこんだ？ ・反対方向から上り電車がくることに対して、注意が払われていなかった？ ・反対方向から上り列車がくることに気づけなかった？気づくのが遅れた？
51	機械 (自動車等)	挟まれ、 巻き込まれ	69	M	土工	3	2								道路改良工事において、貨物自動車(ダンブタイプ)を用いて砂利の積み込み作業を行うに当たり、誘導員を置かないで作業を行う場合であったのに、立入禁止措置を講じないまま作業を行った結果、被災者が貨物自動車に轢かれ被災したものの。	・ダンプの運転手が被災者に気づかなかった
52	機械 (自動車等)	激突され	26	M	安全監視員	0.1	2	10							上り車線のアスファルト切削する夜間工事において、その切削アスファルトを運搬するダンブ(9.5t)が車両規制内に待機するため、99.2m後退してきた時、被災者を左後輪で轢いたものである。この時、被災者がなぜダンブの運搬線路に立入ったかは確認も不明である。被災原因は、ダンブの運搬線路内に、立入禁止措置又は誘導員が配置されていなかったことである。	・ダンプの運転手が被災者に気づかなかった ・被災者はこうした現場で安全担当の仕事をすることは初めてであった一貫荷が高い？
53	機械 (自動車等)	挟まれ、 巻き込まれ	64	M	専務	34	6								街道改良工事において、被災者が4トンダンブトラックに隣接してパワーショベルで剥がしたアスファルトガラをダンブトラックに積み込む作業をしていたところ、ダンブトラックを停止していた道路面が9.65%の勾配があったため、ダンブトラックが動き出し、それを止めようとして後方に回り込んだところ足を取られ転倒し、その上にダンブトラックのしかかり音部より轢かれたものである。	・逸走し始めたダンブを止めようとして転倒一慌てていた

54	機械 (自動車等)	激突され	45	M	主任	26	2	5	13	7	5	<p>・運転手が作業をしていた被災者に気づかなかった。</p> <p>・当該トラックは、被災者が作業していたと思われる箇所の直近を、一旦は後進で通している→その際に何もなかったので、運転手は「誰もいない」と思いこんでいたので、注意を払っていなかった？</p> <p>・方向転換後に前進する際、アンダーミラーでの確認を省略した？</p> <p>・被災者側にも「気付いているだろう」という思い込みがあった？</p>
55	機械 (自動車等)	挟まれ、巻き込まれ	71	F	軽作業員	20	2					<p>幅員8m、延長480mの道道開設工事現場内において、路盤を規定の高さに仕上げる作業を起点側から行うことであったが、路盤に積もった雪が仕上げる妨げになるため、起点側から2930mにおいてドラグショベルを用いて雪をかき集めた。被災者が現場に着いたときは雪をかき集めたところであり、現場到着後当該作業場所へ向けて建設中の道路上を歩いていた。場所へ向けて被災者が歩いた同一の道路をバックで進入していった。そのとき、被災者は背後からダンプの後輪に巻き込まれ死亡した。現場内にダンプなどの貨物自動車との接触を防止するための設備、並びに安全通路の設置はなく、ダンプの通行経路上に労働者を立入らせたことが原因である。</p>
56	機械 (自動車等)	激突され	25	M	現場代理人	25	2	7				<p>・ダンプの運転手が被災者に気づかなかった</p> <p>・発進前の確認を省略した？</p>
57	機械 (自動車等)	挟まれ、巻き込まれ	65	F	土工	8	2					<p>・ダンプの運転手が被災者に気づかなかった</p> <p>・ミキサー車の運転手が被災者に気づかなかった</p>
58	機械 (自動車等)	交通事故	56	M	クレーンオペレーター	33	10	2				<p>・現場は吹雪のため視界が著しく悪く、トンネルを出た左カーブでそのまま直進(=対向車線)したことが原因。被災者は現場の地理にも不案内であった→対向車線に入ったことに気づかなかった→一員が高いつき</p>

59	機械 (自動車等)	交通事故	66	F	土工	40	5	3	2	13	<p>Aは新築工事現場に生コンを打設後、コンクリートミキサー車を現場前の路上に停車させ、タイヤに付着した泥を落とすために車を前後進させる事にした。路上に落ちた泥を掃除することになっていった被災者が停車中の同車の後ろに来た時、急激に同車がバックして来て、バックする事を知らされなかつた被災者は同車に横かれた。</p>	<p>・運転者:後方の安全を目標確認してから乗車。誘導者の姿をミラーで確認したが、バックブザーの音で回避すると思つた。 ・誘導者は、バックしようとするミキサー車をさけるために横に回避。そのとき初めて被災者がいることに気づいた。 ・運転者は、誘導者が退避したことを確認して後退を始めた→真後ろに立ち入った被災者を横切った。 →運転者、誘導者とも、被災者に気づいていなかった。注意を払っていなかった?</p>
60	建設感電	感電	58	M	鉄筋工	10	7			6	<p>住宅新築工事において、鉄筋組み立て工事作業中に、足場の作業床の上に立ち高さ約7mの鉄筋を手渡しで運ぶとき、約2.3m離れた6600ボルトの高圧線に触れ感電し、約9m下の地上に落下し死亡した。</p>	<p>・感電の危険性がある場所での作業であるにもかかわらず、対策を全くとっていない。 ・事業主も承知していないながら、作業が短時間で済むとして作業を中止させていない。 ・鉄筋の運搬は、配筋作業の途中で鉄筋が足りなくなつたために行われることになつたもの。作業を早く済ませたためか?</p>
61	建設感電	感電	29	M	電工	7				2 9 6 10	<p>高圧配電線路張替作業の準備のため、トラッククレーンで搬送してきた電線ドラムを起動内に荷卸するため、捲かれたクレーンを用いて電線ドラムを吊り上げ旋回したところ、地上から高さ約7.7mの位置にあった高圧活線(6600ボルトの裸線)にブームが接触し、クレーンを操作していた被災者が感電したものの。</p>	<p>・荷台と荷卸し位置の間にあった警報機をさけるため、ブームを起伏させて高圧線に接触か?→警報機をさけることに注意が奪われ、高圧線に接触しそうなことに気づかなかつた? ・当日は、ポイント凍結の恐れがあることから、これを防止するため、通常より送電開始時間を1時間早めたことから、作業時間も通常より1時間短かつた。被災者は別な現場担当であつたが、災害発生現場にクレーンを操作できる者がいなかったことから荷卸しを行うため、当該現場に来たものであり、卸したらずぐに自分の担当現場に戻ることになつていった一息ぎ、焦り、慌て、時間的圧迫があつたのでは?</p>
62	建設感電	感電	26	M	電工	3				5 6 9	<p>高圧用電線張替工事において、被災者はAの補助作業員として電柱上で既設電線(停電)と新設電線(停電)の接続圧縮を終え、低圧線付近で待機していた。このときAは高所作業者のバケット内で電線接続準備を行つていたが、異常音が生じたため振り返ると被災者が左手で6600ボルトに通電している既設電線の切断部分に取り付けられていたスリーブ(接続用のアルミ管)を握り感電していたもの。</p>	<p>・被災者は自分に指示された作業を終え低圧線箇所まで待機していた ・作業中は、作業手順の他に感電防止措置についてのもその都度作業長から指示があつた(昇柱せよ、手袋を着用せよ、等)。同様に、低圧線箇所まで降り待機し、不要な防止措置(高圧用ゴム手袋)を外して良い、等についても指示されていた(長時間の手袋着用により疲労することを防止するたため) ・被災者が指示を無視して高圧箇所にて感電防止措置をせずにあつた理由→被災者の近くにいた別な作業員が作業長に報告なく自分の判断で作業手順を変更し作業を進めていたため、「指示を聞き漏らしたと思つて慌てて(ゴム手も着用せず)昇柱したのではないか?高圧用手袋を着用しているとは覚っていたのではないか?」</p>

63	建設感電	感電	32	M	作業責任者	9						2	3	6	10	<p>工所用鉄切内線路のレールとレールの間の隙みに木の角材(縦15cm、横15cm、長さ2~3m)を敷き詰める作業を行なったため、吊り上げ2.93tの移動式クレーンの荷台に角材を積み込み、吊り上げ2.93tの移動式クレーンを運転して角材を降ろそうとした際、2万ボルトの架線にブームが触れ運転していた被災者A、荷台に手をかけて荷降ろし作業を戻っていた被災者Bが感電した。他に、休業2ヶ月1名。</p>	<p>・クレーン操作中に架線に気付かなかつた？ ・指定された角材と異なる角材を使用していたため再度作業をやり直し、かつ覆られた深夜時間帯での作業→焦り、慌て？ ・負荷高い？ ・停電措置がとられる直前に被災</p>
64	取扱運搬	挟まれ、巻き込まれ	59	M	土工	0.7	7					5				<p>河川災害復旧工事において、排水用鋼管(長さ8m、直径60cm、重量780kg)をワイヤーロープで一本吊り、重機オペレータがドラグシャベルを運転して吊り上げ移動作業中、吊荷のパラズが悪いので下ろしたところ、下ろした鉄管が被災者の方に転がり鉄管と鉄管の間に挟まれた。</p>	<p>・被災者の接近に気付いていないにも関わらず、操作を継続した→操作停止の省略 ・玉がけし直すために下ろしたときに、オペは被災者が近づいてくることに気づき、ホーンを鳴らして退避を促している→被災者は退避を促すホーンを、玉がけし直しの合図と誤解して危険範囲に接近した？ ・鋼管が転がることに気付かなかつた？</p>
65	飛来落下	飛来・落下	58	M	雇工	30	2									<p>ビル新築工事現場において、移動式クレーンによるトラック荷台からの鉄骨梁の荷卸し作業中、荷台上で鉄骨鋼材を吊り上げた時に、吊り上げた際の鋼材が動いたため、被災者が危険を感じ地面に飛び降りたところ、動いた鋼材が被災者の上に落下し下敷きとなり死した。輸送時に荷振れしないよう、鋼材どうしを重ね合わせたため吊り上げた鋼材により転位し落下した。</p>	<p>・鋼材が動いた原因は、積み込まれていた鋼材が一部重なっており、重なった部分の下にならなっている鋼材を先につり上げたため、この重なりが気づかず作業した。 ・鋼材を運搬する際、H鋼1本では固定しにくく安定せず移動等で倒れたりすることがあるため、互いを干渉させることで安定させていた。</p>
66	飛来落下	激突され	59	M	重機運転手	36	7	7								<p>地盤改良工事において、アースオーガーのホルダ(搬送機)とオーガスクリューとの間に取り付けられているロットを交換すべく、ドラグショベルにてこれを吊り上げアースオーガーの近くまで旋回による移動をさせ、ロットを地上に立てたところスリングロープがバケットに取り付けられていたフックから外れて、ロットがドラグショベルのアームに沿って運転台方向に倒れてきた。屋根部分などを壊して運転台の中に倒れ込み、被災した。</p>	<p>・ロット交換作業はアースオーガー等の吊り上げ機構を使用するべきところを省略し、ショベルを使用した ・フックの外れ止め装置が壊れていたにも関わらず、修理せず使用した</p>
67	飛来落下	飛来・落下	24	M	鉄骨工	6	6	5	7	7						<p>倉庫新築工事現場内において、積載型トラッククレーン(2.93t)を用いて工場から運搬した鉄骨柱を同現場敷地内に降ろす作業を始め、2本の鉄骨柱を降ろし終え、荷台中央付近にあった3本目の鉄骨柱(長さ700kg、長さ6m)を同クレーンで1本づりにし地切りしたところ、落下した鉄骨柱が積み上がった鉄骨柱のうえ、上の鉄骨柱(長さ600kg、長さ6m)が地面に落下し、落下した鉄骨柱が積み上がった付近で玉掛けを行っていた被災者も同鉄骨柱とともに荷台から地面に落下して、被災した。</p>	<p>・鉄骨柱の積み方に問題があった→積み込みに時間をかけすぎると作業終了の時間が遅くなるので、安定等をあまり考慮せず積み込んだ→急ぎ、省略 ・安定は悪いがまさか崩れることはないだろう！→思いこみ ・玉がけの際に重心あわせを行っていない→手順を省略 ・万が一崩れた場合の危険性を考慮していない→注意を払っていない？</p>

68	飛来落下	飛来・落下	35	M	高工	13	7	7	7	5	現場敷地の境界に設置していた仮囲用ネットフェンスの転倒防止に使用していたH型鋼(長さ4m、重量600kg)を撤去するため、横吊り用クランプを使用して玉掛けて、小型移動式クランプ(吊り上げ荷重2.9t)で吊り上げたところ、H型鋼がクランプから外れて作業をしていた被災者に落下した。	・吊り上げの前に、作業半径外にあった荷をクレーンで引きずり寄せている、地切り後に荷ぶれを止めていない、クランプの点検をしていない→吊り荷作業の手順をかなり省略 ・こうした作業方法でも大丈夫、といった思いこみがあるか？ ・クランプの選定、使用方法が不適切(クレーンのオペは「おかしなやり方だな」と思った) ・被災者は、今回の玉がけ方法を過去に行ったことがなかったのを試しに吊ってみようと考えたのでは？クランプのロックが作動したので吊れると思ったのでは？→被災者自身の判断の誤り。思いこみや思い違い？ ・作業者は、チェーンが外れればハレットが落下することは知っていた→自分の作業に注意が偏っていた？ ・木が倒れる方向を正しく予測していなかった→思い違い ・危険範囲で被災者が作業していることに気づかなかった
69	飛来落下	飛来・落下	37	M	高職	16				5	鋼製階段をクランプ2本で、斜め吊りするため、重心を外して玉掛けし、土切りまで移動式クレーンで巻き上げたところ、階段がクランプから滑った様に振れ、階段に並行して歩いていた被災者上に落下し被災した。原因は吊り荷の種類に応じた適切な玉掛用具を使用しなかった事等である。	
70	飛来落下	飛来・落下	29	M	塗装工	11	9			13	2段式駐車装置設置工事において、前日に完成した駐車装置の点検作業中、駆動チェーンのローラーピンを誤って抜いてしまった結果、チェーンが外れてハレットが落下し、ハレットの下で作業中の労働者2名が被災した。他に休業6ヶ月1名。	
71	飛来落下	激突・され	62	M	造園工	1	5	2			法面に茂っている樹木が道路上に伸び、車両の走行の妨げになることから、一部の樹木の伐木の作業を行ったとき、予想外の方向に倒れ、付近で私われた株の収穫作業を行っていた被災者に当たったもの。伐倒作業者が、伐倒により危険が生ずるおそれのある範囲内にいる労働者が避難したことを確認しないまま伐倒作業を行った事が原因。	
72	飛来落下	飛来・落下	47	M	型枠大工	26	7	5		13	作業場敷地内において、吊り上げ能力2.9tの積載型トラッククレーンで、吊り荷(型枠材30本1束、重量250~300kg)を積卸し作業中、玉掛に用いたチェーンが切断したため吊り荷が落下し同クレーンのアウトリガー上で爆作を行っていた被災者を直撃したもの。	
73	飛来落下	飛来・落下	59	M	土木作業員	10	7			6	50tクレーンを使用し、350mm×350mm、長さ14cm、重量約1.73tのH鋼を、目通し一本吊りで吊り上げて移動している際、玉掛けワイヤーが切れH鋼が落下した。H鋼は立てた状態で吊っていたが、落下し倒れた時に、H鋼の先端が付近を走行していたブルドーザーの運転席を直撃し、運転していた労働者が被災したものの。	

74	飛来落下	飛来・落下	23	M	作業員	8				5	13	10	<p>工事の第一段階として長さ約60mの谷の縦木列をしたところ、谷の最上部に直径70cmほどの浮石が発見された。谷の下には道路があり、放置すると危険なため、下に監督一人をおいて、石を落とすところ、石が予想外の方向に跳ね、道路上にいた監督一人の頭を直撃した。</p>	<p>・石のばねる方向について思い違い、危険性を予測していなかった？ ・作業を行っていた業者は治山工事は初めて一貫荷重高い？ ・元請けの作業員はこの現場での作業は危険だとして承諾しなかったため、下請けに出していた。</p>
75	飛来落下	飛来・落下	42	M	職長	15	7			5	13		<p>下水道の新築工事において、ポンプ所となるマンホール(内径1.8m、深さ4m)を造るため、底版・ヒューム管2本・スラブ・蓋を立孔内に布設する作業を行うに当たり、破損みで現場搬入される予定であったヒューム管が横積みで搬入されたので、これを移動式クレーンでトレーラーの荷台より土場に降ろし、土場でヒューム管を横から縦に反転することにした。反転作業の際、大きいほうのヒューム管に取り付けたアイボルト4個のうち1個が細部を壊して破断したため、このヒューム管を4点吊りすることができなくなった。このヒューム管を3点吊りて立孔内に降ろす際、アイボルト2本が破断、1本がヒューム管より抜け、ヒューム管が傾き、落下して立孔の側面に倒れたとき、立孔内腹起しに入込んで合図していた被災者がヒューム管と立孔シートパイルの間に挟まれたもの。</p>	<p>・1つ目のアイボルトが破損した原因を明らかにすることなく(省略)無理な作業を続けた ・玉がけの方法が不適切→無理な作業。何らかの思いこみ？危険性を予測していない？</p>
76	飛来落下	飛来・落下	31	M	土工	2				13	5		<p>市道部分に施工した下水管の布設済み287mについて気密試験をしようとして、空気圧縮機を使って圧縮空気を管内に送り込む作業をしていた。圧縮空気を送り込んで15分くらい経過したところで、突然、先端の下水管(約3.5m)が継ぎ部から外れ吹き飛び、付近で作業していた作業員3名に飛来してきた下水管や工事用器具等が激突した。原因は、圧力に耐えられない構造となっていない接合部分の継手に下水管の気密試験として圧力をかけたこと。また、隣接する場所で作業を行っていたことがあげられる。</p>	<p>・気密試験は施工計画になく、現場の判断で行われた→現場代理人が完成時の水圧検査の参考とするため、現場にあった空圧圧縮機を使った気密試験を行った→検査の必要性を認識？当該方法による危険性を認識していなかった？</p>
77	飛来落下	激突され	48	M	臨時作業員	3	3			9			<p>海上ボーリング調査に使用する台船組立作業のため、2.93t移動式クレーンにより消車付きスバット(支柱重量363kg、長さ5.85m)を2点吊りにより台船東側から南側に左旋回し、巻き上げ中、当該スバットが台船に接触したため、玉掛けワイヤーロープの一方が中心側にずれ重心が偏ったため滑落、当該スバットが近くにあった被災者を直撃し、下敷きとなったもの。</p>	<p>・スバットが接触する直前、クレーンのオペは操作レバーを戻して気づいたが遅れ、接触後も巻き下げが続いたため玉がけワイヤーが締め荷の落下につながった</p>
78	飛来落下	飛来・落下	66	M	土工	30	5	8		13			<p>山林の作業道新設工事において、支障となる立木を専業主が伐倒し、その下方で被災者が倒木の枝払いを行う際に、専業主は伐倒の合図とそれに伴う被災者の退避を確認した後で伐倒したが、伐倒途中に風倒木の処理を行ったことから作業時間に長引き、被災者は伐倒作業が中断されたものと勘違いし、伐倒木が倒れる直前には元の作業場所に戻っていたため、伐倒木が背中を直撃し即死した。</p>	<p>・被災者が「作業が中断した」と思いこみ ・作業が長引いた→「中断」と思いこませた原因 ・作業が長引く可能性を事前に知らせていないことによる注意の損失？</p>