

表 12 ヒアリングによる調査の結果（その 1）

名称	調査の結果	
KT 郡	1981 年頃 1994 年頃 1998 年頃	現在の戸建住宅を建築した。当時は平屋である。 2階の全室（洋室 B・和室 6帖 B、和室 6帖 C、洋室 C）を増築した。 1階の台所、1階の洋室 A、1階の洗面所、1階の浴室を改築した。1階の和室 6帖 A は建築当初と変わらない。
	2004 年 5 月	調査研究を行う。
OK 郡	2004 年 4 月	新築の集合住宅に入居した。入居 1 週間後に、喉の痛みや食欲低下などの症状が田た。福岡から訪ねて来た両親までも同様の症状が出た。
	2004 年 5 月	調査研究を行う。
KW 郡	1998 年 6 月頃 2002 年 9 月頃	戸建住宅を建築した。 大雨によって地盤面から 146 cmまで住宅が床上浸水した。その後、壁の至る所にシミとカビが発生した。「壁や床の接着剤が剥け出している」と患者は答えていた。また、2階の和室の襖を外した際に、襖裏に多数の虫類が付着しており、スプレー式防虫剤を散布していた。その後、浸水した箇所の壁纸を貼り替えると共に、床下に白蟻駆除剤を撒き、床下換気扇を取り付けた。
	2004 年 6 月	調査研究を行う。
<p>□近隣には主要国道と F 都市高速道路があり、車の排気ガスによる大気汚染を気にしており、窓を開けて換気をするべきか否かを患者が悩んでいた。</p> <p>□患者の主人は、「窓の中のサフクリン（防虫剤）の臭いが気になる」と答えていた。我々もその臭いが気になった。実際に、我々が 2階の和室 4.5 帖の窓の中を調べると、大量（衣類 1 つに付き防虫剤 1 桶の割合）の防虫剤の使用であった。</p> <p>□測定期間中、患者は 2階の和室 6.0 帖で布団に寝たきりになっていた。</p> <p>□2階の和室 6.0 帖には、壁付けの空気清浄機があり、使用していた。</p> <p>□シミとカビの繁殖の要因としては、①外壁の窓枠からの雨水の侵入により、壁内の湿度が高くなったりしたこと、②大雨の浸水により室内の湿度が上昇したこと、の何れかが原因で適温適湿の中で壁纸の接着剤を栄養源としたことが推測された。</p>		

表 13 ヒアリングによる調査の結果（その 2）

名称	調査の結果
MY 郎	<p>1998 年 7 月頃 2001 年 6 月 21 日 戸建住宅を建築した。 患者が、パッシブ法で住宅内部を測定して(財)ペターリビングに郵送したホルムアルデヒド濃度の結果が送られてきた。16 箇所中 15 箇所で指針値 (0.08ppm) を超える値であった。部屋では 0.09ppm (2 階の納戸、2 階の洋室 A) ~ 0.14ppm (1 階の居間、1 階のトイレ) であり、部屋以外では 0.07ppm (1 階の玄関ホールの靴箱) ~ 0.40ppm (1 階の台所の調味料棚) であった。また、FLEC 法 (箇所別からの放散速度の測定法) を検討した結果、2 階の洋室 A の道具で 5.4 [$\mu\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{hour}$] であり、F☆☆☆相当の材料であった。放散速度の基準は F☆☆☆☆で 5 [$\mu\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{hour}$] 以下、F☆☆☆で 5 ~ 20 [$\mu\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{hour}$] である。患者は、(財)ペターリビングに「地盤化下の件」と「ホルムアルデヒド対策の件」について相談した。その結果、(財)ペターリビングが、ハウスメーカー (S 社、鉄骨系フレハブ住宅) と改修実験が可能であるかを検討し始めた。</p> <p>(財)ペターリビングは、患者に「ホルムアルデヒド低減化改修工事」として以下の 3 点が提出した。結果としては、ハウスメーカーは I) - ①を採用した。</p> <p>I) 24 時間換気システムの導入</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 分散型排気型換気システムの導入 ② ダクト式集中排気型換気システムの導入 <p>2) 食器棚・部屋の収納などの建築材料の変更案</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 食器棚の内部を木質系材料からステンレス製への変更 ② 収納の扉を木質系材料からガラリ付きの鋼板製へ取り替え <p>3) 床材の建築材料の対策案</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 床材の上にホルムアルデヒドの吸着性能を持ったカーペットの使用 ② ホルムアルデヒド放散量の少ない無垢材の使用 <p>(財)ペターリビングによりアクティブ法によるホルムアルデヒド濃度を 5 箇所 (1 階の居間、1 階の台所、2 階の洋室 A、2 階の洋室 B、2 階の洋室 E) の測定が行われた。この日の予備調査では、1 階の台所で指針値を超え、1 回目で 0.088ppm、2 回目で 0.093ppm であった。同様の 5 箇所での化学物質 (トルエン、エチルベンゼン、キシレン、ステレン、パラジクロロベンゼン) を測定したが、全て指針値以下であった。</p> <p>(財)ペターリビングによる調査（以下の 5 項目）によると、全ての箇所で全ての化学物質の濃度が指針値以下であった。</p>
	<p>2002 年 2 月 15 日 改修工事前の調査</p> <p>2002 年 2 月 19 日 24 時間換気システムの運用時の調査</p> <p>2002 年 3 月 20 日 24 時間換気システムの停止時の調査</p> <p>2002 年 5 月 31 日 24 時間換気システムの停止時の調査 (2 ヶ月後)</p> <p>2002 年 6 月 1 日 24 時間換気システムの運用時の調査 (2 ヶ月後)</p>
	2002 年 6 ～ 7 月頃 内壁をビニールクロスから和紙クロス (い草入り) に変更した。
	2002 年 7 月 調査研究を行う。
F 病院	患者が以下的内容を相談した。
	□ 「前回の気流が上がっていましたので、室温 30 °C 以上の時、是非、測定をして頂きたいのです。部屋の数値と共に各所と押入の数値が知りたいと思っています。床材からのホルムアルデヒドが放散しているのは臭いでよく分かるし、F2 でもありますから、当然交換しなければいけません。それ以外の原因箇所をはっきりさせたいと思っています。」

表 14 ヒアリングによる調査の結果（その 3）

名称	調査の結果	
(続) MY 郡	2004 年 8 月	調査研究を行う。
		<p>□ 「1 階のダイニング、1 階の廊下の天井、2 階の洋室③で 24 時間換気システムを行っているため、窓を開けての自然換気の習慣は全くない」と答えていた。我々が部屋の空気の流れを全く感じなかっただため、換気扇を開けて検査した結果、24 時間換気システムのスイッチは ON になっていたが、全ての換気扇に大量の塵埃が堆積・付着しており、換気扇は回っていなかっただことが判明した。そのため、掃除機で換気扇を清掃したが、換気扇は回らなかつたので業者に依頼するように求めた。</p> <p>□ 「昨年（2003 年）よりも今年（2004 年）の方が、1 階の台所で異臭を感じている」と答えていた。</p> <p>□ 「以前はフローリングからの異臭を全く感じなかっただが、現在ではフローリングからの異臭を感じるため、今回の測定の結果に拘わらず、フローリングを無垢材に変える予定である」と答えていた。</p>
H 郡	文献 4) の 92 頁と同様である。	
	2003 年 9 月	調査研究を行う。
	2003 年 12 月頃	患者が直接、研究室に来室した。1) HCHO 測定時期（夏季、冬季）の違いによる濃度について、2) HCHO 濃度の経年変化に伴う低下について、などの相談があり、2004 年の夏季に再度、測定することを決定した。
	2004 年 8 月	調査研究を行う。HCHO 濃度のみを測定した。
YW 郡	1973 年 9 月 2004 年 4 月	集合住宅が建設された。 患者の主人の仕事の都合上で現在の集合住宅に引っ越しした。その後、子供の治りかけていたアトピー性皮膚炎が悪化すると共に、頭痛をよく訴えるようになった。患者も同様であった。
	2004 年 12 月	調査研究を行う。
		<p>□ 患者は、汚染物質の発生箇所として、1)張り替えた壁紙、2) 1 階の和室①にある仏壇、3) 仏壇を吊り下げている集成材、4) パルコニー側の 1 階の和室①と 1 階の和室③の壁裏の防虫シート、を推測していた。</p> <p>□ 患者の主人は、屋外で喫煙されるとのことであった。</p> <p>□ 患者は、「夏季も冬季も玄関と各部屋の窓を開けて生活している」と答えていた。</p>




図 10 汚染度チェックによる調査




図 11 健康度チェックによる調査

表 15 健康度チェックの症状の集計の結果

件数	症状 (○: 有り, ×: 無し)	KT 部	OK 部	KW 部	MY 部	HI 部	YW 部
5	頭いに熱感 [脳が疲れやすい]	○	×	○	○	○	○
	皮膚がカサカサする	×	○	○	○	○	○
4	鼻水が止る [頭痛がある]	○	×	○	×	○	○
	目が痛む	○	×	○	○	○	×
	頭が痛む	×	○	○	○	○	×
	集中力がない	○	×	×	○	○	○
	アレルギーがある	○	○	○	×	×	○
3	家に入ると頭痛がある [下痢]	×	○	×	○	○	×
	視力が低下した	×	×	○	○	×	○
	痰が出る	×	○	○	×	○	×
	よく眠れない	×	×	○	×	○	○
	イライラする	○	○	×	×	○	×
2	身体がかゆい [湿疹]	×	×	○	×	○	×
	肌が eks く感じられる	○	×	×	○	×	×
	歯茎炎	×	×	×	×	○	○
1	喉が痛い [痰が届く] , 食物過敏 , アトピー性皮膚炎	×	×	×	×	×	○
	記憶力の低下 [物忘れしない] , 自主神経失調症	×	×	×	○	×	×
	耳鳴りがある	×	×	×	×	○	×
	いつも眠り	○	×	×	×	×	×
	○の個数	10	7	13	13	17	14
ホルムアルデヒドによる症状, トルエン様による症状, キシレン様による症状 ホルムアルデヒドとトルエン様による症状, ホルムアルデヒドとトルエンとキシレン様による症状							

表 16 症候・アレルギー

症候・アレルギー	関係する症状	KT 部	OK 部	KW 部	MY 部	HI 部	YW 部
頭痛	頭部	○	-	○	-	○	○
無気力感	認識	○	-	-	○	○	○
嘔((う))	情緒	○	-	-	-	○	-
目眩(めまい)・目のチカチカ	神経	○	-	○	○	○	○
筋痛	筋肉・関節・骨	○	-	-	-	○	○
発疹	皮膚	○	-	○	-	○	-
排尿困難	婦人科	○	○	○	○	○	○
生理痛	胃腸	○	○	○	○	○	-
どうき・息切れ	心臓・循環器	-	-	○	-	-	○
目眩(めまい)・嘔((う))・口内炎	粘膜・呼吸器	○	-	○	○	○	-

表 17 問診票による調査の結果




表 18 アレルギーの検査の結果

名称	総 IgE [IU / mL]	RAST 法の判定スコア ([IU / mL])			
		4 (最強陽性)	3 (強陽性)	2 (陽性)	その他 (陰性)
KT 郡	255	スギ (31.5)	—	—	ヤケヒヨウヒダニ, ホルマリン
OK 郡	—	ヤケヒヨウヒダニ	—	ネコヒセツ	ホルマリン
KW 郡	—	—	—	スギ (0.81)	ネコヒセツ, イスヒセツ, ハウスダスト, ヤケヒヨウヒダニ, ホルマリン
MY 郡		検査結果なし			
HI 郡	297	ヤケヒヨウヒダニ (26.2) ハウスダスト (25.0)	—	スギ (2.62)	ネコヒセツ, ホルマリン
YW 郡	—	スギ	—	—	ヤケヒヨウヒダニ カモガヤランバク, ホルマリン

* KT 郡は加藤郡、OK 郡は筒崎郡、KW 郡は川原郡、MY 郡は宮武郡、HI 郡は星井郡、YW 郡は袖木郡である。




図 12 外気濃度と個人暴露濃度




図 13 住宅別の室内の化学物質濃度の最大値・平均値・最小値




図 14 前回と今回の比較 (MY邸, HI邸)



写真5 1F, 台所のシステムキッチン (KT部)

【今回】 HCHO : 0.185ppm → HCHO 残正 : 0.227ppm, Bz : 0.005ppm, Ti : 0.009ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 22.2 °C, 平均相対湿度 : 53.5 %



写真6 1F, 台所の食器棚 (KT部)

【今回】 HCHO : 0.135ppm → HCHO 残正 : 0.141ppm, Bz : 0.004ppm, Ti : Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 23.3 °C, 平均相対湿度 : 56.5 %




写真7 1F, 台所の調味料棚 (MY部)

【今回】 HCHO : 0.100ppm, Bz : 0.006ppm, Ti : 0.013ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 28.6 °C, 平均相対湿度 : 58.5 %



写真8 1F, 台所の食器棚 (MY部)

【今回】 HCHO : 0.112ppm, Bz : 0.003ppm, Ti : 0.005ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 29.1 °C, 平均相対湿度 : 58.4 %

【前回】 HCHO : 0.049ppm, Bz : 0.072ppm, Ti : 0.142ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 31.2 °C, 平均相対湿度 : 56.7 %

【前回】 HCHO : 0.134ppm, Bz : 0.030ppm, Ti : 0.049ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 31.3 °C, 平均相対湿度 : 63.5 %

使用上の注意

◎ 本物の通商省基準（市販品アセチルヒドロキシ）が貼付されている箇所で、開店準備の人よりアシルギー壁紙を貼付する事がありますので、花器を十分に丁寧に打撲しないようご用心ください。また、和室の襖張在庫前納の際は、襖張は必ず梱包して下さい。

図 15 家具類に貼付してある使用上の注意




写真 9 2F, 和室 4.5帖の引き箪笥 (KW 部)

【今回】 HCHO : 0.204ppm, Bz : 0.004ppm, Ti : 0.006ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 27.9 ℃, 平均相対湿度 : 47.4 %




写真 10 2F, 和室 4.5帖の引き箪笥 (KW 部)

【今回】 HCHO : 0.018ppm, Bz : 0.006ppm, Ti : 0.008ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 27.9 ℃, 平均相対湿度 : 47.7 %




写真 11 2F, 洋室⑤のクローゼット (MY 部)

【今回】 HCHO : 0.050ppm, Bz : 0.002ppm, Ti : 0.002ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 30.1 ℃, 平均相対湿度 : 48.6 %





写真 12 2F, 和室①の仏壇 (YW 部)

【今回】 HCHO : 0.060ppm → HCHO 前回 : 0.063ppm, 平均温度 : 24.6 ℃, 平均相対湿度 : 49.3 %



【前回】 HCHO : 0.096ppm, Bz : 0.004ppm, Ti : 0.008ppm, Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 34.4 ℃, 平均相対湿度 : 51.0 %




写真 13 10F, 洋室②の床下収納 (HI 部)

【今回】 HCHO : 0.118ppm, 平均温度 : 29.4 °C, 平均相対湿度 : 67.6 %




写真 14 10F, 主寝室の床下収納 (HI 部)

【今回】 HCHO : 0.102ppm, 平均温度 : 29.3 °C, 平均相対湿度 : 74.1 %




写真 15 10F, 洋室② (HI 部)

【今回】 HCHO : 0.068ppm, 平均温度 : 29.8 °C, 平均相対湿度 : 64.8 %



写真 16 10F, 主寝室 (HI 部)

【今回】 HCHO : 0.065ppm, 平均温度 : 29.1 °C, 平均相対湿度 : 63.4 %

【前回】 HCHO : 0.089ppm, 平均温度 : 29.1 °C, 平均相対湿度 : 65.0 %




写真 17 2F, 和室B・洋室B (KT 部)

【今回】 HCHO : 0.016ppm → HCIO 精正 : 0.018ppm, Bz : 0.006ppm, Ti・Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 22.3 °C, 平均相对湿度 : 64.2 %




写真 18 自動車内 (KT 部)

【今回】 HCHO : 0.009ppm → HCHO 精正 : 0.011ppm, Bz : 0.003ppm, Ti・Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 21.3 °C, 平均相对湿度 : 63.8 %



写真 19 1F, 台所・洋室A (KT 部)

【今回】 HCHO : 0.021ppm → HCIO 精正 : 0.021ppm, Bz : 0.003ppm, Ti・Xy : <0.001ppm, 平均温度 : 23.9 °C, 平均相对湿度 : 59.1 %



写真 20 1F, 和室① (YW 部)

【今回】 HCHO : <0.001ppm、平均温度 : 26.3 ℃、平均相対湿度 : 37.6 %



写真 21 1F, 和室③ (YW 部)

【今回】 HCHO : <0.001ppm、平均温度 : 27.4 ℃、平均相対湿度 : 33.9 %



写真 22 集成材 (YW 部)

【今回】 HCHO : <0.001ppm → HCHO 基準 : <0.001ppm、平均温度 : 12.8 ℃、平均相対湿度 : 59.4 %




写真 23 1F, 洋室① (OK 部)


【今回】 HCHO : 0.042ppm、乙二 : 0.008ppm、Tl : 0.005ppm、Xy : <0.001ppm、平均温度 : 25.1 ℃、平均相対湿度 : 72.3 %

表 19 電磁波の測定値 (YW邸)


a) オープンレンジとレンジフード

単位は mG	①	②	③	④	⑤	⑥	
密着	<0.01	6.80	171.00	27.80	19.10	—	
10 cm	—	—	—	5.00	9.10	—	
50 cm	—	—	—	0.07	0.05	—	
2.5mG 以上 を反転文字 で示す。			①は電源を抜いている OFF 状態、②は通電の OFF 状態、③は ON 状態				
	①は電源を抜いている OFF 状態、②は通電の OFF 状態、③は ON 状態	①はファンの強運転、②はファンの弱運転					


b) 遠赤外線ヒーター

単位は mG	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
密着	56.70	29.00	3.50	22.70	52.40	24.10	27.20	45.70	28.50
10 cm	1.05	6.10	1.5	8.60	8.90	7.30	8.10	11.50	17.00
50 cm	1.10	1.10	0.08	1.10	1.10	0.09	1.10	1.10	0.09
2.5mG 以上 を反転文字 で示す。		遠赤外線ヒーター (測定点: ①～⑨)							

c)電気カーペット

単位は mG	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
密着	65.80	0.08	<0.01	0.06	0.03	<0.01	0.01	0.05	<0.01
10 cm(床)上	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
50 cm(床)上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2.5mG 以上 を反転文字 で示す。	 <p>電気カーペット (会社名: 会社名、製造年: 会社名)</p>								

d)ルームエアコン

単位は mG	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
密着	0.10	0.60	1.60	1.20	1.70	19.70	1.30	4.40	18.00
10 cm	0.10	0.40	0.80	0.90	1.30	2.80	1.00	4.40	50.00
50 cm	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.50	1.50	2.50
2.5mG 以上 を反転文字 で示す。	 <p>ルームエアコン (会社名: 会社名、製造年: 会社名)</p> <p>ルームエアコン (会社名: 会社名、製造年: 会社名)</p> <p>ルームエアコン (会社名: 会社名、製造年: 会社名)</p>								
	<p>③はリモコン受信部分</p>								




図 16 化学物質過敏症の患者のために対策を講じた住宅（ST邸）の平面

表 20 測定をした住宅の問題点と ST 邸との比較

項目	測定した住宅	ST 邸																		
平面計画		<p>玄関の横にランドリースペースを設置する（図 7 の①、理由：住宅以外で衣服や身体に付いた化学物質を住宅内に入れないと）。</p> <p>患者の部屋をその他の部屋から完全隔離する（図 7 の②、理由：人が生活する上で発生する臭いを患者の部屋に入れないと）。</p> <p>サンルームを設置する（図 7 の③、理由：入浴とサンルームの天然サウナで汗と一緒に有害物質を排出する）。</p> <p>患者の部屋の隣にポーチと広々とした屋根を設置する（図 7 の④、理由：ストレスを減らして、休養をとる。雨の日でも新鮮な外気に触れてリラックスできるようにする）。</p>																		
周辺環境	排気ガス、工場煙突、野焼きによる空気汚染の可能性	周辺環境は緑豊かな山奥の場所にあり、交通量も少ない。農薬散布の有無については不明である。																		
	喫煙の習慣	喫煙、香水、整髪料などの化学物質の発生源になり得るものは、施工中の現場でも持ち込まないように徹底している（写真 24）。																		
使用されている材料	仕上材や下地材などが不明	<p>購入ルートは全て明らかにした上で、化学物質の発生量の少ない材料を使用する。</p> <table> <tr> <td>外装材</td><td>焼き杉（写真 25）</td></tr> <tr> <td>柱</td><td>桜（桜はアレルギー発生の要因となる）</td></tr> <tr> <td>梁</td><td>松の古材（150 年経過の木材、写真 25）</td></tr> <tr> <td>床材</td><td>タイル（写真 27、28）、接着剤には自然系接着剤^{注 24)}</td></tr> <tr> <td>下地材</td><td>木材からの天然系化学物質の臭いを防止するためにアルミ箔（写真 29）の貼付</td></tr> <tr> <td>天井（サンルーム）</td><td>洗浄し易いためのアルミ版（写真 30）</td></tr> <tr> <td>周り縁、幅木、道具</td><td>檜の木</td></tr> <tr> <td>内壁（患者の部屋）</td><td>苦塗を混入した炭漆喰（写真 31）</td></tr> </table> <p>ビニールクロスを使用</p> <td>内壁（その他の部屋）</td> <td>ロクタ^{注 24)}の手漉き紙クロス（写真 32）</td>	外装材	焼き杉（写真 25）	柱	桜（桜はアレルギー発生の要因となる）	梁	松の古材（150 年経過の木材、写真 25）	床材	タイル（写真 27、28）、接着剤には自然系接着剤 ^{注 24)}	下地材	木材からの天然系化学物質の臭いを防止するためにアルミ箔（写真 29）の貼付	天井（サンルーム）	洗浄し易いためのアルミ版（写真 30）	周り縁、幅木、道具	檜の木	内壁（患者の部屋）	苦塗を混入した炭漆喰（写真 31）	内壁（その他の部屋）	ロクタ ^{注 24)} の手漉き紙クロス（写真 32）
外装材	焼き杉（写真 25）																			
柱	桜（桜はアレルギー発生の要因となる）																			
梁	松の古材（150 年経過の木材、写真 25）																			
床材	タイル（写真 27、28）、接着剤には自然系接着剤 ^{注 24)}																			
下地材	木材からの天然系化学物質の臭いを防止するためにアルミ箔（写真 29）の貼付																			
天井（サンルーム）	洗浄し易いためのアルミ版（写真 30）																			
周り縁、幅木、道具	檜の木																			
内壁（患者の部屋）	苦塗を混入した炭漆喰（写真 31）																			
家具	合板製品や優え付け家具による空気汚染の可能性	ステンレス製のシステムキッチン（業務用）と浴槽（写真 33）																		
暖房器具と電磁波と換気の関係	石油ファンヒーターによる空気汚染の可能性	空気・電磁波の汚染のない温水式床暖房（床面温度 26 ℃、室温 16 ℃を目指す暖足熱）を採用する。ボイラー（写真 34）による燃焼排気ガスが直接、患者の部屋に入らないようにするために、なるべく離した正反対の敷地に設置する。																		
	遠赤外線ヒーターによる電磁波汚染の可能性																			
	レンジフードによる電磁波汚染と温熱環境の悪化の可能性	患者の部屋には、電磁波遮断の配線器具（金属ボックス）と配線（シールド電線）を使用し、化学物質過敏症の悪化を避ける。強制換気による換気扇を設けると室内が負圧になるため他の部屋からの空気の流入を伴うため、常時間けて生活できるように自然換気による換気小窓（写真 35）を採用する。																		

表 21 ST邸の写真の説明




表 22 各住宅における問題点の対策と考察（その 1）

名称	問題点の対策と考察
KT 郡	<ul style="list-style-type: none"> □ 2階の和室 B・洋室 B では、我々も患者も防虫剤のような異臭を感じていたが、パラジクロロベンゼンは検出されなかった（表 16）。HCHO, BTX 濃度は低かった（写真 17）。 □ 「自動車に来る時は常に窓を開けていないと苦しい」と答えていた自動車内の HCHO, BTX 濃度は低かった（写真 18）。 □ 全ての部屋で、HCHO, BTX 濃度は低かった（図 5 の d, e）。 □ 症状が悪化する部屋があり、長時間滞在している台所であった。そのため、台所（写真 19）とその周りのシステムキッチンや食器棚を測定した結果、その内部の HCHO 濃度が高く、さらに濃度補正後に高くなる場合があった（写真 5, 6）。他の部屋よりも個人暴露濃度が高かったことから、システムキッチンや食器棚からの HCHO の揮発により窓の開放時に個人暴露の影響を受けているのではないかと思われた。 □ 症状が軽減する場所としては戸外と公園であったため、周囲環境の雑草地・雑木材地の影響はないものと考えられた。 □ 暖房器具の石油ファンヒーターは、HCHO の発生源であるため使用を避けた方がよい。
OK 郡	<ul style="list-style-type: none"> □ 1階の洋室①でパラジクロロベンゼンが検出された（写真 23, 表 16）。 □ 全ての部屋で、HCHO, BTX 濃度は低かった（図 5 の d, e）。 □ 暖房器具の石油ファンヒーターは、HCHO の発生源であるため使用を避けた方がよい。
KW 郡	<ul style="list-style-type: none"> □ 患者の主人は、「箪笥の中の防虫剤（ナフタリン）の臭いが気になる」と答えていた。実際に、我々が 2階の和室 4.5 幅の箪笥の中を調べると、大量（衣類 1 つに付き防虫剤 1 個の割合）の防虫剤を使用していた（表 16）。 □ 全ての部屋で、HCHO, BTX 濃度は低かった（図 5 の d, e）。 □ 2階の和室 4.5 幅の引き箪笥の内部の HCHO 濃度が高かった（写真 10）。特に、衣類を収納する家具は使用上の注意（図 6）のように、ホルムアルデヒドの衣類等への移染によるアレルギー症状の悪化が危惧された。
MY 郡	<ul style="list-style-type: none"> □ 「前回の気温が上がっていませんでしたので、室温 30 ℃以上の時、是非、測定をして頂きたいのです。」との依頼であったが、全ての部屋の平均温度が前回で 30 ℃以上であったのに對して今回は 30 ℃以下であった。 □ 前回（2年前）に比べて今回は、HCHO 濃度の大きな減少はなかった（図 5 の d）。しかし、BTX 濃度は大幅に減少した（図 5 の e）。 □ 「1階のダイニング、廊下の天井、2階の洋室②で 24 時間換気システムを行っているため、窓を開けての自然換気の習慣は全く行っていない」と答えていた。24 時間換気システムのスイッチは ON になっていたが、我々が部屋の空気の流れを全く感じなかつたため、換気扇を開けて検査した結果、全ての換気扇に大量の塵埃が堆積・付着しており、換気扇は回っていなかつたことが判明した。 □ 「昨年よりも今年の方が、台所で異臭を感じている」と答えていたので、1階の台所・居間を測定した結果、前回に比べて今回の方が HCHO 濃度が高かった（写真 1）。 □ 前回に比べて今回は、1階のトイレでは HCHO 濃度の指針値を超えていたが（写真 2）、2 階の洋室④と 2 階の洋室⑤では HCHO 濃度の指針値以下となっていた（写真 3, 4）。 □ 1階の台所の調味料棚の内部は、前回に比べて今回の方が約 2 ~ 3 倍近い HCHO 濃度であった（写真 7）。1階の台所の食器棚の内部は、HCHO 濃度が極端に減少した（写真 8）。

表 23 各住宅における問題点の対策と考察（その 2）

名称	問題点の対策と考察
HI 部	<ul style="list-style-type: none"> □前回（1年前）に比べて今回は、HCHO 濃度の減少はなかった（図 5 の d）、写真 14、16。 □床下収納（コンクリート型枠用合板、換気口なしの状態、写真 13、14）から 10 階の洋室②（写真 15）と 10 階の主寝室（写真 16）に HCHO が漏入している可能性が考えられた。 □暖房器具の石油ファンヒーターは、HCHO の発生源であるため使用を避けた方がよい。
YW 部	<ul style="list-style-type: none"> □症状が悪化する部屋である 1 階の和室①（写真 20）と 1 階の和室③（写真 21）、1 階の和室①の仏壇の内部（写真 12）、仏壇の吊棚に使用している集成材（写真 22）を気にしていたが、HCHO 濃度は低かった。 □全ての部屋で、HCHO、BTX 濃度は低かった（図 5 の d）。 □患者は、「夏季も冬季も玄関と各部屋の窓を開けて生活している」と答えており、症状が軽減する場所は換気をした場合であり、常時、台所の換気扇を使用していた。 □換気のために使用しているレンジフードと暖房器具の遙赤外線ヒーターからの電磁波は、かなり危険性が高く、暖房器具の電気カーペットとルームエアコンは安全性が高いと思われた（表 11）。

表 24 防虫剤の種類と特徴と安全性

種類	特徴	安全性
ナフタリン	直接、手で触れると、赤く爛れたり炎症を起こすことがある。製造過程で混入されるベンツビレンは発癌物質と知られている。衣類に移った臭いが抜けにくいので、最近はあまり使われない。	低い
バラジクロロベンゼン	安価で速効性があり、防虫・防カビ剤の他に、トイレなどの消臭・芳香剤としても多用されている。しかし、発生するガスで衣類が燃えたり、染色があせたり、黄ばんだりすることがある。以前から動物実験でアレルギー疾患や肝臓障害などが指摘され、最近では頭痛、目眩、全身のだるさ、頭・鼻・喉への刺激や白内障を起こす恐れなど化学物質過敏症の原因となるともいわれている。EPA（米国環境保護庁）では発癌性ありと告示している。北里大学の宮田教授は「バラジクロロベンゼンを含む空気に、スギ花粉アレルギー性結膜炎のモルモットをさらしたところ、アレルギー症状が悪化した」との実験結果を報告されており、防虫剤をやめたら、喘息やアトピー性皮膚炎が治ったケースもあるそうである。なお、アレルギーなどで防虫剤が使えない場合は、1)汚れは虫やカビの養分になるので、収納する前にきちんと洗濯する、2)虫が呼吸できないように脱酸素剤を使う、である。	高い
ピレスロイド剤	無臭という事で使用範囲が拡大している防虫・防カビ剤である。	
月桃（天然系）	沖縄で最も身近な植物である。独特な香りを持つ葉には、防虫・防菌・防カビの効果がある。	
樟脑（天然系）	楠の芳香成分である。比較的高価であるが、環境汚染の心配は少ない。少量なら使用してもよい。一般的な用途としては、のど飴、うがい薬、歯磨き用剤、皮膚外用剤である。樟脑をバラジクロロベンゼンやナフタリンと併用すると衣類を汚すことがあるので注意が必要である。	高い