

表 1-(2)-16 受水槽設置方式別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア屋内・床上式	1	0	0	0	1
イ屋内・地下式	8	0	0	0	8
ウ屋内・ビルピット式	0	0	0	0	0
エ屋外・床上式	3	0	0	0	3
オ屋外・地下式	0	0	0	0	0
合計	12	0	0	0	12




図 1-(2)-15 受水槽設置方式別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

表 1-(2)-17 受水槽設置方式別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア屋内・床上式	41	4	0	0	45
イ屋内・地下式	72	9	0	0	81
ウ屋内・ビルピット式	0	0	0	0	0
エ屋外・床上式	112	10	0	0	122
オ屋外・地下式	0	0	0	0	0
合計	225	23	0	0	248




図 1-(2)-16 受水槽設置方式別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

オ 受水槽の材質と検査結果

受水槽の材質別に検査結果をみると、簡易専用水道ではコンクリート製受水槽の4.8%、小規模受水槽水道(8m³以下)ではコンクリート製受水槽の14.

3 %が指摘事項のあつた施設であった。
全ての規模区分で衛生上問題のある施設はなかった。

表 1-(2)-18 受水槽の材質別検査結果(簡易専用水道)

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア コンクリート	20	1	0	0	21
イ 鋼	1	0	0	0	1
ウ FRP	9	0	0	0	9
エ その他	0	0	0	0	0
合計	30	1	0	0	31




図 1-(2)-17 受水槽の材質別検査結果(簡易専用水道)

表 1-(2)-19 受水槽の材質別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア コンクリート	4	0	0	0	4
イ 鋼	0	0	0	0	0
ウ FRP	8	0	0	0	8
エ その他	0	0	0	0	0
合計	12	0	0	0	12




図 1-(2)-18 受水槽の材質別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

表 1-(2)-20 受水槽の材質別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	工検査未実施	合計
ア コンクリート	42	7	0	0	49
イ 鋼	0	0	0	0	0
ウ FRP	182	16	0	0	198
エ その他	0	0	0	0	0
合計	224	23	0	0	247




図 1-(2)-19 受水槽の材質別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

③ 管理の状況と検査結果

ア 点検頻度と検査結果

点検頻度と検査結果をみると、簡易専用水道では点検を全く行っていない施設の100%、小規模受水槽水道(8m³以下)では点検を全く行っていない施設の9.0%が指摘事項の施設であった。

表 1-(2)-21 点検頻度別検査結果(簡易専用水道)

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	工検査未実施	合計
ア行っている	8	0	0	0	8
イ半年に1回程度	0	0	0	0	0
ウ1年に1回程度	18	0	0	0	18
エ全く行っていない	0	1	0	0	1
オその他	4	0	0	0	4
カ不明	1	0	0	0	1
合計	31	1	0	0	32




図 1-(2)-20 点検頻度別検査結果(簡易専用水道)

表 1-(2)-22 点検頻度別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
カ行っている	2	0	0	0	2
イ半年に1回程度	0	0	0	0	0
ウ1年に1回程度	8	0	0	0	8
エ全く行っていない	0	0	0	0	0
オその他	2	0	0	0	2
カ不明	1	0	0	0	1
合計	13	0	0	0	13




図 1-(2)-21 点検頻度別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

表 1-(2)-23 点検頻度別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア行っている	35	4	0	0	39
イ半年に1回程度	0	0	0	0	0
ウ1年に1回程度	52	7	0	0	59
エ全く行っていない	81	8	0	0	89
オその他	39	4	0	0	43
カ不明	21	3	0	0	24
合計	228	26	0	0	254




図 1-(2)-22 点検頻度別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

イ 検査頻度と検査結果

検査頻度と検査結果をみると、簡易専用水道では2年に1回検査を受けている施設の20.0%、全く行っていない施設の14.3%が指摘事項のあった施設であった。

表 1-(2)-24 検査頻度別検査結果(簡易専用水道)

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	エ検査未実施	合計
ア1年に1回行っている	18	0	0	0	18
イ2年に1回行っている	4	1	0	0	5
ウ その他	1	0	0	0	1
エ全く行っていない	6	1	0	0	7
オ不明	0	0	0	0	0
合計	29	2	0	0	31




図 1-(2)-23 検査頻度別検査結果(簡易専用水道)

ウ 管理責任者の設置状況と検査結果

管理責任者の設置状況と検査結果をみると、簡易専用水道では検査を受けた施設の28.1%が管理責任者の設置が不明で、そのうち11.1%が指摘事項のあった施設であった。小規模受水槽水道(8m³以下)では検査を受けた施設の67.8%が管理責任者の設置が不明で、そのうち9.3%が指摘事項のあった施設であった。

表 1-(2)-25 管理責任者設置状況別検査結果(簡易専用水道)

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	工検査未実施	合計
ア設置している	22	1	0	0	23
イ設置していない	0	0	0	0	0
ウ不明	8	1	0	0	9
合計	30	2	0	0	32




図 1-(2)-24 管理責任者設置状況別検査結果(簡易専用水道)

表 1-(2)-26 管理責任者設置状況別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

	ア良い	イ指摘事項あり	ウ衛生上問題あり	工検査未実施	合計
ア設置している	9	0	0	0	9
イ設置していない	1	0	0	0	1
ウ不明	3	0	0	0	3
合計	13	0	0	0	13




図 1-(2)-25 管理責任者設置状況別検査結果(小規模受水槽水道(8超))

表 1-(2)-27 管理責任者設置状況別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

	ア 良い	イ 指摘事項あり	ウ 衛生上問題あり	エ 検査未実施	合計
ア設置している	61	8	0	0	69
イ設置していない	11	2	0	0	13
ウ不明	157	16	0	0	173
合計	229	26	0	0	255




図 1-(2)-26 管理責任者設置状況別検査結果(小規模受水槽水道(8以下))

6 まとめ

調査の結果、明らかとなった事項は次の通りである。

(1) 施設の用途

全ての規模区分において「共同住宅」が多かった。

(2) 受水槽の設置方式

受水槽設置方式は、簡易専用水道及び小規模受水槽水道（8 m³超）では屋内地下式が多く、小規模受水槽水道（8 m³以下）では屋外式が多かった。

(3) 受水槽の材質

受水槽の材質は、簡易専用水道ではコンクリート製が多く、小規模受水槽水道（8 m³超）及び小規模受水槽水道（8 m³以下）ではF R P製が多かった。

(4) 配管材質

配管材質は、全ての規模区分で「その他」が多かった。

(5) 規模区分と検査結果

簡易専用水道では6.3%、小規模受水槽水道（8m³以下）では10.2%が指摘事項のあつた施設であった。

(6) 施設用途と検査結果

簡易専用水道ではその他の20.0%、小規模受水槽水道（8m³以下）ではその他の16.7%が指摘事項の施設であった。

(7) 設置年と検査結果

簡易専用水道では昭和61年から平成6年までに設置された施設の6.9%、小規模受水槽水道（8m³以下）では平成7年以降に設置された施設の100%が指摘事項の施設であった。

(8) 受水槽設置方式と検査結果

簡易専用水道では屋内床上式受水槽の33.3%、小規模受水槽水道（8m³以下）では屋内地下式受水槽の11.1%が指摘事項の施設であった。

(9) 受水槽の材質と検査結果

簡易専用水道ではコンクリート製受水槽の4.8%、小規模受水槽水道（8m³以下）ではコンクリート製受水槽の14.3%が指摘事項の施設であった。

(10) 点検頻度と検査結果

簡易専用水道では点検を全く行っていない施設の100%、小規模受水槽水道（8m³以下）では点検を全く行っていない施設の9.0%が指摘事項の施設であった。

(3) (社)高層住宅管理業協会によるアンケート調査結果

1 はじめに

貯水槽水道に関し、どのようなトラブルが発生しているかについては、これまで、系統的な調査は行われていない。このため、どのようなトラブルが発生し、どのような対応がとられているかについて、マンションの管理業者の団体である(社)高層住宅管理業協会に依頼し、実態の把握を行った。

2 調査の方法

- (1) (社)高層住宅管理業協会（以下「管理業協会」という。）の協力により、当該協会会員である企業を10社選定し、別紙調査票に従い、東京都の区域（23区の区域とその他の市町村の区域）での過去3年間の実態の把握を実施した。
- (2) 調査は、各管理会社毎に、それぞれの会社が管理を委託されている30箇所のマンションについて、過去3年間に発生したトラブルについて必要な事項を記載してもらい、その結果を集計した。
- (3) 調査票（下記のとおり）は管理業協会から発送し、各会社から全国給水衛生検査協会に返送された。

【管理会社に関する調査票（管理会社で記入）】

- 問1 会社の名称をお書きください。((株))
- 問2 御社が東京都の区域内（23区とその他の市町村全体）で管理しておられるマンションの箇所数をお書きください。（ 箇所）
- 問3 貯水槽の適切な管理について、何かご意見がありましたら、自由にお書きください。（ ）

【個別マンションに関する調査票（マンションごと記入）】

- 問1 調査対象のマンションの所在地をお書きください。（ 区・市・町・村）
- 問2 調査対象のマンションの規模（世帯数）についてお書きください。（ 世帯）
- 問3 調査対象のマンションの貯水槽は、設置後何年たっていますか。（ 年）
- 問4 その貯水槽は、現在までに大きな改築、改修がありましたか。
ア改築・改修あり イ小修繕のみ ウ改築・改修なし
- 問5 改築・改修があったところにお尋ねします。改築・改修はどの部分ですか。（複数の場合は、複数に○をつけてください。）
ア受水槽 イ高置水槽 ウ配管 エ電気系統

- 問 6 過去 3 年間調査対象マンションで、貯水槽水道に関するトラブルが報告されていますか。ア報告されている、報告されている場合（　件）イ報告されていない
- 問 7 発生したトラブルの内容を具体的に記載してください。数が多い場合は、代表的な事例 5 件程度で結構です。（　）
- 問 8 トラブルは、どんな時期に発生しましたか。ア給水開始時 イ通常の使用時
ウ水槽の清掃時 エ立ち入り検査時 オその他（　）
- 問 9 貯水槽水道のトラブルが発生した箇所はどこですか。複数ある場合は、複数に○をつけてください。(1)配管 (2)受水槽 (3)高置水槽 (4)ポンプ (5)電気系統 (6)水質 ア受水槽直前の水 イ受水槽内部の水 ウ高置水槽内部の水
エ給水栓における水 オその他（　） (7)その他（　）
- 問 10 貯水槽内部のトラブルの原因は何ですか。複数ある場合は、複数記載してください。数が多い場合は、代表的な事例 5 件程度で結構です。（　）
- 問 11 貯水槽水道のトラブルの対処方法を具体的に書いてください。複数ある場合は、複数記載してください。数多くある場合は、代表的な 5 件で結構です。（　）
- 問 12 貯水槽水道のトラブルの予防方法を記載してください。複数ある場合は、複数記載してください。数多くある場合は、代表的な 5 件で結構です。（　）

3 調査期間

平成 19 年 9 月～12 月

4 調査結果

[アンケート調査票の回収数]

管理業協会の会員 10 社に対し 30 箇所のマンションに調査票（300 件）を依頼し、8 社（マンション管理数合計約 4325 組合）から合計 208 件（回収率 69.3%、回答数 4.8%）の回答を得た。

[総括的事項]

① マンションの規模（世帯数から）

調査対象となったマンションの規模は、おおむねバランス良く分布した形となった。

その割合は、以下の通りである。

・ 20 世帯まで	48 件	(2 0 . 7 %)
・ 21～50 世帯	62 件	(2 9 . 8 %)
・ 51～100 世帯	55 件	(2 6 . 4 %)
・ 101 世帯以上	43 件	(2 0 . 7 %)
合 計	208 件	




図 1-(3)-1 マンションの規模

② 貯水槽の設置年数

貯水槽の経過年数は、0～15年経過の新しい施設が約半数を占め、16～25年経過の施設がこれに次いで多かった。

・ 0～15 年経過	116 施設	(5 5 . 8 %)
・ 16～25 年経過	60 施設	(2 8 . 8 %)
・ 26～35 年経過	23 施設	(1 1 . 1 %)
・ 36 年以上経過	5 施設	(2 . 4 %)
・ 不明	4 施設	(1 . 9 %)
合 計	208 施設	




図 1-(3)-2 貯水槽の設置年数

③ 貯水槽の改修ありの割合・改修の場所

208件中、改築・回収あり、小修繕のみを加えると46.6%が何らかの手当を行っており、上記④のように期間が比較的短いにもかかわらず、手当が必要なことを示している。改修・修繕箇所は、受水槽が多く、配管がこれに次いでいる。

- ・改築・改修あり 36件 (受水槽24件、高置水槽16件、配管21件、電気系統11件)
- ・小修繕のみ 61件 (受水槽22件、高置水槽7件、配管11件、電気系統12件)
- 合 計 97件




図 1-(3)-3 貯水槽の改修ありの割合・改修の場所

④ 過去3年間に発生した貯水槽のトラブルの報告件数 (平均、最大、最小)

報告有りと報告無しがほぼ拮抗する形となっている。報告件数が1件のものがその約半数を占め、3~4件という所も数少ないが見受けられる。

- ・報告無し 117件 (208件中56.3%)
- ・1件報告 54件 (同26.0%)
- ・2件報告 18件 (同 8.7%)

- ・3～4件報告 10件(同 4.8%)
- ・5件報告 4件(同 1.9%)
- 報告有り合計 86件(同 41.3%)




図 1-(3)-4 過去 3 年間に発生した貯水槽のトラブルの報告件数

⑤ トラブルの内容

トラブルの内容では、ボールタップの故障、電極の腐食が最も多く、ポンプの故障、配管の錆、劣化等、受水槽、高置水槽ドレン等のバルブの故障、水質異常（白濁水等）が次いでいる。

ア. ボールタップの故障、電極の腐食	34 件
イ. ポンプの故障	25 件
ウ. 配管の錆、劣化等	25 件
エ. 受水槽、高置水槽ドレン等バルブの故障	23 件
オ. 受水槽、高置水槽マンホールパッキン、蓋の劣化	15 件
カ. 水質異常（白濁水等）	10 件
キ. 受水槽、高置水槽のボルトの錆、パッキン劣化	7 件
ク. 通気管の劣化等	3 件
ケ. ウォーターハンマー音	3 件
コ. 配電盤の劣化	3 件
サ. 受水槽パネルの劣化	2 件
シ. 高置水槽点検梯子の破損	1 件
ス. 他工事による配管破損	1 件
合 計	152 件




図 1-(3)-5 トラブルの内容

⑥ トラブルの発生時期（どの時期が多いか）

トラブルの発生時期は、通常の使用時が最も多いが、水槽の清掃時もある。これは、清掃時に発見されということではないかと思われる。

- ・通常の使用時 60 件
- ・水槽の清掃時 22 件
- ・立ち入り検査時 6 件
- ・点検時 3 件
- ・給水開始時 2 件
- ・その他 1 件（他の工事による事故）




図 1-(3)-6 トラブルの発生時期

⑦ トラブルの発生場所

トラブルの発生場所は、配管が最も多く、受水槽がこれに次いでいる。高置水槽は、あまり多くない。このほか、ポンプ、電気系統などが多くなっている。

- ・配管 42 件

- ・受水槽 29 件
- ・高置水槽 11 件
- ・ポンプ 24 件
- ・電気系統 20 件
- ・①水質 受水槽直前の水 3 件
- ②水質 受水槽内部の水 1 件
- ③水質 給水栓における水 6 件




図 1-(3)-7 トラブルの発生場所

⑧ トラブルの原因は何が多いか

トラブルの原因として指摘された事項の内、殆どを占めるのが経年による劣化とされている。そのほか、錆や器具の取り付け不良等が指摘されている。

- ・経年による劣化 57 件 (全数 71 件中 80.3 %)
- ・錆 12 件 (同 16.9 %)
- ・器具取付不良等 9 件 (同 12.7 %)
- ・部品不良 1 件 (同 1.4 %)




図 1-(3)-8 トラブルの原因

⑨ トラブルの対処方法

トラブルの対処方法としては、その7割が部品の交換で対処されており、部品の交換も含めると、約8割となっており、比較的簡易な対処で対応されていることがわかる。

- ・トラブル部品の交換 66件（全数97件中 68.0%）
- ・トラブル部品の調整 11件（同 11.3%）
- ・トラブル箇所の改修工事 8件（同 8.2%）
- ・水回り専門業者との契約 7件（同 7.2%）
- ・定期点検の実施 3件（同 3.1%）
- ・貯水槽清掃会社との契約 2件（同 2.1%）




図 1-(3)-9 トラブルの対処方法

⑩ トラブルの予防方法

トラブルの予防方法としては、定期的な保守・点検が最も多く、約4割を占め、定期的な部品交換もほぼこれに匹敵し、両者を併せると、約8割となる。このほか、定期的な清掃が挙げられており、これも加えると9割を超える数となっている。

- ・定期的な保守・点検 46件（全数109件中 42.2%）
- ・定期的な部品交換 42件（貯水槽本体(35年)の交換提案中1件）
(同 38.5%)
- ・定期的な清掃 10件（同 9.2%）
- ・検査手順のチェック体制を 3件
- ・予防法はない（経年劣化） 2件
- ・上水道から混入する錆、ゴミを防ぐ 3件
- ・警報が出るようにする 1件
- ・年1回の水質検査 2件




図 1-(3)-10 トラブルの予防方法

[クロス集計]

① 設置後年数とトラブル件数

設置年数が進むほどトラブルの発生割合は、増加しているおり、16～25年経過施設では、0～15年経過施設の倍以上のトラブルが発生している。

36年以上経過した施設は、数が少ないので必ずしも明確ではないが、大改修が行われるなどの結果ではないかと思われる。

- ・ 0～15年経過(116施設) 52件 (44.8%)
- ・ 16～25年経過(60施設) 61件 (101.7%)
- ・ 26～35年経過(23施設) 27件 (117.4%)
- ・ 36年以上経過(5施設) 3件 (6.0%)
- ・ 不明(4施設) 1件




図 1-(3)-11 設置後年数とトラブル件数

② 設置後年数とトラブル発生場所

設置五年数とトラブル発生箇所の関連を聞いているが、結果からは、必ずしも明確な数字は出でていない。

・ 0～15 年経過(116 施設)

・配管	7 件
・受水槽	19 件
・高置水槽	3 件
・ポンプ	11 件
・電気系統	10 件
・水質	5 件

・ 16～25 年経過(60 施設)

・配管	13 件
・受水槽	20 件
・高置水槽	4 件
・ポンプ	7 件
・電気系統	6 件
・水質	2 件

・ 26～35 年経過(23 施設)

・配管	19 件
・受水槽	5 件
・高置水槽	5 件
・ポンプ	4 件
・電気系統	4 件
・水質	2 件

・ 36 年以上経過(5 施設)

・配管	2 件
・ポンプ	3 件

・ 不明(4 施設)

・ポンプ	1 件
------	-----




図 1-(3)-12 設置後年数とトラブル発生場所

③ 設置後年数とトラブル発生の内容

設置五年数とトラブルの内容の関連を聞いているが、必ずしも明確な関連を示す数字とはなっていない。

・ 0～15年経過(116施設)

ア. ボールタップの故障、電極の腐食	15 件
イ. ポンプの故障	13 件
ウ. 受水槽、高置水槽ドレン等バルブの故障	10 件
エ. 配管の錆、劣化等	3 件
オ. 受水槽、高置水槽マンホールパッキン、蓋の劣化	4 件
カ. 水質異常（白濁水等）	7 件
キ. 受水槽、高置水槽のボルトの錆、パッキン劣化	2 件
ク. 通気管の劣化等	1 件
ケ. 配電盤の劣化	2 件
コ. 受水槽パネルの劣化	1 件

・ 16～25年経過(60施設)

ア. ボールタップの故障、電極の腐食	14 件
イ. ポンプの故障	6 件
ウ. 受水槽、高置水槽ドレン等バルブの故障	9 件
エ. 配管の錆、劣化等	10 件
オ. 受水槽、高置水槽マンホールパッキン、蓋の劣化	9 件
カ. 水質異常（白濁水等）	1 件
オ. 受水槽、高置水槽のボルトの錆、パッキン劣化	3 件
ク. 通気管の劣化等	2 件

サ. ウォーターハンマー音	2 件
コ. 受水槽パネルの劣化	1 件
 ・ 26~35 年経過(23 施設)	
ア. ボールタップの故障、電極の腐食	5 件
イ. ポンプの故障	2 件
ウ. 受水槽、高置水槽ドレン等バルブの故障	4 件
エ. 配管の錆、劣化等	11 件
オ. 受水槽、高置水槽マンホールパッキン、蓋の劣化	2 件
カ. 水質異常（白濁水等）	2 件
キ. 受水槽、高置水槽のボルトの錆、パッキン劣化	2 件
サ. ウォーターハンマー音	1 件
ケ. 配電盤の劣化	1 件
シ. 高置水槽点検梯子の破損	1 件
ス. 他工事による配管破損	1 件
 ・ 36 年以上経過(5 施設)	
イ. ポンプの故障	3 件
エ. 配管の錆、劣化等	1 件
 ・ 不明(4 施設)	
イ. ポンプの故障	1 件




図 1-(3)-13 設置後年数とトラブル発生の内容