

●オーバーホール担当者	実施状況	施設数	割合
定期的	実施	12	26.1%
不定期	実施	30	65.2%
不明	実施	4	8.7%
合計		46	100.0%

【結果】  
オーバーホールを実施している施設において、ほとんどの施設でメーカーにより実施されていることがわかる。

【考察】  
オーバーホールの業務内容から考えると、ほとんどの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。

#### ●オーバーホール回数

オーバーホール回数	実施状況	施設数	全体に占める割合	(毎回)月/年	月換算
毎回毎	実施	0	0.0%	0	0
ヶ月毎	実施	7	15.2%	54	54
年毎	実施	5	10.9%	6	72
不定期	実施	30	65.2%	合計	126
不明	実施	4	8.7%	平均	10.5ヶ月
合計		46	100.0%		

【結果】  
オーバーホールを定期的に行っている12施設の回答から算出すると、患者モニタ装置は10.5ヶ月ごとに実施されていることがわかる。

【考察】

10.5ヶ月ごとに患者モニタ装置のオーバーホールが行われていることがわかった。  
ただし、この結果が12施設から得られたため問題があるが、オーバーホールの回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当か検討する必要がある。

#### ●オーバーホール実施状況

実施状況	施設数	割合
定期的	12	26.1%
不定期	30	65.2%
不明	4	8.7%
合計	46	100.0%

【結果】

オーバーホールは回答した施設の26.1%で定期的に行われていたが、65.2%は不定期で実施していることがわかる。

【考察】


オーバーホールは回答した施設約1/4で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に応じて不定期で実施していると答えられる。



【結果】  
46.7%の施設で安全管理を担当する責任者がいるが、44.3%の施設では責任者がいないことがわかる。

【考察】  
患者モニタ装置の現状で失たす役割等を考えると、半数弱の施設で責任者がいないことは大きな問題です。すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。

#### ●担当者種類



【結果】  
安全管理を担当する責任者のいる施設において、57.0%の施設で臨床工学技士、について27.1%で看護師、11.2%で医師がそれぞれ責任者になっていることがわかる。

【考察】  
医療現場で唯一の工学の専門家である臨床工学技士が57.0%の施設で責任者になっていることは良いことで、この割合は今後増えるものと考えられる。

#### 設問2: 患者モニタ装置のオーバーホール実施状況



【結果】  
オーバーホールは回答した施設の26.1%で定期的に行われていたが、65.2%は不定期で実施していることがわかる。

【考察】  
オーバーホールはメーにによる耐用期間設定が希望する割合

## a)『望む理由』

記載なし

26

望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめます。

理由	回答数	割合
時代の進歩に合わせた医療を行つため	0	0.0%
機器更新の目安にしたため	46	45.5%
機器の老朽化・劣化・使用期間の目安		
部品の寿命	12	11.9%
安全に使用するため、安全確保のため、事故防止のため	31	30.7%
故障の予測	2	2.0%
その他	10	9.9%
使用目的 様用頻度により差が生じたため		
機器の品質を在庫にするため		
機器の品質管理、維持管理と保証		
はつりした理由なし		
合計	101	100.0%

【結果】  
メーカーによる耐用期間の指定を望む127施設のうち、望む理由の記載のあった101施設の中で、『機器更新の目安を理由に挙げている回答が45.5%を占め、『安全』がそれについて多く、30.7%であった。

## 【考察】

『機器更新の目安』が半数弱を占めていたが、このことは現場で機器更新の際に目安になるものがないことを示している。このように目安がないため、現場の担当者は機器を更新するためには管理者を説得する際に大変苦労しているものとされる。『安全』を理由にした回答が3割と比較的少なかったが、これは患者モニタ装置の故障が即患者の命に関わらないことを反映した結果と思われる。

## 患者モニタの耐用期間指定に関する『望む理由』のアンケート意見を見て記述に示す。

106台がモニタ装置のトラブルが発生している。安心して使用できる期間の明示がほしい。  
24時間稼働する装置だから。  
センターモニターが故障した場合、代用するものが少ないため。  
プリンタのものも機種によって映り映しが悪くなるため。  
メーカーが機器の定期点検やテクニカルサービスを行って正確な耐用年数の推定をしてやべうる上位。  
モニターは機器は使用頻度が高いため定期的に点検をやさいため。  
モニタは機器は頻度にすべての機能をおよく傾向がある。その割には点検をされる事が少ないので、より安全な使用のためにも耐用年数が求められていることがわざれる。  
安全な管理を望むため。  
安全な機器と更新などの目安となる。  
安全な目安であるため。  
安全な目安であるから。  
安全に使える期間の目安となる。  
安全に使える期間を明記してほしい。  
安全性、更新時の目安。  
安全面から考慮すると知っていた方が良い。  
機器が壊れてきて見ていくくなる。  
各部品(CRT, LC-D等)、裏板、付属品の耐用期間を参考にパンチラス実施のため。  
患者室の安全のため。  
機器の更新の目安とするため。

2]ICU・CCU・NICU 2-4: 患者モニタ装置

割合	回答数	理由	いろいろな条件で異なり一概に言はないが、機種の違い、使用頻度、使用回数、使用時間、保守状況、使用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため
9.3%	5	安全な取扱いと顧客が近くならないため	メカニカルが使えないため
16.7%	9	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため
16.7%	9	新品の仕組みに対するいため	新品の仕組みに対するいため
13.0%	7	歯科用機器内に更新いただいたが機器の進歩がめざましい	歯科用機器内に更新いただいたが機器の進歩がめざましい
5.6%	3	その他	その他
1.9%	1	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため
5.6%	3	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため
9.3%	5	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため
3.7%	2	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため
9.3%	5	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため
100.0%	54	合計	合計

四

マークが耐用期間を重視する可能性がある。

マークが耐用年数を指定する最大のマークインをした上で期限を定めかねないため、マークが耐用年数を指定しない場合は定期交換が必要なわけだ。

マークが耐久度ナンスに対して十分な知識がなかった場合、定期交換が求められる。

マークによっては台50万円ほどかかることがあります。マークによって耐用期間を規定されているので定期交換が必要となる。

医学の進歩に伴い、セミナーの講師が耐用年数を定めても、新しい機器のモニターカーが必要となる。

常に求められないと思うので、使用者がモニターカーの責任において決めるべき。

可能な限りの使用したい。

患者様に直説的に問うならないか。

定期検査が毎回事務作業される。

金額が安いから。

現実的には、耐用年数を超えて使わなければならぬのがあり、その際はトライアル先生時マークターが責任を持たなければならない。

故障することにより、耐用年数ははつりてくるため。

故障など他の機器ですぐリマサージ取られので、緊急性が低い。つまり故障頻度が多くなり、使用不可能になつてからでも直さなければいけない。

使用できるものが多數ある。

耐用可能な機器の対応の問題。

耐用時間で差が大きい。

耐用前に責任があり、耐用期間があつても変わらない。

耐用状況によって耐用年数が異なる。

耐用年数が決まる。

耐用年数が長いためかブラン管などの部分部分の故障が多い。機器を交換することで耐用は可能になるのが、耐用期間を定められない計画的な修理をするべきだ。

耐用年数によりガバーナーがある。

耐用年数がどうも明確ではないから、耐用年数は長い。

修理用部品がなく今まで使用したから。

十分耐用に耐える装置であつても、所要などの時に本質ではない所で壊れてしまふことがある。

耐用年数が長いためか劣化しているため。

信頼性及び精度の問題を考慮してする。

新しい機器がどんどんできているから耐用といより、技術 機器が古くなる。

あらかじめアラートが発報しないので、指導して使用不可にならなければなりません。  
また、メカ側が定期点検時に耐用期間を実用期間と誤認している。

12

省議二〇二、九二、

意見の種類	回答数	割合
耐用期間の設定を「短い」、「劣れない」に關注した意見	7	38.9%
耐用期間を決める際の要望	8	44.4%
その他	3	16.7%
合計	18	100.0%

卷之三

患者モニタ装置の耐用期間に関する意見を下記に示す。

東社に対してディスプレーの修理を依頼したこと、ブランク件の耐用年数は5年程度と言われました。劣化、バーツもまた考えて耐用年数を考慮して下さい。

東社にて定期点検はきちんとメーカーに依頼したい。それには病院の用度系の器械に対応する定期点検は専門性もあるが、定期点検はきちんとメーカーにて頂きたい。

定期点検はどの程度あるのかによる。

定期点検を受けただけではなく、予算採得して頂くのがよろしい。

多機能化のため統一した耐用期間を定めらるかが問題。

耐用期間もあるいは定期点検を持つことができるところがいい。

患者側のアフターサービスが必要。

1. 梱長12～15年間にわたり主要部の部品を供給して行く体制を望む。


システムROM等でページングアップができるのであれば、システムとしての耐用期間は延長できるのではないか。部品劣化等に伴う定期点検が受けられる事に定期点検があります。又このアンケートの内容が生じ体

患者モニターは多機能化に伴う耐用年数が異なる事に留意が必要と伺いました。（N様）ヘルスオキシメーター、ECGモニター、full monitor等細分化してほしいのです。

新製品ダイヤモンド同じ部品は使用できるようにして欲しい、それにによってもつと広く運用できる。

◎希望而用期間

希望耐用期間(年)	施設数	割合
1	2	1.3%
2	0	0.0%
3	0	0.0%
4	0	0.0%
5	6	3.8%
6	6	3.8%
7	6	3.8%
8	22	13.8%
9	2	1.3%
10	77	48.4%
11	0	0.0%
12	3	1.9%
13	2	1.3%
14	0	0.0%
15	27	17.0%
16	0	0.0%
17	0	0.0%
18	0	0.0%
19	0	0.0%
20	6	3.8%
21年以上	0	0.0%
合 計	159	100.0%
希望耐用期間の平均(年):		10.4 年



七

回答者の48.4%が10年であったが、17.0%で15年、13.8%で8年の回答があった。全回答を平均した希望耐用期間は10.4年であった。

### 【考察】希望耐用期間の10.4年に

七

患者モニタの回答者数212名のうち18名(8.5%)で決して多くないが、出された意見は、耐用期間を含め、医療機器のことを今後考えていく際に役に立つものと思われる。  
耐用期間のことを「更新時役立つ」、「いついろいろな条件機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用時間、使用頻度等により耐用期間が異なる」、「耐用期間はなく、それでもいい」などがあるった。  
下記にあげる耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。

十一

均した希望耐  
えて

## 2) 故障について

## 【結果】

・購入後年の年数でソーティングしたデータを示す。  
・故障を起こした機器の購入後平均年数は8.4年であった。

## 【考察】

希望耐用期間より故障を起こした機器の購入後平均年数が9年近いが、これは妥当な結果と考える。

## ● 患者モニタ装置による故障

購入後年数	故障内容	考えられる故障	今までに実施した直後内容
1	モニターの画面が消えた。 形状が出てない等多数トラブル有り	すべてのモニターを交換	すべてのモニターを交換
1	画面が出ない	考えられる故障	考えられる故障
1	アーム重量の調整不良	本体部分のオフライン	メーカー点検修理
2	リモコン使用不可	接続部の故障	メーカーが修理。不具合が機能方法と交換方法を考慮して対応
3	ECGの波形が出ない	リード線の断線	実際は接着して構成がモニターを人が触る
4	突然停止	商品の劣化	日常点検
5	突然停止	ハードディスクの故障によるシステムの不具合	トラブル発生時に応じてドライブ
5	感覚登録出来ない、	キーボードとコントロールポートのコミニケーショントラブル	トラブル発生時に応じてドライブ
5	24h体温監視装置ストップ	ファイルシステム障害	トラブル発生時に応じてドライブ
5	CR起動出来ない、	ネットワークユニティーション不良	ネットワークユニティーション不良
5	色がうろこ状の画面表示の	はつきりしない、	はっきりしない、
5	記録できない、	記録動作の劣化	記録動作の劣化
5	突然停止	内部のハードディスクの故障	日常点検
5	動作不良	商品の劣化	メーカーにより点検
5	画面が写らない、	商品の劣化	日常点検
5	突然停止	商品の劣化	日常点検
5	ディスプレ表示不良(同一機種の同時期の故障)	商品のうち化(ブランケット)	定期点検
6	液型、液量が不正確	ブランケットの劣化	故障時点検
6	突然停止	内蔵基板のコンデンサー等を基板に接続するための動作確認、定期的に内部除塵実施	定期的に動作確認、定期的に内部除塵実施
7	血圧測定不可	カuffの劣化	血圧
7	ポンプ異常	ポンプの動作確認	日常点検中に観察
7	24時間中央患者情報記録装置に記載されない、	装置のハードディスクの劣化	メーカーによるハードディスクのリサイクル
7	ディスプレイ画面が暗くなる	ディスプレイ及び画面ケーブルの劣化	メーカーにより交換
7	電池BOX障損	商品の劣化	なし
8	表示不良	ブランケットの劣化	定期点検
8	ディスプレイ不良	商品の劣化	日常点検
8	センターモニターへ送信されない送信モジュールの劣化	商品の劣化	日常点検
8	送信機の故障	送信機の故障	使用前に点検
8	画面がちらつく	商品の劣化	商品交換
9	自動血圧計の	ブランケットの劣化	日常点検中に点見
9	停止	電源ボットの劣化	日常点検
9	リリダムの故障	商品の劣化	商品交換

## ●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

年数×台数	仮年数	購入後年数	割合
150	0.5	1年以内	6.7%
1,462	2	1年以上～3年未満	16.2%
3,024	4	3年以上～5年未満	16.0%
8,366	6.5	5年以上～8年未満	28.5%
5,598	9	8年以上～10年未満	13.8%
8,875	12.5	10年以上～15年未満	15.7%
1,545	15	15年以上	2.3%
29,020			100.0%

## ●参考資料 2) 4-1:定期点検と故障経験の相關

点検実施の有無	施設数	割合
点検を行って故障例の経験	28	31.5%
点検なしで故障例の経験	22	19.3%

## ●参考資料 3) 患者モニタ装置の故障の経験

故障を記した機器の購入後平均年数:	8.4 年
※故障の経験より抽出	

### [3] 臨床検査・生理検査

#### 3-1: 超音波診断装置

##### ●回答者の職種

回答者の職種	施設数	全体に占める割合
医師	8	3.6%
看護師	2	0.9%
臨床検査技師	191	86.1%
放射線技師	9	4.1%
その他	4	1.8%
不明	7	3.2%
合計	221	100.0%

##### 【結果】

回答者の86.4%が臨床検査技師であった。そのほか診療放射線技師が4.1%、医師が3.6%であった。

##### 【考察】

ほとんど回答者が臨床検査技師から得られたが、超音波診断装置が生理検査機器の一つであるため当然の結果と思われる。

##### 設問1：現在使用している超音波診断装置の状況

###### 1) 購入後の年数と台数

購入後年数	施設数	購入台数	割合 (購入台数÷ 施設数)
1年以内	71	114	8.6%
1年以上～3年未満	134	257	19.4%
3年以上～5年未満	120	210	18.1%
5年以上～8年未満	143	348	26.3%
8年以上～10年未満	77	155	11.7%
10年以上～15年未満	84	182	13.7%
15年以上	19	28	2.1%
合計	608	1,324	100.0%

##### 【結果】


購入後の年数においては、いろいろな年数の超音波診断装置が使用され、とくに1年以上8年未満のものが多かった。

購入後8年以上経過したものが全体の27.8%で、10年以上のものは19.9%であった。

##### 【考察】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の超音波診断装置が使用されていることがわかった。  
購入後8年以上経過したものが全体の6.0年であったこととも一致する。  
このことは購入後8年未満の平均年数が6.0年であったことと一致する。

###### 2) 超音波診断装置の使用状況




【結果】  
回答結果から、超音波診断装置がよく使用されている、とくに56.1%では台数の不足をされていることがわかる。

##### 【考察】


超音波診断装置は臨床の現場ではなくはならない機器で、そのことを今回の結果は示している。  
とくに6割弱の施設で台数不足がみられ、現場での需要が大きいことを示している。

###### 3) 日常点検



【結果】  
69.7%は日常点検を行っているが、29.4%は日常点検を実施していないことがわかる。  
【考察】  
超音波診断装置の臨床の現場で見た目役割を考えると、29.4%の施設で日常点検が実施されていないことは問題で、すべての施設で行われることが望まれる。

###### ●日常点検担当者



【結果】  
日常点検を実施している施設において、76.0%の施設で臨床検査技師、10.2%の施設で医師がそれぞれ担当していることがわかる。  
【考察】  
超音波診断装置が生理検査機器であるため、8割弱の施設で臨床検査技師が担当しているとの今回の結果は妥当なものと思われる。

## ●日常点検点検回数




**【結果】**  
日常点検を実施している154施設のうち、使用前後両回答があつたのが48.7%で、残りが時々または不明であった。

## 【考観】

使用前の日常点検は必須であるが、今回の結果では48.7%しか実施されていない、超音波診断装置の安全使用を講評する上でもすべての施設で使用前後に実施されることが望まれる。

## 4) 定期点検



## 【結果】

定期点検は44.8%で実施しているが、46.2%が実施していないことがわかる。

## 【考観】

約半数の施設で定期点検が行われていないことがわかったが、このことは臨床現場での超音波診断装置の果す役割を考えると、検討しなければならない点で、すべての施設で定期点検が実施される必要があると思われる。

## 5) 定期点検担当者



## 【結果】

オーバーホールは28.5%の施設で実施され、64.7%の施設では実施していないことがある。

## 【考観】

定期点検を実施している施設において、メーカーは52.2%の施設で、また臨床検査技師が41.2%でそれぞれ担当していることがある。

## 【考観】

超音波診断装置の信頼性維持のためにも定期的に実施されることが望まれる。

## ●定期点検点検回数


点検回数	施設数	全体に占める割合	合計 (施設/月/年)	月換算
時間毎	75	48.7%	0	0.0%
ヶ月毎	58	37.7%	29	29.3%
年毎	21	13.6%	2	2.0%
不定期	20	10.0%	20	24
不明	48	48.5%	48	145
合計	99	100.0%	100	4.7ヶ月

**【結果】**  
定期点検を行っている31施設の回答から算出すると、超音波診断装置は4.7ヶ月ごとに定期点検を行っていることわかる。

## 【考観】

4.7ヶ月ごとに超音波診断装置の定期点検が行われていることがわかったが、定期点検の回数は、機種、使用方法、日々の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

## ●定期点検実施状況




## 【結果】

定期点検を定期的に行っていると回答した99施設のうち、31.3%で定期的に行われていたが、残りは不定期の実施及び不明であった。

## 【考観】

定期点検というものは定期的に実行するが、7割弱の施設で定期的に行っていないことは問題で、超音波診断装置の信頼性、安全性維持のためにも定期的に実施されることが望まれる。

## 5) オーバーホール



## 【結果】

オーバーホールは28.5%の施設で実施され、64.7%の施設では実施していないことがある。

## 【考観】

超音波診断装置の信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが7割強の施設で行われてないことは大きな問題で、すべての施設で実施されることが望まれる。

現時点では、メーカーによる定期点検の施設が臨床検査技術による施設よりやや多いようである。

## ●オーバーホール担当者

担当者	施設数 (複数回答)	全体に占める 割合
メーカー	49	84.6%
その他	1	1.7%
不明	8	13.8%
合計	58	100.0%

## 【結果】

オーバーホールを実施している施設において、84.5%の施設でメーカーにより行われていることがわかった。  
【考察】  
オーバーホールの業務内容から考えると、ほとんどの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。

## ●オーバーホール回数

オーバーホール回数	施設数	全体に占める 割合	月換算 (時間/月/年)	合計
時間毎	0	0.0%	0	0
ヶ月毎	8	14.0%	52	52
年毎	6	10.5%	6	72
不定期	34	59.6%	合計	124
不明	9	15.8%	平均	8.9ヶ月
合計	57	100.0%		

## 【結果】

オーバーホールを定期的に実施する14施設の回答から算出すると、超音波診断装置は8.9ヶ月ごとに実施されていることがわかった。

【考察】  
8.9ヶ月ごとに超音波診断装置のオーバーホールの回数が行われていることがわかった。回答数が14施設と少ないため問題があるが、オーバーホールは機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討が必要がある。

## ●オーバーホール実施状況

実施状況	施設数	割合
定期的	14	24.6%
不定期	34	59.6%
不明	9	15.8%
合計	57	100.0%

## 【結果】

オーバーホールを実施していると回答した57施設のうち、24.6%で定期的に行われていたが、残りは不定期の実施及び不明であった。

【考察】  
オーバーホールは回答した施設の1/4の施設で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に応じて不定期で実施していると考えられる。

## 6) 安全管理を担当する責任者の有無




## 【結果】

43.9%の施設で安全管理を担当する責任者がいるが、48.4%の施設では責任者がいないことがわかった。  
【考観】

超音波診断装置の実情で果たすべき役割等を考えると、半数弱の施設で責任者がいないことは大きな問題で、すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。

## ●担当者階級



## 【結果】


安全管理を担当する責任者のいる施設において、77.0%の施設で臨床検査技師、ついで9.0%で医師、8.0%で診療放射線技師がそれ責任者になっていることがわかった。

## 【考観】

超音波診断装置が生理検査機器であるため、今回の結果は妥当なものと思われる。

## 設問2: 超音波診断装置の耐用期間に関する設問

## 1) 超音波診断装置の耐用期間



## 【結果】

70.1%の回答者が耐用期間の指定を望んでいることがわかった。



### [3]臨床検査・生理検査 3-1:超音波診断装置

b)『望まない理由』 記載なし 0

理由		回答数	割合
いろいろな条件で異なり、体験では不可能のため	機種の違い、使用頻度、使用回数、使用時間、保守状況	27	49.1%
使用期間が短縮され、使用可能な機器の効率が達しくなるため	メーカが設定する期間が短くなるため	1	1.8%
安全な限り使いたいため	商品で簡単に購入できないため	4	7.3%
第三者機関(使用者)による公正な評価で決める必要があるため	第3者機関(使用者)による公正な評価で決める必要がないため	3	5.5%
ソフトウェアのバージョンアップを行えば問題ないため	ソフトウェアのバージョンアップを行えば問題ないため	4	7.3%
定期点検等で使用者の判断で対応ができるため	定期点検等で使用者の判断で対応できるため	1	1.8%
部品の供給で対応したいため	部品の供給で対応したいため	4	7.3%
専用規格内に更新したいため(機器の進歩がめざましい)	専用規格内に更新したいため(機器の進歩がめざましい)	4	7.3%
その他	その他	55	100.0%
合計			

【結果】  
メーカーによる耐用期間の指定を望まない55施設の中で、『いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため』と答えたものが一番多く、49.1%であった。そのほかには、『安全な限り使いたいため』、『第三者機関(使用者)による公正な評価で決める必要があるため』、『定期点検等で使用者の判断で対応できるため』、『耐用期間内に更新したいが(機器の進歩がめざまい)年見があつた』。

「いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため」の回答が一番多かったが、機器は使い方、面倒の見方により耐用期間が変わるものだ。このように意見が出たものと考えられ、「定期点検等で使用者の

超音波診断装置の耐用期間について、「量まない理由」のアンケートを見下記に示す。

なるべくメーカー側は良い面、品質供給等を行って欲しい。  
ページジョブアップで頼む。いい。

はい、現状では他社が有利ですね。機種により異なります。  
メーカーの指定にあらず、此川さんが決める。

メーカーが言われる通り耐用年数はまだ使用できるから。  
ユーチューバーの判断で考える。

各施設又は機関で耐用年数は変わらざり、  
所用目的によって風呂なるが、  
機器の稼働状況により異なれど、一緒に廃棄料を出す事は望まない。  
機器の発送がめざましく、期間を定めてしまと期間が来ないと更新がしにくくなる。  
機器個別の寿命があるから。

古くても使用したいた様があり、画像のいい環境によっては長く使用したい。反対に短時間でも画像が悪ければ直ぐにでも換えたい。  
古くから結構は緊急時やとりあえずの検査時に使用。  
古くから結構は緊急時やとりあえずの検査時に使用。  
古くから結構は緊急時やとりあえずの検査時に使用。  
古くから結構は緊急時やとりあえずの検査時に使用。  
古くから結構は緊急時やとりあえずの検査時に使用。

更新の日々にぶらかされ、毎日忙しいにぎやかな毎日となり。高齢者ならぬ、施設や病院の頻度が異なるため、一年は内閣を攻撃する割合が約5割とされています(特に大学や研究所所属の場合)。

使用費としてどの位の費用があるかが大切な点です。  
費用が、施設の安全性の面に影響するからです。  
費用の換算の手順などを教えてください。  
次のメーカー機種を考えてお時間がかかるついで、  
次の機器更新料金を教えてください。  
次回購入する時期の日安を教えてください。

体動作は完全性障害のたり。  
新しい機器購入への目安になる。  
新しい機器が注目を浴びる。  
新機種の変更ができる。  
新機種を導入する条件に出来る。

新機種導入の目安になるから。  
新機種への目安として。  
診断能力の向上をきたすため。  
性能維持を更新判断の目安にする。  
性能、購入費用の両面が出来る。  
料金維持性と新機種導入の選択問題。  
料金の比較に例えて説明するのはマークでいいが、当然耐用年数もマークにしかつからないがいい。

装着部の劣化の程度や更新する時期の目安となるが、  
特徴はよく知る側の客觀的な判断には必要とせらから。  
装置を交換する時の目安となるが、  
装置を长期使用して放置した場合の初期を示せば更に良い。  
装置購入時の買付料金の10%前後。  
専用取扱店は機器更新のお問い合わせください。  
専用取扱店を指定してもらつた方が、次の機器への買い替えがスムーズに行えると思わから。  
専用取扱店を指定する事で、担当者が既存や新テナントの日付(期限切れの方)を切り替ふので、

剛川剛節を設定する手で、導入期間が決まつていれば、一つの機器を使用する日安となる。  
剛川剛節を超えて使う手はないけれどして、刚川剛節が使われるべき交換、購入するか検討日目とする。  
刚川剛節以降、修理しながら利用していくか交換、購入するか検討日目とする。  
刚川剛節の劣化が避けられないため。  
粗大荷重載荷の時も大切な画像分解能の保たれが問題に付けるには、メガの専門的知識と技術が必要である。  
長時間使用していて突然故障してしまうという現象ので。

貢い、皆さんの日安♪♪♪申頃しやさい。  
貢い、皆さんの日安になら。  
貢い、皆さんの日安になら。  
貢い、皆さんは時期が予想できる。  
貢い、皆さんは時期の参考にしたい。  
貢い、皆さんは時期の参考にしたい。  
貢い、皆さんは時期の参考にしたい。  
貢い、皆さんは時期の参考にしたい。

新規開拓への取組を山口県が行なう場合、品目別に新規開拓の実績が分かる。

現在開拓範囲内で移動にてもすくやかに対応できる。  
法を新規採用など実際の耐用年数は必ずしも一致しないと思う。機種によつても異なると思います。  
運転が必ずしも性能としては最高耐久度がある。  
本体とモード切替で設定して欲しい。  
目安として後続用に替えるのが理想的ができる。

耐用期間という時間的要素も重要ですが、その他実際使用する頻度がどうなるのか、またその機器を固定化して使用するか、ポータブルとして可動的に使用するかでは、使い方で機器の耐用期間がかなり変動するのではないかと考えます。
耐用期間は、使用頻度、既設状況等種々の要因によって変動すると思いますので、耐用期間の設定は必要と思う。しかし、耐用期間が設定されると、より多くの機器の購入に不具合が生じてしまうのではないかと感じる。
耐用期間はメーカー側が一年保証期間、通常の使用で何年と設定していくのが望ましいと思う。特にプローブの劣化が問題となるが、毎日のメンテナンスでかなり問題は変わる。
耐用期間は検査件数によって変わるので、本数の日安を設定してほしい、
探触子の耐用期間についてはどう考えれば良いのか？超音波診断装置の場合、付属する機器の耐用期間が短期間で交換の回数が多い、
超音波診断装置として、腹部用、心臓用どちらが、一般的な心臓用において耐用期間が短くなります。使用頻度に間に合わせず、といったこともあればいいと思う。
超音波診断装置の進歩はめざましく、新しい機能や検査法ではからかわかった事、出来なかつた事、技術で生まれた出来たりする。当然日常診療、診断にも役立つわけで検査件数運用を考えた上で購入の時期、装置等を購入していただきたい。
超音波診断装置は耐用期間(年数)より、使用時間の方が周波数の違いや設定条件が重要であると思う。
年齢のみではなく、使用頻度、使用状況でも変わることが加算して欲しい。
当院では最高に使用した機種は16年経過しました。しかしエコーの機械は、10年が限度ではないかと思います。
今までが故障しなくて、お買い得です。古くなるので常に故障していないから使えるという判断をして良いのかどうか。
超音波診断装置の内部チェックはユーザーではなく無理。プローブやケーブルのチェックは毎日行っているが画像は年々劣化する。装置のメモリはメーカーに頼らざるを得ない。装置も高価であるが、修理代も高価があるので、買い替えの時期は遅い。オーバーホールはコストが問題。
年々性能の良い機種が出て来るのに、機器の性能は依然と古いままでは耐用期間が意味が悪くなってしまう。
耐用期間が過ぎても更新が困難なため、機器の性能が古く、販売上不可とされる。又、修理代も高いが修理料金が他の機器よりも高いと感じるところもある。
医療のダメサイクルが悪いため、それに対応した機器を選択する必要がある。耐用期間があまり長い先進医療を望むくなる。
新しい機能が追加されたり、IT化が進む現状では、医師情報の意味だけではなく、比較的短期間で交換が必要な場合が多い。そのため、耐用期間があまり長い場合、部品が無い等が起こり得るところもある。
耐用期間が長くなると從来の機能がどうしても劣るようにならざるを得ないので、耐用期間によって劣化の速さが異なるので使用者が判断するしかないと思います。
5~6年を超えると、ダッシュ部分の故障率は高い。本院では、装置の移動があるかないが、移動が多いとコネクタ一部の故障頻度が上がる。
パソコンと同じで技術革新による性能向上がめざましい。より高性能な機器で正確な診断を下すことが患者の利益となる。
5年程度のリースが望ましい。
プローブ、モニターは耐用期間を表示した方が良い。技術の進歩が早いため、すぐ新技术に対応できなくなるのが現状では…。
検査機器及び新機種の開発を始めた場合、5~6年が妥当と思う。
現在の技術進歩から考えると下記の年数が一区切りと考える。
診断洗浄液の深触子は耐用頻度も同じだと想いますが、耐用年数の指定は困難なのでしょうか、
製造自体の耐用は確立しているが、装置の一部となる深触子が消耗品として扱われます。消耗品としては100万から160万などの高額なので、耐用年数を算出するのも難しいと思います。
耐用期間の場合は、長期にわたり使用していると画質が低下するように思う。突然、プローブも劣化するのですが、全般的に画質が格段によろしく思う。
プローブの耐用年数はわからないといいます。
耐用期間外にもプローブの耐用年数が知りたい、
器具の供給本体のみならずプローブの耐用期間を明確にしその期間を過ぎたら更新すべきである。(プローブは2年程度で劣化し、使用に耐えなくなる)
メーカーの判断で耐用期間は決定できるでしょうか。
上記にも回答しているが、高額のため購入は簡単ではなく、現職の保守、メンテナンスにて耐用年数を超える事が多く、メーカーの指定する耐用期間にも疑問があり、現職使用的平均年数が従来の耐用期間であり、逆に耐用期間の長い機器を選択したい。
上記の理由により、耐用期間を6~7年とすることを望むが、実際にには機器の更新がスマーズではない。修理保証期間は長いとする必要がある。
上記にも回答しているが、高額のため購入は簡単ではなく、現職の保守、メンテナンスにて耐用年数を超える事が多く、メーカーの指定する耐用期間にも疑問があり、現職使用的平均年数が従来の耐用期間であり、逆に耐用期間の長い機器を選択したい。
耐用期間は耐用年数によって決まるが、外装はキャビネット等が老朽化している場合もあるため、本体及び部品等すべての耐用年数が必要となる。
耐用期間を設定する事に有用性があると想われる。
耐用期間を決める際の要領
その他
合計

## ② 耐用期間についてのご意見

意見の種類	回答数	割合
耐用期間の設定を望む」「望まない」に回答した意見	34	55.7%
耐用期間を決める際の要領	5	8.2%
その他	61	100.0%
合計		

## 【結果】

超音波診断装置の耐用期間に関する意見を下記に示す。

耐用期間を設定する事に有用性があると想われる。新しい技術や現機器に比べて若く画像が鮮明な機器が開発された時に更新を考えます。

耐用期間を3年で切り替えていい。

耐用期間を2年で切り替えていい。

耐用期間を3年で切り替えていい。

メーカーは常に機械に関する不都合をユーザーに聞きますが、それが製造の耐用期間を延ばせる努力として欲しい。  
製造本体よりプローブかビデオ、リモコン等の周辺機器がよく故障する。時々バージョンアップが必要になる。  
同メーカーにおいて、バージョンアップの機能があれほどよい。  
プローブの劣化が早いので、経年劣化診断装置の耐用期間をどのように考えたら良いのが分かりません。  
耐用期間中は迅速な修理が可能とする。  
分解能のチェックがアームが不安面であればよい。花瓶を入れたときに、常に初期設定で立ち上げれば。  
専門的に構築できる基盤がない。劣化の程度を表示でどのくらい。  
耐用期間上、より多くが生じるデータの扱い。  
耐用期間による耐用期間がかかるが、人体的に用意して欲しい。

【考察】 221名の回答者のうち、61名(27.6%)が耐用期間について意見を述べているが、今後耐用期間を考える際には参考になると考えられる。


耐用期間の設定を「望む」、「望まない」に關係した意見には、「更新時役立つ」、「いろいろな条件（機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用時間、使用頻度等）により耐用期間が異なる」、「10年以上にして欲しい、15年くらいは使える機器、使用者の判断で決めさせて欲しい」、「メーカーが責任を持ってメーテしててくれるはよいが、コストが大きくなる問題があるのである」、「耐用期間の設定を望むが、どうかの設問に悩む—安全性と経済性から考えるとさき」、「耐用期間が決められると期間内に機器を更新することが難しくなる最新の機器の導入ができないくなる」、「耐用期間の設定は必要である」などがあつた。

下記にあげる耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。

耐用期間を決める際の要望として、「部品の保有期間を確実にして欲しい」、「耐用期間を決める時は現場の意見も参考にすべきである」、「メーカーが決めるより短くなると思われるが長くするよう指導して欲しい」、「定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい」、そうすれば耐用期間も長くなる」、「耐用期間を決めた時の功罪を考えて欲しい」、「P.O.などによる部品供給年数を延長して欲しい」、「第三者機関(厚生省、医療機関等)による設定を望む」、「ソフト側をグレードアップすれば耐用期間を延ばすことができる」などがあつた。

閱期用書卷之三

希望耐用期間(年)	施設数	割合
1	0	0.0%
2	0	0.0%
3	4	2.0%
4	1	0.5%
5	53	26.2%
6	28	13.9%
7	30	14.9%
8	29	14.4%
9	5	2.5%
10	19	24.3%
11	0	0.0%
12	1	0.5%
13	0	0.0%
14	0	0.0%
15	1	0.5%
16	0	0.0%
17	0	0.0%
18	0	0.0%
19	0	0.0%
20	1	0.5%
21年以上	0	0.0%
合計	202	100.0%



超音波診断装置の希望耐用期間

【結果】  
回答者の26.2%が5年で、ついで24.3%が10年、14.9%が7年、14.4%が8年、13.9%が6年であった。  
全回答者平均の「参考医療期間」は7.3年であった。

【考察】  
希望耐用期間が5～8年に亘っていることがわかったが、今の超音波診断機器の現状での状況から短い耐用期間が望まれていると考えられる。希望耐用期間の7.3年は税法上の耐用年数とほぼ等しいと考えられる。

## 2) 故障について

【結果】  
・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。  
・故障を起こした機器の購入後の平均年数は6.3年であった。  
【考察】  
希望耐用期間より故障を起こした機器の購入後平均年数が「年短い」が、超音波診断装置が短期間で故障しやすいことを示していると考えられる。

## ●超音波診断装置による故障

項目	故障内容	考案したる故障	今までに実施じた故障検査
1 フレーズ	モモリの表示不足 USG機上の表示 ビームフォーマー基板 ビデオボードが無くなる 基盤の故障	考案したる故障 モモリの表示不足 USG機上の表示 ビームフォーマー基板 ビデオボードが無くなる 基盤の故障	今までに実施じた故障検査 基盤交換 交換 定期点検のみ 定期点検
1 フレンチラー、基盤からの発 煙、表示画面の変色	ブリンクタードヘッドの劣化、基盤のト ラブル、ディスプレイの劣化	考案したる故障 フレンチラー、基盤からの発 煙、表示画面の変色	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 ホラロイド不良	ショッパー基板	考案したる故障 ホラロイド不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 曲面劣化	プローブの因性	考案したる故障 曲面劣化	今までに実施じた故障検査 定期点検
1 角のみだれ	プローブの劣化	考案したる故障 角のみだれ	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 カラーノイズ	プローブの劣化	考案したる故障 カラーノイズ	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 プローブセシナー故障	プローブの断続	考案したる故障 プローブセシナー故障	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 電極スイッチ欠陥	プローブ断続	考案したる故障 電極スイッチ欠陥	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 音像不良	プローブ不良	考案したる故障 音像不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 突然停止	ショート	考案したる故障 突然停止	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 音像の分解能が落ちる	ハンドルロック	考案したる故障 音像の分解能が落ちる	今までに実施じた故障検査 定期点検、患者による点検
2 突然停止	断続	考案したる故障 突然停止	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 モニター画像劣化、ハイチネ系 不良	プローブの劣化	考案したる故障 モニター画像劣化、ハイチネ系 不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 プローブノイズ	プローブの劣化	考案したる故障 プローブノイズ	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 プローブ劣化	使用回数が多い	考案したる故障 プローブ劣化	今までに実施じた故障検査 定期点検
2 画面にノイズ、掃出悪い、 音像のみだれ	プローブの品質、取り扱いの品質	考案したる故障 画面にノイズ、掃出悪い、 音像のみだれ	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 ノキルスピンドルの不良	スイッチ部の不良	考案したる故障 ノキルスピンドルの不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 ビームの劣化	使用後の改善	考案したる故障 ビームの劣化	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 プローブ劣化	メーカーメンテナンス点検	考案したる故障 プローブの接觸不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 フレッシュタンの接觸不良	出されたが直後に手元用 手元用ドクターブル	考案したる故障 フレッシュタンの接觸不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 接觸状況にノイズがある	手元ドクターブル	考案したる故障 接觸状況にノイズがある	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 左側PACが活動しない	VFAタッチ基板	考案したる故障 左側PACが活動しない	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 プローブ故障	保護網	考案したる故障 プローブ故障	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 タップベネス故障	保護網	考案したる故障 タップベネス故障	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 動作できない	不規則	考案したる故障 動作できない	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 断線	プローブの断線	考案したる故障 断線	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 がくくら	プローブ小柱部分のゴムカバー ゴム性質不十分	考案したる故障 がくくら	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 ハネル内スピンドルの入力不良	物の劣化	考案したる故障 ハネル内スピンドルの入力不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 接触動作不良	物の劣化	考案したる故障 接触動作不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 アンケルマーフ動かす 付けらの油漏れ	物の劣化	考案したる故障 アンケルマーフ動かす 付けらの油漏れ	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 カラードラゴン	物の劣化	考案したる故障 カラードラゴン	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 プローブのスキャナ内部の開口 開口からの油漏れ	不明	考案したる故障 プローブのスキャナ内部の開口 開口からの油漏れ	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 多電反応による画面の劣化	プローブの内部装置が現在調査、 調査中	考案したる故障 多電反応による画面の劣化	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 プローブ	日常点検	考案したる故障 プローブ	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 エラー表示での原因不定	ハードディスク故障	考案したる故障 エラー表示での原因不定	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 システムが立ち止まらない	電源ユニット故障	考案したる故障 システムが立ち止まらない	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 システムが立ち止まない、 PC基盤不良	電源ユニット故障	考案したる故障 システムが立ち止まない、 PC基盤不良	今までに実施じた故障検査 定期点検
3 画面のちらつき	画面の断線	考案したる故障 画面のちらつき	今までに実施じた故障検査 定期点検

## [3] 誤検査・生理検査 3-1: 錠音波診断装置

[3] 誤検査・生理検査 3-1: 錠音波診断装置

5	ブランダーのモーター不具合	モーターの劣化	日常点検のみ	
5	機器の停止	基板の壊壊	日常点検のみ	日常点検のみ
5	ブランダー	基板の劣化	日常点検のみ	日常点検のみ
5	スイッチが切り替え不良	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検・業者との連絡点検
5	初期画面に立ち上がりしない	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検・業者との連絡点検
5	画面が見づらい	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検・業者との連絡点検
5	スイッチ不具合	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検のみ
5	カーランドテルバックス	ドライブシステムの劣化	日常・定期点検	日常点検のみ
5	画面が一瞬だけ	プローブの回転装置の故障	日常・定期点検	日常点検のみ
5	ドライブモード不具合	プローブの回転装置の故障	日常・定期点検	日常点検のみ
5	画面が見づける	プローブの回転装置の故障	日常・定期点検	日常点検のみ
5	カーランドテルバックス	ドライブシステムの劣化	日常・定期点検	日常点検のみ
5	画面が見づかない	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検のみ
5	ターンキューがきかない	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検のみ
6	ドライブモードの停止	基盤の劣化	日常点検のみ	日常点検のみ
6	画像の不鮮明	プローブの劣化	日常点検のみ	日常点検・業者との連絡を考へて下さい
6	フレーズスイッチがきかない	部品の劣化	日常点検のみ	日常点検・業者との連絡を考へて下さい
6	画面のサイズ	プローブ検出部が障	プローブ交換	日常点検のみ
6	(CRT)ノイズ	CRTの劣化	故障時対応	日常点検のみ
6	フレーズできず	タッチセーバー部品の劣化	故障時対応	日常点検のみ
6	動作不良	プローブの回転装置の故障(導入)	プローブの回転装置の故障	日常点検
6	6. あるニコニコ声が呼び出せない	スイッチの問題不良	スイッチの問題不良	日常点検
6	画面の劣化	ロードの劣化	スイッチの問題不良	日常点検
6		(1)17.5MHz、リニア型探触子の劣化、(2)2.5MHz、探触子の劣化、(3)ブランダーの底面)不良	日常点検のみ	日常点検
6	日常ブランダーに繋いでいる	部品の劣化	日常点検	日常点検
6	スイッチがきかない	スイッチの問題	日常点検	日常点検
6	ブランダーの接続不良	ブランダーの接続	日常点検	日常点検
6	ビデオによる底面不良	ビデオヘッドの劣化	日常点検	日常点検
6	突然停止	部品の劣化	日常点検	日常点検
6	突然画面が真暗	突然画面が真暗	日常点検	日常点検
6	突然モニタ画面が出なくななる	電源部の不良	日常点検	日常点検
6	異常発熱	部品の劣化	日常点検	日常点検
6	電源スイッチが入らない	部品の劣化	日常点検	日常点検
6	カーランドテルバックスが出る	基盤コネクタ接続不良	日常点検	日常点検
6	ドライブモードの動作が悪い、ドライブモードの交換	ドライブモードの問題	再設定	日常点検
6	画面にノイズが入る	使用回数が多い、	日常点検	日常点検
7	エコーカットラボの水槽交換	操作パネルの不具合	日常点検	日常点検
7	モニタ画面のぶれ及びペネル操作の作動不良	プローブニオキタのゆみなど	日常点検	日常点検
7	突然停止	基盤の劣化	日常点検	日常点検
7	モニタ画面が引れる	フリーズボタンの操作	日常点検	日常点検
7	操作パネルの不良	操作パネルの劣化	日常点検	日常点検
7	画面不良	モニターの裏の換え	日常点検	日常点検
7	突然停止・プローブの断線	基盤の劣化	日常点検	日常点検
7	突然停止・プローブの断線	基盤の劣化	日常点検	日常点検
7	接觸子交換修理	接觸子用による劣化	日常点検	日常点検
7	画面の大画面表示	基盤の劣化	日常点検	日常点検
7	ブランダーパート部分停止	部品の劣化	日常点検	日常点検
7	電源ユニット交換	部品の劣化	日常点検	日常点検
7	ドライバモードの「on」の状態、本体のHDD不具合の可能性大	ハンドディスク交換	日常点検	日常点検
7	モニタ画面がにじんだばやけ	モニタ画面が突然消える	日常点検	日常点検
7	画面不良	電源ライズ不良	日常点検	日常点検
7	カーランド発生	ケーブル内シール漏れ	日常点検	日常点検
7	カーランド発生、コティシングの上が	プローブの劣化	日常点検・定期点検	日常点検
7	カーランドモード「stop」	部品の劣化	日常点検	日常点検
7	モニタ画面がにじんだばやけ	モニタ画面がにじんだばやけ	モニタ画面がにじんだばやけ	モニタ画面がにじんだばやけ
7	見えない	画面がこすれていたり	モニタ画面がこすれていたり	モニタ画面がこすれていたり
7	エコ像出ない	部品の劣化	モニタ画面がこすれていたり	モニタ画面がこすれていたり
7	突然停止	部品の劣化	突然停止	突然停止
7	カーランド放電	部品劣化	日常点検	日常点検

10	画面が消えた 突然停止	ブランク電の異常 部品の劣化	たいした点検はしていない
10	画面が化 モニターブーストの停止	部品の劣化 部品の劣化	定期点検
10	面倒の劣化 モニタ画面消失	部品の劣化 部品の劣化	日常点検
10	モニタ画面が全く映らなくな た	部品の劣化 部品の劣化	定期点検
10	画面が出ない 面倒化	部品の劣化 部品の劣化	定期点検
10	プローブの劣化 本体のカラーノイズの進入	部品の劣化 部品の劣化	定期点検
10	VTRの故障 バッテリーボンスマホらず	部品の劣化 部品の損耗	日常点検の劣化 定期点検
10	電源切れる モニタが壊れた	電源ユニットの劣化 モニターの劣化	日常点検の劣化 定期点検
10	突然停止 モニタのつづき	部品の劣化 モニタの動作不良	6年過がから輪回の修理 定期点検
10	解像度低下 モニタ停止	探触子劣化 部品の劣化	定期点検 定期点検
10	ソリッドホールの動作不良 モニタが突然消える	内蔵バッテリーの劣化 モニタヘビーユーザの跡等の劣化	日常点検、定期点検 日常点検、オーバーホール
10	面倒が見にくく キーが押せない	プローブの劣化 タッチパネルの操作が不良になつ た	保守点検を受けていた 保守点検を受けている
10	突然停止 プローブの液漏	装置の異常が劣化 部品の劣化	保守点検を受けている 日常点検のみ
11	電源入らず 面倒の不良	モニタヘビーユーザの誤操作 部品(プローブ)の劣化	ハザード支援
11	タッチパネル不良 プローブの劣化	劣化 部品の劣化	交換、日常点検のみ
11	プリターオーバー駆入 電源が入らない	部品の劣化 電源部の故障	日常点検のみ
11	モニタ画面、プリター画面 の不一致	部品の劣化	日常点検のみ
12	フードがダメなのが多い、 ドックホール動作不良	部品の劣化 ドックホール動作不良	日常点検のみ
12	カーランターバイス入 キーボード交換	カラーリンターバス入 長期使用による劣化 劣化	日常点検のみ
12	画面不良 アリナー、VTR用脚がない	各部品の劣化 各部品の劣化	交換、日常点検のみ バージョンアップ後点検、日常点検
14	C/W/PWのバックグラウ ンドの無反応	部品の劣化	日常点検のみ
15	キーが一日手が離れた 装置のモニタ色	長期使用による劣化 装置内温度劣化	日常点検のみ
15	画像が出ない(画像が出来たり出 たかった)	部品の劣化(原因未からず)	日常点検のみ
-	キー操作が出来なくなる 画面の中に異常表示	接物不良	?
-	CRTの色不良 システムラーで起動不能	電源部の劣化 電源部の劣化	日常点検
-	面質の低下	特にプローブの劣化のため 基盤の壊れは致命的、コンピュー タへの接続	プローブの交換
-	面質の低下		

## 参考資料

## ●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

年数×台数	仮年数	購入後年数	割合
57	0.5	1年以内	8.6%
514	2	1年以上～3年未満	19.4%
960	4	3年以上～5年未満	18.1%
2,262	6.5	5年以上～8年未満	26.3%
1,395	9	8年以上～10年未満	11.7%
2,275	12.5	10年以上～15年未満	13.7%
420	15	15年以上	2.1%
7,883			100.0%

## ●参考資料 2) 4-1:定期点検と故障経験の相關

点検実施の有無	施設数	割合
点検有りで故障例の既往	57	57.6%
点検なしで故障例の既往	54	52.9%

## ●参考資料 3) 超音波診断装置の故障の経験

故障を起こした機器の購入後平均年数: 6.3 年

※故障経験より抽出

### [3] 臨床検査・生理検査

#### 3-2: 心電計

##### ●回答者の職種

回答者の職種	施設数	全体に占める割合
医師	1	0.4%
看護師	0	0.0%
臨床検査技師	215	95.1%
その他	3	1.3%
不明	7	3.1%
合計	226	100.0%

##### 【結果】

回答者の95.1%が臨床検査技師から得られたが、心電計が生理検査機器の一つであるため当然の結果と思われる。

##### 【考察】

ほとんどの回答者が臨床検査技師から得られたが、心電計が生理検査機器の一つであるため当然の結果と思われる。

設問1：現在使用している心電計の状況

##### 1) 購入後の年数と台数

購入後年数	施設数	購入台数	割合 (購入台数/施設数)
1年以内	48	88	8.2%
1年以上～3年未満	77	162	15.1%
3年以上～5年未満	92	184	17.2%
5年以上～8年未満	115	230	21.5%
8年以上～10年未満	70	126	11.8%
10年以上～15年未満	100	237	22.1%
15年以上	26	44	4.1%
合計	530	1,071	100.0%

##### 2) 購入後平均年数：

##### 3) 購入後年数より抽出

購入後年数	施設数	購入台数	総台数 に占める割合
8年以上	198	407	38.0%
10年以上	128	281	26.2%

##### 【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の心電計が使用され、とくに5年以上8年未満と10年以上15年未満のものが多いことがわかる。なお、購入後の平均年数は6.9年であった。

購入後8年以上経過したものが全体の38.0%で、10年以上のものは26.2%であった。

##### 【考察】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の心電計が使用され、とくに5年以上8年未満と10年以上15年未満のものが多いことがわかる。なお、購入後の平均年数は6.9年であった。

購入後8年以上経過したものが全体の38.0%で、10年以上のものは26.2%であった。

##### 【結果】

日常点検は臨床の現場ではなくてはならない機器で、そのことを今回の結果は示している。とくに4割強の施設で台数不足がみられ、現場での需要が大きいことを示している。

##### 【考察】

心電計が生検検査機器であるため、9割弱の施設で臨床検査技師が担当しているとの今回の結果は妥当なものと思われる。

##### 【結果】

日常点検を実施している施設において、87.1%の施設で臨床検査技師が担当していることがわかる。

##### 【考察】

心電計が生検検査機器であるため、9割弱の施設で臨床検査技師が担当しているとの今回の結果は妥当なものと思われる。

##### 【結果】

心電計の日常点検実施率は90.1%である。

##### 【考察】

心電計の日常点検実施率は90.1%である。

##### 【結果】

心電計の日常点検実施率は90.1%である。

##### 【考察

● 日常点検点検回数		
点検回数	施設数	全体に占める割合
使用前後	79	43.6%
時々	70	38.7%
不明	32	17.7%
合 計	181	100.0%

【結果】  
使用前後と回答があつたのが43.6%で、残りが時々または不明であった。

【考案】  
使用前の日常点検は必須であるが、今回の結果では43.6%しか実施されていない、心電計の安全を使用を維持する上ではすべての施設で使用前後に実施されることが望まれる。

#### 4) 定期点検

点検実施の有無	施設数	全体に占める割合
実施している	83	36.7%
実施していない	121	53.5%
不明	22	9.7%
合 計	226	100.0%

【結果】

定期点検は36.7%で実施しているが、53.5%が実施していないことがわかった。  
約半数の施設で定期点検が行われていないことがわかったが、このことは臨床現場での心電計の果たす役割を考えると問題で、すべての施設で実施されることが望まれる。

#### ● 定期点検担当者

担当者	施設数 (複数回答)	全体に占める割合
医師	1	1.1%
看護師	1	1.1%
臨床検査技師	57	61.3%
メーカー	21	22.6%
その他	2	2.2%
不明	11	11.8%
合 計	93	100.0%

【結果】

定期点検を実施している施設において、臨床検査技師は61.3%の施設で、またメーカーが22.6%でそれぞれ担当していることがわかる。

#### 【考案】

現時点では、臨床検査技師による定期点検の施設がメーカーによる施設より約2.7倍多いようである。

#### ● 定期点検点検回数

点検回数	施設数	全体に占める割合	合計	月換算
時期限	6	7.2%	75	0.1
ヶ月毎	19	22.9%	47	47
年毎	0	0.0%	0	0
不定期	45	54.2%	合 計	47.1
不明	13	15.7%	平均	1.9ヶ月
合 計	83	100.0%		

【結果】

定期点検を行っている25施設の回答から算出すると、心電計は1.9ヶ月ごとに行われていることがわかる。

#### 【考案】

1.9ヶ月ごとに心電計の定期点検が行われていることがわかつたが、定期点検の点検回数は機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当か検討する必要がある。

#### ● 定期点検の実施状況

実施状況	施設数	割合
定期的	25	30.1%
不定期	45	54.2%
不明	13	15.7%
合 計	83	100.0%

【結果】

定期点検を実施していると回答した83施設のうち、30.1%で定期的に行われていたが、残りは不定期の実施及び不明であった。

#### 【考案】

定期点検というのは定期的に行わるものであるが、7割の施設で定期的に行なわれることが望まれる。問題で、心電計の信頼性、安全性維持のためにも定期的に行なわれることが望まれる。

#### 5) オーバーホール


オーバーホール実施の有無	施設数	全体に占める割合
実施している	55	15.5%
実施していない	169	74.8%
不明	22	9.7%
合 計	226	100.0%

【結果】

オーバーホールは15.5%の施設で実施され、74.8%の施設では実施していないことがわかる。


#### 【考案】

心電計の信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが7割強の施設で行われていないことは問題で、すべての施設で実施されることが望まれる。




**【結果】**  
オーバーホールを実施している施設において、ほぼすべての施設でメーカーにより行われているることがわかる。

**[考察]**  
オーバーホールの業務内容から考えると、ほぼすべての施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。




**【結果】**  
オーバーホールを定期的に行っているのはわずか1施設で、そこでは心電計は4ヶ月ごとに実施されていることがわかる。

**[考察]**  
今回の結果ではわずか1施設ものであるため、断定的なことはいえない。オーバーホールの回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、これらのことを考慮してオーバーホールの回数を決める必要があると思われる。




**【結果】**  
オーバーホールを実施していると回答した35施設のうち、2.9%で定期的に行われていたが、ほとんどどの施設が不定期に実施されていることがわかる。

**[考察]**  
オーバーホールは回答した施設の1割弱の施設で定期的に行われていたが、残りは、表の使用状況に応じて不定期で実施していると考えられる。




**【結果】**  
56.6%の施設で安全管理を担当する責任者がいるが、36.7%の施設では責任者がいないことがわかる。

**[考察]**  
心電計の現場で果たす役割等を考えるととき、約4割の施設で責任者がいないことは大きな問題で、すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。



**【結果】**  
安全管理を担当する責任者のいる施設において、92.2%の施設で臨床検査技師が責任者になっていることがわかる。

**[考察]**  
心電計が生理検査機器であるため、今回の結果は妥当なものと思われる。



**【結果】**  
7割弱の回答者がメーカーによる耐用期間の指定を望んでいることがわかる。

a)【望む理由】  
望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。

問 題	山	回答数	割 合
時代の進歩に合わせた医療を行いため	一	0.7%	
機器の老朽化対応、使用期間の日安	83	56.1%	
商品の質保可能期間を明確にするため	12	8.1%	
安全に使用するため、事故防止のため	32	21.6%	
故障の予測	3	2.0%	
メンテナンスの日安となるため	17	11.5%	
その他	148	100.0%	
使用目的、使用頻度により老が生じるため			
法律で義務化してほしいため			
機器の責任所在を明確にするため			
はつきりした理由なし			

## 【結果】

メーカーによる耐用期間の指定を望む152施設のうち、望む理由の記載のあった148施設の中で、耐用期間の設定を望むもののが最も多かった『機器の更新』で、56.1%の回答者に見られた。ついで多いのが、21.6%の回答者があげた『安全のため』であった。

## 【考察】

『機器の更新の目安』を理由にあげた回答が一番多かった。機器は長期間使用すれば老朽化や劣化が起こり、機器の安全性は管理者が定期的に点検する際に用時点で「安全にならぬのがないため、機器の担当者が施設の管理者に対して機器の更新を説明する旨意がある」と思われる。『安全』を理由にした回答は約割合であったが、現職での安全に対する意識が高いたことを示している。

## 心電計の耐用期間指定に関する『望む理由』のアンケート意見を下記に示す。

おおむねその日安にいる。	その機器の精度的な耐用期間を知る必要がある。	データの安全性のため。	データの信頼性の保障のため。	デジタル化されたものがいいため。	トラブルの原因の日安となる。	メーカーが老朽化する前に予め修理するため。	安全に使用できる期間の日安にするため。	安全に運営上あったほうがいい。	安全性、信頼性を確保するため。	安全と更新時の日安として。	安全針。	一日の日安になる。	一日の日安になるので(例:生まれた時の記録の記念)。	一日買えの日安になる。(性能の劣化とは別に耐用年数とは性能の劣化であるが、今の心電計は繋がれる間にほとんど新しいものが作られているため、でくなってしまったといふ印象がある)。	解析内容に疑問を感じることがある。				
機器更新の時期の日安とするから。	機器更新の周期もさることながら、社会的利用単数と直線的に増えていたため。	機器の安全性のため。	機器の更新の日安に用いられた。	機器の更新の理由。	機器更新の周期もさることながら、社会的利用単数と直線的に増えていたため。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安とするため。	機器更新の理由。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安とするため。	機器更新の日安とするため。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。	機器更新の日安となる。
機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。
機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。	機器の更新の日安となる。