

●オーバーホール担当者

| 担当者 | (施設数) | 全体に占める割合 |
|--------|-------|----------|
| メーカー | 68 | 84.0% |
| 滅菌委託業者 | 1 | 1.2% |
| 不明 | 12 | 14.8% |
| 合 計 | 81 | 100.0% |

【結果】

オーバーホールを実施している施設において、84.0%の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

【考察】

オーバーホールの業務内容から考えると、多くの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。

●オーバーホール回数

| オーバーホール回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 合計(時間/月/年) | 月換算 |
|------------|-----|----------|------------|--------|
| 時間併 ヶ月毎 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 年毎 | 13 | 16.0% | 66 | 66 |
| 不定期 | 33 | 40.7% | 33 | 396 |
| 不明 | 28 | 34.6% | 合 計 | 462 |
| 合 計 | 81 | 100.0% | 7.8% | 10.0ヶ月 |

【結果】

オーバーホールを定期的に行っている46施設的回答から算出すると、ガス滅菌器は10.0ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】

10.0ヶ月ごとにガス滅菌器のオーバーホールが行われていることが妥当かどうか検討する必要がある。使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

●オーバーホール実施状況

| 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|------|-----|--------|
| 定期的 | 46 | 56.8% |
| 不定期 | 28 | 34.6% |
| 不明 | 7 | 8.6% |
| 合 計 | 81 | 100.0% |

【結果】

オーバーホールを実施していると回答した81施設のうち、56.8%で定期的に行われていたが、34.6%は不定期で実施されていることがわかる。

【考察】

オーバーホールは定期的に行う施設が56.8%であったが、34.6%の施設では装置の使用状況等に応じて不定期に行われていると考えられる。


6) 安全管理を担当する責任者の有無

【結果】
78.3%の施設で安全管理者が存在するが、9.2%の施設では責任者がいない、ことがわかる。

【考察】

1割弱の施設で責任者がいないことがわかつたが、ガス滅菌器の安全管理を行ったためにもすべての施設で責任者が配属されることが望まれる。

●担当者職種


【結果】
看護師が責任者になつてゐる施設は半数弱で、その他の職種が担当している施設が多い。

【考察】

中央滅菌材料部門が通常、看護師により管理されている施設が多く、事業上は看護師により安全管理が行われていると考えられる。
看護師が責任者になつてゐる施設は半数弱で、その他の職種が担当している施設が多いが、作業主任者がそれそれ責任者になつてゐることがわかる。その他、医療委託業者、医療技術員、ボイラー技士等多くの職種が責任者になつてゐることがわかる。

設問2：ガス滅菌器の耐用期間に関する設問

1) ガス滅菌器の耐用期間

【結果】
72.0%の回答者が耐用期間の指定を望んでいることがわかる。

a)「望む理由」

記載なし

13

| 時代の進歩に合わせた医療を行うため | | | |
|---|-----------------------|-----|--------|
| 機器更新の目安にならため 機器の老朽化劣化、使用期間の!!安 | | | |
| 部品の購入可能期間を明確にするため 部品の寿命 | | | |
| 安全に使用するため、事故防止のため 故障の予測 | | | |
| .jupiterシステムの品質管理、操作管理と係り | 機器の品質管理、操作管理と係り | 40 | 29.4% |
| その他 使用目的、使用頻度によってが生じるため 機器の責任が生じるため | 機器の責任が生じるため | 1 | 0.7% |
| .jupiterシステムの責任が生じるため はつきりした理由なし | .jupiterシステムの責任が生じるため | 74 | 54.4% |
| 合 計 | | 136 | 100.0% |

【結果】

メーカーによる耐用期間の指定を望む149施設のうち、望む理由の記載があつた136施設の中で、「安全」を理由に挙げている回答が54.4%を占め、「安機器更新の目安」がそれについて多く、29.4%あつた。

【考察】

『安全』が半数以上を占めていたが、このことは、現場で『安全』に対する意識が高いことを示している。『機器の更新の目安』を理由にしている回答が約3割あつたが、機器更新の際に機器更新の担当者がいないことを示していく、このような『目安がない』ため、現場の担当者は機器を更新するために管理者を説得する際に大変苦労しているものと考えられる。

ガス滅菌器の耐用期間指定に関する『望む理由』のアンケート意見を下記に示す。

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1年後のオーバーホールでは安心できない。 2種容器あるため点検義務がないのはおかしい。 AC装置など同様、更新時期の判断が難しい。 | EOG(特に)に沿性があるため人への不快を感じるため。 EOGが洗浄された時にどうやく購入しない方がいい。 EOGが(特に)より人への影響を考慮すると耐用期間は決める方がいいと思う。 EOGについての認識に乏しいため、事故が起らなければ対処しておきたい。 | EOGはオーバーホール時の作業者の迷惑。 EOGはオーバーホール時の危険度が人(りく)が大きい EOGは行なうべき行為に時間を要す(2回)ため、設備は大きさで影響を及ぼす。 EOGなど危険度が高いため、以降の名の安全のためにも、ある一定の基準は必要。 | ある程度の耐用期間がかかるし、使い回していくのがいいがある。 オーバーホール時の(1)次になると、長期内(?)と耐用期間の(1)安どくなる。長期が耐用期間の(2)考になる。 |
| オーバーホールと点検の目次がないので、機器の耐用期間を判断する事が難しくなる。 | ガス滅菌器の安全性の観察。 ガス滅菌器の耐用期間を判断するため、メータが点検や不具合修復も入り込むが、前後介在者にて行って欲しい。 | ガス滅菌器の耐用期間がかかるため、(1)は(2)と並んで(3)となる。 | オーバーホール時の(1)次になると、(2)と並んで(3)となる。 |
| オーバーホールと点検の目次がないので、機器の耐用期間を判断する事が難しくなる。 | センサーなどが悪くなっている(1)と(2)が(3)となるため、(3)は(1)と(2)となる。 | ガス滅菌器の耐用期間がかかるため、(1)は(2)と並んで(3)となる。 | オーバーホール時の(1)次になると、(2)と並んで(3)となる。 |
| オーバーホールと点検の目次がないので、機器の耐用期間を判断する事が難しくなる。 | センサーなどが悪くなっている(1)と(2)が(3)となるため、(3)は(1)と(2)となる。 | ガス滅菌器の耐用期間がかかるため、(1)は(2)と並んで(3)となる。 | オーバーホール時の(1)次になると、(2)と並んで(3)となる。 |
| オーバーホールと点検の目次がないので、機器の耐用期間を判断する事が難しくなる。 | センサーなどが悪くなっている(1)と(2)が(3)となるため、(3)は(1)と(2)となる。 | ガス滅菌器の耐用期間がかかるため、(1)は(2)と並んで(3)となる。 | オーバーホール時の(1)次になると、(2)と並んで(3)となる。 |

| |
|---|
| 手前に封筒を捺さざまにできる。 |
| 自分たちでは判断できない時もあるため。 |
| 専門的な見解によると必ずしも被検査者は被検査者による器具の漏れによる危険がある。患者さんへの影響、会員報等の程度などメーカーがよく知っていると思う。 |
| 人体への影響から使用者がかかる場合、人命を失う病院での機器として必要不可欠である。 |
| 専門的な知識、参考意見。 |
| 技術及び付属品の方と医療の質として、又医療不調の非常に高い」として、 |
| 装置内部に精通しているため。 |
| 輸出規則を知りたい。 |
| 輸出規則を知りたい。 |
| 輸出規則中の点の修理、修理を義務化を行つていただけるのであれば望む。 |
| 輸用期限が公合は保証されていると思う。 |
| 輸用期限が公合せられている方が複数する側としては、安全で確実な滅菌が出来たがる。 |
| 輸用期限を公合せられない場合の物などの販賣者が複数いため。 |
| 大體令で4年ですが、10年以上使用してもまだ機能がいい。 |
| 第1種ガスマスク器に関して点検の規定がないため。 |
| 長期間の使用に不安がある。器質の劣化、性能低下など。 |
| 長期間使用することによると器質が劣化、折損が有くなり、そのため滅菌の不具合が発生する危険性がある。・輸出規則が皆たされることはない」といふのが出来る。 |
| 定期点検が実施されない。お詫びにてあるため。 |
| 突然故障し、緊急の文附。 |
| 年数が経過すると輸出中の品質による作業が心配されたため。 |
| 買い物の日々。 |
| 輸品購入時の書きじぶん。 |
| 社令に従って操作法を熟知しているので使用感としては安心。 |
| 滅菌に対する安全管理を気にされるが、装置の交換時期を予めやさしく思います。 |
| 滅菌の仕組を買ってこないが、滅菌器化によるガス漏れを防ぐため。 |
| 滅菌器が一回いかなく、改修すると安値に支障を引きながら。 |
| 滅菌器が輸出規則によっては運転するのに約3ヶ月の期間がかかるから。 |
| 滅菌器の最新版の販売になる。 |
| 滅菌装置のつとして。 |
| 滅菌不良を防ぐため。何がガスなどで人体に危険なため。 |
| 滅菌保証のため。 |
| 滅菌保証のため。 |
| 滅菌保証が最も安全な保障を適用したい。 |
| 目安。 |
| 日安があれば購入した方がよい。…… |
| 日安が必要。 |
| 日安したい。 |
| 日安となるため。 |
| 何がガスを扱う關係上機器の老朽化等、問題點から生じるものか不安である。 |
| 何がガスを使用しているので、人が使うことが必要と思われます。 |
| 子童が無事中で、理由付けが必要であるから。 |
| 子育化します。 |
| 子育化など。 |
| 劣化と更新時期の目安。 |
| 劣化の兆候が頻回に出見するよにならでは故障修理を含めた出張が発生する。 |
| 老朽化と共に、故障が頻回となる。性能も悪くなる。 |
| 老朽化は危険、ガス漏れによる人への影響あり。 |

b)『望まない理由』 記載なし 10

望まない理由を見を集約し、以下にまとめる。

| 別 | 出 | 回答数 | 割合 |
|--|----|--------|----|
| いろいろな条件で見なり一律設定は不可能のため 機器の選択、使用回数、使用回数、使用時間、保管状況 | 11 | 42.3% | |
| 使用期間が開設され、使用可能機器の販売が難しくなるため メーカーが設定する期間が短くなるため | 1 | 3.8% | |
| 安全な限り使用したいため 高価で購入に購入できなければ | 2 | 7.7% | |
| 第三者機器は付属料金による公正正直が想定で決める必要があるため 第三種機器は付属料金による公正正直が想定で決める必要があるため | 1 | 3.8% | |
| 現状で間違ないため 定期点検等で販売者の判断で対応できるため | 3 | 11.5% | |
| 部品の供給で対応したため その他 | 4 | 15.4% | |
| 合計 | 26 | 100.0% | |

[結果]
 メーカによる耐用期間指定を望まない36施設のうち、望まない理由の記載があつた26施設の中では、いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のためと答えたもののが一番多く、42.3%であった。
 その次に多いのが11.5%が「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」であった。

c)『考察』

「いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため」の回答が一番多かったが、機器は使い方面倒の見方により耐用期間が変わるために、このような意見が出たものと考えられ、「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」との意見とも一致する。

ガスマスク器の耐用期間指定に関する「望まない理由」のアンケート意見を下記に示す。

| |
|---|
| オートクーポンの運動も遅って日用品の運んであれば長い間保管する。 |
| メーカーではなく、安全性、信頼性の尺度として必要。 |
| メーカーが想定しているのと端数での耐用期間が異なることを要する。 |
| 運用方法が違うため、一律ではない」とメンテナンスなど総合判断が必要。 |
| 機器回路を繋ぐ工夫が必要と思う。 |
| 各機器により耐用限度、条件が異なるため。 |
| 機種、使用頻度、保管場所により状況が変わってくるから。 |
| 高価なため、交換時期が決めていく。 |
| 使用可能な機器との比較。 |
| 使用回数によって耐用期間が違う。 |
| 使用頻度などメンテナンス状況によっては耐用年数は一定でないと思う。 |
| 耐用頻度によっても決つてみると思うので。 |
| 耐用期間の違いによって劣化の程度は違うので、適切な判断をしてほしい。 |
| 耐用頻度の違い、耐用期間の違い。 |
| 耐用頻度及び機種、装置の構造、メンテナンス状況により変化するものもあると見えます。 |
| 修理可能となる場合は使用できるまで使用する。 |
| 修理不能となると修理せざついただし20年以上は修理工場が困ると思うので。 |
| 耐用期間の意味を理解すれば、耐用期間は耐用年数ではなくはあります。 |
| 取り扱いが決まります。 |
| 日用品は基本的に耐用年数で販売される。 |
| 毎年業者による定期点検を行つて販売を行つています。 |

d)『耐用期間についてのご意見』

| 耐用期間の設定を【駄目】【望まない】に選択した意見 | 耐用期間の種類 | 意見の種類 | 回答数 | 割合 |
|---------------------------|---------|-------|-----|--------|
| 耐用期間を決める際の要質 | 耐用期間 | 耐用期間 | 9 | 42.3% |
| 耐用期間を決める際の要質 | 耐用期間 | 耐用期間 | 16 | 48.4% |
| その他 | その他 | その他 | 8 | 24.2% |
| 合計 | 合計 | 合計 | 33 | 100.0% |

【結果】

ガス滅菌器の耐用期間に関する意見を下記に示す。

安全機能等を考慮した更新が必要となります。環境基準が厳しくなる事へ、その時代のニーズに相応の補助となる対応ができるようにならなければなりません。

耐用回数で質問。

耐用期間の設定があると良いです。

耐用年数(10年)については、高齢化機械でも解説期間を設けて、自安にすべきだと思います。

滅菌器の耐用回数によっても耐用期間が異なると思われます。

耐用期間で古い耐用期間では問題があるが使用年数が近くになると他のですが耐用期間が短くなると思つてます。

耐用期間が超過しても、税理院に子育て支援が受けられないので、滅菌器が常にできることを想つてます。

高機能滅菌器ですが、臭虫の健診管理や環境の為にも、耐用期間を定めて良いと思われます。

作業者の安全を考えた耐用期間を望む。

各部品の交換用部品があるといいに耐用期間がでなくなりますので、各メーカーの方にはそのようにリストをユーチューバーに販売して欲しいと感じています。

メーカー側に責任をもつて決めてもらいたい。

耐用年数、数回化の推進。

滅菌器の耐用期間は好んで知識のある者にしか判断出来ないのではないか。機器もそうであるが、椎骨等の付属部分の老朽化も気になる。

滅菌性能の点から、使用する者への影響が問われる。ガス滅菌器は機器の性能劣化の評価方法を明確にまた、公にすると必要があると思う。他の滅菌器と同一視はできない。

耐用期間の設定はメーカーの指定と共に、ユーザー側の判断も加味する。ユーザー側では定期点検を行うと共に、該当部品の補修部品を随時山積するに至るところも必要な事ではないでしょうか。

実際には耐用できるが、耐用期間は原則として何年かとあります。金自体には問題なく付底品のシルバーナンバーによつてはかなり違うので、どうぞご参考ください。

メンテナンスを半年位に回してほしいと思います。定期的メンテナンス費用と、修理費用と、10年毎の更新の機械の価格はどうやらか高くなるかも算出してほしいと思います。

大切な部品が何年位で更新が必要かを教えてほしい。

耐用期間は滅菌品質保証の一つでもあるので、メーカーとで耐用期間を確認してほしい。又、メンテナンスについても必要な事を購入見慣に於け、併問通しての修理費などを出してほしい。

耐用期間より定期メンテナンスを義務付けた方が良いのでは

大切な部品の劣化と生産をみて決める。

日常あるいはメーカー点検が実施されている非工業用を含めて耐用期間を決めて欲しい。

日常点検、定期点検、法定点検、メンテナンスの充実を図り、事故なく川来る様努力したいと思いま

す。

本体以外の部品、蒸気、水、EOGガス等の保管等のオーバーホールを実施する事で、定期的使用が可能だと思

る。

ガス滅菌器はオートクレーブが出来ないものに対して行っているが、ガスによって発ガン性があるという久点もある。滅菌

処理を可能とする滅菌器を望みたい。1台で安全な

ガス滅菌がなく安全に使用出来ることを本件にしてほしい。

どちらともいえない、

バンキン等の使用時間はつきりしてもらいたい。当院ではバンキンのほとんどが原因

はバッキンの劣化により発生する事が多い。

空気外気の清浄基準、空気。

現在東京慈恵会医科大学附属病院、ガス滅菌器の普及、万一年の場合は滅菌マスクの性能検査、滅菌装置、滅菌装置等があ

れはいいと想います。

消耗品原・バッキンなどが高いです。

【考察】

207名の回答者のうち、33名(15.9%)が意見を述べているが、これらの意見は今後耐用期間を考える際に立つと思われる。

耐用期間の設定を「望む」、「望まない」に関係した意見には、「更新役立つ」「いろいろな条件(機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用時間、使用頻度等)により耐用期間が異なる」。

耐用期間が決められても予算措置がなければ購入できません。耐用期間の設定は必要である」などがあった。


下記にあげる耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。

耐用期間を決める際の要望として、『部品の保有期間を確実にして欲しい』、『耐用期間を決めた根拠(データ)を示して欲しい』、『メーカーが決めてるが長くなると思われるが長くするよう指導して欲しい』、『定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい』、『うすれば耐用期間も長くなる』などがあつた。

③ 希望耐用期間

| 希望耐用期間(年) | 施設数 | 割合 |
|-----------|-----|--------|
| 1 | 1 | 0.7% |
| 2 | 0 | 0.0% |
| 3 | 0 | 0.0% |
| 4 | 3 | 2.0% |
| 5 | 12 | 8.2% |
| 6 | 3 | 2.0% |
| 7 | 5 | 3.4% |
| 8 | 5 | 3.4% |
| 9 | 2 | 1.4% |
| 10 | 71 | 52.4% |
| 11 | 2 | 1.4% |
| 12 | 4 | 2.7% |
| 13 | 4 | 2.7% |
| 14 | 0 | 0.0% |
| 15 | 17 | 11.6% |
| 16 | 0 | 0.0% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 0 | 0.0% |
| 19 | 0 | 0.0% |
| 20 | 11 | 7.5% |
| 21年以上 | 1 | 0.7% |
| 合計 | 147 | 100.0% |

■ガス滅菌器の希望耐用期間



【結果】

回答者の52.4%が10年であったが、11.6%で15年、8.2%で20年、7.5%で20年の回答がそれぞれあつた。

【考察】
希望耐用期間の10.7年は現法上の耐用年数よりも長いが、最近の機器の構造、性能等から考えて妥当な期間と思われる。

2) 故障について

【結果】

・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
・故障を起こした機器の購入後平均年数が短いが、ガス滅菌器が短期間で故障を

起こやすいことを示していると考えられる。

●ガス滅菌器による故障

| 購入後年数 | 故障内容 | 考え方られる故障 | 今までに実施した点検内容 |
|-------|---------------|---|--------------------|
| 1 | 突然停止 | 温度スイッチセンサー断線 | 定期点検、日常点検 |
| 1 | 突然停止 | 電源装置の切り替わり部(バッキンガム装置) | 定期点検、日常点検 |
| 1 | 突然起動により水漏れ | 不具合 | 定期点検、日常点検 |
| 1 | 異常気温 | 配管接続修正 | 配管接続修正 |
| 1 | 臭い | 配管接続修正、バッキンガム化 | 配管接続修正 |
| 2 | 異常異常 | 不明 | 全体のパンチナシス、日常点検 |
| 2 | 扉の変色 | 扉交換(グラスファイバーの為) | 定期点検、日常点検 |
| 2 | ガーリッシュールの壊れ | シークレットの変更、交換 | 定期点検、日常点検 |
| 2 | 扉強行開け15分を超過表示 | 窓ガラス交換(外観) | 窓ガラス交換 |
| 2 | 異常高圧、高音 | エアレーション中止の表示 | エアレーション中止 |
| 2 | 水漏れ | 扉の劣化 | 扉の劣化 |
| 2 | 異常高圧 | 扉のスライチ交換 | 扉のスライチ交換 |
| 2 | 異常高圧 | バッキンガム漏れ | バッキンガム漏れ |
| 3 | 突然停止 | 扉の劣化 | 日常点検のみ |
| 3 | 機圧行程中にエラー | エーコンプレッサー純正のもじれ | エーコンプレッサー、純正のみ |
| 3 | ガスの注入異常 | ドアの遮蔽部分のゆるみ | ドアの遮蔽部分のゆるみ |
| 3 | 突然起動により水漏れ | モータ異常 | モータ分解 |
| 3 | スイング | 扉交換 | 扉交換 |
| 3 | 外筒加温異常 | 内筒壁紙用バッキンガム化、部品の劣化(内筒外筒部、バッキンガム部、バッキンガム部) | 内筒壁紙用バッキンガム化、部品の劣化 |
| 3 | 異常高圧、水漏れ | 封印つまり、扉バッキン交換、配管劣化 | 封印つまり、扉バッキン交換、配管劣化 |
| 3 | 高圧異常 | メーター修理、バッキンの劣化 | メーター修理、バッキンの劣化 |
| 3.8 | エラー28 | 高圧ポンプ(水漏れ) | 高圧ポンプ(水漏れ) |
| 3.8 | 穿孔正カスイッチの設定ズレ | カーリング条件満たさなかつ | カーリング条件満たさなかつ |
| 3.8 | エラー22 | 扉内圧カスイッチの誤動作 | 扉内圧カスイッチの誤動作 |
| 3.8 | 滅菌行程中にリード | 扉の劣化 | 扉の劣化 |
| 4 | 温度異常(高圧) | バッキン漏れ | バッキン漏れ |
| 4 | 真空異常 | 扉の劣化 | 扉の劣化 |
| 4 | 在庫内汚れ残留 | ノズルの交換、程度変更したが現 | ノズルの交換、程度変更したが現 |
| 4 | 電源ON異常 | ? | ? |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------------------|--|------------------|
| 8 | 給ガス異常 排水回路より水漏れ | ポンベの不具合 瓶の劣化 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | バッキンの劣化、排気弁の不良 コンプレッサー | ノーフラム |
| 8 | 圧力計不良 表示不真 | 瓶の劣化 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 定圧点検、フルター交換(空気口) 定圧点検、フルター交換(空気口) | 定圧点検、フルター交換(空気口) |
| 8 | 瓶が漏れ 異常高圧、配管による水漏れ | コンプレッサー・ダーリ、瓶・バッキン上 オシ・ホル、保冷装置、コンプレッサー・ 交換、付属品の交換 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 気化槽上の木枠れ ボンスマニホール ボンスマニホール | ノーフラム |
| 8 | 瓶の開閉不良 | コンプレッサー・ダーリ、漏れ アーラッヂ用マグネット | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 貯水器異常、瓶正異常 リード・漏れ | ノーフラム |
| 9 | 瓶の開閉不良 異常発生「 | コンダーロックス・ツチ不具合、ド ア・ハッチ用マグネット | 日常点検、定期点検 日常点検のみ | リードの劣化、外筒川削等、ばねに による復元力 | ノーフラム |
| 9 | 異常発生「 | コンダーロックス・ツチ不具合、ド ア・ハッチ用マグネット | 日常点検、定期点検 日常点検のみ | バッキンの変色不良 コンプレッサー・ダーリー不具 | ノーフラム |
| 9 | 蒸気漏れ 外筒配管のつまりによるエラー | ビストン・ループの劣化 操作劣化、メンテナンスの不十分 | 日常点検のみ | バッキン不具合 コンプレッサーの底不良、原因不明 メカ・部品 | ノーフラム |
| 9 | 突然停止 | コンダーロックス・ツチ不具合 | 日常点検、定期点検 日常点検のみ | ガス漏れ ガス漏れ | ノーフラム |
| 9 | 異常高圧 | バッキン劣化 コンフレッサ本たり | 日常点検のみ 日常点検のみ | 排水不良 水漏れ | ノーフラム |
| 9 | コンフレッサ本たり | ボンベ | 日常点検のみ | 突然停止 | ノーフラム |
| 10 | ダクトより水漏れ | 漏出の劣化 | 計器修理 | 漏出の劣化 | ノーフラム |
| 10 | 床間不可 | 漏出ミストイッチ不具 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 漏出の劣化、性能の低下 エチレンレンズ臭 | ノーフラム |
| 10 | 真空行管に可 | ユニア・別側からの作動不良 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 温度の低下 センサ・の調性 | ノーフラム |
| 10 | 真空行管に行かれたり、 人となりり | ユニア・別側からの作動不良 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 突然停止 水漏れ | ノーフラム |
| 10 | チャック・温度がいかがれり、 漏出セーザー作動不良 | 漏出セーザーの劣化 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 排水ポンプの水漏れ 漏出セーザーの底異常、 漏出セーザーの底異常 | ノーフラム |
| 10 | ガスの生人ができない(底に 水漏れ、然る漏れ、管が川)ライ ブ内は | ボンベ内漏れ、外筒川インボン ブ内は | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 水漏れ、底異常、水漏れ 漏出セーザーの底異常 | ノーフラム |
| 10 | 突然停止 | 漏出の劣化 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 突然停止 水漏れ | ノーフラム |
| 10 | ガス漏れ | 漏出の劣化 | 日常点検、定期点検 日常点検、定期点検 | 突然停止 水漏れ | ノーフラム |
| 10 | 通常55度で漏出されるとこうは 度が70°C位になつてしまひ | 漏出セーザーの劣化 | 定期点検 | 突然停止(底の段階の行程は 移行出来なかつた) | ノーフラム |
| 10 | 圧力不足、漏出異常 | 漏出の劣化 | 日常点検、メカによる点検 オシ・ホルのみ | 真空ポンプのカップリングゴムの 劣化 | ノーフラム |
| 10 | 引度上昇エラー、 ガス漏れ | 漏出の劣化 | 日常点検 | 真空工場時に大きな異常 スチームチャージ弁の劣化 | ノーフラム |
| 10 | サイクルキヤセル | 漏出の劣化 | 日常点検 | ガス供給停止 | ノーフラム |
| 10 | 配管より水漏れ | 漏出の劣化 | 日常点検 | 突然停止(底の段階の行程は 移行出来なかつた) | ノーフラム |
| 10 | 異臭(油臭見) | ライシンボンブ劣化 | 日常点検のみ | 突然停止 水漏れ | ノーフラム |
| 10 | 異常高圧、配管による水漏れ | コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | 日常点検のみ | 漏出の劣化 オシ・ホル、保冷装置、コンフレッサー 交換、付属品の交換 | ノーフラム |
| 11 | 高圧異常 (引度表示法) | ライシンボンブ不具合 | 日常点検、定期点検 | 漏出の劣化 エチレンガス漏れ | ノーフラム |
| 11 | 高圧異常 (引度表示法) | コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | 日常点検 | 漏出の劣化 コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | ノーフラム |
| 11 | 高圧異常 (引度表示法) | コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | 日常点検 | 漏出の劣化 コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | ノーフラム |
| 11 | 高圧異常 (引度表示法) | コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | 日常点検 | 漏出の劣化 コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | ノーフラム |
| 12 | 異常高圧、配管による水漏れ | コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | 日常点検のみ | 漏出の劣化 コンフレッサ・ダーリ、瓶・バッキン上 リヨン、漏れ | ノーフラム |
| 12 | 熱管工管はぬぎでいるがエアレ ーションに入ら前で燃焼作業 | 瓶・バッキンの異常(破れている) | 日常点検のみ | 漏出の劣化 ガス漏れ | ノーフラム |
| 12 | 熱管異常(燃焼不 ^良) | 瓶・バッキンの底異常(燃焼不 ^良) | 日常点検のみ | 漏出の劣化 ガス漏れ | ノーフラム |
| 12 | 真空不具 合 | 瓶・バッキンの劣化 | 日常点検 | 漏出の劣化 ガス漏れ | ノーフラム |
| 12 | 作動音が大きい | 瓶・バッキンの劣化 | 日常点検のみ | 漏出の底が大きめ | ノーフラム |

| | | | |
|---|-----------------------|------------|---------|
| - | 温度異常(上昇) | 商品の劣化 | 点検 |
| - | 火災(火災に遭っている) | | 点検 |
| - | 配管の劣化、配管からの漏水 漏れ | | |
| - | ハシキンの故障 | 商品の劣化 | 日常、定期点検 |
| - | 水栓を感知するメーターの故障 | 商品の劣化 | 日常、定期点検 |
| - | 燃えぬき管のつまり | 劣化 | |
| - | 水漏れ | 劣化 | |
| - | リレーゆるみ | 接続不良 | |
| - | 温度上昇 | ガス漏れ、熱湯の劣化 | 点検交換 |
| - | | 商品の劣化 | |
| - | 燃えぬき出た | 商品の劣化、耐性 | 日常点検のみ |
| - | 漏出が止まない、 漏出が止まらない、 | | 修理 |

参考資料

●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数 | 台数 | 平均年数 | 購入後年数 | 割合 |
|-------|------|---------------|-------|--------|
| 9 | 0.5 | 1年以内 | | 5.2% |
| 61 | 2 | 1年以上: ~3年未満 | | 9.7% |
| 140 | 4 | 3年以上: ~5年未満 | | 10.6% |
| 533 | 6.5 | 5年以上: ~8年未満 | | 24.8% |
| 297 | 9 | 8年以上: ~10年未満 | | 10.0% |
| 1,163 | 12.5 | 10年以上: ~15年未満 | | 28.2% |
| 570 | 15 | 15年以上: | | 11.5% |
| 2,775 | | | | 100.0% |

●参考資料 2) 4-1: 定期点検と故障経験の相關

| 点検実施の有無 | 施設数 | 割合 |
|--------------|-----|-------|
| 点検を行って故障例の経験 | 73 | 50.7% |
| 点検なしで故障例の経験 | 26 | 54.2% |

●参考資料 3) ガス滅菌器の故障の経験

| | |
|--------------------|-------|
| 故障を起こした機器の購入後平均年数: | 9.2 年 |
|--------------------|-------|

※故障は新設より計測

[6] 中央滅菌材料

6-3: プラズマ滅菌器

●回答者の職種

| 回答者の職種 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 医師 | 0 | 0.0% |
| 看護師 | 87 | 71.3% |
| 臨床検査技師 | 9 | 7.4% |
| その他 | 15 | 12.3% |
| 不明 | 11 | 9.0% |
| 合計 | 122 | 100.0% |

【結果】

回答者の71.3%が看護師で、ついで臨床工学技士が7.4%であった。なお、その他の中で施設は滅菌委託業者の回答であった。

【考察】

71.3%の回答者が看護師であったが、このことはプラズマ滅菌器を担当しているのが看護師であることを物語っていると考えられる。

設問1：現在使用しているプラズマ滅菌器の状況

1) 購入後の年数と台数

| 購入後年数 | 施設数 | 購入台数 | 割合 (購入台数) 総台数 |
|-------------|------|------|---------------------|
| 1年以内 | 19 | 19 | 14.2% |
| 1年以上～3年未満 | 53 | 55 | 41.0% |
| 3年以上～5年未満 | 29 | 30 | 22.4% |
| 5年以上～8年未満 | 21 | 25 | 18.7% |
| 8年以上～10年未満 | 2 | 2 | 1.5% |
| 10年以上～15年未満 | 2 | 2 | 1.5% |
| 15年以上 | 1 | 1 | 0.7% |
| 合計 | 127 | 134 | 100.0% |
| 購入後平均年数： | 3.4年 | | |

| 購入後年数より前に | 施設数 | 購入台数 | 総台数に占める割合 |
|-----------|-----|------|-----------|
| 8年以上購入台数 | 5 | 5 | 3.7% |
| 10年以上購入台数 | 3 | 3 | 2.2% |


【結果】

購入後の年数に関しては、1年以上3年未満が41.0%ともっとも多く、ついで3年以上5年未満、5年以上8年未満のものが多く使用されていることがわかる。なお、購入後の平均年数は3.4年であった。購入後8年以上経過したもののが全体の3.7%で、10年以上のものは2.2%であった。

【考察】

購入後の年数からみると、80%弱が購入後5年未満であったが、これは他のガス滅菌器や高圧蒸気滅菌器に比べて医療現場に導入されてから日の数が浅いためと考えられる。

2) プラズマ滅菌器の使用状況



【結果】

プラズマ滅菌器のほとんどが使用されていて、16.4%で台数不足を感じていることがわかる。

【考察】

プラズマ滅菌器はよく使用されていることがわからり、とくに16.4%の回答者は台数不足を訴えている。このことは熱に弱い用具の滅菌には高圧蒸気滅菌器が使用できないこと、ガス滅菌に対する要望が増えつつあることを反映していると考えられる。

3) 日常点検




【結果】

47.5%は日常点検をしていたが、42.6%は実施していないことがわかる。

【考察】

半数弱の施設で実施していないとの回答があつたが、機器の性格上必ず行われることが望まれる。

● 日常点検担当者




【結果】


50.0%は日常点検を実施している施設において、50.0%で看護師が、13.6%で滅菌委託業者と看護助手がそれぞれ担当していることがわかる。その他、臨床工学技士、医療技術員等も担当していることがある。

【考察】


看護師が半数の施設で担当していることから当然の結果と考えられる。



【考察】
60.3%で使用前後に行われることがわかつたが、機器の性格を考えた場合、すべての機器で日常点検が行われることが望われる。



【考察】
3/4で定期点検を実施しているが、残りの1/4は実施されていないことがわかつた。機器の劣化の早期発見及び信頼性維持に必要な定期点検が一部の施設で行われていないことは大きな問題で、すべての施設で実施されることが望われる。



【考察】
8割強の施設でメーカーにより行われていることがわかつたが、この機器が医療現場に導入されて歴史が長いこと、この機器に詳通した者が現場にないことと関係していると思われる。

【考察】
オーバーホールの実施が34.4%で、その他の回答者では行われていないことがわかつたが、この機器の性能を維持する上では問題ですべての施設で実施されることが望まれる。

● 定期点検回数

| | 点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 合計 (施設/月) | 月換算 |
|-----|-------|-----|----------|--------------|--------|
| 時間帯 | 19.0% | | | 15 | 15 |
| ヶ月毎 | 20.7% | | | 44 | 53.7% |
| 年毎 | 20.7% | | | 0 | 0.0% |
| 不定期 | | | | 11 | 13.4% |
| 不明 | | | | 12 | 14.6% |
| 合計 | | | | 82 | 100.0% |

【結果】
定期点検を行っていると回答のあつた59施設の回答から算出すると、プラズマ滅菌器は4.0ヶ月ごとに定期点検を行われていることがわかる。

【考察】

4.0ヶ月ごとに高压蒸気滅菌器の定期点検が行われていることがわかつたが、定期点検の点検回数は、機種、使用方法、日々の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

● 定期点検の実施状況

| | 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|-----|------|-----|--------|
| 定期的 | | 59 | 72.0% |
| 不定期 | | 11 | 13.4% |
| 不明 | | 12 | 14.6% |
| 合計 | | 82 | 100.0% |

【結果】

定期点検を実施していると回答した82施設のうち、72.0%で定期的に定期的に行われていたが、残りは不定期と不明であった。

【考察】

定期点検というのは定期的に行うものであるが、3割弱の施設で定期的に定期的に行われていないことは問題で、プラズマ滅菌器の信頼性、安全性維持のためにも定期的に定期的に実施することが望まれる。

5) オーバーホール実施率

| | オーバーホール実施の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|--------------|-------|----------|
| 実施している | 不実 | 13.4% | |
| 実施していない | 不明 | 14.5% | |
| 実施していない | 実施している | 34.4% | |
| 実施していない | 実施していない | 46.7% | |
| 合計 | | 122 | 100.0% |


【結果】

オーバーホールは34.4%の施設で実施され、46.7%の施設では実施していないことがわかる。

【考察】

オーバーホールの実施が34.4%で、その他の回答者では行われていないことがわかつたが、この機器の性能を維持する上では問題ですべての施設で実施されることが望まれる。

●オーバーホール担当者



【結果】
オーバーホールを実施している施設において、86.0%の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

【考察】
ほとんどがメーカーにより行われていたが、この機器が現場に導入されて間もない機器であること、滅菌専門の技術者が現場に存在しないことから当然の結果と思われる。

●オーバーホール回数



【結果】
オーバーホールを定期的に行っている33施設の回答から算出すると、プラズマ滅菌器は10.6ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】
10.6ヶ月ごとに高圧蒸気滅菌器のオーバーホールが行われていることがわかったが、この回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

●オーバーホール実施状況



【結果】
オーバーホールを実施していると回答した41施設のうち、78.6%で定期的に行われていたが、11.9%は不定期で実施されていることがわかる。

【考察】
オーバーホールは定期的に実施されることがわかったが、それ以外の施設では装置の使用状況等に応じて不定期に行われていると考えられる。


6) 安全管理を担当する責任者の有無



【結果】
61.5%の施設で安全管理を担当する責任者が存在するが、27.0%の施設では責任者がいないことがわかる。

【考察】
3割弱の施設で責任者がないとの回答があつたが、滅菌を行うこの機器の特性を考えた場合、大きな問題で、すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。

●担当者職種



【結果】

安全管理を担当する責任者のいる施設において、63.3%の施設で看護師、11.4%で滅菌委託業者がそれぞれ責任者になつてることがわかる。なお、その他に、医療技術員、臨床工学技士、事務職員等が責任者になつていることがわかる。

【考察】

回答者の6割強が看護師と答えていたが、滅菌器が備えられている部門の責任者が看護師の場合が多いことから看護師が滅菌器に対する知識と考え方、その他、滅菌委託業者、臨床工学技士等の回答があつたが、日本医科学機械学会が認定している滅菌技師が専門的には担当するのが妥当と考えられる。

●担当者職種



【結果】
63.1%の回答者がメーカーによる耐用期間の設定を望んでいることがわかる。

a)『望む理由』 記載なし 13 望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。

| 用語 | 回答数 | 割合 |
|------------------------------|-----|--------|
| 時代の進歩に合わせた医療を行うため | 0 | 0.0% |
| 機器更新の目安になると、使用期間の目安 | 27 | 42.3% |
| 部品の購入可能期間を明確にするため | 2 | 3.1% |
| 安全ごとに用いるため、安全確保のため | 21 | 32.8% |
| 故障の予測 | 2 | 3.1% |
| メンテナンスの目安となるため | 12 | 18.8% |
| 機器の品質管理、維持管理と併存 | | |
| その他 | | |
| 使用目的、使用頻度により差が生じたため | 64 | 100.0% |
| 法律で義務化しているため、機器の責任所在を明確にするため | | |
| はっきりした理由なし | | |
| 合計 | | |

【結果】

メーカーによる耐用期間の指定を望む77施設のうち、望む理由の記載のあった64施設の中で、「機器更新の目安」を理由に挙げている回答が42.2%を占め、『安全』がそれについて多く、32.8%があつた。

【考察】

「機器更新が約4年強を占めている」のところは現場で機器更新の際に目安になるものに音響業者を説いてる際に大変苦労しているものと考えられる。『安全』を理由にしている回答が約1/3あつたが、昨節例『安全』に対する意識も高いことがわかる。

プラスマ滅菌器の耐用期間指定に関する「望む理由」のアンケート意見を下記に示す。

| 内該部門導入されたから長期持つたいので判断していいと指定した方がよい。 | いろいろな条件で異なり一括設定は不可能のため。 機器の扱い、使用頻度、使用回数、保守状況 | 回答数 | 割合 |
|---------------------------------------|---|-----|--------|
| ある程度の保証期間が分かれ、不具にならなくてどちらかがいい。 | 使用回数が少くたま。 | 10 | 58.8% |
| まだ新しい滅菌器なのでメーカーが耐用期間を指定しないと自信が向かないから。 | 予算化しやすい。 | 1 | 5.5% |
| メーカーの耐用期間や使用可能な回数の目安を示すべき。 | 劣化と更新時期を目安に。 | 1 | 5.5% |
| メーカー販売部品がすべてそろって安全を保証できる間。 | 劣化による異常から。 | 1 | 5.5% |
| 安全が一つの基準のもの。 | 劣化のためが若干に付けておかなければ事故の発生が多くなる。 | 1 | 5.5% |
| 安全に作業するため。 | 定期点検等で異常を察知して対応できたらめ | 1 | 5.5% |
| 安全管理。 | 定期の供給で対応したため | 2 | 11.8% |
| 安全管理した更新の目安となるため。 | その他 | 17 | 100.0% |
| 安全性と信頼性を考えると必要。 | | | |
| 安全質向上。 | | | |
| 安全保険のため、新しい機械を購入する目安となる。 | | | |
| 安全面から。 | | | |
| 安全面と交換時期の目安となる。 | | | |
| 一応あつた方が良いと認めます。 | | | |
| 何年保証か断点で保証がはじめるのか目安となる。 | | | |
| 繰れるまで分からぬ。 | | | |
| 器は、器具の耐用の考え方をして観測していると思います。 | | | |
| 器械が高価だから購入しない。 | | | |
| 器械の性能と耐用期間の認識を持たるため。 | | | |
| 器械のトラブルを避けるため。 | | | |
| 基本となる日安を知つておく必要がある。 | | | |
| 器械の交換計画を立てることになる。 | | | |

b)『望まない理由』 記載なし 5 望まない理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。

| 理由 | 回答数 | 割合 |
|---|-----|--------|
| いろいろな条件で異なり一括設定は不可能のため。 機器の扱い、使用頻度、使用回数、保守状況 | 10 | 58.8% |
| 耐用期間が初期され、耐用可能期間の対応が難しくなるため。 | 1 | 5.5% |
| メーカーが設定すると耐用が短くなるため | 1 | 5.5% |
| 定期で輸出に購入で対応いため | 1 | 5.5% |
| 他の供給で対応いたため | 2 | 11.8% |
| 合計 | 17 | 100.0% |

【結果】

メカによる耐用期間の指定を望まない理由のうち、望まない理由の記載のあつた17施設の中では、いろいろな条件で異なる一例設定は不可能のため」と答えたものが一番多く、58.8%である。そのほか、「使用期間が制限され、使用可能な機器の対応が難しくなるため」、「メカが設定すると期間が短くなるため」、「高価で簡単に購入できないため」、「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」、「部品の供給で対応したいため」等の理由あることがわかった。

【考察】

「いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため」の回答が一番多かったが、機器は使い方、面倒の見方により耐用期間が変わるものと考えられる。このことは、『定期点検等での判断で対応するため』、「部品の供給で対応したいため」という意見が出たこととも一致している。一方、『メカが設定する」と期間が短くなるため』という意見が殆ど挙げられたが、メカが設定した場合、いろいろなことを想定して短く設定されるのではないかといふ警戒感が出てきたものと思われる。『使用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため』を見は、使用可能である機器が耐用期間が決まるごとにより使用できなくなるため、現場での対応が困難となるものと予想され、『高価で簡単に購入できないため』の意見とともに、最近の医療取扱い巻く経済効率が厳しく、耐用期間を決められても簡単に購入には機器は購入できることを示していると思われる。

【結果】

プラスマ滅菌器の耐用期間指定に関する『望まない理由』のアンケート意見を下記に示す。

6か月以下の定期メンテナンスをしないで使用できる。
メカではない耐用期間は必要。
メカが利益を優先せざるとか、高過ぎる可能性がある。
期間ではなく回数が望ましい。
使用回数により違う。
使用状況によって耐用年数が異なる。
使用頻度によって耐用年数が異なる。
耐用頻度により違う。

使用頻度や点検等の条件なしに耐用期間を設定することは望まない。

消耗部品の交換オーバルがしつかりしていない。

耐用年数と使用年数は別々であるから。

日常、定期点検を行なうにやり耐用年数が合っていると思う。

医療機器の安全性を考える必要と思うが、高価だから交換できない。

【結果】

プラスマ滅菌器の耐用期間に関する意見を下記に示す。

メカナイス表示が耐用期間で表示されますが、使用回数にて表示に変更してもらいたい。
使用回数による耐用期間の違いがわざわざないと思いました。
定期メンテナンス契約をしてもらつたため、そのためアドバイス耐用期間は考えらるのではと思います。

メカにてうるを購入後、プロローグが必要である。気温などの機器の保証が非常に不安である。
現在メカが製品のランニングコストを出しているところである。

メカがためる耐用期間は短くなるのではないか。
定期的な機械があるので、耐用期間はできるだけ長く設けてもらいたい。

耐用期間の危険を明確にする。定期基準の統一。

半年に1回はシーディナスして欲しいです。

メカの間の見解として聞いた方がいいので判断しにくく。

現状では耐用時間に制限がないので、定期的に回収していくのが最も良い。

購入後7年になるが生産終了(シリアルシャーク)で回/3ヶ月程度點検をしながらはならないことがある。
メカで点検してもらつても器械は毎サイクルシャークの不具合のこと。生産検査判定における必要な時間の準備にかかる。
また、割り当たがれないでいると困ります。

【考察】

プラスマ滅菌器の回答者数122名のうち12名(9.8%)で決して多くないが、出された意見は、耐用期間を含め、医療機器のことを今後考えていく際に立つのと思われる。

耐用期間の設定を『望む』、『望まない』に關係した意見には、『いろいろな条件機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用時間、使用頻度等』による意見には、『耐用期間が異なるのがわかった。

下記にあげる耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。

耐用期間を決める際の要望として、『耐用期間を決めた根拠(データ)を示して欲しい』、『メカが決めるほどなくなると思われるが長くするよう指導して欲しい』、『定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい、そうすれば耐用期間も長くなる』などがあった。

② 耐用期間についてのご意見

| | 意見の種類 | 回答数 | 割合 |
|----------------------------|-------|--------|----|
| 耐用期間の設定を『望む』、『望まない』に關係した意見 | 2 | 16.7% | |
| 耐用期間を決める際の要望 | 6 | 50.0% | |
| その他 | 4 | 33.3% | |
| 合計 | 12 | 100.0% | |

③ 希望耐用期間

| 希望耐用期間(年) | 施設数 | 割合 |
|--------------|-----|--------|
| 1 | 1 | 1.3% |
| 2 | 0 | 0.0% |
| 3 | 0 | 0.0% |
| 4 | 0 | 0.0% |
| 5 | 5 | 6.6% |
| 6 | 4 | 5.3% |
| 7 | 2 | 2.6% |
| 8 | 5 | 6.6% |
| 9 | 1 | 1.3% |
| 10 | 41 | 53.9% |
| 11 | 0 | 0.0% |
| 12 | 2 | 2.6% |
| 13 | 0 | 0.0% |
| 14 | 0 | 0.0% |
| 15 | 9 | 11.3% |
| 16 | 0 | 0.0% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 0 | 0.0% |
| 19 | 0 | 0.0% |
| 20 | 5 | 6.6% |
| 21年以上 | 1 | 1.3% |
| 合計 | 76 | 100.0% |
| 希望耐用期間の平均(年) | | 10.7 年 |

2) 故障について

【結果】


- ・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
- ・故障を起こした機器の購入後の平均年数は13.2年であった。

【考察】

希望耐用期間よりも故障を起こした機器の購入後平均年数が短いが、プラズマ滅菌器が購入後の比較的はやい時期に故障を起こしやすいことを示していると考えられる。

● プラズマ滅菌器による故障

| 購入後年数 | 故障内容 | 考案されたる故障 | 今までに実験した点検内容 |
|-------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 0.9 | 突然停止 | 突然の劣化 | 4. 山田点検 |
| 0.9 | キヤンセル | 電源が切れた | メーカ修理 |
| 1 | オイル漏れ | 油漏れの不良 | 定期点検 |
| 1 | 運転記録紙の粗造不良 | プリンタ本体、紙送り機構部の不良 | 日常点検、定期点検 |
| 1 | プリント用リボンの切り替え不良 | プリンタ及びプリンタ制御基板 | 日常点検、定期点検 |
| 1 | 包装紙巻取り不良 | 巻き取りモーター不良 | 日常点検、定期点検 |
| 1 | 排気エラー | | アシスタント監査 |
| 1 | 記録不良 | | |
| 1 | サイクルキヤンセルが傾回における異常 | ICでの異常 | 定期点検(メーカー巡回) |
| 1 | 突然停止、エラーの跳出 | 滅菌槽の不具合 | 日常点検、オーバーホール |
| 1 | 品質不良 | 品質不良、操作にて直したところ | |
| 1.5 | 停止 | 品質の劣化、品質の悪い商品 | メーカー修理多数 |
| 2 | 原因不明が続いた | | バージョンアップ |
| 2 | 突然停止 | 貯液槽の底面(特に底部)の劣化 | 修理、点検してもらう(特に貯液槽) |
| 2 | 吸入、注入工程でキャンセル | 瓶(汚不)、器具(汚不) | 修理、点検してもらう(特に貯液槽) |
| 2 | 突然停止 | 器具の劣化 | |
| 2 | 突然停止 | レールがそり、走行に金属部が擦 | 日常点検、定期点検 |
| 2 | カセットの動作不良 | カセットの動作不良 | 定期点検(年1回の点検) |
| 2 | 品質不良 | コンピュータ機能不良 | 日常点検 |
| 2 | キャンセルアルーム | カセット不良 | |
| 2 | カセット異常、ハイオインジケーター | カセット、日の欠陥品 | メーカ点検 |
| 2 | ダ傷性 | | |
| 3 | 原因不明が続いた | | 保守契約 |
| 3 | 原因不明が続いた | カセットの不備 | 保守契約 |
| 3 | 突然停止 | 品質の劣化(底空ボトム) | 6ヵ月毎のメンテナンス |
| 3 | 真空異常 | | 業者にて対応 |
| 3 | 停止 | カセットが入らない | 新型(2次)交換 1年点検 |
| 3 | HFO2カセットが入らない | | |
| 3 | 運転できない、 | | |
| 3 | カセットを送り出ローラーの空向 | | |
| 3 | 機械部の温度の上昇 | | |
| 3 | 機械部の温度の上昇 | | |
| 3 | 機械部の温度の上昇 | | |
| 3 | プログラム異常 | | |
| 3 | カセット不良 | 品質の劣化 | 定期点検のみ |
| 4 | 滅菌物が詰まっている | 日、チープが少し水でぬれて、詰まらぬ物を詰まらぬ物でから出す | メッセージが明確になつてゐる |



【結果】

回答者の53.9%が10年であったが、5年、8年、20年の回答がそれぞれ6.6%、あつた。全回答を平均した希望耐用期間は10.7年であった。

【考察】

希望耐用期間の10.7年は税法上の耐用年数よりも長いが、最近の機器の構造、性能等から考えて妥当な期間と思われる。

| | | | |
|----|--|--|--|
| 4 | カセット社へキャンセル | プラズマ装置のためカセット部分 が不足している、 エラー、(11-2回)エラー等作動 | 日常点検、メーカー |
| 5 | 不あり | プラズマベイは コンフレッサー劣化 | 部品交換 |
| 5 | エラー発生 | コンフレッサー劣化 | メーカー点検、部品交換 |
| 6 | 生物学的検査結果 | 不規 | 定期点検、日常点検 |
| 6 | ドア開閉 | | |
| 7 | サイクルショア・幅約11年で3.4サイクルショアの品質の問題? | 部品の劣化(カートリッジストップボ ンフ地) | 部品まで定期点検に開けては陽性の都 度点検、器械には異常はないとのこと |
| 7 | エラ、停止 | 部品の劣化(カートリッジストップボ ンフ地) | メーカー定期点検 |
| 10 | ガス注入できず | 管の劣化、位置のずれ | メーカーによる6ヶ月、12ヶ月点検 |
| 10 | 各行程がプログラム通りに進ん でも、ケミカルの色の変色が遅く 運動できず | ストップが遅れて他の瓶 も運転が遅くなる、原因が 分からず、人が多い | メーカーによる6ヶ月でできる点検は ほとんどなく、メカニカルに構るしかなり |
| 10 | 突然停止(行程中止) | 精密器の動作、フィルタのつまり | |
| | | | |
| | | 購入してからのは期間は川 しての成績の対象にはなれません | |
| | | ドアが引けない、エラーでのキャ ンセル(使用できていたがドア一 分と出た) | |
| - | 搬送機に異常 | 劣化 | メーカーによる点検 |
| - | 作動せず | カセットのハコドの端み取りが不 良 | 操作手順のやり直し |
| - | 突然キャンセル | 空氣の流れ | 日常点検の不足 |

参考資料

●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数 | 台年数 | 購入後件数 | 割合 |
|-------|------|-------------|--------|
| 9.5 | 0.5 | 1年以内 | 14.2% |
| 110 | 2 | 1年以上～3年未満 | 41.0% |
| 120 | 4 | 3年以上～5年未満 | 22.4% |
| 162.5 | 6.5 | 5年以上～8年未満 | 18.7% |
| 18 | 9 | 8年以上～10年未満 | 1.5% |
| 25 | 12.5 | 10年以上～15年未満 | 1.5% |
| 15 | 15 | 15年以上 | 0.7% |
| 460 | | | 100.0% |

●参考資料 2) 4-1: 定期点検と故障経験の相關


| 点検実施の有無 | 施設数 | 割合 |
|-------------|-----|-------|
| 点検併せて故障例の経験 | 25 | 30.5% |
| 点検なしで故障例の経験 | 6 | 22.2% |

| 故障を起こした機器の購入後平均年数: | 3.2 年 |
|--------------------|-------|
| ※故障経験より抽出 | |

[6] 中央滅菌材料

6-4: 超音波洗浄機

●回答者の職種



【結果】

回答者の68.3%が看護師で、ついで臨床工学技士が5.4%であった。なお、その他の中の、14施設が医師や委託業者による回答であった。

【考察】


回答者の7割弱が看護師であるが、このことは超音波洗浄機にかかるわっているのが看護師であることを示している。ついで多いのが医師委託業者であるが、多くの施設で看護師のひとで医師委託業者がかかることが多いことを示している。

設問1: 現在使用している超音波洗浄機の状況

1) 購入後の年数と台数

| 購入後年数 | 施設数 | 購入台数 | 回答数 |
|-------------|-----|------|--------|
| 1年以内 | 7 | 9 | 2.6% |
| 1年以上～3年未満 | 33 | 48 | 13.6% |
| 3年以上～5年未満 | 31 | 43 | 12.3% |
| 5年以上～8年未満 | 48 | 59 | 16.9% |
| 8年以上～10年未満 | 27 | 31 | 8.9% |
| 10年以上～15年未満 | 64 | 96 | 27.5% |
| 15年以上 | 48 | 63 | 18.1% |
| 合計 | 258 | 349 | 100.0% |

購入後平均台数: 8.8台



【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の超音波洗浄機が使用されているが、8年以上のものが半数以上の施設で使用されていることがわかる。なお、購入後の平均年数は8.8年であった。

【考察】

購入後の年数に関して、いろいろな年数の超音波洗浄機が使用されているが、いくに購入後8年以上のものが半数おり、比較的使用年数の長い超音波洗浄機が使用されていることなどがわかる。

2) 超音波洗浄機の使用状況

| 使用状況 | 施設数 | 全休に占める割合 |
|-------------|-----|----------|
| あまり使われていない | 11 | 5.4% |
| 比較的よく使われている | 123 | 60.9% |
| 台数不足を感じる | 62 | 30.7% |
| その他 | 1 | 0.5% |
| 不明 | 5 | 2.5% |
| 合計 | 202 | 100.0% |

【結果】

超音波洗浄機のほとんどが使用されていて、30.7%で台数不足を感じていることがわかる。

【考察】

超音波洗浄機ではなくてはならないもので、約3割に台数不足に対する意願が高まつたこと等が原因しているなど考えられる。

3) 日常点検

| 点検実施の有無 | 施設数 | 全休に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している | 113 | 55.9% |
| 実施していない | 83 | 41.1% |
| 不明 | 6 | 3.0% |
| 合計 | 202 | 100.0% |

【結果】

55.9%は日常点検をしていたが、41.1%は実施していないことがわかる。

【考察】

超音波洗浄機の特徴から考えると、日常点検が実施されていない約4割強の施設でも動かされることが望まれる。

●日常点検担当者

| 担当者 | 施設数 | 全休に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 看護師 | 52 | 39.7% |
| 看護助手 | 21 | 16.0% |
| 医療技術員 | 19 | 14.5% |
| 医療技術助手 | 12 | 9.2% |
| その他 | 12 | 9.2% |
| 不明 | 15 | 11.5% |
| 合計 | 131 | 100.0% |

【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の超音波洗浄機が使用されているが、8年以上のものが半数以上の施設で使用されていることがわかる。なお、購入後の平均年数は8.8年であった。

【考察】

購入後の年数に関して、いろいろな年数の超音波洗浄機が使用されているが、いくに購入後8年以上のものが半数おり、比較的使用年数の長い超音波洗浄機が使用されていることなどがわかる。

【結果】
日常点検を実施している施設において、39.7%の施設で看護師が、16.0%で看護助手が、14.5%で被菌委託業者がそれぞれ担当していることがわかる。その他に、医療技術員、ボイラー技士、被菌技士、事務職員が日常点検に関係していることがわかる。

【考察】

看護師、委託業者、看護助手以外に、多くの施設が日常点検に携わっていることがわかるが、通常の業務はすべて中央試験材料部門の看護師のものと業務をうつため、今回の結果は、日常点検がほとんどが看護師により実施されていることを示している。

| ● 日常点検回数 | | 点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|----------|-----|--------|-----|----------|
| 使用前後 | 51 | 47.8% | | |
| 時々 | 36 | 31.9% | | |
| 不明 | 23 | 20.1% | | |
| 合計 | 113 | 100.0% | | |

【結果】

日常点検を実施していると回答のあった113施設のうち、使用前後と回答があつたのが47.8%で、残りが時々または不明であった。

【考察】

超音波洗浄機の持つ性質を考えると、使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では52.2%の施設では、時々と不明であるが、超音波洗浄機の安全性と信頼性を維持する上で必ず実施されることが望まれる。

4) 定期点検

| 点検実施の有無 | | 点検回数 | 全体に占める割合 |
|---------|--|------|----------|
| 実施している | | 65 | 32.2% |
| 実施していない | | 119 | 58.9% |
| 不明 | | 18 | 8.9% |
| 合計 | | 202 | 100.0% |

【結果】

定期点検は32.2%で実施しているが、58.9%が実施していないことがわかる。

【考察】

約半数の施設で定期点検が行われていないことがわかるが、機器の故障や劣化を早期発見に有用な定期点検がすべての施設で必ず行われることが望まれる。

● 定期点検担当者

| 担当者 | | 施設数 | 全体に占める割合 |
|------|--|-----|----------|
| メーカー | | 40 | 57.1% |
| 看護師 | | 9 | 12.9% |
| その他 | | 17 | 24.3% |
| 不明 | | 4 | 5.7% |
| 合計 | | 70 | 100.0% |

【結果】

定期点検を実施している施設において、メーカーが57.1%と一番多く、ついで看護師が12.9%で、その他に日常点検を担当している施設が3人である。

【考察】

メーカーによる定期点検が約6割の施設で行われているが、日常点検と同じように看護師のもとで定期点検が行われるものと思われる。

● 定期点検回数

| 定期点検回数 | | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|--|-----|----------|
| 毎月1回 | | 2 | 3.1% |
| 2ヶ月1回 | | 25 | 38.5% |
| 年2回 | | 13 | 20.0% |
| 不定期 | | 14 | 21.5% |
| 不明 | | 11 | 16.9% |
| 合計 | | 65 | 100.0% |

【結果】 定期点検を定期的に行っている40施設の回答から算出すると、超音波洗浄機は6.1ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】 6.1ヶ月ごとに超音波洗浄機の定期点検が行われていることがわかつたが、定期点検の点検回数は、機種、使用方法、日々の管理方針等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

● 定期点検の実施状況

| 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|------|-----|--------|
| 定期的 | 40 | 61.5% |
| 不定期 | 14 | 21.5% |
| 不明 | 11 | 16.9% |
| 合計 | 65 | 100.0% |

【結果】 定期点検を定期的に行っていると回答した65施設のうち、61.5%で定期的に行われていたが、残りは不定期と不明であった。

【考察】 装置の故障と劣化の早期発見に定期点検が有用であることを考えると、すべての施設で定期点検が実施されることが望まれる。

5) オーバーホール

| オーバーホール実施の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------------|-----|----------|
| 実施している | 37 | 57.3% |
| 実施していない | 148 | 73.3% |
| 不明 | 17 | 8.4% |
| 合計 | 202 | 100.0% |

【結果】

オーバーホールは18.3%の施設で実施され、73.3%の施設では実施していないことがわかる。


【考察】 超音波洗浄機の安全性と信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが7割強の施設で行われていないことは大きな問題で、すべての施設で行われることが望まれる。

● 超音波洗浄機の定期点検実施回数

定期点検を実施していると回答した40施設において、メーカーが57.1%と一番多く、ついで看護師が12.9%で、その他に日常生活に携わっている人が3人である。

【考察】


メーカーによる定期点検が約6割の施設で行われているが、日常生活に携わっているものと思われる。



【結果】
オーバーホールを実施している施設において、68.4%の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

【考察】
オーバーホールの業務内容から考えると、多くの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。


●オーバーホール回数



【結果】
オーバーホールを定期的に行っている14施設の回答から算出すると、超音波洗浄機は11.6ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】
11.6ヶ月ごとに超音波洗浄機のオーバーホールが行われていることがわかったが、この結果はわずか4施設からの結果であるため、問題があると思われる。ただ、オーバーホールの回数は機種、使用方法、日々の管理方法等により変化するため、今後この点を考慮して検討する必要がある。

●オーバーホール実施状況



【結果】
オーバーホールは定期的に行われていると回答した37施設のうち、37.8%で定期的に行われていたが、59.5%は不定期で実施されていることがわかる。

【考察】
オーバーホールは定期的に行われているものと考えられる。

6) 安全管理を担当する責任者の有無



【結果】
54.0%の施設で安全管理を担当する責任者が存在するが、37.1%の施設では責任者がいないことがわかる。

【考察】
約4割の施設で責任者がいないことがわかつたが、超音波洗浄機の安全管理を行るためにもすべての施設で責任者が配置されることが望まれる。

●担当者職種



【結果】
安全管理を担当する責任者のいる施設において、66.1%の施設で看護師、8.9%で被服委託業者と医療技術員がそれぞれ責任者になっていることがわかる。その他にボイラー技士、医療技士、事務職員等が責任者になっていることがある。

【考察】
看護師が責任者になっている施設は7割弱で、その他の職種が担当している施設が多いが、中央滅菌材料部門が通常、看護師により管理されている施設が多く、事実上は看護師により安全管理が行われていると考えられる。

設問2: 超音波洗浄機の耐用期間に関する設問

1) 超音波洗浄機の耐用期間



【結果】
58.9%の回答者が耐用期間の指定を望んでいることがわかる。

【考察】
オーバーホールは定期的に行われているものと考えられる。

| | | |
|---|--------|--------|
| a)『望む理由』 | 記載なし | 14 |
| 届む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。 | | |
| 超音波洗浄機の目安にいたたまつた。 | 記入なし | |
| 機器更新の目安にならため 機器の老朽化劣化、使用期間の目安 | 記入なし | |
| 部品の購入可能期間を明確にするため 部品の寿命 | 記入なし | |
| 安全に使用するため、事故防止のため 事故の予測 | 記入なし | |
| メンテナンスの目安にいたたまつた 機器の品質管理、耗材管理と併設 | 記入なし | |
| その他 使用目的、使用頻度によりほかにいたたまつた 機器の責任所在を明確にするため はつきりした理由なし | 記入なし | |
| 合計 | 105 | 100.0% |
| 回答数 | 46 | 43.8% |
| 回答率 | 37.1% | |
| 回答数 | 2 | 1.9% |
| 回答率 | 4.8% | |
| 回答数 | 13 | 12.4% |
| 回答率 | 37.1% | |
| 回答数 | 5 | 4.8% |
| 回答率 | 11.1% | |
| 回答数 | 46 | 43.8% |
| 回答率 | 100.0% | |
| 【結果】 | | |
| メーカーによる耐用期間の指定を望む19施設のうち、望む理由の記載があつた105施設の中で、『機器更新の目安のため』と回答したのが43.8%と一番多く、その次が『安全のため』の37.1%であった。 | | |
| 【考察】 | | |
| 『機器更新の目安のため』の回答が一番多かったが、このことは現場で機器更新の基準がなく、それを待ち望んでいることを示していると考えられる。『安全のため』がついで多かつたが、これは現場での安全に対する意識が高まっているものと思われる。 | | |
| 超音波洗浄機の耐用期間指定に関する望む理由』のアンケート意見を下記に示す。 | | |
| オーバループ(超音波槽) | 記入なし | |
| どのくらいもしない。 | 記入なし | |
| メーターは超音波時間や使用可能な目安を示すべき。 | 記入なし | |
| 安全かつ適正な目安のため。 | 記入なし | |
| 安全で堅実な洗浄が行える。 | 記入なし | |
| 安全な洗浄の保障と購入者の目安として。 | 記入なし | |
| 安全に作業するために。 | 記入なし | |
| 安全に作業ができるため。 | 記入なし | |
| 安全を確認でき、購入計画を立てやすい。 | 記入なし | |
| 安全管理 | 記入なし | |
| 安全管理上、更新の目安。 | 記入なし | |
| 安全管理上の目安。 | 記入なし | |
| 安全のため。 | 記入なし | |
| 安全性能の問題がないため。 | 記入なし | |
| 安全設備のため、新しい機械を購入する目安になる。 | 記入なし | |
| 以前機器の劣化(バッキヤン)が洗浄水で削除され、放水間隔川することができたので超音波時間をかっていなければ、超音波時間は長い。 | 記入なし | |
| 一時の目安になる。医療機器の洗浄ができない。 | 記入なし | |
| 各種センサー部品、配管の劣化の指標を知りたい。 | 記入なし | |
| 管理上使用可能期間の目安とする。 | 記入なし | |
| 監視が危険なため購入が望ましい。 | 記入なし | |
| 器械の性能検査期間の認識を得るために。 | 記入なし | |
| 器械の点検、オーバーホール等の対応策として。 | 記入なし | |
| 機械には監視していく部分が含まれているため、洗浄能力が低下が心配なため。 | 記入なし | |
| 機器の更新時期の目安がほしい。 | 記入なし | |
| 機器の詳細、安全性については担当者には分かる難い。 | 記入なし | |
| 突然に異常出典にて、修理できなくなると即座に対応したい。 | 記入なし | |
| 買い物が定期的、計画的に出発する。 | 記入なし | |
| 買い物の目安。 | 記入なし | |
| 買い物をする際の参考にしたい。 | 記入なし | |