


問30-1-4-1 装着を知っていたか

知っていた	13
知らなかつた	61
記入なし	27


問30-1-4-1 着てたか
問30の「ある」101件に対して



設問30-1-4-2 ペースメーカーが破裂したのは主燃焼バーナ点火後約何分後か

10分以内	25
20分以内	28
30分以内	4
30分超	1
記入なし	43


問30-1-4-2 火後 分か
問30の「ある」101件に対して



問30-1-4-3 ペースメーカーの破裂を想定した日常の対策

ある	61
ない	27
記入なし	13

問30-1-4-3 ペースメーカーの 定した日 の対
問30の「ある」101件に対して



資料 2

平成 26 年度全国火葬場対象アンケート「火葬場の諸問題に関する調査」

1 調査の概要

(1) 調査対象：全国火葬場を管理する主管課等 1,094 団体

(平成 26 年 10 月 1 日現在の日本環境斎苑協会所蔵データによる)

(2) 調査期間：平成 26 年 12 月下旬～平成 27 年 1 月下旬

(3) 調査基準日：平成 26 年 10 月 1 日

(4) 調査概要


ア 調査票回収数 531 (平成 27 年 2 月 28 日現在)

イ 回収率：48.5% (531 / 1,094)


2 調査結果

(1) 大規模災害関連項目

ア 「大規模災害時に 1 炉 1 日 5 回転以上の火葬が可能か」の問いに、「できない」の回答が 410 団体 (77.2%)、「できる」は 74 団体 (13.9%) であった。



「できない」のうち、「3 回転までならできる」が 179 団体 (43.7%)、「2 回転まで」が 139 団体 (33.9%) であった（2 回転まで、3 回転までを合計した 318 団体は全回収数 531 団体に対して 60.0% となる）。5 回転以上の火葬を行うための対策を聞いたところ、「火葬をする人の増員」が 338 団体 (82.4%) で最も多く、「火葬炉及び関連設備の改良」が 292 団体 (71.2%)、「待合室等の周辺設備の増設」が 211 団体 (51.5%) でいずれも多く、根本的な対策が必要と思われた。




一方、「できる」と答えた団体に 5 回転以上の可能性を聞いたところ、最大 10 回転できるという団体もあったが、5 回転が 37 団体 (50.0%) で最も多く、平均すると 5.79 回転


であり、多回転の困難さが感じられた。

イ 多回転を妨げる理由で最も多いのは「火葬作業従事者の不足」である。そこで、「現在の職員構成で火葬作業ができる人数」を聞いたところ、2人が122団体(23.0%)、3人が112団体(21.1%)と多くを占め、平均すると3.30人であった。また、「火葬の多い日の従事者的人数」は、2人が168団体(31.6%)、3人が125団体(23.5%)、1人が120団体(22.6%)であり、平均すると2.66人であった。

大規模災害時を念頭に「1日12時間、2週間にわたり火葬を続けるために必要な人数」は、3~4人が163団体(30.7%)、5~6人が143団体(26.9%)であり、平均すると6.65人であった。つまり、火葬の多い日の2.50倍(6.65人/2.66人)、現在火葬ができる人の2.02倍(6.65人/3.30人)が必要と感じている。



「不足する人数をどのように確保するか」の問いに、「管理委託会社に依頼」が265団体(49.9%)、「炉メーカに依頼」が165団体(31.1%)、「他の火葬場に依頼」が121団体(22.8%)といずれも多く、「退職者等に依頼」は72団体(13.6%)でやや少なかった。普段から火葬に従事している人を求めていることがわかる。



「火葬作業従事者の確保は事前に行っているか」の問いに、「行っていない」が305団体(57.4%)と最も多く、「協定等書類が交わされている」が128団体(24.1%)、「文書はないが、確認している」が65団体(12.2%)であり、半数以上が事前の人員確保を行っていないことが分かった。


ウ 排ガス処理設備の構成などにより「各炉が単独に火葬できないか」については、「単独に火葬できる」が338団体(63.7%)、「単独に火葬できない」が150団体(28.2%)であり、各炉の単独火葬が可能な火葬場が多いと分かった。

「大規模災害時に同時に火葬できるのは何炉までか」については、2炉が153団体


(28.8%)、3炉が138団体(26.0%)で多く、平均3.43炉であった。

(2) 公害対策・労働衛生関連事項


ア 「火葬場の排気筒が低く、拡散効果が期待できないが、どう思うか」の問いに、「排ガス処理装置があるので、問題はない」が209団体(39.4%)で最も多く、「排ガス量が少ない」、「計測値が低い」、「基準がない」での「問題がない」、さらに「問題であると感じない」も合わせると397団体(74.8%)と、多くが「排気筒の低さに問題を感じていない」であった。一方、「分からぬ」も95団体(17.9%)と多くを占めていた。



イ 「火葬場の残骨灰について、具体的な処理の基準がないが、これについてどう思うか」の問いに、「有害物質が入っている可能性があるので、溶融など適正に処理すべき」が160団体(30.1%)で最も多かったが、「特に気にしていない」と「基準がないので、問題としていない」がいずれも98団体(18.5%)であり、「分からぬ」も76団体(14.3%)と多く、残骨灰に有害物質が含まれることがあまり理解されていないことを示している。




ウ 「火葬作業従事者が作業する場所の環境は良好か」の問いに、「良好」が369団体(69.5%)であり、「良好と思わない」が89団体(16.8%)であった。「良好と思わない」と答えた団体に「対策を考えているか」と聞いたところ、「考えている」が42団体(47.2%)、「特に考えていない」が41団体(46.1%)とほぼ同数であった。また、「考えている」と答えた団体に「対策」を聞いたところ、「施設を改修、改築し改善を図る」が36団体(85.7%)とほと




んどであった。

- エ 「火葬作業従事者が作業する場所の換気機能は十分か」の問いに、「十分」が 417 団体 (78.5%)、「十分でない」が 60 団体 (11.3%) であった。「十分でない」と答えた団体に「対策を考えているか」と聞いたところ、「考えている」が 28 団体 (46.7%)、「特に考えていない」が 27 団体 (45.0%) とほぼ同数であった。また、「考えている」と答えた団体に「対策」を聞いたところ、「施設を改修、改築し改善を図る」が 19 団体 (67.9%) とほとんどであった。
- オ 「建物に石綿（アスベスト）が使われているか」の問いに、「使われていない」が 475 団体 (89.5%)、「使われている」が 17 団体 (3.2%)、「わからない」が 35 団体 (6.6%) であった。「使われている」と答えた団体に「対策を考えているか」と聞いたところ、「考えている」が 8 団体 (47.1%) であり、「対策」とは「施設を改修、改築し改善を図る」が 7 団体 (87.5%) とほとんどであった。
- カ 「火葬作業従事者が作業する場所の作業環境を測定したことがあるか」の問いに、「測定したことがない」が 432 団体 (81.4%)、「測定したことがある」が 40 団体 (7.5%)、「わからない」が 58 団体 (10.9%) であった。「測定したことがある」と答えた団体に「測定項目」を聞いたところ、「騒音」が 18 団体 (45.0%)、「ふんじん」が 15 団体 (37.5%)、「アスベスト」が 13 団体 (32.5%) であり、そのうち 36 団体 (90.0%) は「特に課題がなかった」であり、「課題があった」のは 2 団体 (5.0%) であった。課題があった 2 団体の回答では、「ふんじん」が課題であり、「対策」として考えているのは「施設を改修、改築し改善を図る」、「定期的な健康診断の実施」であった。




(3) ペースメーカ装着遺体への対応

ア 「ペースメーカ装着遺体の火葬は火葬場運営上問題があるか」の問い合わせに、「問題がある」が 405 団体 (76.3%)、「問題がない」が 65 団体 (12.2%)、「わからない」が 61 団体 (11.5%) であった。「問題がある」と答えた団体に「問題とは何か」を聞いたところ、「炉内が損傷の恐れ」が 358 団体 (88.4%)、「職員が怪我の恐れ」が 331 団体 (81.7%)、「遺体（遺骨）が傷む恐れ」が 224 団体 (55.3%) であり、ほぼこの 3 点に集約されている。




イ 「ペースメーカ装着遺体への対応」について聞いたところ、「葬祭業者や遺族への事前の届け出のお願い」が 273 団体 (51.4%)、「ペースメーカを事前に取り外すことのお願い」が 155 団体 (29.2%) であり、一方「特に何もしていない」が 84 団体 (15.8%) であった。




ウ 「ペースメーカを事前に取り外すことのお願い」と答えた団体に「取り外してこなかった場合の対応」を聞いたところ、「破裂音がするまで覗き窓を開けない」が 52 団体 (33.5%)、「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」が 37 团体 (23.9%) であり、「火葬を断っている」も 16 団体 (10.3%) あった。

また、「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」と答えた団体に「一定時間」を聞いたところ、11~20 分間が 18 団体 (48.6%)、21~30 分間が 8 団体 (21.6%) であり、30 分以下が合計 31 団体 (83.8%) であった。




エ 「葬祭業者や遺族への事前の届け出のお願い」と答えた団体に「届け出がなかった場合の対応」を聞いたところ、「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」が 186 団体 (68.1%)、「気にしていない」が 50 団体 (18.3%) であった。

「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」と答えた団体に「一定時間」を聞いたところ、11~20 分間が 103 団体 (55.4%)、21~30 分間が 36 団体 (19.46%)、10 分以内が 29 団体 (15.6%) であり、30 分以下が合計 168 団体 (90.3%) であった。




(4) 前立腺がん放射線治療器具装着遺体の火葬

「前立腺がん放射線治療器具の装着遺体の火葬について、注意が必要などと聞いたことがあるか」の問い合わせ、「聞いたことがない」が 425 団体 (80.0%)、「わからない」が 59 团体 (11.1%)、「聞いたことはあるが、火葬したことはない」が 39 団体 (7.3%) であり、「火葬したことある」は 2 団体 (0.4%) と少数であった。




「どのように対応を行うべきか」と聞いたところ、「わからない」が 282 団体 (53.1%) と最も多く、「取り外すことが望ましい」が 141 団体 (26.6%)、「届け出が必要」が 71 団体 (13.4%) であった。




(5) 指定管理者制度の導入

ア 「指定管理者制度を導入しているか」の問い合わせに、「導入している」が 112 団体 (21.1%)、「導入していない」が 417 団体 (78.5%) であった。

イ 「導入している」と答えた団体に「導入してよかったです」と聞いたところ、「市民サービスが向上」が 78 団体 (69.6%)、「経費節減」が 72 団体 (64.3%)、「トラブルが減少、トラブル対応が早くなつた」が 41 団体 (36.6%) であった。また、「導入後に問題になつた点」を聞いたところ、「特になし」が 102 団体 (91.1%) とほとんどであるが、「過当競争で指定管理者が受け取る金額が下がり過ぎている」が 4 団体 (3.6%) であった。




ウ 「導入していない」と答えた団体に「今後の導入について」聞いたところ、「導入を考えている」が 67 団体 (16.1%)、「導入を考えていない」が 347 団体 (83.2%) であった。「導入を考えている」と答えた団体に「導入により期待する点」を聞いたところ、「市民サービスの向上」が 52 団体 (77.6%)、「経費節減」が 42 団体 (62.7%) であった。




(6) 火葬料金

ア 「火葬料金の原価計算を行ったか」の問い合わせに、「行った」が 135 団体 (25.4%)、「行っていない」が 249 团体 (46.9%)、「わからない」が 144 団体 (27.1%) であった。「原価計算を行った」と答えた団体に「原価計算した火葬料金の金額」を聞いたところ、平均 45,633 円 (4,000 円～105,589 円) であった。



イ 「火葬料金の見直しを考えているか」の問い合わせに、「考えていない」が 354 団体 (66.7%)、「考えている」が 82 団体 (15.4%)、「わからない」が 84 団体 (15.8%) であった。「料金見直しを考えている」と答えた団体に「見直し後の管内大人火葬料金」を聞いたところ、平均 16,707 円 (5,000 円~40,000 円) であった。また、「見直しの時期」を聞いたところ、「火葬場（火葬炉）の更新（新設）後」が 27 団体 (32.9%)、「数年後に見直し」が 26 団体 (31.7%) であり、「平成 27 年度中の見直しを予定」が 11 団体 (13.4%) であった。



3 調査結果のまとめ

調査結果をまとめると以下のとおりである。

(1) 大規模災害時の対応

ア 大規模災害時に 1 炉 1 日 5 回転以上の火葬が求められても、約 80% の火葬場が対応できない状況である。何回転までの火葬ができるかについては、2~3 回転が全体の 60% を占めている。少し前までの火葬炉の設計数値は 1 日 2 回転が一般的であり、最近の火葬件数増加に対応して徐々に 1 日 3 回転が可能な火葬場が整備されつつある。そのような状況を考慮すると、4 回転以上の多回転運転を行うには、火葬炉及び関連設備（排ガス処理設備だけでなく、収骨室、待合室等も含む火葬場全体の設備。）の整備が必要である。

イ 多回転運転を行うには、火葬作業従事者の確保が必要である。火葬場の運転管理は、全国的に委託が多く、指定管理者制度の導入も徐々に進み、市町村直営が非常に少なくなっている。火葬作業従事者の確保についても、管理委託会社や炉メーカーへの依頼が多く、市町村職員による動員はほとんど考えられていない。火葬という特殊技術であり、特殊な職場ということもあり、経験者を行政から見出すことはほぼ不可能である。ただし、限られた期間（設問では 1 日 12 時間 2 週間とした。）であるが、過酷な条件での火葬が続くこととなり、確実に火葬を実施するためには、市町村直営でも対応できる体制の検討が必要である。

(2) 火葬場の公害対策

ア 火葬場から排出される有害物質については、過去の厚生労働科学研究で指摘され、排ガスにはダイオキシン類、水銀等が含まれることが分かっている。その一方で、火葬場の排気筒は周辺住民からその存在自体が嫌われたため、一目では見えない建物構造となっており、2 階建てで 15m 以下、1 階建てでは 10m 以下と非常に低くなっている。火葬炉及び排ガス処理装置の性能を最大限発揮したとしても、有害物質や大気汚染物質を皆無にはできない。遺体や副葬品の状況によっては、臭気や黒煙が出ることも避けられない。しかし、現実には「処理装置がある」、「排ガス量が少ない」、「分析数値が低い」など、さらには「基準がない」という理由を挙げて、排気筒が低いことに「問題なし」としている。火葬場は

有害物質発生施設という認識を持ち、基準を設け、装置の整備を進め、排気筒の適正なあり方を検討する必要がある。

イ　火葬場から排出される残骨灰についても、同じ厚生労働科学研究で、有害物質「六価クロム」を含むことが指摘された。残骨灰については、「適正に処理すべき」が最も多くなっているが、「特に気にしていない」、「基準がない」、「わからない」、「専門業者に委託」などに回答が分散し、「火葬場が六価クロムの発生源であること」、「排出者責任を自覚すべきこと」等を理解できていないような回答であった。残骨灰には有価物も含まれているため、処理委託を入札で決めようとすると、多数社が押し掛け1円入札による抽選会となる。1円落札社が全てとは言わないが、有価物を回収した後の有害物質を含む残骨灰を適正に処理し有害物質を環境中に放置していないと断言するには疑問が残る。

(3) 火葬作業従事者の労働環境

火葬作業を行う空間の環境については「良好である」が多くを占めたが、その作業環境を「測定したことがない」のも多くを占めた。また、換気機能についても「十分である」が多くを占めた。

これらは何を意味するか。まず、作業環境は、一見良好に思えるが、測定してみて判断するのが正当であろう。まだ多くの火葬場ではこりっぽい作業空間が見られ、有害物質を含む残骨灰が放置されているところもある。作業環境の測定を義務付けるなど検討が必要である。

換気機能については、その機能が不足すると作業空間の温度が上昇することとなり、状況によっては50°C以上にもなることがあり、作業環境として劣悪となる。多くの場合、扉を開け放した状態で作業する等の室温対策を取っているが、騒音等の対策は不完全となる。火葬場を建設する際の火葬炉に関する情報が炉メーカーから建築業者に十分に伝えられず、換気不足となることが多い。これについても対策の検討が必要である。

(4) ペースメーカ装着遺体の火葬

ア　ペースメーカ装着遺体の火葬については、「問題がある」が多くを占め、火葬場での最近の関心事であることが分かる。その問題も、「炉内の損傷」、「職員の怪我」、「遺体（遺骨）の損傷」の3点にほぼ集約される。

イ　「ペースメーカ装着遺体への対応」では、「葬祭業者等への事前の届け出のお願い」が多く、「ペースメーカの事前取り外しのお願い」も多かったが、「何もしていない」もある程度見られた。

ウ　「ペースメーカの事前取り外し」をお願いしていく「取り外してこなかった場合の対応」では、「破裂音がするまで覗き窓を開けない」、「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」などが多かったが、「火葬を断っている」も見られた。「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」場合の「一定時間」とは、11～20分間が最も多く、30分以下にまとめると80%以上となつた。

エ　「葬祭業者等への事前の届け出」をお願いしていく「届け出がなかった場合の対応」では、「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」が最も多かったが、「気にしていない」もある程度あった。「火葬開始後一定時間、覗き窓を開けない」場合の「一定時間」とは、11～20分間が最も多く、30分以下にまとめると約90%となつた。

(5) 前立腺がん放射線治療器具装着遺体の火葬

「前立腺がん放射線治療器具装着遺体の火葬」については、「聞いたことがない」、「わからない」を合わせると90%以上にも及び、情報不足であることを認識した。

(6) 指定管理者制度

指定管理者制度については、20%以上の自治体が導入しており、「市民サービスが向上」、「経費節減」、「トラブルが減少、トラブル対応が早くなつた」を導入してよかつた点に挙げた。逆に「導入後に問題になつた点」では「特になし」がほとんどであったが、「過当競争で指定管理者が受け取る金額が下がり過ぎている」という回答もあった。

「導入していない」自治体が今後導入するかについては、「導入を考えている」が約16%であり、「導入により期待する点」として「市民サービスの向上」、「経費節減」を挙げた。

火葬場の指定管理者制度については、行政が求める経費節減と応募者の価格競争の結果として、火葬場職員の賃金低下、職員が定着しないこと等の問題点が指摘されている。一部の自治体では「災害時の対応等を考慮し、敢えて直営の火葬場を残すべき」と議会からの意見があつたとも聞く。

火葬場は、遺族にとって特別の場所であり、そこで提供するのが最も重要な市民サービスであることは明らかであるが、そのサービスが経費節減の代償とは驚きである。

初めて火葬場に指定管理者制度が導入されてから11年が経過したが、もう一度原点に立ち戻り、本来の指定管理者に何を求めるべきか考えてみる必要がある。

(7) 火葬料金

「火葬料金の原価計算」は、「行った」自治体が約25%であり、その計算結果は平均約45,600円（4,000円～105,589円）であった。一方、「火葬料金の見直し」を考えている自治体の「管内大人の火葬料金」は平均約16,700円（5,000円～40,000円）であった。原価計算を行った場合でも実際の火葬料金には反映できず、見直す火葬料金の約2.7倍が原価計算の火葬料金となっている。

上記の2つの金額の差については、市町村の一般財源から捻出されることとなるが、現在のように地方財政が逼迫する情勢では、火葬場にとって事態は深刻である。前記のように指定管理者制度による経費節減と称した人件費削減のみならず、施設整備のための資金が得られないこととなる。本来、火葬場には施設整備に関する国庫補助制度は存在していない。全国の火葬場の実態を見ると、建築基準法の耐震基準が強化された昭和56年以前に建設された火葬場が約30%を占めており、大規模災害対策を念頭に順次これらの火葬場を整備する必要がある。その整備資金が国庫から得られないとすると、市町村が自らの資金で捻出するしかないこととなる。以上のことから、火葬料金は適正な額が設定されるよう制度等を検討する必要がある。

資料 3

施設ヒヤリング結果

施設名：東京都公園協会瑞江葬儀所

(1) 日時：2015年（平成27年）11月5日14時から

(2) 出席者

横田 勇、古巻祐介、八幡 正

【事務局】泊瀬川 孚

(3) 施設概要

開 場 昭和13年2月

火 葬 爐 20基

式 場 なし

休 館 日 1月1～3日及び友引日

火葬件数 7,743件（平成26年度）

火葬料金 7歳以上58,300円、区域外（都以外）71,280円

火葬時間帯 10時、11時、12時、13時、14時

運営形態 指定管理者

(4) 火葬炉

形 式 ロストル式

環境対策 再燃焼炉、集じん機

燃 料 都市ガス

(5) ペースメーカ及び副葬品の指導について

ペースメーカについては、連絡票へ「あり」「なし」を記入してもらっている。

副葬品については、葬儀所利用のしおりに記述するほか、隨時葬儀社宛の「お願い書」で啓発している。

◆遺骨、火葬設備の損傷の原因となるもの（熱による溶解や爆発の原因となるもの）

- ・スプレー缶、ライター、電池、金属製品（ラジオ、音楽プレーヤ、携帯電話等）
- ・カーボン製品（釣竿、ゴルフクラブ、ラケット等）
- ・ガラス製品（メガネ、ビン類）
- ・アルミ製品（湯たんぽ等）

◆遺体の不完全燃焼の原因となるもの

- ・厚手の寝具や書籍類、過剰な花や果物、ドライアイス等

◆大気汚染、公害の原因となるもの（不燃物全般）

- ・石油化学製品（ビニール・プラスチック製品、玩具、化繊製品、衣類、敷物、塩素系消臭剤、保存剤等）

納体袋は、塩化ビニール製を避け、ポリエチレン、またはポリエステル製をご利用ください。

(6) ヒヤリング内容

1. 全体について

- ① 葬儀所は昭和 13 年に 16 基の火葬炉でスタートした。昭和 50 年に改修を行いさらに昭和 57 年に 20 基とした。
- ② 指定管理者の契約期間は、2 年または 3 年としている。

2. 作業環境について

- Q 作業環境を測定したことはあるか。
A 測定していない。
- Q 改善の必要がある個所はあるか。
A 火葬炉の改善は考えていないが全体として古いで立て替えたい。しかし、都は特別区に移管したいと考えている。
休炉日であったこともあり、作業環境はそれほど悪い印象はなかった。

3. 残骨灰の処理について

灰の処理は業者に委託しており、適正に処理している。灰に含まれる有価物の収入は都に返納させている。また、細かな残骨で収骨されなかつたものは都立霊園に収め供養している。

4. ダイオキシン類の測定について

- A 每年 1 回以上測定をしており、排煙中の公害規制物質（火葬場には規制はないが）を含め問題はない。黒煙を出すとすぐに周辺から苦情が来るので注意している。

5. 副葬品について

- Q 副葬品によって火葬上のトラブルはあったか。
A 大きなトラブルはないが、ロストル式なので柩が燃え尽きると下に落ちて、燃えにくい。
- Q 副葬品の周知方法
前頁（5）及び PR 資料のとおり

6. ペースメーカ・放射線治療器具について

- ① ホームページの周知の中に「東京都瑞江葬儀所利用連絡票」に必要事項を記入し、火葬日前日までに FAX でお送りください。備考欄には、厚箱の棺、ペースメーカの使用、死亡者氏名の変体仮名などの連絡事項等について知らせるようお願いしている
- ② ペースメーカ装着遺体については、告別室入口に「事前にお知らせください」との「お願い表示」がしてある。
- ③ ペースメーカについては、火葬開始から 10~20 分で破裂音があることが多い。
- ④ 放射線治療器具については、特に認識していない。

【PR資料】

お棺について

- ご遺体を収める棺の大きさは長さ2m×幅61cm×高さ50cm以内とさせていただきます。
※ご遺体の保管をされる場合は、棺の高さ(45cmまで)が違いますので注意ください。
- 棺には必ず故人のお名前を記載した故紙を貼ってください。
- ベースメーカーは炉内で爆発し、ご遺骨及び火葬炉損傷等の原因となりますので、装着されている場合は、必ず事前に申し出ください(「東京都瑞江斎場所利用連絡票」に記入ください。)。
- 棺の中には公害、火葬炉の損傷、不完全燃焼等の原因となる下記の副葬品を入れないでください。

- | |
|--|
| 1. ダイオキシンの発生、大気汚染等、公害の原因となるもの |
| ・ 石油化学製品(例:ビニール・プラスチック製品、玩具、化織製品等)、塩素系の消臭剤、保存剤等
※納体袋は、塩化ビニル製を避け、なるべくポリエチレン又は、ポリエステル製をご利用ください。 |
| 2. ご遺骨、火葬炉設備等の損傷の原因となるもの |
| ・ スプレー缶、電池、金属製品、カーボン製品(例:釣竿、ゴルフクラブ、ラケット)など |
| 3. ご遺体の不完全燃焼の原因となるもの |
| ・ 厚手の寝具、書籍、果物、過剰な量のドライアイスなど |
| 4. その他危険なもの |
| ・ ガラス製品(例:メガネ、ピン、食器)、アルミ製品、湯たんぽなど |

葬儀会社の皆様へ

当葬儀所より皆様へご協力をお願いいたします。

○ペースメーカーの有無の確認について

皆様には日頃よりペースメーカー等の確認及び申告をいただいておりますが、今年度に入り『ペースメーカーあり』の申告でペースメーカーがないケースが4件、また『ペースメーカーなし』の申告でペースメーカーが破裂したケースが10件発生しております。

『ペースメーカーなし』の申告でのペースメーカーの破裂は、火葬職員の負傷につながります。

また、『ペースメーカーあり』及び『ペースメーカー不明』の場合は職員の負傷などの危険を回避するため、破裂を確認してから炉の操作を行っております。このため、火葬時間が長くなり、ご葬家にご迷惑をおかけしてしまいます。

つきましては、円滑な火葬のため、ペースメーカーの有無をご葬家にご確認いただき、連絡票への正確な記載をお願いいたします。

○副葬品等について

ご遺骨、火葬炉設備の損傷や大気汚染の原因となる下記の副葬品は、棺の中にお納めにならないようご協力をお願いいたします。

◆ご遺骨、火葬炉設備の損傷の原因となるもの

【熱による溶解や爆発の原因となるもの】

- ・スプレー缶、ライター、電池、金属製品（ジオ、音楽プレイヤー、携帯電話等）
- ・カーボン製品（釣竿、ゴルフクラブ、ラケット等）
- ・ガラス製品（眼鏡、ビン等）
- ・アルミ製品、湯たんぽ等

◆ご遺体の不完全燃焼の原因となるもの

- ・厚手の寝具や書籍類、過剰な量の果物や花、ドライアイス等

◆大気汚染、公害の原因となるもの【不燃物全般】

- ・石油化学製品（ビニール、プラスチック製品、玩具、化織製品、衣類、敷物、塩素系消臭剤、保存剤等）

※納体袋は、塩化ビニール製を避け、なるべくポリエチレンまたは、ポリエチル製をご利用ください。

葬儀社の皆様には再三のご案内になりますが、再度社内でご周知いただきますようお願いいたします。

平成26年8月29日
瑞江葬儀所管理事務所

資料 4

施設ヒヤリング結果

施設名：京都府宇治市斎場

(1) 日時：2015年（平成27年）12月14日14時から

(2) 出席者

横田 勇、栗山 茂、福田 米文、奥村 明雄

【事務局】泊瀬川 孜、森山 雄嗣

(3) 施設概要

開 場 昭和59年4月

火 葬 爐 8基（6基でスタートし平成20～21の改修で2基増設した。）

式 場 なし

休 館 日 1月1日及び友引日のうち月3日

火葬件数 約3,000件（区域外が約半数）

火葬料金 12歳以上10,000円、区域外70,000円

火葬時間帯 10時～16時

運営形態 指定管理者

(4) 火葬炉

形 式 台車式

環境対策 再燃焼炉、集じん機（パイロスクリーン）

燃 料 白灯油

稼働頻度 1日2回転

(5) 副葬品等の指導について

ペースメーカーについては、「事前に斎場職員まで申し出る」よう要請している。

副葬品については、市のホームページの利用案内で「必要最小限にとどめてください」と表示し、隨時葬儀社宛の「お願い書」でPRしている。（別紙）

(6) ヒヤリング内容

1. 火葬場のこれまでの経過等

① 指定管理者の契約期間は、5年としている。

② そのうえで火葬炉の運営を委託している。契約は単年度である。炉の補修は炉メーカと別契約となる。

2. 作業環境について

Q：項目として粉じん、換気、温度などと有害物質も出るのでその管理状況など。労働衛生法などとの関連も聞きたい。

A：環境測定はしていないが、夏の温度上昇を防ぐためスポットクーラー設備と断熱フィルムを窓に張った。かなり効果があった。温度測定まではしていない。灰処理作業時には、防塵マスク、火葬炉の操作時はメガネを着用している。台車上の灰はバキュームで吸引している。特に問題はない。

Q：作業環境に影響する、残骨灰の業者処分までの間の保管方法は？

A：室内に保管し、密閉できる袋に入れている。遺族による収骨方法は、全骨(総骨)収骨と部分収骨がある。

Q：集じん灰と残骨灰の処理・処分は？

A：金属をマグネットで除去した後、骨も集じん灰も一緒である。金属類も一括して業者処分である。集じん灰はほとんど出てこない。定期清掃ででるが業者処分である。

指輪などの貴金属は、残っていれば遺族が持ち帰る例が多い。その他整形外科の金属類はほとんど置いていく。

3. 残骨灰の処理について

A：灰の処理は業者に委託しており、最終処分地は寺院であり適正に処理している。処分先を書面で提出させている。5年に1度更新するが入札で最低制限価格を決めているので0円、1円ということはない。契約は毎年更新になる。
灰に含まれる有価物の返納はさせていない。
有害物質の測定は、残骨灰の処分の仕様でうたっているので処分の都度、ダイオキシン類を含めて年6回分析させている。

4. 副葬品についての周知について

Q：副葬品のお願いはだれに出しているか？

A：市のホームページで斎場の説明に表示するとともに、火葬場からはビラを業者に渡して啓発している。遺族はその副葬品によって、お骨にどう影響するかがわかつていない。遺族と葬祭業者とよく話し合ってほしいが。副葬品が多いときはその都度葬祭業者を指導している。

Q：副葬品の量を減らす問題とこれだけはやめてほしいという質（物）の問題があると思うが？

A：きれいな遺骨のために副葬品を控えてほしいと（報告書では）言ってもらいたい。特別な副葬品が出たときは、葬祭業者に「こうしたものは、悪影響があるので控えてほしい」とお願いしている。遺族は、副葬品の影響については全く知らない、葬祭業者が言わなければ知らないまま終わってしまう。

維持管理マニュアルにモデル（副葬品禁止または禁危品のリスト等）を示したらどうか。それを火葬現場で活用してもらう。

厚労省から、通知してもらうのがいい。国から出たほうが現場（葬祭業者）はいうことを聞くと思う。

日本では、副葬品はもともと土葬の場合に入っていたが、急に火葬率100%になったので（国民の）意識がついていけない。

5. ペースメーカー・放射線治療器具について

Q：これまでに、ペースメーカーが破裂したとか爆風が噴き出たとかは経験があるか。
デレッキ操作の時間を決めているとか、防具をするとかはどうか。

A：当方では、一定時間窓を開けないとか、防護器具を必ず装着するとか対応を検討しているが。メガネはかけているが、夏の暑い時期など顔全体の器具は使いづらい。

Q：ペースメーカーについては、事前に火葬許可書などに書き込むことはないか。

A：火葬受付書の備考欄に書き込むよう指導はしているが、必須事項ではないので徹底していない。様式としてペースメーカーという表記がない。ペースメーカーを書く欄があれば違うと思う。葬祭業者としては、遺族にペースメーカーがあるかないかを聞けないという。(装着を隠したい遺族もいるようだ)

Q：ペースメーカーの欄を作ることは可能か？

A：できると思う。記入がなくてもペースメーカーが入っている場合がかなりある。死亡診断書に「ペースメーカー使用」と記入があるとよい。

Q：破裂する時間はどのくらいか。

A：火葬開始から10～20分で破裂音があることが多い。幸いにまだ、事故はない。

Q：申告があったものは、必ずその時間で破裂をするか。

A：する。また、ペースメーカーを除去したといわれても残っている場合がある。

Q：これまでに被害はあったか

A：被害はなかった。

6. 放射線治療器具について

前立腺癌治療のための小線源放射線器具については知らなかつたとのことであった。

その他の意見等

火葬場が足りないといわれているが、正午前後が混んでいて朝と夕方は空いている。
火葬炉整備に対して補助がないことが課題であり、今後、災害に対応する炉に対して補助制度があればよい。

別紙

副葬品等についてのお願い

宇治市斎場では、ご遺骨への損傷や火葬炉での爆発事故を防止するため、葬儀の際に棺に入れる副葬品（故人の愛用品や思い出の品）の制限をお願いしております。

(1) 副葬品について

納棺の際には、次の点についてご協力下さい。

1. 棺に納める副葬品が多い場合は、火葬業務に支障をきたしますので必要最小限に止めて下さい。
2. 棺の下方(足側)への副葬品は、火葬業務に支障をきたしますので入れないで下さい。
3. ドライアイスが入れてありますと、炉内の温度が上がり正常な火葬が難しくなりますので、必要最小限にして下さい。
4. 副葬品は種類によって炉内で爆発したり、熔けることによりご遺体を傷つけたり、遺骨に付着する場合があります。ご遺体の尊厳を損なわないため、また、火葬炉や台車が損傷しないためにも以下の品目（一例）は入れないでください。

中に入れてはいけない品目（一例）	考えられる障害
爆発物（飲料缶、スプレー缶、ライター、電池等）	焼骨の損傷、変色、付着等
カーボン製品（杖、釣竿、ゴルフクラブ、ラケット、竹刀等）	炉内での爆発 火葬炉損傷
ガラス製品（ビン、鏡、食器、メガネ、腕時計等）	焼骨の損傷、変色、付着等
金属製品（携帯電話、CD・MDプレーヤー、仏像等）	炉内台車への焼き付き
ビニール製品（ハンドバック、靴、玩具等）	焼骨の損傷、変色、付着等
発砲スチロール製品（枕、緩衝材、パッキング等）	ダイオキシン・ばい煙・有毒ガス・悪臭の発生
プラスチック製品、その他のもので発生源となるもの（CD、ゴルフボール等）	
果物（スイカ、メロンなどの大きな果物）	焼骨の損傷、変色、付着等
書籍（辞書、アルバムなどの厚みのある書籍類、多量の紙を使用したもの）	燃焼の妨げによる火葬時間の延長 酸素不足による不完全燃焼
大型繊維類（衣類の収めすぎ、大きなぬいぐるみ等）	

※これ以外にも、類似の品はお納めにならないようお願いいいたします。

※上記の品目以外で判断のつかない場合は、必ず斎場までお問い合わせください。

(2) ペースメーカーについて

ペースメーカー等は火葬中に突然爆発し、遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こします。そのため、ご生前故人がペースメーカー等をご使用されていた場合は、事前に斎場係員まで必ずお申し出ください。

宇治市斎場 予約通知書

申請者	住 所		
	氏 名	続柄	
死亡者	本 籍		
	住 所		
	ふりがな	性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 不詳
	氏 名	生年月日	<input type="checkbox"/> 明治 <input type="checkbox"/> 大正 <input type="checkbox"/> 昭和 <input type="checkbox"/> 平成 年 月 日
		死 因	<input type="checkbox"/> 一類感染症等 <input type="checkbox"/> その他
	死亡年月日時 平成 年 月 日 <input type="checkbox"/> 午前 <input type="checkbox"/> 午後 時 分		
出棺場所	出棺時間	<input type="checkbox"/> 午前 <input type="checkbox"/> 午後 時 分	
炉前表示名	到着時間	<input type="checkbox"/> 午前 <input type="checkbox"/> 午後 時 分頃	
備 考			

※上記項目をご記入のうえ、FAXにて必ず返信願います
※申請者名・炉前表示名は、楷書でご記入願います

(財)宇治市靈園公社
FAX. 0774-39-9204
TEL. 0774-39-9203

予 約 内 容					
受付日時	平成 26年 4月 4日 15時02分	予約番号	5300	発行番号	0456
火葬日時	平成 26年 4月 8日 11時	会員名			
		担当者名			
		電話番号			
火 葬 予 約		施 設 予 約			
火葬種別	□大人(12歳以上) ■小人(12歳未満)	葬祭場	<input type="checkbox"/> 第一 <input type="checkbox"/> 第二 <input checked="" type="checkbox"/> 第三 <input type="checkbox"/> 不要 4月 8日 0時 ~ 4月 8日 16時		
死亡者住所	□市内 ■市外	有料待合室	<input type="checkbox"/> 利用 <input checked="" type="checkbox"/> 不要		