

[1]手術部門 1-4: 手術台

【考察】

【新規購入の目安となるのか】
他施設の状況をよく知っているたま。

耐用期間は使用頻度によると想われるが、故障等が生じた場合はどのなる。
耐用期間は使用頻度によると想われるが、このまま使用して事故に繋がる。
耐用期間がなく安全管理が守れない。
突然体位を取ることが出来なくなるための意見が出たこととも一致している。一方、「使用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるための意見」が出たが、これは、使用可能である機器が耐用期間が決まり、それより使用できなくなるため、現場での対応が困難になるものと予想され、最近の医療を取り巻く経済情勢が厳しく、耐用期間を決められても簡単に機器は購入できないことを示していると思われる。

良い体位の目安が必要、確保して直ぐの手術が出来である。
良い体位の目安としての参考となる。

良い体位の目安にしての参考となる。

良い体位の目安にしての参考となる。

品質保証の管理、更新計画などそのため。

品質保証と更新計画のため。

頑固に更新しているので、終身の故障が心配。

部品が複数引出でため修理不能になる。

部品の消耗年数が不明確である。

保証の期間のため。

毎日使用するため、小ささんの安全性を考えると耐用期間の設定は必要と感じる。

自安としての参考となる。

手術台の耐用期間指定に関する「望まない理由」のアンケート意見を下記に示す。

| |
|--------------------------------------|
| どちらでもよい。 |
| ベッドにいじめ置かわるとと思われる。 |
| まだ使用できるものでも、期間が決まついたら交換せざるを得ない。 |
| メーカー側と使用者側の妥当な期間が定めないとと思う。 |
| メーカの万台の良い期間がある。 |
| 安全に耐用出来る期間は使用すればよい。 |
| 管和目的のみでの期間指定になる恐れがある。 |
| 我々で判断できる。 |
| 迷うことなくいいと思う。 |
| これまで使う、医療信頼から無む駄。 |
| 期間後にそれを以ては修理等を行なし、買い物等をする方が可能がある。 |
| 機器が高額だから、簡単に購入できない。 |
| 機種により耐用時間が違うから。 |
| 我々に修理点検を行なはる場合に応じての耐用期間がないと思う。 |
| 故障しても早く使える。耐用期間指定も使いやすい。 |
| 故障時、修理不能にすればよい。 |
| 故障時、患者に依頼するため。 |
| 高額なため、少しでも良い期間安全に使用できるものを望む。 |
| 使用者は大事に使つてしまいたいから。 |
| 使用者は修理が機器への対応の問題。 |
| 耐用可能期間の使用した。 |
| 耐用時間・方法により耐用年数が変化する。 |
| 使用者は契約が必要だとそれが保証してほしい。 |
| 耐用物耗に応じて耐用年数が異なる。 |
| 耐用年数、頻度により異なるため。 |
| 耐用年数、故障頻度はあって、その化の状態を見よらしている。 |
| 耐用年数や修理状況によって変わつてから。 |
| 耐用不能となるまで使う。 |
| 耐用年数はほとんどお廢しいので問題ないと思つか。 |
| 手術台上が乱れ作動しているため、バッテリー交換で対応できる。 |
| 生命維持装置ではなため。 |
| 耐用期間で耐用頻度が一致しないため。 |
| 耐用期間を過ぎた機器を使用する者の責任問題が発生するため。 |
| 耐用期間を過ぎるとサポートしない。 |
| 耐用期間を過ぎても、使用可能になまるまで使用するから。 |
| 耐用期間を決める基準がからならない。 |
| 耐用年数はほんとお廢ではない現状では、事故発生時使用者の責任となる。 |
| 耐用年数切れ = 保障、責任を負わなくなるから。 |
| 大きなトラブルがない、定期的に保守点検をし、長くする使用する場合がある。 |
| よく保証してほしい。 |
| 定期点検でも故障が少ない。 |
| 直付け金額だけでは器械代はない。 |
| 定期点検でないと考える。買い物代はコストがかかる。 |
| 点検などの条件なしに耐用期間を設定することは最もがある。 |

【結果】

【結果】
メークによる耐用期間の指定を望まない70施設のうち、望まない理由の記載のあった57施設の中で、「いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため」と答えたものが一番多く、22.1%であった。
その次に多いのが「安全が保り更にいため」の19.3%、「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」の14.0%、「耐用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため」の12.3%であった。

【考察】
当院での安全管理で良い、

特に必要なない。
特に必要なないよううに思われる。
日常の点検をしていれば、良いと思う。
比較的必要な部品の故障が少ない。動作時間が少ない。
不都合な部品等で使用上に問題があるときえにくく、
部品交換にて使用可能である。
保証期間ではないから。
子販がないのに、費用年数を決めるときと、その後の対応が非常に困る。
子販耐用期間内とのことで販い替えが出ださない。

② 耐用期間についてのご意見

| 意見の種類 | 回答数 | 割合 |
|--------------|-----|--------|
| 耐用期間の設定を望む | 13 | 52.0% |
| 耐用期間を決める際の要望 | 11 | 41.0% |
| その他 | 1 | 4.0% |
| 合計 | 25 | 100.0% |

【結果】

手術台の耐用期間に関する意見を見て下記に示す。


| 耐用期間の設定を望む | 耐用期間を決める際の要望 | その他 |
|--|---|-----|
| 耐用期間は、例えば耐用年数などは明記する必要がある。 | 耐用年数だけで大きなかつた方が良い。 | |
| 耐用年数だけではなく、耐用年数による部品の交換頻度や、部品の劣化が激しいので、その点を十分に考慮してもらいたいです。 | 耐用年数だけではなく、耐用年数による部品の交換頻度が大きいので、その点を十分に考慮してもらいたいです。 | |
| 本院はマックスシステムを採用しているが、耐用年数が長いわりには耐用年数は古い印象を受ける。 | 耐用年数だけではなく、耐用年数による部品の交換頻度が大きいので、その点を十分に考慮してもらいたいです。 | |
| 本当の意見でこの耐用年数であつまはさが耐用年数による部品が大きいので、それは無いのか、 | 耐用年数だけではなく、耐用年数による部品の交換頻度が大きいので、その点を十分に考慮してもらいたいです。 | |
| メーカーでは大物で、そこそく修理ができない。部品の調査も大物で、修理料金が高くなる。 | 耐用年数だけではなく、耐用年数による部品の交換頻度が大きいので、その点を十分に考慮してもらいたいです。 | |
| 定期後更新(耐用年数)が行われない。部品の調査も大物で、修理料金が高くなる。 | 耐用年数だけではなく、耐用年数による部品の交換頻度が大きいので、その点を十分に考慮してもらいたいです。 | |
| 購入時に商品等のデータベースの保証期間(保証できる期間を明示してもらいたい) | | |
| 耐用期間の意味を明確に。設定基準の統一。 | | |
| 耐用期間は近づいたら、メーカーよりご指名が欲しい。サービス業の一環として日付的な点を希望します。トラブルしてからでは台数がまわりません。 | | |
| これといったときにすぐに対応してもらえるのが、定期的に点検に来てくれるところ | | |
| メーカーが定期的に点検してほしい | | |
| 業者の定期点検(年1回)を耐用期間に義務付けと言ふことは嬉しいのでしょうか? | | |
| 自主・メーカー点検が定期的に実施されている事が条件で設定してほしい。 | | |
| 手術台の定期点検も必要と思われるが、ベックオーラーの点検も必要であると思われる。 | | |
| 耐用期間中はメーカーに定期点検を義務づけて欲しい。 | | |
| 耐用年数については耐用年数を共同行うとメーカー指定より早く耐用可能な場合もあり、よってメーカーのみで決定するのではなく現場で使用している人達が最も多くして検討すべきと思う。 | | |
| 手術台は、家財分の耐久度であるので耐用年数を単純に算出できるものでもないと思う。円滑に商品販売の義務期間についても適切を検討して頂きたい。 | | |
| よくわからない | | |

機器のことを今後考えていく際に役に立つものと思われる。
耐用期間の設定を「望む」、「望まない」に關係した意見には、「最新時代立つ」、「いろいろな条件機種、機器の年代、位置を構成する機器、耐用時間が異なる」、「部品がなくなってしまった時が耐用期間である」、「耐用期間が決めてできない」、「メーカーが責任を持つてメンテしてくれるのはいいが、コストがかかる問題がある」、「耐用時間はなくていいなどがある」などがあった。
下記における耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考に参考される。
耐用期間を決める際の要望として、「耐用期間を示して欲しい」、「耐用期間が近くなら知らせてしまい」、「定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい」などがあった。

③ 希望耐用期間

| 希望耐用期間(年) | 施設数 | 割合 |
|-----------|-----|--------|
| 1 | 1 | 0.0% |
| 2 | 0 | 0.0% |
| 3 | 2 | 1.3% |
| 4 | 0 | 0.0% |
| 5 | 6 | 4.0% |
| 6 | 1 | 0.7% |
| 7 | 3 | 2.0% |
| 8 | 5 | 3.3% |
| 9 | 1 | 0.7% |
| 10 | 71 | 47.3% |
| 11 | 1 | 0.7% |
| 12 | 3 | 2.0% |
| 13 | 2 | 1.3% |
| 14 | 0 | 0.0% |
| 15 | 35 | 23.3% |
| 16 | 0 | 0.0% |
| 17 | 0 | 0.0% |
| 18 | 3 | 2.0% |
| 19 | 0 | 0.0% |
| 20 | 17 | 11.3% |
| 21年以上 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 150 | 100.0% |

■手術台の希望耐用期間



■手術台の希望耐用期間

[1] 手術添門 1-4：手術台

【結果】回答者の47.3%が10年であったが、23.3%で15年、11.3%で20年の回答があった。全回答を平均した希望耐用期間は12.1年であった。

【考察】 希望耐用期間の12.1年は税法上の耐用年数よりも長いが、最近の機器の構造、性能面で思われる。

二、故障に付

【結果】 購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
故障を起こした機器の購入後の平均年数は15年であった。

[考察] 希望耐用期間と故障を起こした機器の購入後平均年数がほぼ等しかったが、PL法を考慮すると10年が妥当な耐用期間と考えられる。

● 王術台仁不折腰

| 購入後数 | 故障内容 | 考え方られる原因 | 今までに実験した点検内容 |
|------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 3 | 突然停止 | 考えられる原因 | 日常点検のみ |
| 3 | 停止 | リモコンの電池の劣化 | 交換 |
| 3 | ヘッドの分解部品の頭がかり | | |
| 3 | ヘッド回らなくなったり | 部品の劣化 | |
| 1 | ヘンツリーリー化 | ハンドスイッチの不良 | 日常点検、定期点検 |
| 1 | 動作不能 | 操作パネルの断線 | 日常点検のみ |
| 5 | 特定の動きができない、 | リモコン作動不良(電池OK) | 日常点検のみ |
| 5 | 突然停止 | 下部が動かない、 | 日常点検のみ |
| 5 | 一部が回転しない、 | 下部の断線 | 日常点検のみ |
| 5 | 一端が動かない、 | 床下部の断線 | 日常点検のみ |
| 6 | 突然停止 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 6 | トロッコ足部に音が生じる | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 6 | スイッチの動作動作または作動しない、 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 6 | 突然停止 | バッテリー不良 | 日常点検のみ |
| 6 | 突然停止 | コントローラー不良 | 日常点検のみ |
| 6 | 不振音 | 部品 | メンテ |
| 6 | 突然停止 | リモコンの断線 | 年1回メーカーによる点検、日常点検 |
| 7 | 動作不能 | バッテリーの劣化 | |
| 7 | 突然停止 | ぶつかけたためロックが入った、 | 11月4日から、11月9日の定期点検 |
| 7 | 突然停止 | 油圧、オイル漏れ | 日常点検のみ |
| 7 | ベルト不良 | ベルト交換 | |
| 7 | ベルト操作中突然停止 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 8 | 動作が動かない、 | 床下部の断線 | 日常点検のみ |
| 8 | コントローラー不良 | 部品の劣化 | 特に黒い |
| 8 | 突然停止 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 8 | 突然停止 | 油圧付管、部品の劣化 | 業者対応 |
| 8 | 突然停止 | 部品の劣化 | 定期点検のみ |
| 8 | 不振音 | 油圧部品の劣化 | 故障時の点検 |
| 9 | 突然停止 | 油圧の漏れ | 月常点検 |
| 9 | 床下部モコン操作不良(折合) | 故障原因による劣化(エンドチ) | なし |
| 9 | 水平不良、音が静か | 部品の劣化 | ハブリーエラスト、オイルシール交換、 |
| 9 | 動作が悪くなる、 | 油圧付管、部品の劣化 | 仕事用スクワードコード交換 |
| 9 | ハンドル手柄台のけん引部分の | 部品の劣化 | 特にこなし |
| 10 | 動きが悪くなる、 | 部品の劣化 | 日常点検と不定期点検 |

| | | | |
|----|----------------------------------|------------------|----------------------|
| 10 | 作動不良 | ギヤ等の劣化 | 日常点検、部品交換、バッテリー交換 |
| 10 | 行動がゆっくりとがちてくる | 部品の劣化 | 日常点検、部品交換等 |
| 10 | 体位の異常(この字に曲がる) | 基盤の異常 | 日常点検、故障時オーバーホール |
| 10 | 停止 | コントローラー(コントローラー) | 日常点検のみ |
| 10 | 突然停止 | 点検後部品交換 | 日常点検のみ |
| 10 | 動作不良 | 点検後部品交換 | 日常点検のみ |
| 10 | 昇降停止 | 日常点検のみ | 日常点検のみ |
| 10 | 動作不良 | 日常点検のみ | 日常点検のみ |
| 10 | 昇降停止 | 日常点検のみ | 日常点検のみ |
| 10 | 突然動作不可になった | 日常点検 | 日常点検 |
| 10 | 上昇不能 | 油詰め | 定期点検、日常点検 |
| 10 | マット | 油詰め | 交換、新しいベルトの購入 |
| 10 | 移送車とのペース追 | 油詰め | メータ |
| 10 | 動作がない | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 10 | 動作不良 | コンピュータバス交換 | 日常点検 |
| 10 | 昇降停止 | ヘッドコントローラー故障 | 定期点検 |
| 10 | 動作不良 | 部品の劣化 | 日常、定期点検 |
| 10 | ベットの傾きが出来ない | 部品の劣化 | 業者に依頼(専用工具仕事が修理し、対応) |
| 10 | 足元台車がじろり | 足元台車が不安定 | 業者に依頼(専用工具仕事が修理し、対応) |
| 10 | コントローラーの不良 | 間接、判断 | 心 |
| 10 | いつもを入れるとどの項目を削除する | コントローラー部品の劣化 | 使用時点検のみ |
| 10 | 突然停止 | 部品の劣化 | 日常点検 |
| 11 | 自然発止 | 部品の劣化 | 日常、定期点検 |
| 11 | 動作不良 | コントローラーの劣化 | 定期点検(6ヶ月)前 |
| 11 | 突然停止 | コントローラーの故障 | 日常点検のみ |
| 11 | 支柱がペーパーれ | 固定ネジの断線 | 定期点検 |
| 12 | 突然停止 | コントローラーの断線 | 故障の際点検 |
| 12 | 突然停止 | ヘッドリードの劣化 | 定期点検 |
| 12 | 突然変動 | 油圧系の部品の劣化 | 故障時点検 |
| 12 | 固定不良 | コラムの防脱部(ブレーキ)の劣化 | 日常点検のみ |
| 12 | 斜行軸の偏航 | 斜行軸の劣化 | 定期点検(6ヶ月)前 |
| 12 | 油漏れ | 油圧シリンダーの劣化 | 定期点検(6ヶ月)前 |
| 12 | 上がらなくなる | 部品の劣化 | 定期点検 |
| 12 | 突然停止(電動機が動かなくならなかった)、op表示前、始業点検時 | コントローラー部品の断線 | 日常点検 |
| 13 | ベルト交換 | 部品の劣化 | 定期点検 |
| 13 | 突然停止 | コンセント部分の断線 | 何していない、 |
| 13 | 突然停止 | コントローラー不良 | 院内にて干細ハーディによる修理 |
| 13 | 突然停止 | リモコンの故障、電池放尽 | 日常点検、クリーニングと調整 |
| 13 | 動作のぐらつき | 部品の劣化 | 日常点検 |
| 13 | 突然停止 | コントローラー | 日常点検 |
| 13 | 突然停止 | 点滅のコンビセイ部分の断線 | 日常点検 |
| 14 | 転落点検時に上下が動作しない | コントローラー部品内の部品 | 日常点検(断路箇所の検査) |
| 14 | い、 | 動作不可 | 定期点検の劣化 |
| 14 | 上下動作不可 | 定期点検の劣化 | 定期点検のみ |
| 14 | 自動昇降ができない、 | 部品の劣化 | 定期点検 |
| 14 | コントローラーが走かない、 | 部品の劣化 | 定期点検 |
| 14 | コントローラー動作不能 | 部品の劣化 | 日常、定期点検 |
| 14 | 下降しない、 | 配線断線 | 定期点検 |
| 15 | ストラッヒー不良 | 部品の劣化 | コントローラーの部品の劣化 |
| 15 | 電動機が不能 | スイッチの不具合 | 定期点検 |
| 15 | 動かない、 | ? | 日常点検のみ |
| 15 | 停止 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 15 | コントローラーの故障が多い、 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 15 | 合体手括合が動かなくなった、 | 部品の劣化 | 日常点検、動き検査、充電 |
| 15 | 突然動きなくなった、 | コントローラーの部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 15 | 突然停止 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |

| | | | | | |
|----|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| 15 | 操作不良 | コントローラーの断線 | 日常点検のみ | コントローラーの断線 | 商品の劣化 |
| 15 | 電源が入らない、 | コンセントの断線 | 日常点検のみ | コンセントの断線 | 商品の劣化 |
| 15 | 突然停止 | コントローラーの断線 | 日常点検のみ | コントローラーが作動しない | 商品のダamage |
| 15 | 壁石設に対する堅足の部分が欠けた | 商品の劣化 | 日常点検のみ | リモートコントローラーの断線 | 商品のダamage |
| 15 | れないと 足堅足介護部断線 | 商品の劣化 | 日常点検のみ | 上・下動感バー破損 | 商品の劣化 |
| 15 | 停止 | バッテリー異常 | 日常点検にての点検のみ | 正常動作しない | センサード良 |
| 15 | 突然停止(3回連続) | コントローラー部分の劣化 | 日常点検のみ | コントロール不良 | 商品の劣化 |
| 15 | 人筋が折れた。 | 商品の劣化 | 日常点検のみ | リモコンが作動されず | リモコンの劣化 |
| 15 | ベッドが倒れなくなった。 | 社内規則、操作ハカルの接觸不良 | 故障した時の点検のみ | Braking不良 | 商品の劣化 |
| 15 | 突然停止 | 商品の劣化 | 日常点検のみ | Bedの固定ができない | リモコンの劣化 |
| 15 | 突然停止 | 商品の劣化 | 日常点検のみ | ヘッドが突然下がった | 商品の劣化 |
| 15 | コントローラー不良 | 商品の劣化 | 日常点検のみ | 突然停止 | 商品の劣化 |
| 16 | オイル漏れ | 商品の劣化 | 日常点検、定期点検 | 手術台固定金具が動かない | リモコンの劣化 |
| 16 | 突然停止 | 商品の劣化 | 日常点検 | リモコンが動かない | 花筒系統の故障 |
| 16 | 突然停止 | コントローラー | 日常点検のみ | ハンドルが充電できない | 電気系統の故障 |
| 16 | 上下動感不良 | リモコン/ケーブル断線 | 日常点検、定期動作点検 | 電動式で左右のローテーション | トラブル時のみ |
| 16 | 突然停止 | 商品の劣化 | 日常点検のみ | が出来なかった。 | ヒューズ切れ |
| 17 | 突然動きが止まつた。 | 花筒コントローラ | 突然動きが止まつてしまう | 商品の劣化 | 日常定期点検 |
| 18 | 開閉フレーザ動作停止 | 商品の劣化 | 定期点検 | リモコンの不良は原因 | 商品の劣化 |
| 18 | ログ不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化、直感バー | 日常点検 |
| 18 | 操作不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 日常動作チェック、8台中4台はオーバーホール実施 | 日常点検 |
| 18 | 動作不良 | コントローラーの故障 | 定期点検 | 手・全身停止 | コントローラーの故障 |
| 18 | 動作不良 | セータ装置 | 定期点検 | 手筋行 | 修理へ |
| 18 | 動作不良 | コントローラーの故障 | 定期点検 | 手筋行のやる込み | 修理へ |
| 18 | 動作不良 | セータ装置 | 定期点検 | 手筋行スッパー不良 | 点検なし |
| 18 | オーバーテーブルが固定されない | 商品の劣化 | 定期点検 | 手筋行スッパー不良 | 商品の劣化 |
| 18 | 安全装置部分がはずされた | 商品の劣化 | 定期点検 | リモコンの故障 | ストッパー交換 |
| 18 | 突然停止 | コントローラー部品の劣化 | 定期点検 | 手筋行スッパーが動かない | ACアダプタ交換 |
| 19 | 突然ゆっくり降り下し始めた。 | コントローラーの熱発生 | 定期点検 | 手筋行スッパー不良 | ハンドスチック断線 |
| 19 | 突然センサー・バランスクスのくずれ | 商品の劣化 | 定期点検 | 手筋行電磁表示 | ハンドスチック交換 |
| 19 | 安全フックの引っかかり不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 手筋行スッパー不良 | ハンドスチック交換 |
| 19 | 突然停止 | 商品の劣化 | 定期点検 | コントローラー不具 | 電動ケーブル断線 |
| 20 | 片側のみが動かない、 | 商品の劣化 | 定期点検 | 電動ケーブル断線 | 電動ケーブル断線 |
| 20 | 台車にバランスよくティッシュが | 商品の劣化 | 定期点検 | 上・下動感バー不良 | 電動ケーブル断線 |
| 20 | のらい、 | 商品の劣化 | 定期点検 | ハンドルの位置低下 | 商品の劣化 |
| 20 | 突然停止 | 商品の劣化 | 定期点検 | 手筋行電磁表示 | 日常点検のみ |
| 20 | 上下昇降不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 手筋行スッパー不良 | 日常点検のみ |
| 20 | アースが切れている。 | 商品の劣化 | 定期点検 | コントローラー不具 | 手筋行スッパー不良 |
| 22 | 動作不良 | 本体部品の劣化 | 定期点検 | 手筋行スッパー不良 | 手筋行スッパー不良 |
| 20 | 上・下昇降不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |
| 22 | 突然停止 | 商品の劣化 | 定期点検 | ドキング作動の途中で音波のリーストップ(どちらかコード内へ操作動 | 商品の劣化 |
| 22 | アースが切れている。 | 商品の劣化 | 定期点検 | み)に作動せず、商品の本体位置を出すスイッチが何らかの形で動作動 | 商品の劣化 |
| 22 | 突然停止 | ケーブルの断線 | 日常点検 | トリーのタイヤの劣化 | 商品の劣化 |
| 22 | 足台装置 | マイクロスイッチ不良 | 日常点検 | スライドバー | 商品の劣化 |
| 24 | 足台装置 | 支材器の劣化 | 日常点検 | ナットの動能停止 | 接触不良 |
| 25 | 作動の不良 | 商品の劣化 | 日常点検 | コントローラーの不具 | 商品の劣化 |
| - | 突然停止 | ハンドコントローラスイッチの故障 | 日常点検 | コントローラーの不具 | 商品の劣化 |
| - | 突然停止 | 袋、床脚不良、コードの断線 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |
| - | 突然停止 | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |
| - | 接触不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |
| - | 動作不良 | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |
| - | 支材のゆれ | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |
| - | ロックをはずして動きが悪い | 商品の劣化 | 定期点検 | 商品の劣化 | 商品の劣化 |

参考資料

●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数 | 仮年数 | 購入後年数 | 割合 |
|--------|------|--------------|--------|
| 53 | 0.5 | 10年以内 | 5.3% |
| 442 | 2 | 10年以上～34年未満 | 11.1% |
| 1,076 | 4 | 35年以上～5年未満 | 13.6% |
| 2,314 | 6.5 | 56年以上～8年未満 | 17.9% |
| 1,872 | 9 | 89年以上～104年未満 | 10.5% |
| 5,288 | 12.5 | 104年以上～15年未満 | 21.3% |
| 6,030 | 15 | 15年以上 | 20.3% |
| 17,075 | | | 100.0% |

●参考資料 2) 4-1: 定期点検と故障経験の相関

| 点検実施の有無 | 施設数 | 割合 |
|-------------|-----|-------|
| 点検有りで故障例の経験 | 34 | 53.1% |
| 点検なしで故障例の経験 | 77 | 54.6% |

●参考資料 3) 手術台の故障の経験

| | |
|--------------------|--------|
| 故障を起こした機器の購入後平均年数: | 12.5 年 |
| ※故障経験上に加算!! | |

[1] 手術部門

1-5: 無影灯

●回答者の職種

| 回答者の職種 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 医師 | 4 | 1.8% |
| 看護師 | 115 | 52.5% |
| 臨床工学科技士 | 66 | 30.1% |
| その他 | 2 | 0.9% |
| 不明 | 32 | 14.6% |
| 合計 | 219 | 100.0% |

【結果】
回答者の52.5%が看護師で、ついで臨床工学科技士が30.1%であった。

【考察】

回答者の半数以上が看護師であったが、このことは無影灯の管理にかかわっている機種が主に看護師であることがわかる。臨床工学科技士は4割弱であったことから、施設全体における臨床工学科技士の充足率は同程度に留まることが推測される。今後臨床工学科技士が増えたときに期待できないと考えられる。

設問1：現在使用している無影灯の状況

1) 購入後の年数と台数

| 購入後年数 | 施設数 | 購入台数 | 購入台数 (購入台数÷ 施設数) |
|-------------|------|-------|------------------------|
| 1年以内 | 31 | 100 | 4.8% |
| 1年以上~3年未満 | 65 | 239 | 3.6% |
| 3年以上~5年未満 | 65 | 266 | 4.0% |
| 5年以上~8年未満 | 69 | 310 | 4.5% |
| 8年以上~10年未満 | 59 | 251 | 4.2% |
| 10年以上~15年未満 | 91 | 404 | 4.4% |
| 15年以上 | 100 | 507 | 5.1% |
| 購入後平均年数: | 8.9年 | 2,077 | 100.0% |
| 8年以上購入台数 | 250 | 1,162 | 55.9% |
| 10年以上購入台数 | 191 | 911 | 43.9% |

【結果】


購入後の年数に関しては、いろいろな年数の手術台が使用されているが、とくに半数以上の台数が購入後8年以内である。

【考察】
購入後の年数に関しては、いろいろな年数の手術台が使用されているが、とくに半数以上の台数が購入後8年以内である。

以上の古い無影灯であることがわかる。
回答があつた無影灯の購入後の平均年数8.9年は妥当と思われるが、購入後10年経過してたのが約4割強あつたことは、機器の性質上安全性や信頼性の面から検討しなければならない点と思われる。

2) 無影灯の使用状況

| 使用状況 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|-------------|-----|----------|
| あまり使われていない | 0 | 0.0% |
| 比較的よく使われている | 147 | 67.1% |
| 台数不足を感じる | 67 | 30.6% |
| その他 | 2 | 0.9% |
| 不明 | 3 | 1.4% |
| 合計 | 219 | 100.0% |



【結果】
無影灯のほとんどが使用されていることがわかった。また、約1/3で台数不足を感じていることがわかる。

【考察】

無影灯は手術にはなくてはならない機器で、そのことを今回の結果は示している。

3) 日常点検

| 点検実施の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している | 133 | 60.7% |
| 実施していない | 81 | 37.0% |
| 不明 | 5 | 2.3% |
| 合計 | 219 | 100.0% |

【結果】
60.7%は日常点検をしていたが、残りの37.0%は実施していないことがわかる。

【考察】

無影灯の特徴から考えると、4割弱で日常点検が実施されていないことは手術中にはさほどま大トラブルが起ころう危険性を示していく、すべての施設で実施されることが望まれる。

● 日常点検担当者

| 担当者 | 施設数 (複数回答) | 全体に占める割合 |
|---------|------------|----------|
| 医師 | 2 | 1.4% |
| 看護師 | 90 | 62.5% |
| 臨床工学科技士 | 35 | 24.3% |
| その他 | 3 | 2.1% |
| 不明 | 14 | 9.7% |
| 合計 | 144 | 100.0% |

【結果】

今回の調査の回答者懐置とは同じじような結果が得られていて、日常点検は62.5%の施設で看護師が担当している施設はわずか1.4%であった。

【考察】

手術室の機器の管理を担当しているのが看護師が多い現状を考えると、妥当な結果と思われる。ただ、これからは臨床工学科技士が現場で増ええると思われるため、臨床工学科技士による日常点検の機会は増加すると思われる。医師によると日常点検はわずか1.5%であつたが、自分が手術を行うときに使用する無影灯のことを理解し、手術を円滑に遂行するためにも医師が日常点検に参加することが望まれる。

●日常点検点検回数

| 点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|------|-----|----------|
| 使用前後 | 85 | 63.9% |
| 時々 | 22 | 16.5% |
| 不明 | 26 | 19.5% |
| 合計 | 133 | 100.0% |

【結果】
使用前後と回答があったのが63.9%で、残りが時々または不明であった。

【考察】
無影灯の特徴性質を考えるととき、使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では63.9%しか実施されていないく、手術台の安全使用を維持する上でもすこべての施設で使用前後に実施されることが望まれる。

4) 定期点検

| 定期点検の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している | 55 | 25.1% |
| 実施していない | 148 | 67.6% |
| 不明 | 16 | 7.3% |
| 合計 | 219 | 100.0% |

【結果】

定期点検は25.1%で実施しているが、残りの7割弱が実施していないことがわかる。

【考察】

7割弱の施設で定期点検が行われていないことがわかった。このことは無影灯の安全性と言調性が適正に維持されていないことを示しているが、すべての施設で実施されることが望まれる。

●定期点検担当者

| 担当者 | (複数回答) | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|--------|--------|----------|
| 医師 | 9 | 5.7% | |
| 看護師 | 8 | 5.0% | |
| 臨床工学技士 | 47 | 29.6% | |
| メーカー | 87 | 54.7% | |
| その他 | 2 | 1.3% | |
| 不明 | 6 | 3.8% | |
| 合計 | 159 | 100.0% | |

【結果】

定期点検を実施している施設において、メーカーが54.7%と一番多く、ついで臨床工学技士が29.6%であることがわかる。

【考察】

定期点検では、メーカーによる定期点検が約5割弱の割合で行われているが、今後臨床工学技士が増えれば、彼らによる定期点検の割合が増えてくるものと思われる。

●定期点検点検回数


| 定期点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 合計 | (時間/月/年) | 月換算 |
|--------|-----|----------|-----|----------|-----|
| 時間毎 | 3 | 2.1% | 240 | 0.33 | |
| ヶ月毎 | 44 | 30.3% | 154 | 154 | |
| 年毎 | 37 | 25.5% | 41 | 492 | |
| 不定期 | 43 | 29.7% | 合計 | 646.83 | |
| 不明 | 18 | 12.4% | 平均 | 7.7ヶ月 | |
| 合計 | 145 | 100.0% | | | |

【結果】

定期点検を定期的に行っている施設の回答から算出すると、無影灯は7.7ヶ月ごどに行われていることがわかる。

【考察】
7.7ヶ月ごとに手術台の定期点検が行われていることがわかったが、定期点検の妥当かどうか検討する必要がある。
使用方法、日々の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

●定期点検の実施状況



【結果】

定期点検は回答した施設の57.9%で定期的に行われていたが、29.7%は定期で実施されていないことがわかる。

【考察】

定期点検というものは定期的に行うものであるため不定期に行われる定期点検というのはおかしい。

5) オーバーホール

| オーバーホール実施の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------------|-----|----------|
| 実施している | 43 | 19.6% |
| 実施していない | 153 | 69.9% |
| 不明 | 23 | 10.5% |
| 合計 | 219 | 100.0% |

【結果】

オーバーホールは19.6%の施設で実施され、69.9%の施設では実施していないことがわかる。

【考察】

無影灯の安全性と信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが3/4強の施設で行われていないことは大きな問題で、すべての施設で実施されることが望まれる。

●オーバーホール担当者

| 担当者 | 施設数 (複数回答) | 全体に占める 割合 |
|------|---------------|--------------|
| メーカー | 34 | 79.1% |
| その他 | 0 | 0.0% |
| 不明 | 9 | 20.3% |
| 合計 | 43 | 100.0% |

【結果】
オーバーホールを実施している施設において、オーバーホールの担当者は20.9%で不明であるが、8施設の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

【考察】

オーバーホールの実務内容から考えると、多くの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。

●オーバーホール回数

| オーバーホール回数 | 施設数 | 全体に占める 割合 | 合計 (時間/月・年) | 月換算 |
|-----------|-----|--------------|----------------|--------|
| 時間毎 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| ヶ月毎 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| 年毎 | 13 | 30.2% | 14 | 168 |
| 不定期 | 27 | 62.8% | 合計 | 168 |
| 不明 | 3 | 7.0% | 平均 | 12.9ヶ月 |
| 合計 | 43 | 100.0% | | |

【結果】
オーバーホールを定期的に行っている13施設の回答から算出すると、手術台は12.9ヶ月ごに行われていることがわかる。

【考察】

12.9ヶ月ごとに手術台のオーバーホールが行われていることがわかったが、回答数が少ないので、断定的なことはいえないと思われる。ただ、オーバーホールの回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この点を考慮して今後検討する必要があると思われる。

●オーバーホール実施状況


| 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|------|-----|--------|
| 定期的 | 13 | 30.2% |
| 不定期 | 27 | 62.8% |
| 不明 | 3 | 7.0% |
| 合計 | 43 | 100.0% |

【結果】
オーバーホールを実施している43施設のうち、30.2%で定期的に行われていたが、62.8%は不定期で実施されていることがわかる。

【考察】

オーバーホールは回答した施設の約3割で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に応じて不定期で実施していると考えられる。

6) 安全管理を担当する責任者の有無



【結果】
36.5%の施設で安全管理を担当する責任者が存在するが、54.3%の施設では責任者がいないことがわかる。

【考察】

4割弱の施設にのみ責任者がいることがわかったが、円滑な手術実施で果たす無影灯の役割を考えると、5%弱の施設で責任者がないことは大きな問題で、すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。

●担当者職種




【結果】
安全管理を担当する責任者がいる施設において、看護師が44.8%、臨床工学技士が43.7%の施設でそれぞれ責任者になっていることがわかる。

【考察】

臨床工学技士が看護師と同じ割合で責任者になっていることがわかるが、今後は臨床工学技士の普及により、臨床工学技士の責任者が増えるものと考えられる。

設問2: 無影灯の耐用期間に関する設問

1) 無影灯の耐用期間



【結果】
50.2%の回答者がメーカーによる耐用期間の設定を望んでいることがわかる。

a)『望む理由』

記載なし 13

| 理由 | 回答数 | 割合 |
|-----------------------------|-----|--------|
| 時代の進歩に合わせた技術を行なため | 3 | 3.1% |
| 機器更新の新規に日安になるため | 44 | 45.4% |
| 機器の新規に日安になるため | 9 | 9.3% |
| 部品の購入期間を考慮にするため | 29 | 29.9% |
| 安全に使用するため、安全確保のため、事故防止のため | 3 | 3.1% |
| 人材の育成のため | 9 | 9.3% |
| 人材の育成のため、日安となるため | 29 | 29.9% |
| 機器の品質管理、操作管理と保護 | 97 | 100.0% |
| その他 | | |
| 使用目的、使用頻度により差が生じるため | | |
| 法律で義務化して欲しい、機器の責任所在を明確にするため | | |
| 上記せりした理由なし | | |
| 合計 | | |

【結果】

メークによる耐用期間の規定を望む110施設のうち、望む理由の記載があつた97施設の中でも、『機器更新の日安』を理由に挙げている回答が15.4%を占め、『安全』がそれについて多く、29.9%あった。

【考察】

『機器更新の日安』が半数弱を占めていたが、このことは現場で機器更新の際に日安になるものがないことを示している。このような『日安』がないため、現場の担当者は機器を更新するために管理者を説得する際に大変苦労しているものと考えられる。

無影灯の耐用期間規定に関する『望む理由』のアンケート意見を下記に示す。

5年未満だけ、製品として残るなら公気とするため、

あるいは2年から3年未満の場合は毎年大切に利用するため、

ある程度交換時期の日安などとあるため、

今まで安全に使用出来てないかが不明なため。

オーバーホール、交換のタイミングや予算を組むのに便利。

オーバーホールの時期設定をする。

すみませんが良くあります。

その期間が来ても財政状況などで修理不能ならない限り買い替えが出来ないので、専門的に新規購入の必要性を理解してもらうため

に必要なと感じる上での必要。

どちらでもよい。

メンテナンスの計画が立てやすい。

安全に使用するための日安。

安全を考慮する上で必要。

安全の目安となる。

安全管理のため。

安全管理上。

定期検査と点検と点検となるため。

安全。

安全性、耐久性。

安全セミと交換部品の保証のため。

安全性と信頼性。

安全性の確保。

安全性能に対する安心感。

安全性能の確保。

安全性能の確保。

安全性能の第一の前提。

安全責任者が関わるため。

安全装置のため、新しい機器を導入する目安となる。

| | |
|--------------------------------------|--|
| 安全面から。 | 一般的な目安に比べて望む。 |
| 何等かの目安に比べて望む。 | 何等かの目安に比べて望む。 |
| 信頼度の把握、やり直し段階のため。 | 信頼度に対する基準やなどの多様のサンプルを持つているから、機器の故障及び更新の際の目安にしたいから。 |
| 機器等整備社面の目安にしたいから。 | 機器等整備社面の目安にしたいから。 |
| 機器の向上をされ、長い年にリサイクルを多くするために。 | 機器の向上をされ、長い年にリサイクルを多くするために。 |
| 業者の趣意などから。 | 業者の趣意などから。 |
| 計画的に更新できる。 | 計画的に更新できる。 |
| 実績での目安がしんどい。 | 実績での目安がしんどい。 |
| 古く無影灯を交換する所のネジのため故障が多い。 | 古く無影灯を交換する所のネジのため故障が多い。 |
| 故障が発生するまで交換できない現状(人員不足)、ME技士を置いてほしい。 | 故障が発生するまで交換できない現状(人員不足)、ME技士を置いてほしい。 |
| 交換の目安にどうぞ。 | 交換の目安にどうぞ。 |
| 交換時期に間にする費用の計算が可能になる。 | 交換時期に間にする費用の計算が可能になる。 |
| 更新時期がはっきりする。 | 更新時期がはっきりする。 |
| 更新の時期を知りたい。 | 更新の時期を知りたい。 |
| 更新の目安にどうぞ。 | 更新の目安にどうぞ。 |
| 更新時期が明確にわかる。 | 更新時期が明確にわかる。 |
| 更新時期の目安。 | 更新時期の目安。 |
| 更新時期の目安がない。 | 更新時期の目安がない。 |
| 更新時期の目安にするため何とか言えないが安全管理上望む。 | 更新時期の目安にするため何とか言えないが安全管理上望む。 |
| 更新時期の目安にするため。 | 更新時期の目安にするため。 |
| 更新の目安にするため。 | 更新の目安にするため。 |
| 購入の目安にどうぞ。 | 購入の目安にどうぞ。 |
| 終まで。 | 終まで。 |
| 使用頻度により異なるため何とか言えないが安全管理上望む。 | 使用頻度により異なるため何とか言えないが安全管理上望む。 |
| 使用不可になつた場合に対応できないため。 | 使用不可になつた場合に対応できないため。 |
| 設定された方が、故障時に対応しやすいため。 | 設定された方が、故障時に対応しやすいため。 |
| 再発防止のため。 | 再発防止のため。 |
| 手術にさしつかえだため。 | 手術にさしつかえだため。 |
| 手術中、暗い感じがして光りづらいい。 | 手術中、暗い感じがして光りづらいい。 |
| 器具等の機器面で新規開拓を参考できる。 | 器具等の機器面で新規開拓を参考できる。 |
| 常に使用させていただき。 | 常に使用させていただき。 |
| 信頼性、安全性を確保するため。 | 信頼性、安全性を確保するため。 |
| 新機器入時の目安となる。 | 新機器入時の目安となる。 |
| 新規導入計画が立てやすい。 | 新規導入計画が立てやすい。 |
| 新規導入時期の目安などと。 | 新規導入時期の目安などと。 |
| 性能維持、更新を考えると。 | 性能維持、更新を考えると。 |
| 他施設の状況を知っているため。 | 他施設の状況を知っているため。 |
| 耐久性。 | 耐久性。 |
| 耐用期間を決めないと、そのまま過度に使けて事故に繋がる。 | 耐用期間を決めないと、そのまま過度に使けて事故に繋がる。 |
| 大学病院で手術中に下しやすい。 | 大学病院で手術中に下しやすい。 |
| 曝光が少ないときに盛り下していく。 | 曝光が少ないときに盛り下していく。 |
| 医療機関内での相談にいたし。 | 医療機関内での相談にいたし。 |
| 買い物時が忙はつきりしていいからいい。 | 買い物時が忙はつきりしていいからいい。 |
| 病院施設の管理、更新計画等のため。 | 病院施設の管理、更新計画等のため。 |
| 品質保証として責任、更新の目安。 | 品質保証として責任、更新の目安。 |
| 部品の供給をメーカーに依存しているため。 | 部品の供給をメーカーに依存しているため。 |

[1]手術部門 1-5:無影灯

| | |
|--|--|
| 物品の多くが手洗いができるので、物と、傷口マスク等には時間目を必要にして、消毒、取り替えるのが手洗いである。 | 現状は使用中に消毒が出来ないので、消毒が出来ない。使用頻度により異なっため、 |
| 日安なり更新の事が多い。 | 消毒が出来ないので、交換するため、 |
| 日安よりも多く、現在の指定は短すぎる。 | 頻度で、経験で決めることが多い。耐用期間過ぎると使いづらい。 |
| 離床時止血钳子に任せているが、一日のあつた方が安全と考えるから。 | 故障時、業者に依頼する。 |
| 化粧化粧品を含んでいため。 | 高額ものは期限を決めてすぐ購入はしてもらえない。 |
| 化粧による事故を防ぐため。 | 高額な機器のため、少しでもよく使い、買い替えるケース(バブルの)を経験していないのです。 |
| 化粧による電力の大量消費、過熱等の危険性が考えられるから。 | 今まで大きなバブルがないから。 |
| 劣化の目安にしたい。 | 今までより大きさをあげた方が決まりにくいと思う。 |

b)「望まない理由」 配載なし 15

望まない理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。

| 理由 | 回答数 | 割合 |
|------------------------------------|-----|--------|
| いろいろな条件で異なり一併設定は不可能のため、使用可能時間、保守状況 | 11 | 17.5% |
| 機器の量、使用頻度、使用回数、耐用期間の引合が難しくなるため | 7 | 11.1% |
| メーカーが規定する期間が近くなるため | 2 | 3.2% |
| 安全性に限りありたいため | 11 | 17.5% |
| 高価で簡単に購入できないため | 5 | 7.9% |
| 使い難いため | 5 | 7.9% |
| 定期点検等で機器の判断で対応できるため | 10 | 15.9% |
| 部品の供給で対応したいため | 4 | 6.3% |
| その他 | 8 | 12.7% |
| 合計 | 63 | 100.0% |

【結果】

メーカーによる耐用期間の指定を望まない78施設のうち、望まない理由の記載のあった63施設の中でも、いろいろな条件で異なり一併設定は不可能のため【比安全な限界で使いたいため】と答えたものが、それぞれ17.5%であった。その次に多いのは【定期点検等で使用者の判断で対応できるため】で、ついで11.1%、【耐用期間が制限され、使用可能機器の寿命が難しくなるため】であった。

【考察】

【いろいろな条件で異なり一併設定は不可能のため】の回答が一番多かったが、機器は使い方、面倒の見方に影響する耐用期間が変わるので、このよのうな意見が出たものとおもわれる。一方【安全な限り使いたいため】も多かったが、【定期点検等で使用者の判断で対応できるため】などは、機器が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため】の意見が見られたことより、使用可能な機器が耐用期間が決められることにより使用できなくなるため、現場での対応が困難になるものと予想され、最近の医療取り巻き、経済情勢が厳しく、耐用期間を決められても筋書きは機器は購入できないことを示していると思われる。

無影灯の耐用期間指定に関する【望まない理由】のアンケート意見を下記に示す。

| | |
|---------------------------------------|--|
| アーマン以外の器具については定期点検。離れた時は点検をちゃんとすればよい。 | 無影灯の耐用期間指定は必要なものではないと考ふるため、 |
| どちらでもよい。 | 無影灯は直接①者へ体につかがつてないので点検を行っていないOKだと思います。 |
| ハサツキを取扱う事で院内感染でOK。 | 無影灯自体の故障どうよりは接觸されている施設上の問題等を考える必要があると思う。 |
| まだ耐用できるものでも、期間が決まっていたら交換せざるを得ない。 | 明らかに発生すれば即対していいだろ。 |
| 一人がの都合でやめかねる。 | 問題なく使用出来る間は使用したい。 |
| ルクの点検が必要な場合は以外直ランプ交換で故障はないと考えている。 | 予算等の関係があがめ一緒にには決められない。 |
| 医師に不満のいう方は使用すればいいと思う。 | 無影灯の耐用期間指定は必要なものではないと考ふるため、 |
| 有利不利のみでの耐用期間にはなる思ひがある。 | また耐用できるものであれば、片に望まない。 |
| 期間後はそれを口実に買いたい料金がかかるから。 | 問題なく使用出来る間は使用したい。 |
| 経済的に不可能。設置工事をうど手術を中止しなければならない。 | 予算等の関係があがめ一緒にには決められない。 |

2) 故障について

【結果】

・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
・故障を起こした機器の購入後年の平均年数は11.3年であった。

【考察】

希望耐用期間と故障を起こした機器の購入後平均年数がほぼ等しかったが、PL法を考慮すると
10年が妥当な耐用期間と考えられる。

●無影灯による故障

| 購入後年数 | 故障内容 | 考えられる原因 | 今までに実施した点検内容 |
|-------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | 突然停止 | トランジスタ故障 | 日常点検、定期点検 |
| 1 | 固定しない、床切れ | 特別仕様のため無理があつた | 日常点検、定期点検(6ヶ月毎) |
| 1 | 床切れ | 部品の劣化 | 日常点検、定期点検 |
| 3 | 軸ゆれ | ネジのゆるみ | 日常点検 |
| 3 | 電球が切れた | 長時間使用による熱源正かかづ 電球が熱すぎた | 日常点検のみ |
| 3 | 突然停止 | 不具 | 日常点検 |
| 4 | ライト部調光ハーダーの焼けつき | ニース式、底面不明、1側新し、ラ イドを切り替えると別のライトが鳴 | ライト部調光ハーダー交換 |
| 4 | 突然流れ出す(軋してしまる) | ネジのゆるみ | 日常点検のみ |
| 4 | 固定されない、 | 支柱のねじのゆるみ | 日常点検のみ |
| 5 | 使用中の消灯 | スイッチを一気にこじてるように触れの交換 | 日常点検 |
| 5 | 使用不能 | 断線 | 日常点検のみ |
| 5 | ワーフガスが合わない、 | 調節装置の破損 | 日常点検のみ |
| 5 | アームの固定が不能 | アームの調節装置が外れ柱 | 日常点検のみ |
| 5 | アームのゆるみ | 細回り使用によるネジのゆるみ | 日常点検のみ |
| 5 | 床切れ | ハーダーの劣化 | 日常点検のみ |
| 5 | 点灯不良 | 部品の劣化 | 日常点検 |
| 5 | 自然落下 | コントロール基板交換、SSR交換 | 日常点検のみ |
| 6 | 突然停止 | 部品の劣化 | ヒューズ交換 |
| 6 | 突然停止 | 基盤交換 | 基盤の劣化 |
| 7 | (ワーカス)底点があかない | H4年以上、1年毎定期点検 | (ワーカス)底点のみ |
| 8 | 点灯しない、 | ヒューズホルダーの劣化 | ヒューズホルダーの点検 |
| 8 | 点灯しない、 | ヒューズホルダーの劣化 | ヒューズホルダーの点検 |
| 8 | 全でのハーダーが一気に引いた | 表面内側のねじ | 表面内側のねじ |
| 8 | ランプの切れ | 部品の劣化 | ヒューズカバーの取扱 |
| 8 | 照度の調節不良 | 配電盤の故障 | 照度の調節 |
| 8 | オートワーカス不良 | 部品の劣化 | 点灯点検(手操作) |
| 9 | 固定不良 | 締めつけ盤のゆるみ、劣化 | 日常点検 |
| 9 | 使用前消灯 | 部品劣化により断線 | 定期点検 |
| 9 | アームがスライドする | セイバ | トライアル時のみ |
| 9 | 煙が出る | 部品の劣化 | トライアル時のみ |
| 9 | 点灯せず* | 表面スイッチ故障 | 内部モーター化 |
| 10 | 点灯不良 | ランプの劣化 | 定期点検(6ヶ月毎) |
| 10 | ネジが取れなくなった | 古びた向かいが空氣にならためプラス | 日常点検のみ |
| 10 | 突然発煙 | ネジのゆるみ | 定期点検用にヨウショット |
| 10 | ワーフが合つかない | 内部モーター化 | 日常点検 |
| 10 | 突然停止 | ヒューズ切れ、底点切れ | 日常点検、定期点検 |
| 10 | 電気がつかない、 | 部品の劣化 | 日常点検のみ |
| 10 | 突然停止 | 部品の劣化 | 日常点検 |
| 10 | ワーフが合つかない、 | 部品の劣化 | 日常点検 |
| 10 | ワーフが合つかない、 | 部品の劣化 | 日常点検 |
| 10 | ネジのゆるみ | 部品の劣化 | 日常点検 |

参考資料

●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数 | 仮年数 | 購入後年数 | 割合 |
|--------|------|-------------|--------|
| 50 | 0.5 | 1年以内 | 4.8% |
| 478 | 2 | 1年以上～3年未満 | 11.5% |
| 1,064 | 4 | 3年以上～5年未満 | 12.6% |
| 2,015 | 6.5 | 5年以上～8年未満 | 14.9% |
| 2,259 | 9 | 8年以上～10年未満 | 12.1% |
| 5,050 | 12.5 | 10年以上～15年未満 | 19.5% |
| 7,605 | 15 | 15年以上 | 24.4% |
| 18,521 | | | 100.0% |

●参考資料 2) 4-1:定期点検と故障経験の相關

| 点検実施の有無 | 施設数 | 割合 |
|--------------|-----|-------|
| 点検を行った施設例の状態 | 15 | 27.3% |
| 点検なしで故障例の状態 | 52 | 35.1% |

●参考資料 3) 無影灯の故障の経験

故障を起した機器の購入後平均年数： 11.3 年

※故障経験より抽出

[2] ICU・CCU・NICU

2-1: 人工呼吸器

●回答者の職種

| 回答者の職種 | 施設数 | 全休に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 医師 | 11 | 6.1% |
| 看護師 | 72 | 49.1% |
| 臨床工学技士 | 1 | 1.8% |
| その他 | 3 | 1.4% |
| 不明 | 19 | 8.6% |
| 合計 | 220 | 100.0% |

【結果】

回答者の49.1%が臨床工学技士で、ついで32.7%が看護師、6.4%が医師であった。

【考察】

回答者の半数弱が臨床工学技士であったが、このことは人工呼吸器の管理に臨床工学技士がかかるわる施設が増えていることとも一致し、今後臨床工学技士が増えるにつれてこの数字は増えてくると考えられる。

設問1：現在使用している人工呼吸器の状況

1) 購入後の年数と台数

| 購入後年数 | 施設数 | 購入台数 | 購入台数÷施設数 | 購入台数に占める割合 |
|-------------|------|-------|----------|------------|
| 1年以内 | 88 | 180 | 2.05 | 5.5% |
| 1年以上～3年未満 | 138 | 497 | 3.60 | 15.2% |
| 3年以上～5年未満 | 136 | 473 | 3.49 | 14.5% |
| 5年以上～8年未満 | 154 | 618 | 4.00 | 19.9% |
| 8年以上～10年未満 | 127 | 415 | 3.27 | 12.7% |
| 10年以上～15年未満 | 147 | 616 | 4.18 | 19.8% |
| 15年以上 | 93 | 404 | 4.32 | 12.4% |
| 合計 | 883 | 3,263 | 3.68 | 100.0% |
| 購入後平均年数： | 7.45 | | | |

【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の人工呼吸器が同じような割合で使用されていることがわかる。なお、購入後の平均年数は7.7年であった。

【考察】

このことは人工呼吸器が使用頻度が高く、常に更新されているためと考えられる。

購入後8年以上経過したもののが全体の44.9%で、10年以上のものは32.2%であった。

【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の人工呼吸器が平均して使用されていることがわかったが、このことは人工呼吸器が使用頻度が高く、常に更新されているためと考えられる。


回答があつた人工呼吸器の購入後の平均年数は7.7年であった。約1/3あつたことは、機器の品質上安全性や信頼性の面から検討しなければならない点と思われる。

【考察】

このことは人工呼吸器が使用頻度が高く、常に更新されているためと考えられる。

回答があつた人工呼吸器の購入後10年経過してたのが約1/3あつたことは、機器の品質上安全性や信頼性の面から検討しなければならない点と思われる。

2) 人工呼吸器の使用状況




【結果】
人工呼吸器がよく使用されていることをほとんどの回答者が示している。とくに44.5%では台数の不足をきたしていることがわかる。

【考察】

生命維持管理装置である人工呼吸器は医療施設には必須の機器で、そのことを今回の結果は示している。

3) 日常点検




【結果】

ほとんどの施設で日常点検が行われていることがわかる。

【考察】

人工呼吸器の特徴から考えると、日常点検がほとんどの施設で実施されていることは当然のことと思われる。

● 日常点検担当者



【結果】


今回の調査の回答者基準と同じような結果が得られていて、日常点検は53.1%の施設で臨床工学技士が担当している。医師が担当している施設はわずか7.9%であった。

【考察】

日常点検を実施しているのが209施設であるのに対して、担当者については254施設から回答があつたが、このことは45施設で複数の職種により日常点検が行われていることを示し、人工呼吸器の信頼性、安全性を維持する上で良いことと思われる。今回の結果は臨床工学技士が現場で活躍し始めている現状を考えると、妥当な結果と言える。ただし、これからは臨床工学技士が現場で活躍すると想われるため、臨床工学技士による日常点検は増加すると考えられる。医師による日常点検はわずか8.2%であったが、人工呼吸器の安全性、信頼性を維持するためには、看護師や臨床工学技士とともに、実際にこれを使って医師の参加が今後必要と思われる。

| ● 日常点検点検回数 | |
|------------|------------|
| 点検回数 | 施設数 |
| 使用前後 | 180 |
| 時々 | 5 |
| 年毎 | 24 |
| 不明 | 209 |
| 合計 | 209 100.0% |

【結果】 使用前後と回答があつたのが86.1%で、残りが時々または不明であった。



【考察】 人工呼吸器の持つ性質を考えるとき、使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では86.1%で必ずもすべての施設で行われていないことを示している。人工呼吸器の安全使用を維持する上で今後すべての施設で使用前後に実施されることが望まれる。

4) 定期点検

| 定期点検の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している | 186 | 84.5% |
| 実施していない | 21 | 9.5% |
| 不明 | 13 | 5.9% |
| 合計 | 220 | 100.0% |

【結果】 定期点検は84.5%で実施しているが、9.5%では実施していないことがわかった。

【考察】 すべての施設で定期点検が行われていないことわかつたが、人工呼吸器の持つ特性を考えると、すべての施設で定期点検が実施されることが望まれる。

● 定期点検担当者

| 担当者 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 医師 | 1 | 0.5% |
| 看護師 | 12 | 5.7% |
| 臨床工学技士 | 115 | 54.5% |
| 臨床検査技師 | 2 | 0.9% |
| メーカー | 71 | 33.6% |
| その他 | 1 | 0.5% |
| 不明 | 9 | 4.3% |
| 合計 | 211 | 100.0% |

● 定期点検点検回数

| 定期点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | (時間/月/台) | 月換算 |
|--------|-----|----------|----------|--------|
| 毎週毎 | 32 | 17.0% | 64.270 | 89.26 |
| ヶ月毎 | 54 | 29.0% | 217 | 217 |
| 年毎 | 13 | 7.0% | 13 | 156 |
| 不定期 | 47 | 25.3% | 合計 | 461.76 |
| 不明 | 40 | 21.5% | 平均 | 4.7ヶ月 |
| 合計 | 186 | 100.0% | | |

【結果】 定期点検を定期的に実施している99施設の回答から算出すると、人工呼吸器は4ヶ月ごとに実施していることがわかる。

【考察】 4ヶ月ごとに人工呼吸器の定期点検が行われていることがわかつたが、定期点検の点検回数は、施設、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この量が妥当かどうか検討する必要がある。

● 定期点検の実施状況

| 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|------|-----|--------|
| 定期的 | 99 | 53.2% |
| 不定期 | 47 | 25.3% |
| 不明 | 40 | 21.5% |
| 合計 | 186 | 100.0% |

【結果】 定期点検を実施していると回答した186施設のうち53.2%で定期的に行われていたが、25.3%は不定期で実施されていることがわかった。

【考察】 定期点検というものは定期的に実施するものであるが、半数弱の施設で定期的に実施される必要があることは問題で、人工呼吸器の信頼性、安全性維持のためにも定期的に実施される必要があると思われる。

● オーバーホール

| 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|---------|-----|--------|
| 実施していない | 116 | 61.8% |
| 実施している | 70 | 38.2% |
| 不明 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 186 | 100.0% |

【結果】 オーバーホールは80.0%の施設で実施され、11.8%の施設では実施してないことがわかった。

【考察】 人工呼吸器の安全性と信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが80.0%の施設で行われていることがわかつたが、すべての施設で行われることが望まれる。

【結果】 オーバーホールは実施している施設において、54.5%の施設で臨床工学技士、33.6%の施設でメーカーがそれら担当していることがわかった。

【考察】 現時点では、臨床工学技士による定期点検に対する意識が高いこと、臨床工学技士が医療取引で育てきていることなどが関係していると考えられる。今後臨床工学技士が増えてくれば、彼らによる定期点検の割合が増えてくるものと想われる。

●オーバーホール担当者

| 担当者 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|------|-----|----------|
| メーカー | 134 | 70.9% |
| その他 | 33 | 17.5% |
| 不明 | 22 | 11.6% |
| 合計 | 189 | 100.0% |

【結果】

オーバーホールを実施している施設において、70.9%の施設でメーカー、17.5%の施設で臨床工学技士がそれぞれ担当していることがわかる。

【考察】

オーバーホールの業務内容から考えるととき、多くの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。

●オーバーホール回数

| オーバーホール回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 合計(年間/月/年) | 月換算 |
|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 毎時 | 48 | 27.3% | 322/0.13 | 447.24 |
| ヶ月毎 | 4 | 2.3% | 19 | 19 |
| 年毎 | 28 | 15.9% | 49 | 588 |
| 不定期 | 59 | 33.5% | 合計 | 1054.24 |
| 不明 | 37 | 21.0% | 平均 | 13.2ヶ月 |
| 合計 | 176 | 100.0% | | |

【結果】

オーバーホールを定期的に行っている80施設の回答から算出すると、人工呼吸器は13.2ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】

13.2ヶ月ごとに人工呼吸器のオーバーホールが行われていることがわかったが、この回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

●オーバーホール実施状況

| 実施状況 | 施設数 | 割合 |
|------|-----|--------|
| 定期的 | 80 | 45.5% |
| 不定期 | 59 | 33.5% |
| 不明 | 37 | 21.0% |
| 合計 | 176 | 100.0% |

【結果】

オーバーホールを実施していると回答した176施設のうち45.5%で定期的に行われていたが、33.5%は不定期で実施されていることがある。

【考察】

オーバーホールは回答した施設の45.5%で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に応じて不定期で実施していると考えられる。

■人工呼吸器の安全管理責任者の有無



【結果】

65.5%の施設で安全管理を担当する責任者が存在するが、残りの施設では責任者がいないことがわかる。
【考察】

人工呼吸器の医療器具で見たたず役割、その特つ危険性等を考えるとき、25.0%の施設で責任者がいないことは大きな問題で、すべての施設で責任者が決められる必要があると思われる。

●担当者職種



【結果】

安全管理を担当する責任者のいる施設において、73.4%の施設で臨床工学技士、14.3%で医師、11.0%で看護師がそれぞれ責任者になっていることがわかる。

【考察】

医療現場で唯一の工学の専門家である臨床工学技士が責任者になっていることは良いことで、この割合は今後増えるものと考えられる。

設問2：人工呼吸器の耐用期間に関する設問



【結果】

75.4%の回答者がメーカーによる耐用期間の設定を望んでいることがわかる。

[望まない理由]

望まない理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめた。

| 理由 | 回答数 | 割合 |
|---|-----|--------|
| いろいろな条件で使い切りの設定は不可能のため 機種の違い、使用頻度、使用回数、使用時間、保守状況 | 13 | 27.7% |
| 使用期間が満期限され、変用可能機器の対応が難しくなっため 安全な限り使いきりたいから | 6 | 12.8% |
| 高齢で箇箇に購入できいため | 3 | 6.4% |
| 第三者機関(使用者等)による公正な評価で決める必要があるため 現状で問題ないため | 3 | 10.6% |
| 定期点検等で販売者の判断で対応できるため 部品の供給で困りましたため 船用期間内に更新したいため(機器の進歩がめざましい) | 1 | 6.4% |
| その他 | 1 | 2.1% |
| 合計 | 47 | 100.0% |

三

メークによる耐用期間の指定を望まない49施設のうち、望まない理由の配載の中では、「いろいろな条件で異なる一律設定は不可能のため」と答えたものが一番多く、27.7%であった。その次に多いのが「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」の21.3%、「耐用期間が制限され、使用可能機器の効率が悪くなるため」の12.8%、「安全な限り使いためため」の10.6%、であった。

卷之三十一

ハサウエイの取扱い商品目録に「日本製」が記載されている。これは何を意味するか。

オーバーホールにより、バーナンメンテナンスは出来ていると言える。

できるだけ長期にわたって使用したい。

ほとんど使用していないのに、軸用潤滑油を決めるほど使わないまま潤滑油が過ぎる。

メーカーはよく指摘し、まだ使える状態でも磨き用潤滑オーバーの機器との違いとなる事が多い。

一概に決められないと思ってるので、使用者がその責任において決めるべき。

管理状態により異なるから。

期間が短くなる事が考えられる。

機器が壊れる事はない。

機器が壊れたため、直には購入できない。

機器本体より機能が古くなるため。

実現的には耐用年数を超えて使用しなければならない時があり、その時にトラブル発生時にメーカーが責任を持たなくなるため。

高額なため修理でなければ積出（商品）を製造してもらいたい。

使用可能な機器への販売が禁制。

使用できるだけ使用したい。軸用潤滑油が販売されるとその後は保障されないので。

使用頻度が多い場合は、メンテナンスによって交換されるところ。

使用頻度が少ない場合はガリや防腐の役合いで違う。

使用頻度が低い。

使用頻度に差がある。

使用頻度が違うためガリの度合いが違う。むしろ、使用時間で決めた方が良い。

施設によっては機器の耐用年数があつても変わらない。

人工知能機器の耐用年数は、算出方法によっても変わらなくていい。

| |
|---|
| 耐用期間ではなく、輸出時間での指定でよい。 |
| 耐用期間を定めずか、使用頻度、点検、部品の消耗により差があるため。 |
| 耐用期間を過ぎた機器は発生する者の責任でよい。 |
| 耐用期間を過ぎても使用できる機器は多數あるため。 |
| 耐用期間を過ぎた場合、新しい物の購入が困難。 |
| 耐用年数を超過して使用した場合、まだ問題が無くても買えない場合。 |
| 耐用年数以上に使用すると、耐用年数が過ぎたとしても困るので。 |
| 耐用年数を超過すれば、耐用年数が過ぎたとしても困る。 |
| 定期的なメンテナンスと点検が実施されなければ不要と思われる。 |
| 定期的なメンテナンスを行い、査定を行っていれば、耐用期間は指定されるまでなく決定する事ができるから、これは施設により最も大きいと考える。 |
| 定期的部品交換で十分が能くできる。 |
| 定期点検等で施設にcheckが能くできれば不用。点検の条件なしに耐用期間を設定することは疑問がある。 |
| 定期点検でも導入年月日により故障頻度に差が生じる。新しく購入したものに多い。 |
| 日常点検、オーバーホールをしっかりと施行しているため、定期的点検を取る事ができるため。 |
| 日常点検や定期点検で皆無だと困らうから。 |
| 保守点検が停止するまでは使いたい。 |
| 耐用期間は異なつて、耐用期間を決める場合、その機器の使用は原則上出来ない事とし、メーカーは機器を下取りして、安価で新機器の導入が出来るよう努め欲しい。 |
| 耐用期間は5年くらいいとなっているが、その都度新しい修理器具を購入する予算が無い。実際、担当オーバーとして使用出来るのは限られる。 |
| 予算の問題で現在はレンタルが多いから。 |
| 輸送工学技士が定期点検をしている一整備されている。 |

② 耐用期間についてのご意見

| 意見の種類 | | 回答数 | 割合 |
|----------------------------|--|-----|--------|
| 耐用期間の設定を「是む」、「望まない」に關係した意見 | | 26 | 54.23 |
| 耐用期間を決める際の要因 | | 18 | 37.53 |
| その他 | | 4 | 8.33 |
| 合計 | | 48 | 100.00 |

【結果】

①: いかして耐用期間を認識して、メーカー責任が期間内に受けられない理由は購入の目安になるため。

| | | |
|----------------------------|----|--------|
| 耐用期間の設定を「是む」、「望まない」に關係した意見 | 26 | 54.23 |
| 耐用期間を決める際の要因 | 18 | 37.53 |
| その他 | 4 | 8.33 |
| 合計 | 48 | 100.00 |

| |
|--|
| 耐用期間によって耐用頻度が高いので耐用時間を強制してもらいたい方がいます。 |
| 耐用期間を多く保有すると、個々の耐用状態に並びが出てくらため、「期間による段階があればよいか」と思います。 |
| 点検及びオーバーホールを定期的に行っている場合は、耐用期間の差はどちらつかないのか、透析の器械などは耐用期間を定めて販売するものではないので、年齢よりは耐用時間によって点検をシートで行った方が良い、本体にも各部門ごとに耐用期間を定める。 |
| 機器購入の予算が高くて、耐用年数が低いとしたとして計算額を更新すべきである。 |
| 耐用期間を過ぎて使用している機器はどのようになる、期間を過ぎても使わせる事がない場合の責任の所在はどのようになるか。 |
| 耐用期間を過ぎて使用している機器はどのようになる、期間を過ぎても使わせる事がない場合の責任の所在はどのように思っています。 |
| 適切にオーバーホールを行うこと耐用期間は達成できると考えますが、機器及びオーバーホールを何回かに亘り、コスト的には返って高くなる場合もあり、耐用期間が長い場合、どちらが良いとは決めていません。 |
| 現在20年以上の耐用期間を定めています。 |
| 現在の呼吸器は、呼吸機能コンピューターで制御されているので、その部分が劣化すると、予感できない故障が起こります。施設内の台数も多く、トラブルの危険性も高いので、耐用期間は過ぎないと考えます。 |
| 特に人工呼吸器は人命に直結するものであり、性能低下や故障は致命的な状態になる。どの医療機器よりも厳しい品質保証されるべきだと思う。当然耐用期間は走らるべきである。法的な仕様が必要ではない。 |
| 1.各使用部品の耐用期間や機器製造中止後の部品供給終了後は耐用期間は要する。機器の耐用期間を定めるにあたり、機器の耐用期間を定めるにあたり、機器を構成するモジュールを変更する場合に交換する。 |
| 各部品毎に耐用期間を決めて定期的に交換する必要がある。 |
| オーバーホールを実施する場合等は、そのページの耐用期間を明らかにして次のオーバーホールまでの保証が欲しい。 |
| オーバーホールで高価なバッテリーを交換する必要がある。 |
| オーバーホールを実施して算出したときに大きな違いがある場合は、オーバーホールがメーカーとしてお忙しくなまるまで使用したオーバーハーフルを定めています。 |
| 耐用期間の基準が明確でない、各部品毎に耐用期間が異なると想いで詳しく記載に改定して下さい。 |
| 耐用期間は何を基準にするのか、また属性なのかと思う。電子良く使えていい時でも耐用期間が過ぎればトラブルが発生した時のことを考えてお伝えない。 |
| 耐用期間を定める際を示して欲しい(メーカー側)。呼吸器毎々に表示耐用期間して、期間を絞ったものはオーバーホール等を行い、なされた後は、呼吸器毎々に表示耐用期間して欲しい。 |
| 耐用期間に到達する場合は、操作パネル等に自動アラームさせたり、ユニット交換ができるようにしてお忙しくなまるまで使用したときのことを改めてお伝え下さい。 |
| 耐用期間が明確でないのは耐用期間を定めたが、耐用期間が過ぎていいのではないか? |
| MIE管理の耐用期間を定めたが、2.3年は耐用期間は延ばせると出る。 |
| ある程度内部部品交換で耐用期間がかかる場合も考慮されるので、耐用期間が過ぎてもいいのではないか? |
| オーバーホールで使用する条件に入れて欲しい。 |
| ほんとの施設は、メンテナンスの必要性は十分認識しているが、現状の医療経済を考えると、機器が下がる時代、どの病院もその費用に差し出すに苦慮していると思う。オーバーホールにかかる費用でしてからが費用で行えないのでないか。 |
| メンテナンスの対応が難美にかかる事も想定して欲しい。 |
| 医療事務が多日費している今、機器は使えさざで患者の命から見ても命。機械は運営する命に影響し、定期点検がなぜかしない事は理解する。施設は運営する命と考える。医療機器メーカーもチーム医療の一員として考えて欲しい。 |
| 我々の施設においては、15年以上使用している機器が半数ですが、その理由としては耐用毎のメンテナンスヒューリカからの部品供給が現在もいる事が考えられます。実際にには現在も同じ製品が販売されています。 |
| 耐用期間は大切なことですが定期的に(2~3年)に点検していただき、耐用期間を越えて使用していくため、モデルチェンジができないようにしなければなりません。 |
| きちんとした保守を行ったり、安全に使用できるところは間違いない。 |
| 耐用期間を決める場合に、機器の耐用期間によっては、機器の耐用年数が表示されません。私たちもストップがかかる、耐用中の事故はすべて自分の責任になってしまう。医療器はどんどん新しいものになるので、耐用年数以外の問題もある。 |
| 耐用期間がしきりに定められては、10年位は可能であるが、耐用期間が少しでも過ぎると不安だと思います。 |
| 一緒に年数を決めてもらいたい。耐用時間でカウントするといいと思う。 |
| 耐用期間を決めるなら、耐用時間にすべきである。 |
| 機器により耐用年数がずっと変わることがあります。 |
| 耐用時間は耐用期間を設定して欲しい。 |
| 耐用期間が変わったり、耐用時間が変わったり、耐用年数が変わったり、耐用時間でカウントするといいと思う。 |
| 耐用期間によって耐用する年数に差があるが、長期耐用によるオーバーホールデータを裏面にてガイドラインが望まれる。 |
| 耐用期間や耐用度への対応が不明確で機器の更新に悩んでいます。 |
| 耐用期間を納入してから耐用時間とした時、耐用頻度を考慮しそれぞれの耐用条件で統一です。 |