

b)「望まない理由」  
記載なし  
7

| 理由                            | 回答数 | 割合     |
|-------------------------------|-----|--------|
| いろいろな条件で見ながら一括判断は不可能のため       | 25  | 51.0%  |
| 機種の違い、使用頻度、使用回数、使用時間、保守状況     | 4   | 8.2%   |
| 使用期間が短切れ、使用可能機器の対応が難しくなるため    | 0   | 0.0%   |
| 一人方が設定すると判断が近くならないため          | 3   | 6.1%   |
| 安全な限り使いたいため                   | 0   | 0.0%   |
| 高価で簡単に購入できないため                | 1   | 2.0%   |
| 第三者機関(使用者)による公正な評価で決める必要があるため | 0   | 0.0%   |
| ソフウェアのバージョンアップを行えば問題ないため      | 0   | 0.0%   |
| 用井で問題ないため                     | 0   | 0.0%   |
| 定期点検等で使用者の判断で対応ができるため         | 6   | 12.2%  |
| 新品の供給で困ったいため                  | 0   | 0.0%   |
| 耐用期間内に更新したいため機器の進歩があまりない      | 1   | 2.0%   |
| その他                           | 9   | 18.4%  |
| 合計                            | 49  | 100.0% |

## 【結果】

メーカーによる耐用期間の指定を望まない、56施設のうち、望まない理由の記載のかつた49施設の中、中で、「いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため」と答えたものが一番多く、51.0%であった。

その次に多いのが12.2%の「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」で、ついで「耐用期間が期限が期限され、用可能機器の対応が難くなるため」の8.2%であった。

## 【考察】

「いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため」の回答が一番多かったが、機器は使い方、面倒の見方により耐用期間が変わるために、このよほな意見が出たものと予想される。「定期点検等で使用者の判断で対応できるため」との意見も、一方、「耐用期間が制限され、使用可能機器の対応が難くなるため」の意見が並ぶたが、使用可能機器が耐用期間が決まらないとの意見が出てきたくなるため、現場での対応が困難になり、安全な限りは使用したいとの意見が出てきたものと予想され、最近の医療取引が経済情勢が厳しいことを示していくと思われる。

## 軟性ファイバースコープの耐用期間指定に関する「望まない理由」のアンケート意見を下記に示す。

オーバーホール実績を挙めた。

「スコープの機器により耐用期間が違うから、耐用期間を定めるのが難しいと思う。

「スコープの機器により耐用期間が違うから、耐用期間を定めなければならない。

「はほぼすべての機器で耐用期間があるから。

「耐久性が長いので耐用期間があるから。

「耐久性が長いので耐用期間があるから。

「機器のものが非常にデータで耐用方法、精度が変わってくるから。

「機器の耐用期間によるものだから。

「現在の耐用期間が定めてあるから。

「現在は電子内視鏡と併行しており、これから先、使用する可能性はないため。

「今日日本どくさんさんは電子内視鏡を使用しているので。

「使用可能な機器が少ないので耐用期間がかかる。

「耐用回数、使用方法により耐用期間を定めたため。

「耐用回数の問題。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

「耐用期間が定められていない。

|   |
|---|
| 何回目に耐用とか、何年位に耐用るか…                                  |
| 平均耐用年数、耐用回数による目安を併記                                 |
| 消耗品なので仕方が無いです。自分は若手なので点検、メンテナンスしてくださる方がいたらしいと思われます。 |
| 耐用期間中の「ーションアシ」は無償で対応して欲しい                           |
| 医療の操作による消耗  |
| 現在ほとんど耐用してないため                                      |
| センターよりでは耐用頻度が高く年度別に思う。                              |

## 【考察】

163名の回答者のうち、22名(13.5%)が意見を述べているが、これらの意見は今後耐用期間を考える際に役に立つと思われる。

耐用期間の設定を「望む」、「望まない」に分けて意見には、「更新時役立つ」、「いろいろな条件

(機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用状況、耐用年数等により耐用期間が異なる)。

耐用期間は4～5年が妥当、「耐用期間以上を使用した時の故障時のメール対応が不安である」、「耐用期間が決まりると期間内に機器を更新することが難しくなる(最新の機器の導入ができないくなる)などがあった。


下記における耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。

耐用期間を決める際の要望として、『部品の保存期間を確実にして欲しい』、『耐用期間を決めた後(データ)を示して欲しい』、『定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい』、『うすれば耐用期間も長くなる』、「ソフト側をグレードアップすれば耐用期間を延ばすことができる』などがわかった。

## ③ 希望耐用期間

| 希望耐用期間(年) | 施設数 | 割合     |
|-----------|-----|--------|
| 1         | 1   | 0.9%   |
| 2         | 0   | 0.0%   |
| 3         | 5   | 4.7%   |
| 4         | 5   | 4.7%   |
| 5         | 35  | 32.7%  |
| 6         | 11  | 10.3%  |
| 7         | 4   | 3.7%   |
| 8         | 11  | 10.3%  |
| 9         | 0   | 0.0%   |
| 10        | 24  | 22.4%  |
| 11        | 0   | 0.0%   |
| 12        | 1   | 0.9%   |
| 13        | 2   | 1.9%   |
| 14        | 0   | 0.0%   |
| 15        | 8   | 7.5%   |
| 16        | 0   | 0.0%   |
| 17        | 0   | 0.0%   |
| 18        | 0   | 0.0%   |
| 19        | 0   | 0.0%   |
| 20        | 0   | 0.0%   |
| 21年以上     | 0   | 0.0%   |
| 合計        | 107 | 100.0% |

希望耐用期間の平均(年): 7.4 年



## 【結果】

回答者の32.7%が5年で、ついで22.4%の10年、10.3%の6年と7.5%の15年の回答がそれであった。8以下の回答が半数以上あることから、回答者の多くが短い耐用期間を希望していると思われる。全回答を平均した希望耐用期間は7.4年であった。

## 【考察】

耐用期間の7.4年は税法上の「残価償却資産の耐用年数」の6年に対して、1.4長い期間を望んでいることがわかる。

## 2) 故障について

## 【結果】

・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。  
・故障を起こした機器の購入後の平均年数は7.2年であった。

## 【考察】

希望耐用期間と故障を起こした機器の購入後の平均年数がほぼ等しかったが、この辺の値が妥当な耐用期間と考えられる。

## ●軟性ファイバースコープによる故障

| 購入後年数 | 故障内容          | 発生された故障          | 今までに実施した点検内容 |
|-------|---------------|------------------|--------------|
| 1     | 先端部脱水         | 先端部の劣化、取り扱い      | 日常点検のみ       |
| 2     | ワイヤー切れ        | 商品の劣化            | 日常点検のみ       |
| 2     | 患者のみ          | 患者のみ             | 日常点検のみ       |
| 2     | 機能が見えない       | 商品の劣化、販売         | 日常点検のみ       |
| 3     | 外側の黒板         | 商品の劣化            | 日常点検のみ       |
| 3     | ICシールドの折れ     | 商品の劣化            | 日常点検のみ       |
| 3     | 洗浄ス           | 洗浄ス              | 日常点検のみ       |
| 3     | フレーズガーネット作動せず | 商品の製造方法、劣化       | 日常点検のみ       |
| 4     | アンダル部が悪い      | ?                | メーカーによる点検    |
| 4     | X線            | 故障、管球座損、CCDカラ座損  | 日常点検、定期点検    |
| 4     | 取扱欠損          | クリップアッパーの折れによるもの | 修理           |
| 4     | アンダル操作の異常     | ワイヤーの劣化          | 修理           |
| 4     | 断子が入りにくくなる    | チャンネル内の変形        | 修理           |
| 4     | 送気は水不負        | 先端ブルのつぶれ         | 交換           |
| 5     | 漏点            | クリップアッパーの折れ、ダビ   | 日常点検のみ       |
| 5     | エーペル          | ノムの折れ            |              |
| 5     | 漏水            | 洗浄ラッシュ、処理による脱離   | 日常点検のみ       |
| 5     | 穿孔チューブ接続部の接着部 | 商品の劣化            | 日常点検のみ       |
| 5     | 先端部の魚口        | 商品の劣化            | 修理           |
| 5     | 注入部の故障        | 商品の劣化            | 修理           |
| 5     | 商品の劣化         | 商品の劣化            |              |

|    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 5  | 使用不能               | 劣化  | 漏水点検、目視点検、機能点検  |
| 6  | アンダル動きが不適          | 劣化  | ノーカーブ点検、修理  |
| 6  | 内部シンスのくじり          | 漏水点検  | 日常点検  |
| 6  | ファイバーの折損           | 漏水点検  | 日常点検のみ  |
| 6  | アンダル操作不能           | 無重な操作   | ノーカーブ点検を行うにも修理費が高額とのため断念                                    |
| 7  | 品質の劣化(くくなさなど)      | 漏水点検  | ノーカーブ点検を行うにも修理費が高額とのため断念                                    |
| 7  | 突然画面表示せず           | ノーカーブ点検   | 日常点検のみ  |
| 8  | 鮮明な画像が得られなくなった     | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 8  | イメージの劣化            | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 8  | 操作子が通らない           | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 8  | アンダル不良             | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 8  | 水漏れ                | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 9  | 漏水                 | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 9  | 漏水                 | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 9  | 新規                 | 漏水点検  | ノーカーブ点検   |
| 10 | ビーホール              | アルミ劣化   | 日常点検のみ、故障點メーターへ漏水点検、及び前面確認、操作部動作良好にて確認。チェック                 |
| 10 | シンボールノイズ           | IC電池、弯曲部角度不足、操作部ノブ、SWR、クヌクス                             | 操作部動作良好にて確認。チェック  |
| 10 | 水漏れ                | アングルの角度不足(ワイヤーの折れ)                                      | ノーカーブ点検   |
| 10 | レンズに異常             | レンズ(ファイバー)が折れている  | 漏水点検  |
| 10 | 画面に点状と黒い点が出来る      | ファイバーの折れ  | 日常点検のみ  |
| 10 | 漏れ                 | 漏れ部の劣化  | 漏水点検  |
| 10 | J/Fロイヤー切れ          | 部品の劣化   | 日常定期点検  |
| 10 | アンダル不良             | 部品の劣化   | 日常点検のみ  |
| 10 | チキンネックのビンホール       | 部品の劣化   | 定期点検  |
| 10 | 漏水                 | 部品の劣化   | 日常定期点検  |
| 10 | 送油泵不良              | 部品劣化  | 日常定期点検  |
| 12 | アンダル不良             | ワイヤーの劣化   | 漏水点検、修理   |
| 12 | アラミック部分の割れ(吸引口金部分) | 機器部、内部部、常にサクションゴムを張けて、ソリッドを繋ぐが劣化が原因とする、また吸出用による劣化が原因となる | 日常点検のみ  |
| 13 | 漏水                 | 漏水点検  | 日常点検のみ  |
| 13 | ファイバー表面のざらつき       | 漏水点検  | 日常点検のみ  |
| 13 | レンズモリ              | 漏水点検  | 日常点検のみ  |
| 14 | からだチャンネルから漏水       | 劣化、チャンネル内の操作  | 日常点検  |
| 15 | 透皮の劣化による使用停止、ノーハル  | 防水の劣化   | 定期点検  |
| -  | 視野欠損               | ?   | 修理依頼し日程を出し、もたらす漏れ修理にかかる事もしく製造中止されていることか、商品は在庫も販売も止まっていることか、 |
| -  | 鏡子ロチアンホール通過不良      | ?   | 修理依頼し日程を出し、もたらす漏れ修理にかかる事もしく製造中止されていることか、商品は在庫も販売も止まっていることか、 |
| -  | 突然                 | 漏水、ファイバーへの折れ  | 日常点検  |
| -  | 画面の劣化              | ファイバーの接損及び劣化  | 日常点検のみ  |
| -  | アンダルノブの弯曲限制不能      | ワイヤーの劣化   | 日常点検のみ  |
| -  | 水漏れ                | 部品の劣化   | 日常点検のみ  |
| -  | 全体に黒くなる            | -   | -   |

## 参考資料

## ●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数  | 販入後年数 | 割合          |
|--------|-------|-------------|
| 28     | 0.5   | 1年以上～3年末満   |
| 304    | 2     | 1年以上～3年末満   |
| 772    | 4     | 3年以上～5年末満   |
| 1,437  | 6.5   | 5年以上～8年末満   |
| 2,151  | 9     | 8年以上～10年末満  |
| 4,788  | 12.5  | 10年以上～15年末満 |
| 1,995  | 15    | 15年以上       |
| 11,474 | -     | 100.0%      |

## ●参考資料 2) 4-1:定期点検と故障経験の相関

| 点検実施の有無     | 施設数 | 割合    |
|-------------|-----|-------|
| 点検有りで故障例の経験 | 19  | 26.0% |
| 点検なしで故障例の経験 | 22  | 31.0% |

## ●参考資料 3) 軟性ファイバースコープの故障の経験

故障起因した機器の購入後平均年数: 7.2 年  
※故障経験より抽出



## [5] 内視鏡検査

## 5-2: 硬性内視鏡

| 購入後年数より抽出 | 施設数 | 購入台数 | 統合割合  |
|-----------|-----|------|-------|
| 8年以上購入台数  | 54  | 148  | 28.7% |
| 10年以上購入台数 | 37  | 89   | 17.3% |

## 【結果】

購入後年の年数に囲しては、いろいろな年数の硬性内視鏡が使用されているが、8年未満のものが、71.3%占めていることがわかる。なお、購入後の平均年数は6.3年であった。

## 【考察】

購入後8年以上経過したもののが全体の約7割で、古いものはあまり使用されていないことがわかる。

| 購入後平均年数:  | 6.3 年 |
|-----------|-------|
| 購入後年数より抽出 | 施設数   |
| 8年以上購入台数  | 54    |
| 10年以上購入台数 | 37    |
| 合計        | 91    |

## 【結果】

| 購入後年数より抽出 | 施設数 | 購入台数 | 統合割合   |
|-----------|-----|------|--------|
| 8年以上購入台数  | 54  | 148  | 28.7%  |
| 10年以上購入台数 | 37  | 89   | 17.3%  |
| 合計        | 91  | 237  | 100.0% |

## 【結果】

購入後年の年数に囲しては、いろいろな年数の硬性内視鏡が使用されているが、8年未満のものが、71.3%占めていることがわかる。なお、購入後の平均年数は6.3年であった。

## 【考察】

購入後8年以上経過したもののが全体の約7割で、古いものはあまり使用されていないことがわかる。

## 2) 硬性内視鏡の使用状況

| 使用状況        | 施設数 | 全体に占める割合 |
|-------------|-----|----------|
| あまり使われていない  | 22  | 27.8%    |
| 比較的よく使われている | 34  | 43.0%    |
| 台数不足を感じる    | 14  | 17.7%    |
| その他         | 9   | 11.4%    |
| 合計          | 79  | 100.0%   |

【結果】回答結果から、比較的よく使われているが43.0%、台数不足を感じるが17.7%で、27.8%はあまり使われていないとの回答であった。

【考察】あまり使われていないとその他の合計すると39.2%であるが、これは症例の内容や使用機種等により、新型の機種が使用されたためと考えられる。

## 3) 日常点検

| 点検実施の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している  | 43  | 54.4%    |
| 実施していない | 27  | 34.2%    |
| 不明      | 9   | 11.4%    |
| 合計      | 79  | 100.0%   |

【結果】54.4%の施設では日常点検を行っているが、34.2%は日常点検を実施していないことがわかる。

【考察】装置の安全性や基本性能の確保、劣化等の問題点を見するために、日常点検は必須であるが、34.2%の施設で実施されていないことがわからり、日常点検の施行が望まれる。

## ● 日常点検担当者

| 担当者    | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 医師     | 6   | 11.5%    |
| 看護師    | 33  | 63.5%    |
| 臨床工学技士 | 8   | 15.4%    |
| 看護助手   | 1   | 1.9%     |
| 不明     | 4   | 7.7%     |
| 合計     | 52  | 100.0%   |

【結果】日常点検を実施している施設において、63.5%の施設で看護師、15.4%で臨床工学技士が、11.5%で医師がそれぞれ担当していることがわかる。

【考察】硬性内視鏡の日常点検は主に看護師により行われていることがわかる。

## [5] 内現検査 5-2・硬性内視鏡

| ● 日常点検点検回数 |     |          |
|------------|-----|----------|
| 点検回数       | 施設数 | 全体に占める割合 |
| 使用前後       | 33  | 76.7%    |
| 毎々         | 4   | 9.3%     |
| 不明         | 6   | 14.0%    |
| 合 計        | 43  | 100.0%   |

【結果】  
日常点検を実施していると回答した43施設のうち、使用前後と回答があったのが76.7%で、残りが時々または不明であった。

## 【考察】

使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では76.7%の施設にしか実施されていないことがわかった。日常点検の施行が付されないことがわかった。

## 4) 定期点検

| 点検回数の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している  | 15  | 19.0%    |
| 実施していない | 51  | 64.6%    |
| 不明      | 13  | 16.5%    |
| 合 計     | 79  | 100.0%   |

【結果】  
定期点検は19.0%の施設で実施しているが、64.6%は実施していないことがわかる。

## 【考察】

64.6%の施設で定期点検が行われていないことがわかったが、定期点検が装置の故障や劣化の早期発見に有用であることを考えると、すべての硬性内視鏡に実施されることが望まれる。

## ● 定期点検担当者

| 担当者    | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 臨床検査技師 | 1   | 6.7%     |
| 臨床工学技士 | 2   | 13.3%    |
| メーク    | 10  | 66.7%    |
| 不明     | 2   | 13.3%    |
| 合 計    | 15  | 100.0%   |

## 【結果】

臨床検査技師が6.7%で定期点検をそれぞれ担当していることがわかる。

## 【考察】

現時点では、メーカーによる定期点検の施設が一番多いが、点検の内容や程度によってはその他の時間毎、ヶ月毎、年毎などがある。

## ● 定期点検回数

| 点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 月検算(時間/月/年) | 合計    |
|------|-----|----------|-------------|-------|
| 時間毎  | 1   | 6.7%     | 24          | 0.03  |
| ヶ月毎  | 4   | 26.7%    | 24          | 24    |
| 年毎   | 0   | 0.0%     | 0           | 0     |
| 不定期  | 6   | 40.0%    | 合 計         | 24.03 |
| 不明   | 4   | 26.7%    | 平 均         | 4.8ヶ月 |
| 合 計  | 15  | 100.0%   |             |       |

## 【結果】

オーバーホールを実施している13施設において、その担当者は53.8%の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

## 【考察】

オーバーホールの業務内容から考慮するととき、メーカーに上り交換されているのは妥当なことであるが、不明であるとの回答が46.2%あったのは気になる結果である。

## 【結果】

定期点検を定期的に実行していることがわかる。

## 【考察】

4.8ヶ月ごとに硬性内視鏡の定期点検が行われていることがわかったが、この結果はわずか5施設からの回答より出されているため問題がある。ただ、今回の結果から、年々2~3回くらい定期点検が行われているとを考えられる。

## ● 定期点検の実施状況

【結果】  
定期点検の実施状況の実施状況

定期点検を実施していると回答した15施設のうち、33.3%で定期的に行われていたが、残りは不定期の実施及び不明であった。

## 【考察】

定期点検というものは定期的に実行するものであるが、7割弱の施設で定期的に行っていないことは問題で、硬性内視鏡の信頼性、安全性維持のためにも定期的に行われることが望まれる。

## 5) オーバーホール

【結果】  
定期点検の定期点検実施状況

定期点検を実施していると回答した16施設のうち、13.3%で実施していたが、残りは実施していないことなどがわかった。

## 【考察】

定期点検の定期点検にはオーバーホールが必要であるが、それが約7割の施設で実施されていなかった。これにに関しては、オーバーホールが定期点検時に併せて行う場合、装置の使用状況に応じて不定期で実施している場合等が考えられるが、確実な実施が望まれる。

## ● オーバーホール担当者

【結果】  
定期点検の定期点検実施状況

オーバーホールを実施している13施設において、その担当者は53.8%の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

## 【考察】

オーバーホールの業務内容から考慮するととき、メーカーに上り交換されているのは妥当なことであるが、不明であるとの回答が46.2%あったのは気になる結果である。

## ●オーバーホール回数

|     | オーバーホール回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 月換算<br>(時間/月/年) | 月換算   |
|-----|-----------|-----|----------|-----------------|-------|
| 時間毎 | 0         | 0   | 0.0%     | 0               | 0     |
| ヶ月毎 | 1         | 6   | 7.7%     | 6               | 6     |
| 年毎  | 1         | 12  | 15.4%    | 12              | 12    |
| 不定期 | 10        | 18  | 22.9%    | 18              | 18    |
| 不明  | 1         | 1   | 1.3%     | 1               | 1     |
| 合計  | 13        | 79  | 100.0%   | 9.0ヶ月           | 9.0ヶ月 |

## 【結果】

オーバーホールを定期的に行っている2施設の回答から算出すると、硬性内視鏡は9.0ヶ月ごとに行われていることがわかる。

## 【考察】

9.0ヶ月ごとに硬性内視鏡のオーバーホールが行われていることがわかったが、この結果は2施設の回答から得られたもので断定的とはいえないと思われる。ただ、オーバーホールの回数は機種、使用方法、日常の管理方法等により影響を受けうるため、この点を考慮して今後検討される必要がある。

## ●オーバーホール実施状況

|     | 実施状況 | 施設数    | 割合 |
|-----|------|--------|----|
| 定期的 | 2    | 15.4%  |    |
| 不定期 | 10   | 76.9%  |    |
| 不明  | 1    | 7.7%   |    |
| 合計  | 13   | 100.0% |    |

## 【結果】

オーバーホールを実施していると回答した13施設のうち、15.4%の施設で定期的に行われていたが、残りは不定期で実施であった。

## 【考察】

オーバーホールは回答した施設の15.4%で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に応じて不定期で実施していると考えられる。

## ●担当者職種




【結果】  
安全管理を担当する責任者のいる施設において、医師と看護師がそれぞれ37.5%の施設で責任者になっていることがある。その他、臨床工学科、内視鏡技師、内視鏡検査責任者が責任者になっていることがある。

【考察】  
医師と看護師が責任者になっている施設が多かったが、硬性内視鏡に直接かかわっている職種が相当していることを示し、安全管理の上でも良いことと思われる。

## 設問2:硬性内視鏡の耐用期間に関する設問

## 1) 硬性内視鏡の耐用期間

## ①メーカーが耐用期間を指定することを望むか




【結果】  
44.3%の回答者がメーカーによる耐用期間の設定を望んでいることがわかる。

## a)「望む理由」

## 望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめた。

記載なし

4



## 【結果】

38.7%の施設で責任者があるが、硬性内視鏡の管理を確実に行う上では、責任者が絶対にわざわざいる。

## 【考察】

50.6%の施設で責任者がないが、硬性内視鏡の管理を確実に行う上では、責任者が絶対に必要で、すべての施設で責任者がいることが望まれる。

## 【結果】

メガによる耐用期間の指定を望む35施設のうち、望む理由の記載のあった31施設の中では、一番多かった理由が、「機器更新の日安のため」で48.4%の回答者が答えてている。ついで多いのが、「安全のため」で38.7%であった。

## 【考察】

【機器更新の日安のため】が一番多かったが、このことは現場で更新の目安になるものを見たいことなどが示している。その次に【安全のため】が多くったが、これは医療現場での安全に対する意識が高いことを意味していると考えられる。

硬性内視鏡の耐用期間指定に関する質問意見を下記に示す。

|                                 |
|---------------------------------|
| 新規購入の目安となる。                     |
| 安全に使用できる延長がほしい。                 |
| 安全のため。                          |
| 安全確保のため。                        |
| 安全面から。                          |
| 安全面を考慮してほしいと思つ。                 |
| 機器の耐用年数が明らかにないとより安全に使用することができる。 |
| 検査中に問題を生じない様にするため。              |
| 故障などの目安となる。                     |
| 車輌などの参考となるから。                   |
| 更新の参考とする。                       |
| 更新の目安。                          |
| 更新前の目安。                         |
| 更新前の折算。                         |
| 更新前の目安となる。                      |
| 最新版機器のため専門の医者に任せたい。             |
| 使用頻度により違うことがあるが、一応の目安にして。       |
| 機器にかかるから。                       |
| 衣類購入の目安となる。                     |
| 消耗品、安全性を確保するため。                 |
| 新しい機種が次々と出でてどこまで機種変換すれば良いのか難しい。 |
| 新しい硬性内視鏡が購入してしまったくなる。           |
| 新規購入を検討する部署にいる。                 |
| 専門家がないから。                       |
| 装置更新の目安のため。                     |
| 自安として。                          |
| 自安として知りたいので。                    |
| 予想外の事故防止のため。                    |
| お化するため、更新時期のめどをつけた。             |

b)「望まない理由」  
望まない理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめた。

## 記載なし 8

| 理由   | 回答数 | 割合     |
|--|-----|--------|
| いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため、機種の違い、使用頻度、使用回数、使用時間、保守状況 | 9   | 39.1%  |
| 使用期間が複数され、使用可能機器の対応が難しくなるため                      | 1   | 4.3%   |
| 安全な限り使いたいため                                      | 3   | 13.0%  |
| 高価で簡単に購入できないため                                   | 1   | 4.3%   |
| 第三者機関(使用者)による公正な評価で決める必要があるため                    | 2   | 8.7%   |
| 現状で問題ないため  | 2   | 8.7%   |
| 定期点検等で使用者の判断で対応できるため                             | 3   | 13.0%  |
| その他  | 2   | 8.7%   |
| 合計   | 23  | 100.0% |

## 【結果】

メガによる耐用期間の指定を望まない31施設のうち、望まない理由の記載のあつた20施設の中で、【いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため】が一番多く、39.1%であった。その次に多いのが【安全な限り使いたいため】と【定期点検等で使用者の判断で対応できるため】の13.0%であった。

## 【考察】

【いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため】の回答が一番多かつたが、機器は使い方、面倒の見方により耐用期間が変わるものと考えられる。このことは、【定期点検等で使用者の判断で対応するため】という意見が出たこととも一致している。一方、【安全な限り使いたいため】の意見が相強見られたが、これは、使用可能である機器が耐用期間が決められることにより使用できなくなるため、定期点検が困難になるものと予想され、安全な限り使いたいとの意見が出たものと考えられ、最近の医療界で経済情勢が厳しく、耐用期間を決められても簡単にには機器は購入できないことを示していると思われる。

硬性内視鏡の耐用期間指定に関する「望まない理由」のアンケート意見を下記に示す。

|                                  |
|----------------------------------|
| 他の機種に比べ評価TOK。                    |
| オーバーホール費用を望むから。                  |
| コストパフォーマンスが悪くなるから。               |
| 経済的で、定期的及び機器が生じたときの定期点検で使用できるから。 |
| 機器的に耐用期間に付ける。                    |
| 耐用していいため。                        |
| 使用可能な機器への評価が困難。                  |
| 施行医が使用して指示が出来る。                  |
| 取り扱いがまだしに耐用期間が限られるため。            |
| 耐用期間によって異なる。                     |
| 定期點検で十分なエクスクリュードするため。            |
| 点検などの耐用期間を設けることは結構がある。           |
| 当院では比較的定期点検が少ないのです。              |
| 内視鏡部では単色モニターを使用していません。           |
| 必要無し。                            |

## ②耐用期間についてのご意見

| 意見の種類                       |  | 回答数 | 割合     |
|-----------------------------|--|-----|--------|
| 耐用期間の設定を「望まない」「望まない」に關係した意見 |  | 0   | 0.0%   |
| 耐用期間を決める際の要望                |  | 1   | 100.0% |
| その他                         |  | 0   | 0.0%   |
| 合計                          |  | 1   | 100.0% |

## 【結果】

硬性内視鏡の耐用期間に関する意見を下記に示す(1意見のみ)。

## 平均的耐用年数、使用回数による目安と併記

## 【考察】

79名の回答者のうち、1名(1.3%)が意見を見述べている。  
耐用期間を決める際の要望として、『耐用期間を決めた根拠(データ)を示して欲しい』があった。

## ③希望耐用期間

| 希望耐用期間(年) | 実数 | 割合     |
|-----------|----|--------|
| 1         | 0  | 0.0%   |
| 2         | 1  | 2.0%   |
| 3         | 2  | 3.9%   |
| 4         | 1  | 2.0%   |
| 5         | 14 | 27.5%  |
| 6         | 5  | 9.8%   |
| 7         | 5  | 9.8%   |
| 8         | 3  | 5.9%   |
| 9         | 0  | 0.0%   |
| 10        | 15 | 29.4%  |
| 11        | 0  | 0.0%   |
| 12        | 1  | 2.0%   |
| 13        | 1  | 2.0%   |
| 14        | 0  | 0.0%   |
| 15        | 2  | 3.9%   |
| 16        | 0  | 0.0%   |
| 17        | 0  | 0.0%   |
| 18        | 1  | 2.0%   |
| 19        | 0  | 0.0%   |
| 20        | 0  | 0.0%   |
| 21年以上     | 0  | 0.0%   |
| 合計        | 51 | 100.0% |

耐用期間の平均(年): 7.7年

④耐用期間についてのご意見

回答者の29.4%が10年で、ついで27.5%の5年、9.8%の6年と7年の回答がそれぞれあった。  
8以下の回答が半数あることから、回答者の多くが短い耐用期間を希望していると思われる。  
全回答を平均した希望耐用期間は7.7年であった。

## 【考察】


希望耐用期間の7.7年は税法上の耐用年数とほぼ等しいと考えられる。

## 2)故障について

【結果】  
購入後の生数でソーティングしたデータを示す。  
・故障を起こした機器の購入後平均年数は4.8年であった。

【考察】  
希望耐用期間より故障を起こした機器の購入後平均年数が約3年短いが、硬性内視鏡が比較的短期間で故障やすいことを示していると考えられる。

| ●硬性内視鏡による故障 |    | 故障内容    | 今までに実施した点検内容 |
|-------------|----|---------|--------------|
| 購入後年数       |    |         |              |
| 1           |    | 落下      | 落下           |
| 2           | 2  | 器具が大き   | 器具の劣化        |
| 3           |    | 落下      | 落下           |
| 4           |    | 器具の流れ   | 器具の劣化        |
| 5           |    | 器具の流れ   | 器具の劣化        |
| 6           |    | 器具の流れ   | 器具の劣化        |
| 7           |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 8           |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 9           |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 10          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 11          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 12          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 13          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 14          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 15          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 16          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 17          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 18          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 19          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 20          |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 21年以上       |    | 器具が壊くなる | 器具の劣化        |
| 合計          | 51 | 100.0%  | 器具の劣化        |



## ●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数 | 万台数  | 購入後年数       | 割合     |
|-------|------|-------------|--------|
| 23    | 0.5  | 1年以内        | 8.9%   |
| 184   | 2    | 1年以上～3年未満   | 17.9%  |
| 340   | 4    | 3年以上～5年未満   | 16.5%  |
| 936   | 6.5  | 5年以上～8年未満   | 28.0%  |
| 531   | 9    | 8年以上～10年未満  | 11.5%  |
| 575   | 12.5 | 10年以上～15年未満 | 8.9%   |
| 645   | 15   | 15年以上       | 8.3%   |
| 3,234 |      |             | 100.0% |

## ●参考資料 2) 4-1:定期点検と故障経験の相関

| 点検実施の有無     | 施設数 | 割合    |
|-------------|-----|-------|
| 点検ありで故障例の経験 | 2   | 13.3% |
| 点検なしで故障例の経験 | 6   | 11.8% |

## ●参考資料 3) 硬性内視鏡の故障の経験

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 故障を起こした機器の購入後平均年数: | 4.8 年 |
| ※故障経験が抽出           |       |


## [5] 内視鏡検査

## 5-3: 電子内視鏡

## ●回答者の職種

| 回答者の職種 | 施設数 | 台数     | 全体に占める割合 |
|--------|-----|--------|----------|
| 医師     | 37  | 17     | 17.0%    |
| 看護師    | 106 | 51.0%  | 51.0%    |
| 臨床検査技師 |     | 7      | 3.4%     |
| 臨床工学科士 | 12  | 5.8%   | 5.8%     |
| その他    | 16  | 7.7%   | 7.7%     |
| 不明     | 30  | 14.4%  | 14.4%    |
| 合計     | 266 | 100.0% | 100.0%   |

## 【結果】



購入後の年数に関しては、いろいろな年数の電子内視鏡が使用されているが、8年未満のものが77.1%占めていることがわかる。なお、購入後の平均年数は5.3年であった。

## 【結果】

購入後8年以上経過したものが全体の22.3%で、10年以上のもの12.5%であった。

## 【考察】

購入後の年数に関して、8年以上経過したもののが全体の22.3%、また10年以上のものが9.5%であったことから、比較的新しい機器が使用されていることがわかる。

## 2) 電子内視鏡の使用状況

| 使用状況        | 施設数 | 全体に占める割合 |
|-------------|-----|----------|
| あわせ替わっていない  | 1   | 0.5%     |
| 比較的よく使われている | 23  | 11.1%    |
| 台数不足を感じる    | 178 | 85.6%    |
| その他         | 1   | 0.5%     |
| 不明          | 5   | 2.4%     |
| 合計          | 208 | 100.0%   |

## 【結果】

回答結果から、比較的よく使われているが11.1%、台数不足を感じるが85.6%であった。

## 【考察】

台数不足が圧倒的に多く、非常に良く使用されていることがわかる。このことは男湯で軟性ファイバースコープから電子内視鏡へ替わりつつあることを示している。

## 3) 日常点検

| 点検実績の有無 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|---------|-----|----------|
| 実施している  | 191 | 91.8%    |
| 実施していない | 13  | 6.3%     |
| 不明      | 4   | 1.9%     |
| 合計      | 208 | 100.0%   |

## 【結果】

91.8%の施設では日常点検を行っているが、6.3%は日常点検を実施していないことがある。

## 【考察】

装置の安全性や基本性能の確保、劣化等の問題点を察見するためには、日常点検は必須であるが、6.3%の施設で実施されていないことがわかり、すべての施設で実施されることが望まれる。

## ● 日常点検担当者

| 担当者    | 施設数 | 全体に占める割合 |
|--------|-----|----------|
| 医師     | 20  | 8.5%     |
| 看護師    | 150 | 63.6%    |
| 臨床検査技師 | 11  | 4.7%     |
| 内視鏡技師  | 25  | 10.6%    |
| その他    | 13  | 5.5%     |
| 不明     | 17  | 7.2%     |
| 合計     | 236 | 100.0%   |

## 【結果】

日常点検を実施している施設においては、63.6%の施設で看護師、10.6%で内視鏡技師が、8.5%で医師が、4.7%で臨床検査技師がそれと相当していることがわかる。

## 【考察】

日常点検を実施しているのが191施設であるのにに対して、担当者については234施設から回答があつたが、このことは3施設で複数の職種により電子内視鏡の日常点検が行われていることを示す。電子内視鏡の信頼性、安全性を維持する上で良いことと思われる。今回の結果から、電子内視鏡の日常点検では看護師が大きな役割を果たしていることがわかる。

## ● 日常点検点検回数

| 点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 |
|------|-----|----------|
| 毎日   | 147 | 77.0%    |
| 週1回  | 12  | 6.3%     |
| 月々   | 32  | 16.8%    |
| 不明   | 191 | 100.0%   |
| 合計   |     |          |

【結果】

日常点検を実施していると回答した191施設のうち、使用前後と回答があつたのが77.0%で、残りが日々または不明であった。

【考察】

使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では77.0%しか実施されていない、日常点検の跡跡が望まれる。

【結果】

日常点検是有用であることを考へると、すべての電子内視鏡に実施されることが望まれる。

【考察】

約半数の施設で定期点検が行はれていなことがわかったが、定期点検が装置の故障や劣化の早期発見に有用であることを考へると、すべての電子内視鏡に実施されることが望まれる。

## ● 定期点検

| 担当者   | 施設数 | 全体に占める割合 |
|-------|-----|----------|
| 看護師   | 24  | 16.7%    |
| 内視鏡技師 | 9   | 5.9%     |
| メーク   | 98  | 64.1%    |
| その他   | 16  | 10.5%    |
| 不明    | 6   | 3.9%     |
| 合計    | 153 | 100.0%   |

【結果】

定期点検を実施している施設において、メークは64.1%の施設で、看護師が15.7%で、内視鏡技師が5.9%で定期点検をそれぞれ担当していることがわかる。その他、臨床検査技師、医師、臨床工学技士、看護助手も定期点検を担当していることがある。

【考察】

現時点では、メークによる定期点検の施設が一番多いが、点検の内容や程度によっては看護師等でも実施できることを示している。

## ● 定期点検点検回数

| 点検回数 | 施設数 | 全体に占める割合 | 割合(時間/月/年) | 月数    |
|------|-----|----------|------------|-------|
| 時間毎  | 3   | 2.2%     | 72         | 0.1   |
| ヶ月毎  | 48  | 35.6%    | 208.5      | 208.5 |
| 年毎   | 17  | 12.6%    | 17         | 204   |
| 不定期  | 34  | 25.2%    | 合計         | 412.6 |
| 不明   | 33  | 24.4%    | 平均         | 6.1ヶ月 |
| 合計   | 135 | 100.0%   |            |       |

【結果】  
定期点検を定期的に行っている68施設の回答から算出すると、電子内視鏡は6.1ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】

6.1ヶ月ごとに電子内視鏡の定期点検が行われていることがわかったが、年に2回くらい定期点検が行われていると考えられる。

## ● 定期点検の実施状況


| 実施状況 | 施設数 | 割合     |
|------|-----|--------|
| 定期的  | 68  | 50.4%  |
| 不定期  | 34  | 25.2%  |
| 不明   | 33  | 24.4%  |
| 合計   | 135 | 100.0% |

【結果】

定期点検を実施していると回答した135施設のうち、50.4%で定期に行われていたが、残りは不定期の実施及び不明であった。

【考察】

定期点検というものは定期的に行うものであるが、半数弱の施設で定期的に行はれていないことが望まれる。



【結果】

定期点検を実施していると回答した135施設のうち、24.4%は実施していないことがわかる。

【考察】

定期点検というものは定期的に行うものであるが、半数弱の施設で定期的に行はれていないことが望まれる。



【結果】

定期点検を実施していると回答した135施設のうち、46.2%が実施され、40.4%の施設では実施していないことがわかる。



電子内視鏡の信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが40.4%の施設で実施されていなかった。これに関しては、オーバーホールが定期点検時に併せて行う場合、確実な実施が望まれる。

| ●オーバーホール担当者 |   |              |
|-------------|---|--------------|
| 担当者         | (複数回答)<br>内視鏡担当者<br>看護師 内視鏡技術者<br>メーク 不明 合計 | 施設数 全体に占める割合 |
| 看護師         | 3 3.0%                                      | 108 51.9%    |
| 内視鏡技術者      | 2 2.0%                                      | 75 36.1%     |
| メーク         | 74 74.7%                                    | 25 12.0%     |
| 不明          | 20 20.2%                                    | 208 100.0%   |
| 合計          | 99 100.0%                                   |              |

【結果】

オーバーホールを実施している施設において、その担当者は74.7%の施設でメーカーにより行われ、20.2%は不明であることがわかる。

【考察】

オーバーホールの業務内容から考えるとさしあげどもどの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われるが、20.2%の不明の回答は気になる結果である。

## ●オーバーホール回数

| 時間毎 | 施設数       | 全体に占める割合 | 合計 | 月換算 |
|-----|-----------|----------|----|-----|
| 時間毎 | 1 1.0%    | 167 0.23 |    |     |
| ヶ月毎 | 14 14.6%  | 69 69    |    |     |
| 年毎  | 9 9.4%    | 9 108    |    |     |
| 不定期 | 57 59.4%  | 177.23   |    |     |
| 不明  | 15 15.6%  | 7.4ヶ月    |    |     |
| 合計  | 96 100.0% |          |    |     |

【結果】

オーバーホールを定期的に行っている24施設の回答から算出すると、電子内視鏡は7.4ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】

7.4ヶ月ごとに電子内視鏡のオーバーホールが行われていることがわかったが、この回数は、換算、使用方法、日常の管理方法等により影響を受けると考えられるため、この数が妥当かどうか、検討する必要がある。

## ●オーバーホール実施状況

| 実施状況 | 施設数       | 割合 |
|------|-----------|----|
| 定期的  | 24 25.0%  |    |
| 不定期  | 57 59.4%  |    |
| 不明   | 15 15.6%  |    |
| 合計   | 96 100.0% |    |

【結果】

オーバーホールを実施していると回答した96施設のうち、25.0%の施設で定期的に行われていたが、残りは不定期の実施及び不明であった。

【考察】

オーバーホールは回答した施設の1/4で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に応じて不定期で実施していると考えられる。



| 6) 安全管理を担当する責任者の有無 |              |
|--------------------|--------------|
| 責任者の有無             | 施設数 全体に占める割合 |
| はい                 | 108 51.9%    |
| いいえ                | 75 36.1%     |
| 不明                 | 25 12.0%     |
| 合計                 | 208 100.0%   |


【結果】

約4割の施設で責任者がいなかったが、電子内視鏡の管理を確実に行う上では、責任者が絶対に必要で、すべての施設で責任者がいることが望まれる。

【考察】

約4割の施設で責任者がいなかったが、電子内視鏡の管理を確実に行う上では、責任者が絶対に必要で、すべての施設で責任者がいることが望まれる。

## ●担当者職種



【結果】

安全管理を担当する責任者のいる施設において、37.0%の施設で看護師が、31.5%で医師が、18.9%で内視鏡技師がそれぞれ責任者になっていることがわかる。

【考察】

責任者を決めているのが108施設であるのに対して、相当数責任者がわざわざいる施設があることを示している。なお、内視鏡技師である場合が多いため、看護師が責任者になっている施設が多いことがある。

## 般問2:電子内視鏡の耐用期間に関する設問

## 1) 電子内視鏡の耐用期間

| メーカーが耐用期間を指定することを望むか、 | 施設数        | 全体に占める割合 |
|-----------------------|------------|----------|
| 是む                    | 130 62.5%  |          |
| 望まない                  | 55 26.4%   |          |
| 不明                    | 23 11.1%   |          |
| 合計                    | 208 100.0% |          |

【結果】

62.5%の回答者が耐用期間の指定を望んでいることがわかる。



a)『望む理由』 記載なし 14  
望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。

| 理由   | 回答数 | 割合     |
|--|-----|--------|
| 機器更新の日安になるため<br>機器の老朽化・劣化、使用期間の日安  | 56  | 48.3%  |
| 部品の購入可能期間を明確にするため<br>部品の寿命   | 3   | 2.6%   |
| 安全に使用するため、安全確保のため、事故防止のため<br>故障の予測   | 38  | 32.8%  |
| メンテナンスの日安となるため<br>機器の品質管理、維持管理と保証  | 7   | 6.0%   |
| その他<br>使用目的、使用頻度により逆が生じるため<br>法律で義務化して欲しい、<br>機器の責任者を明確にするため<br>はつきりした理由なし | 12  | 10.3%  |
| 合計   | 116 | 100.0% |

## [結果]

メーカーによる耐用期間の指定を怠る30施設のうち、望む理由の記載があつた16施設の中で、  
一番多かった理由が、『機器更新の日安のため』で48.3%の回答者が答えている。ついで多いのが、  
『安全のため』の32.8%であった。

## [考察]

『機器更新の日安になるため』が一番多かったが、このことは現場で更新の日安になるものを  
望んでいることを示している。その次に『安全のため』が多かったが、これは医療現場での安全に  
対する意識が低いことを意味していると考えられる。

電子内視鏡の耐用期間設定に関する『望む理由』のアンケート意見を下記に示す。

(1)資金の詳明化である。(2)設備が多くなる。(3)進歩が早い。  
導入料額も日安となる。(コスト計算が可能となる。-早期投資の保護が可能となる。

わかる一方の見解では更新の導入でより効率性がある。また、効率による事故防止。

ある程度の耐用期間としては必要である。  
コストよりも効率的な操作でも購入が望ましいため。耐用期間があれば購入入でもらいやせずくなるのではないかと思う。

どの程度耐用するなどの選択肢がどの程度あるかのようにお話し、どのよろかの現状となるのかを推測したい。  
トヨタ発酵がなぜできかない。自分たちでは判断できない。

メーカーの保護がなければ安全として使用できる。  
安心して安全に機器を使用せねばならないと考えるから。

安全に機器が運営していくため。  
安全に機器を手に入れていたい。

安全のため。

安全確保、长期購入の日安。

安全性の観点。

安全管理上と更新の日安となるため。

安全期間を確立したい。

安全性と品質の耐久性を認める上でチェックの度合いが変わってくる。

安全性のため。

安全確保、長期購入の日安。

安全性の観点。

安全管理上と更新の日安となるため。

安全性を考えると必要だと思うが、コストの面から考えるに問題がある。

安全性及び信頼性の日安になる。

安全面。

一回の日安として。

一回の日安に対するが、メーカーがGKを出してロードサイドでの作業範囲が限られたので最後には使用したいと相談する。

一日の日安にしたい。

一日の日安にならぬ。

設備の劣化のために、最新能が落ちることがある。  
使用期間中機器の故障による中止をさせたくない場合があるとと思うと必要なと思われる。

管理部門が不十分である。

管理が不十分なら、保証よりも安心する。

器具の耐用年数、機器向上。

機器の耐用年数がいくつかある。

機器耐用年数の妥当として必要。

機器更新に便利(有利)。

機器更新の一につきの日安といたい。

機器更新の日安がわかるから。

機器内部に残っているため。

検査用天然ガスの供給止のため。

実行の最新モデルは解像度も上がっており最新も使用したいがなかなか新規購入出来ない、耐用年数を決めてもらおうと決意した。

法律で耐用年数にしては困るので、

放題がなかっため。

放題ごとに事故発生が心配。

放題をもう一度する場合の日安として耐用年数を望む。

放題も修理も買いかかの判断をしたい。

放題も修理もどちらかの判断をしたい。

最新の日安がわかる。

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 断用期間を過ぎたとコードは、オーバーホールを定期的に実行すべきである。<br>断用期間を目安としてファイバーの老朽化が分かり、新しいファイバーケーブルの目安となる。<br>断用年数: 使用頻度により点検の回数等を決めたとい。<br>断用年数をもじて更新できるから。<br>断用年数をもじて更新すれば、機器区分の目安にならざれば修理と遅延にかかる。<br>断用年数を目安にし、故障時修理や購入希望を出しやすい。<br>大きな故障、事故にならぬ前に点検依頼に出せる。<br>定期的取り扱いの場合は画面に表示されるので、機能を診断するときにプリントアウトした写真を見てても同じ診断が可能であることが多くなっており便利だため。<br>同スクーパーが画面の故障を繰り返すようになると、故障しても修理時間が断続的で扱いにくくなってしまう。<br>突然の故障等が起きた可能性がある。<br>日常点検だけでは分からず障害、安全の面を考えて指定することを望む。<br>買い物替え(更新)の参考となる。<br>買い物替えの時期を予測していい。<br>買い物替え時の予算請求が必要。<br>買い物替えの目安となる。<br>品番管理の面で必要。<br>部品の耐用年数が分かる。<br>商品劣化、使用回数及び頻度。<br>目安が欲しい。<br>目安として。<br>目安として参考に出来るから。<br>目安になる。購入料金がかかる。修理するか、購入するかの判断基準ができる<br>分、お金の予見ができる。 | 7   | 記載なし   |
| 望まない理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。   |     |        |
| 理由   | 回答数 | 割合     |
| いろいろな条件で負担り一機替は不可能のため  | 27  | 56.3%  |
| 機種の使い、使用頻度、使用時間、保守状況   | 6   | 12.5%  |
| 使用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため  | 5   | 10.4%  |
| 安全な限り使いたいため  | 3   | 6.3%   |
| 高価で簡単に購入できないため   | 2   | 4.2%   |
| 第三者機関(使用者等)による公正な評価で決める必要があるため   | 4   | 8.3%   |
| 定期点検等で使用者の判断で対応できるため   | 1   | 2.1%   |
| その他  | 48  | 100.0% |

### 【結果】

メーカーによる耐用期間の指定と望まない施設のうち、望まない理由の記載のあつた46施設の中では、第1位の理由は、「耐用期間がいろいろな条件で変わるため」で、36.3%の回答者が答えていた。ついで多いのが「12.5%の耐用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため」で、その次が「安全な限り使いたいため」であった。

### 【考察】

耐用期間の指定が難しくなるための回答が多くなるための原因が得られたが、現場ではできる限り制限され、使用可能機器の対応が難しくなるためと思われる。「耐用期間が設定され、耐用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため」と答えていることとも一致する。

## ② 耐用期間についてのご意見

| 意見の種類                      |    | 回答数   | 割合     |
|----------------------------|----|-------|--------|
| 耐用期間の設定を「好む」、「好むない」に關係した意見 | 23 | 71.5% |        |
| 耐用期間を決める際の要望               | 5  | 15.6% |        |
| その他                        | 4  | 12.5% |        |
| 合計                         |    | 32    | 100.0% |

## 【結果】

電子内視鏡の耐用期間に関する意見を下記に示す。

| 電子内視鏡の耐用期間に関する意見  |    | 回答数   | 割合 |
|---|----|-------|----|
| 耐用年数が5,000から60,000程度  | 5  | 15.6% |    |
| スコープの導入後初期よりも耐用期間は長いと認められる  | 4  | 12.5% |    |
| だいたいの耐用期間があれば、参考になるが、耐用年数よりもよく耐用期間が關係あると思われる                              | 23 | 71.5% |    |
| 一度に耐用する上部、下部の内視鏡は5～7年かなり耐用してすぐなる様ですが、治療に使用するチャンネルのスコープなどは極端だけではなく、耐用年数も短い | 1  | 0.0%  |    |
| 耐用もそこであるが、耐用を耐用するところと考えられる。   | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用回数で明記してほしい。   | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数、耐用方法により耐用期間に差があると思う。安全面から耐用の標準となるものをメーカーが責任をもつて対応する方が良いと思う。          | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数によって耐用期間が違ってくれるのではないか   | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数によって耐用期間が違ってくれる事で内視鏡点検も考慮して欲しい  | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数も加味してほしい。   | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数も考慮して検定してほしい。   | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数も考慮する。  | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数や床例、目的により異なると言われる。  | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用期間ではなく、耐用頻度も判断材料にひととし思います。またその耐用頻度が最も重要な要素だと思います。                       | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用期間については年数よりも耐用回数が大きめ關係あると想うます   | 0  | 0.0%  |    |
| 内視鏡については耐用だけではなく、耐用回数が耐用回数だけの耐用とは無理と 생각된다。                                | 0  | 0.0%  |    |
| 気管によつて耐用頻度を定めるのがいいので、のみ耐用時間で耐用を定めてほしい。                                    | 0  | 0.0%  |    |
| 高齢な方、子供がおり耐用が守れない、コストダウンを望み、少しでも安く購入したいとおもいます。                            | 0  | 0.0%  |    |
| 年々、性能のいいものが出で、結果的に耐用があるにしかねならず、用ひなくなったり耐用年数を過ぎたように感じる。                    | 0  | 0.0%  |    |
| もし耐用期間を更新する場合は点検はメーカーが責任を持つべきでとと思う。                                       | 0  | 0.0%  |    |
| 色々な部屋から電子内視鏡はやりたついで、色々と大らかいの期間で、どのような不具合かおきやさいのかある程度の目安などなる情報が欲しい。        | 0  | 0.0%  |    |
| オーバーについての耐用年数を、今まで内視鏡の販売会社より聞いてない。販売業者よりアフターサービスとして定期的に電子内視鏡の耐用年数を教えてほしい。 | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用期間を越えた際に使用することへの疑問、再購入しなくてはならない?  | 0  | 0.0%  |    |
| 医師の操作による誤操作   | 0  | 0.0%  |    |
| 最も多くある、椅子、チャンネル、コティングについては極めていい材質の開発を望む。                                  | 0  | 0.0%  |    |
| 耐用年数が多い時は、修理の回数が増し修理費の方が多くかかる。  | 0  | 0.0%  |    |
| 修理保証期間を短くされることは   | 0  | 0.0%  |    |

## [5]内規検査 5-3:電子内視鏡


## 【考察】

208名の回答者のうち、32名(15.4%)が意見を述べているが、これらの意見は今後耐用期間を考える際に立つと思われる。  
 耐用期間の設定を「好む」、「好むない」に關係した意見には、「更新役立つ」、「いろいろな条件（機種、機器の年代、装置を構成する機器、耐用時間、使用頻度等）により耐用期間が異なる」、「耐用期間が決まれば購入できない」、「耐用期間が決まれば予算措置がなければ購入できない」などがあつた。  
 下記における耐用期間を決める際の要望として、「耐用期間を決めたため出撃（データ）を示して欲しい、定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい、そろすれば耐用期間も長くなる」、「耐用期間を決めた時の効率を考えて欲しい」などがあつた。

## ③ 耐用期間

| 希望耐用期間(年) | 施設数 | 割合     |
|-----------|-----|--------|
| 1         | 0   | 0.0%   |
| 2         | 1   | 0.7%   |
| 3         | 16  | 11.0%  |
| 4         | 6   | 4.1%   |
| 5         | 42  | 29.0%  |
| 6         | 10  | 6.9%   |
| 7         | 11  | 7.6%   |
| 8         | 19  | 13.1%  |
| 9         | 0   | 0.0%   |
| 10        | 30  | 20.7%  |
| 11        | 0   | 0.0%   |
| 12        | 1   | 0.7%   |
| 13        | 2   | 1.4%   |
| 14        | 0   | 0.0%   |
| 15        | 7   | 4.8%   |
| 16        | 0   | 0.0%   |
| 17        | 0   | 0.0%   |
| 18        | 0   | 0.0%   |
| 19        | 0   | 0.0%   |
| 20        | 0   | 0.0%   |
| 21以上      | 0   | 0.0%   |
| 合計        | 145 | 100.0% |

## 電子内視鏡の希望耐用期間



## 【結果】

回答者の29.0%が5年で、ついで20.7%の10年、13.1%の8年、11.0%の9年、10%の11年、10%の12年、13.1%の14年、11.0%の15年、10%の16年、10%の17年、10%の18年、10%の19年、10%の20年、10%の21年。

8年以下の回答が半数以上あることから、回答者の多くが短い耐用期間を希望していると思われる。

全回答を平均した希望耐用期間は7.0年であった。

【考察】  
希望耐用期間の7.0年は税率上の『減価償却資産の耐用年数』の6年にに対して、1.0年長い期間を望んでいることがわかる。

## 2) 故障について

### 【結果】

購入後の年数でソーティングしたデータを示す。  
故障を起こした機器の購入後の平均年数は6.4年であった。

### 【考察】

希望耐用期間と故障を起こした機器の購入後平均年数がほぼ近く、この辺の値が妥当な耐用期間と考えられる。

### ●電子内視鏡による故障

| 購入年数 | 故障内容           | 考えられる故障                       | 今までに実施した点検内容     |
|------|----------------|-------------------------------|------------------|
| 1    | 送水、送気不良        |                               |                  |
| 1    | アンダルの遊びが多い     | 部品の劣化                         | メーカーに点検          |
| 1    | 漏水             | 防水キーブルの劣化か漏洩                  | 日常点検のみ           |
| 1    | 漏水             | 操作ミス                          | 日常点検のみ           |
| 2    | くりり            | 水漏れ                           | 日常点検             |
| 2    | 洗浄ランプが通りにくい    | 部品の劣化                         | メーカーに点検、修理       |
| 2    | 突然停止           | 部品の劣化                         | 日常点検のみ           |
| 2    | 漏水             | 部品の劣化                         | 吸引装置より吸引してボタンを外す |
| 2    | 吸引部破裂          | 滅菌依頼時に防水キップを外し忘れた             |                  |
| 2    | アンダルのかかららない    | 使用回数が多い事、無理な操作<br>のためのイヤー切れいた | 部品のつぶれ           |
| 2    | 送気送水不良         | 送排ノブの変形                       | 日常点検、定期点検        |
| 2    | 漏水             | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 3    | アンダルが位置しない     | 部品の位置度                        | 日常点検、定期点検        |
| 3    | アクリルボタン不良      | 使用頻度                          | 日常点検             |
| 3    | アンダルの遊び        | 喉頭回復用による劣化                    | 日常点検のみ           |
| 3    | アンダル不良         | 部品にストライヤーの伸び                  | 日常点検のみ           |
| 3    | スマッシュの感覚不良     | 部品の劣化                         | 日常点検、定期点検        |
| 3    | リースの故障         | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 3    | 精、G洗浄          | 日常点検のみ                        | 日常点検             |
| 3    | 画像が出ない、映像による破損 | 日常点検                          | 日常点検             |
| 3    | 操作部音が不快        | 使用頻度の増加                       | 定期点検             |
| 3    | Aゴムの爆破         | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 3    | 歯根部等部品の劣化      | 日常点検のみ                        | 日常点検             |
| 3    | 漏れ、漏水          | 帽子口内のビンホール<br>漏水テスト           | 日常点検             |
| 3    | アンダル不良         | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 3    | ノズル交換          | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 3    | チキンキルビーホール     | 外的の誤傷か?                       | 日常点検             |
| 3    | 漏水             | 外的誤傷か?                        | 日常点検             |
| 3    | 画像の乱れ          | シャフトの劣化による漏水                  | 日常点検             |
| 3    | 大腸内視鏡ワイヤーが切れた  | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 4    | アンダルワイヤーの折畳    | 部品の劣化                         | 日常点検             |
| 4    | 先端ゴム部のビンホール    | ゴムの劣化                         | 日常点検             |
| 4    | スコープのショット足     | 部品のワイヤーが劣化                    | 日常点検             |

|     |                     |                  |                                   |                           |                                  |  |
|-----|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 8   | 調光不良                | 劣化               | H.15年頃迄は月に1回程度業者の点検が入っていた。        | - 曲面の底面ゴムの異常並み<br>- エアーポン | 軟式ゴムの劣化<br>- ハード化                | 日常点検のみ<br>漏水テスト                                      |
| 8   | 漏水                  | 商品の劣化            | アンダーステッヂのかみりが悪くなり送気、送水の差し込みの金具の漏れ | - 突引不良                    | ユニバーサルコードの折れ曲がり                  | 日常点検のみ<br>ゴム部カラブ類だけでも高い修理代がかかるため、点検した時にすでにゴムが劣化していた。 |
| 8   | 送気不良                | 商品の劣化            | 送気、送水の差し込みの金具の漏れ                  | - 駆野                      | ゴムの劣化によってストップのレンズにゴムが詰まってしまった。   | 日常点検   |
| 8   | 漏水                  | A-TAS監視          | メーカー点検、毎日使用後の漏水チェック               | -                         | 突然発生                             | 漏水   |
| 8   | アングルの遊び             | ライヤーのゆるみ         | メーカー点検、毎日使用後のアンダーステッヂ             | -                         | ハゴムの劣化                           | 日常点検のみ<br>漏水   |
| 9   | シャンターステッヂが押せない      | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 漏水                               | 漏水の劣化  |
| 9   | 強引ランナーの不良           | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 漏水                               | 漏水の劣化  |
| 9   | 光度不足                | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | アンダーホルダのいい、使用頻度多く、マイヤーガ化         | 日常点検のみ<br>漏水   |
| 9   | アンダーライヤー切れ          | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | カシ子上部部分がおかしい、マイヤーガ化              | 日常点検のみ<br>漏水   |
| 9   | 画面のディズ              | 商品の金具            | 商品の金具                             | -                         | アンダーブラブのワイヤーのひも、アンダーブラブのワイヤーのひも  | 日常点検のみ<br>漏水   |
| 9   | 洗浄ブラン先端がかんじ管路へのびた   | 商品の劣化            | 商品の金具                             | -                         | 曲面部ゴムの電線                         | 日常点検のみ<br>漏水   |
| 9   | カララの中で引っかかれた        | 商品の金具            | 商品の金具                             | -                         | テレビ画像に影がある                       | 日常点検のみ<br>漏水   |
| 10  | アングルランナーチェーン切れ      | 商品(シヤット)の劣化      | 商品(シヤット)の劣化                       | -                         | 止血用のクリップの残りの金具が吸引器につまらヤップが取れなくなる | 止血用クリップの残りの金具<br>部品の劣化                               |
| 10  | 操作部からの漏れ            | 商品のひび            | 商品のひび                             | -                         | ビンホール                            | ビンホール  |
| 10  | アンダーホルダ             | 商品のひび            | 商品のひび                             | -                         | 底面の劣化                            | 光頭、CCDの故障  |
| 10  | シャンターステッヂ不良         | 使用頻度が高い、         | 定駆動点検、オーバーホール                     | -                         | 水漏れ                              | 商品の劣化、器具による故障  |
| 10  | アンダーライヤー不良          | 使用頻度が高い、         | 定駆動点検、オーバーホール                     | -                         | 清潔中に水漏れ                          | 患者体内に異物がまわる  |
| 10  | 漏泄不良好               | 使用頻度が高い、         | 定駆動点検、オーバーホール                     | -                         | 先駆部の水が出ない、                       | 洗浄吸引ポンプのダンの不良  |
| 10  | スイッチ部の動作停止          | 商品の劣化            | 商品の劣化、電気系統の故障                     | -                         | 駆動                               | 大画面鏡でループ形成時に断線                                       |
| 10  | ワイヤー切れ              | 商品の劣化            | 商品(ビンホール)                         | -                         | 突然停止                             | 日常点検   |
| 10  | 画面ガバ                | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 漏水                               | 患者に心せられる   |
| 10  | 画面にもり               | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | エイドレジンがやがたる                      | 患者に心せられる   |
| 10  | 漏水                  | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 弯曲ゴムのビンホールノズルのつまり                | 弯曲部ゴムのキズ   |
| 10  | 指子孔が小さい             | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 弯曲部ゴムのキズ                         | 弯曲部ゴムのキズ   |
| 10  | 指子孔の異常              | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | CCDライントラベル                       | アンダーライヤーの判断  |
| 10  | CCDライントラベル          | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | スコープの水漏れ                         | オーバーホール修理  |
| 10  | アンダーホルダ             | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 漏水                               | 漏水部の劣化   |
| 10  | アングルの角度不足(ワイヤーのうちみ) | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | アングルの角度不足(ワイヤーのうちみ)              | アングルの角度不足(ワイヤーのうちみ)                                  |
| 11  | アングルランナーチェーン        | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 漏水                               | 漏水   |
| 11  | 伸縮                  | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検とメーカ点検                       | 日常点検   |
| 11  | アンダーホルダ             | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検とメーカ点検                       | 日常点検   |
| 11  | 処理工具の漏泄不良好          | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検、年1回のメーカー点検                  | 日常点検   |
| 11  | 送気、吸引不良             | つまむ              | 使用前に吸引・送気・漏水テスト                   | -                         | 日常点検                             | 日常点検   |
| 11  | 糸子が通らかない            | 糸子口内の糸子          | H.15年頃迄は月に1回程度業者の点検が入っていた。        | -                         | 定期保守点検                           | 日常点検   |
| 11  | 突然停止                | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検                             | 日常点検   |
| 12  | アングルランナーチェーン        | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検                             | 日常点検   |
| 13  | フライバー表面のざらつき        | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| 13  | レンズくもり              | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| 15  | 吸引台座剥離              | 洗浄ブランチ使用による商品の劣化 | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| 15  | 糸子チャンキルビンホール        | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| 15  | ノズルのつまり             | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| 15  | 突然停止                | 商品の劣化            | 商品の劣化                             | -                         | 年                                | 年  |
| 6.4 | 年                   | アングルノブの弯曲保持不能    | ワイヤーの劣化                           | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| -   | 画面上部のスコープ           | スコープ             | スコープの劣化                           | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| -   | 漏泄停止不良              | フリーズ部位の劣化        | フリーズ部位の劣化                         | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |
| -   | ノズルのつまり             | ノズルの劣化           | ノズルの劣化                            | -                         | 日常点検のみ                           | 日常点検   |

## ●参考資料1)購入後平均年数の算出方法

| 年数×台数  | 仮年数  | 購入後年数       | 割合     |
|--------|------|-------------|--------|
| 1.56   | 0.5  | 1年以内        | 9.0%   |
| 1.436  | 2    | 1年以上～2年未満   | 20.6%  |
| 3.304  | 4    | 3年以上～4年未満   | 23.7%  |
| 5.532  | 6.5  | 5年以上～8年未満   | 24.4%  |
| 3.987  | 9    | 8年以上～10年未満  | 12.7%  |
| 3.850  | 12.5 | 10年以上～15年未満 | 8.8%   |
| 360    | 15   | 15年以上       | 0.7%   |
| 18,625 |      |             | 100.0% |

## ●参考資料2)4-1.定期点検と故障経験の相關

| 点検実施の有無     | 施設数 | 割合    |
|-------------|-----|-------|
| 点検実施で故障例の経験 | 57  | 42.2% |
| 点検なしで故障例の経験 | 28  | 50.9% |

## ●参考資料3)電子内視鏡の故障の経験

|                    |      |
|--------------------|------|
| 故障を起こした機器の購入後平均年数: | 6.4年 |
| ※故障経験より抽出          |      |

