

「今のことろが少し大きだけではなく、一定の調合基準にこなづいた操作と今後の見通しの操作をしていただきたい。
メーカーによる定期点検、フローがあればよい。
機器には当たり外れがある。
保証期間を設ける。」

メンテナンス、日々点検を充実させ、長期耐用期間に努めたいと思います。
各部品のなかで主要箇所の運転時間などのマニフェルがあれば、現物の方では日々のメンテナンス依頼などができる、気軽に文面が出来ない、と申しますので是非作成して欲しいです。
実際の数値で定期点検によって、作業を考えていただきたい。
純粋にいよろしく、比較的長寿命の機器と使用寿命までの、全体的に部品は寿命の長いものを使用して欲しい。
企画の耐用期間ではなく部品についての耐用期間までお問い合わせください。スピーディの対応や対応度が、あるいは良いです。

耐用期間の意味を明確にする。認定大判の様ー。
耐用期間は取扱説明書をふまえ、メーカーとして責任を持つて設定をして欲しい。

耐用期間は日安ごとに、が、劣化だけでなく不良品もある。
耐用時間が持続するが、商品の交換で耐用期間を改めて欲しい。

耐用時間が商品への影響もあるが、商品の交換で耐用期間を改めて欲しい。

日常、メーカー点検が実施されているところが前面で耐用期間を改めて欲しい。

半年に一回はメンテナンスをして欲しいです。

本邦は良いが各付属部品の状況が詳しい場合は、定期的な点検を購入時のメンテナンスに入れてくれる。

メーカーによる定期点検サービスを行なってほしいといいたい。
どちらともいえない。

取扱い生産の欄に強力設計を考慮して仕作をするところであるので、なるべく他の洗浄機(シガラオカ...)にしたりしている。

取扱い専用の項目はあるが定期点検の項目はなし

【考察】

202名の回答者のうち、21名(10.4%)が意見を述べているが、これらの意見は今後耐用期間を考える際に役立つと思われる。
耐用期間の設定と「豊かな」「望まない」に關係した意見には、「更新時役立つ」「いらない」の条件(機種、機器の年代、構成する機器、使用頻度等により耐用期間が異なる)、「10年以上にして欲しい、15年くらいは使える、使用者の判断で決めさせて欲しい」「耐用期間が決められると期間内に機器を更新することが難しくなる(最新の機器の導入ができないから)」などがある。
下記における耐用期間を決める際の要量と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。
耐用期間を決める際の要量として「部品の保存期間を確実にして欲しい」、「耐用期間を決めた根拠(データ)を示して欲しい」、「定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい」、そうすれば耐用期間も長くなる」「耐用期間を決めた時の功罪を考えて欲しい」、「PL法などによる部品供給年数を延長して欲しい」などがあつた。

③ 希望耐用期間

耐用期間(年) 施設数 総合

1	1	0.8%
2	0	0.0%
3	2	1.6%
4	1	0.8%
5	8	6.5%
6	3	2.4%
7	4	3.2%
8	6	4.8%
9	3	2.4%
10	53	42.7%
11	0	0.0%
12	5	4.0%
13	2	1.6%
14	0	0.0%
15	21	16.9%
16	0	0.0%
17	0	0.0%
18	0	0.0%
19	0	0.0%
20	13	10.5%
21以上	2	1.6%
合計	124	100.0%

希望耐用期間の平均(年)

耐用期間(年)

希望耐用期間の平均年数

総合

希望耐用期間の平均年数

耐用期間(年)

希望耐用期間の平均年数

総合

【結果】
回答者の42.7%が10年であったが、16.9%で15年、10.5%で20年の回答がそれであった。
全回答を平均した希望耐用期間は11.4年であった。

【考察】

希望耐用期間の11.4年は税法上の耐用年数よりも若干長いが、最近の機器の構造、性能等から
考えて妥当な期間と思われる。
2) 故障について

【結果】

・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
・故障を起こした機器の購入後の平均年数は9.1年であった。

【考察】

希望耐用期間より故障を起こした機器の購入後平均年数が約2年短いが、これは超音波洗浄機が
故障を起こしやすいことを示していると考えられる。

●超音波洗浄機による故障

障害箇所	故障内容	参考文献	今までに実施した点検内容
0.3 込んだ	突然運行者が運転の妨げられ リザーブタイマーの異常	参考文献	今までに実施した点検内容
0.9 運転機の停止	突然運転機の停止	参考文献	今までに実施した点検内容
1 運転異常	突然運転異常	参考文献	今までに実施した点検内容
2 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
3 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
3 運行状況が次の順に進まない、ギヤモーター不良	ハブキンの劣化、ギヤモーター不良	参考文献	今までに実施した点検内容
3 水が止まらない、	部品の劣化	参考文献	今までに実施した点検内容
3 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
3 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
3 バッテクト輸送異常	バッテクト輸送異常	参考文献	今までに実施した点検内容
3 シャワ棒が漏れ	シャワ棒が漏れ	参考文献	今までに実施した点検内容
3 左、オブン不燃	左、オブン不燃	参考文献	今までに実施した点検内容
3 操作パネルランプ不良	操作パネルランプ不良	参考文献	今までに実施した点検内容
3 蓋の開閉不可能	蓋の開閉不可能	参考文献	今までに実施した点検内容
3 搬送異常、給排水異常	搬送異常、給排水異常	参考文献	今までに実施した点検内容
3 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
3.8 駆動用駆動出力がない	駆動用駆動出力がない	参考文献	今までに実施した点検内容
4 止まり	止まり	参考文献	今までに実施した点検内容
4 運転異常	運転異常	参考文献	今までに実施した点検内容
4 エンジン機能	エンジン機能	参考文献	今までに実施した点検内容
4 動作中警報	動作中警報	参考文献	今までに実施した点検内容
4 スタートしない	スタートしない	参考文献	今までに実施した点検内容
4 特に無し	特に無し	参考文献	今までに実施した点検内容
5 搬送異常	搬送異常	参考文献	今までに実施した点検内容
5 ミレクシックの送送異常	ミレクシックの送送異常	参考文献	今までに実施した点検内容
5 点検装置	点検装置	参考文献	今までに実施した点検内容
5 給油部漏れ	給油部漏れ	参考文献	今までに実施した点検内容
5 漏れ(傾向)	漏れ(傾向)	参考文献	今までに実施した点検内容
5 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
5 不すぐれ運転不良	不すぐれ運転不良	参考文献	今までに実施した点検内容
5 不すぐれフロントシッタがたつき	不すぐれフロントシッタがたつき	参考文献	今までに実施した点検内容
5 故障	故障	参考文献	今までに実施した点検内容
5 給油不良	給油不良	参考文献	今までに実施した点検内容
5 動作停止	動作停止	参考文献	今までに実施した点検内容
5.5 無し	無し	参考文献	今までに実施した点検内容
6 昇降発生	昇降発生	参考文献	今までに実施した点検内容
6 木がある	木がある	参考文献	今までに実施した点検内容
6 移送異常	移送異常	参考文献	今までに実施した点検内容
6 動かない	動かない	参考文献	今までに実施した点検内容
6 作動不能	作動不能	参考文献	今までに実施した点検内容
6 運転音と音高がレベル低下	運転音と音高がレベル低下	参考文献	今までに実施した点検内容
6 スイングシャフト破損(引張り)	スイングシャフト破損(引張り)	参考文献	今までに実施した点検内容
6 扇の開閉不良	扇の開閉不良	参考文献	今までに実施した点検内容
7 突然停止	突然停止	参考文献	今までに実施した点検内容
7 漏水不調	漏水不調	参考文献	今までに実施した点検内容
7 流水槽(すすぎ槽)の水漏れ	流水槽(すすぎ槽)の水漏れ	参考文献	今までに実施した点検内容

		説明時のメーカー点検のみ
7	給水栓が止まらない、元水栓が詰まらない、元栓を止める形が出来ない	電極部の劣化
7	カバーを取る部品の変形、壊れ	電極部の劣化
7	洗浄をすると洗濯が故障	ボンプの劣化
7	蛇口を開けたり閉じたり	部品劣化(フードスイッチワイヤー線 断線)
7	泡水が出ない、便座曲がり	泡水栓部(手洗い水栓)の交換
7	給水栓が詰まらない、元栓を止める形が出来ない、元栓が止まらない、スイッチ棒の脱落	プロースイッチ棒の劣化
7	すすぎ槽、給水、給湯が完全に止まらない	部品の劣化
7	吐出量設定不可能	コンピュータ、部分に水が入ったため
7	吐出量調整板やねじ	吐出量の調節(ねじ)が劣化
7	排水	排水栓部(排水栓)
7	水漏れ	部品の劣化
7	漏の原因不明	部品の劣化
8	給水異常	部品の劣化
8	吐出量調節不可	吐出量の調節(ねじ)が不可
8	水漏れ	部品の劣化
8	吐出量度数が上がりしない、水流の色(赤)が悪い	部品の劣化
8	水流停止	電磁弁
8	水流流れ	パンチング
8	超音波の低下	基盤部の劣化
8	フトストップ不良	部品の劣化
8	水漏れ	部品(チップ)部の陥没
8	水漏れ	部品(チップ)のゆるみ
8	給水不良	プロト版
8	超音波が感知しない、超音波不良	部品の陥没がはがれてしまう
8	漏の原因異常	部品の劣化
8	水流流れ	部品のゆるみ
8	熱湯などが流れてきた	ほり穴(穴)が流れてしまった状態
9	給水栓出力不良	電極部の劣化
8	洗浄槽プロト・スマート不良	部品の劣化
8	洗浄板電線給水もれ	部品の劣化
8	水流(ミキシング)OFF	部品の劣化
8	バケツ(マグ)水漏れ	バケツ(マグ)のゆるみ
9	突然動作がなくなった	振動子(柱)劣化
9	電極部のスマートが入らない	部品の劣化
9	電源板電線給水もれ	部品の劣化
9	作動時の異音	部品の劣化
9	電磁接点開閉しなし、	部品の劣化
9	音符がする	音符接触部の不良
9	スイッチ棒の金具が腐食	部品の劣化
9	水が止まらない、にならざり	温泉水栓(川によるさび)
9	免振座不良	部品の劣化
9	動作せず	解説馬場の劣化
9	水漏れ	開閉ハーフの劣化
10	水槽、底面異常	ブランクNOX不良
10	給水栓水漏れ	各部異常水質トレーナー漏損
10	底面が詰まっている、底部水栓栓頭入口上り水漏れ、給水栓水質不良、スクリュー(シャッキ)から音が発生、ターベーク(クランク)の誤り	ヒーター故障 ユニバーサル溶栓
10	水槽、底面異常	モーター・バルブ不良
10	給水栓水漏れ	リフト上部漏損、電極清掃 各部異常水質トレーナー漏損

[6] 中央玻璃材料 6-4: 超音波洗净機

10	スピリチューシャンから異音発生、ギヤーが奇麗、軸受けの劣化	エアーリードナット損傷
10	タイマーの悪化 ノイローラ交換	リフト上面点検
10	センサーの破損	メカによる修理
10	動作確認作動不良 スバルダート不良	動作に依頼
10	バスクレット荷台のキジ脱出	裏石に依頼
10	油水	故障の点検、修理のみ
10	油管部より水漏れ	定期点検のみ
10	油漏れの劣化	日常点検
10	油漏れの劣化	純合点検
10	高圧油漏れ	日常点検、責任にいる点検
10	高圧油漏れ、油圧が弱い	日常点検、責任にいる点検
10	油が漏かない、 漏れ	日常点検、父親
10	スパンクしない、 漏れ	日常点検、父親
10	コビュ・タブ調節の動作不調	日常点検、定期点検
10	超音波除霧器部分より水漏れ	日常点検、1ヶ月・6ヶ月・1年点検
10	超音波除霧器の異音	日常点検、1ヶ月・6ヶ月・半年点検
10	超音波除霧器の異音 漏れ	日常点検、1年点検
10	危険機のアーチの停止	日常点検、1ヶ月・6ヶ月・1年点検
10	危険機停止	日常点検のみ
10	スイッチしなくなった	日常点検のみ
10	プログラム停止	日常点検のみ
10	扇の開閉が出来なくなった 下	日常点検のみ
11	超音波出力による洗浄力の低 下	商品の劣化
11	漏水不れ	プロト放障
11	落込漏れ	日常点検
11	水漏れ	日常点検
11	始走振幅	日常点検
11	スプリングビンはさずれ	日常点検
12	蛇腹が悪い、 ニット交換	日常点検
12	超音波発生器からの超音波充 電停止	内部部品の劣化 オーバーホール
12	超音波出力による洗浄力の低 下	日常点検のみ
12	フレークが切れる	メカ点検
12	超音波が出ない、 水漏れ	日常点検
12	水漏れ	日常点検
12	水漏れ	日常点検、オーバーホール(半回)、定期 点検半回
12	異常動作や停止	日常点検のみ
12	異常音	排水地盤が不良、エアーフィル ター、マフラー、個人ヘルド付
12	蒸浴の水が出来ない、突然停止	プロト内若
13	蒸浴槽異常	日常点検、1ヶ月定期點検
14	危険ヒックの熱低下	メカによる修理
14	まつたて動作しない、 洗川中に花崗岩が付着	定期点検
14	水漏れ	日常点検のみ
14	水漏れ	日常点検のみ
14	水漏れの劣化	日常点検のみ
14	スプリングが壊れ	日常点検のみ
14	超音波停止	日常点検のみ
14	水漏れ	日常点検のみ
14	スプリングの動作不良	日常点検のみ
14	音が大きさ、 音	オーバーホール
15	工件が止まない、排水されない、 停止	操作ミモーテーブルア、動作不 良
15	過冷却化	日常点検のみ
15	停止	日常点検のみ

校考題

●参考資料1) 購入後平均数の算出方法

年数×台数	使用数	購入後年数	割合
4.5	0.5	1年以内	2.6%
96	2	1年以上～3年未満	13.8%
172	4	3年以上～5年未満	12.3%
383.5	6.5	5年以上～8年未満	16.9%
279	9	8年以上～10年未満	9.9%
1,200	12.5	10年以上～15年未満	27.5%
945	15	15年以上	18.1%
3,080			100.0%

点検実施の有無	施設数	割合
点検を行なう施設例の経験	36	55.4%
点検なしで放火事件の経験	51	42.9%

●参考資料 3) 超音波洗浄機の故障の経験

機器の進歩

[7] 臨床工学(ME)

7-1: 人工心肺装置

●回答者の職種

回答者の職種	施設数	全休に占める割合
医師	4	2.8%
看護師	3	2.1%
臨床工学技士	125	88.0%
その他	2	1.4%
不明	8	5.6%
合計	142	100.0%

【結果】

回答者の88.0%が臨床工学技士で、ついで医師が2.8%、看護師が2.1%であった。
【考察】
ほとんどの施設の回答者が臨床工学技士であったが、このことは人工心肺装置の管理が臨床工学技士により行われていることを示している。

設問1：現在使用している人工心肺装置の状況

1) 購入後の年数と台数

購入後年数	施設数	購入台数	購入台数(複数回答)	全休に占める割合
1年以内	15	16	8.6%	
1年以上～3年未満	32	33	17.8%	
3年以上～5年未満	26	27	14.6%	
5年以上～8年未満	35	38	20.5%	
8年以上～10年未満	26	27	14.6%	
10年以上～15年未満	32	33	17.8%	
15年以上	10	11	5.9%	
合計	176	185	100.0%	
購入後平均年数：6.8年				


【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数の人工心肺装置が使用されていることがわかるが、5年以上8年未満の人工心肺装置がとくに多いことがわかる。
なお、購入後の平均年数は6.8年であった。

【考察】
購入後の年数に関して、8年未満のものが約6割あり、比較的新しい年数の人工心肺装置が使用されていることがわかった。

2) 人工心肺装置の使用状況

■人工心肺装置の使用状況



【結果】


人工心肺装置は64.1%の施設でよく使用され、6.3%の施設で台数不足を感じているが、21.1%の施設ではあまり使われていないことがわかる。

【考察】

人工心肺装置は臨床の現場ではなくてはならない機器であるが、施設の診療内容、人工心肺装置を必要とする症例数等により台数不足や未使用が起ることを考えられる。

3) 日常点検


■人工心肺装置の日常点検実施の有無



【結果】

76.1%は日常点検を行っているが、19.7%は日常点検を実施していないことがわかる。
【考察】
人工心肺装置が生命維持管理装置であることを考へると、約2割で日常点検が実施されていないことは重大なことで、すべての施設で日常点検が実施されることが望まれる。

●日常点検担当者




【結果】

今回の調査の回答者権値と同じような結果が得られていて、日常点検は84.8%の施設で臨床工学技士が担当していることがわかる。

【考察】

人工心肺装置が特殊な機器であることを考慮すると、今回の結果は妥当なものと思われる。
購入後の年数に関して、8年未満のものが約6割あり、比較的新しい年数の人工心肺装置が使用されていることがわかった。




【結果】 日常点検を実施していると回答した108施設のうち、使用前後回答がわかったのが71.3%で、残りが時々または不明であった。

[考察]

使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では71.3%しか実施されていない、人工心肺装置の安全使用を維持する上では、すべての施設で実施されることが望まれる。

4) 定期点検




【結果】

定期点検は63.4%で実施しているが、26.8%が実施していないことがわかる。

[考察]

約3割の施設で定期点検が行われていないことがわかったが、人工心肺装置が生命維持管理装置であることを考るとき、大ききな問題である。

●定期点検担当者



【結果】

定期点検を実施している施設において、61.9%の施設でメーカーが、また29.9%の施設で臨床工学技士がそれぞれ定期点検を担当していることがわかる。

[考察]

現時点では、メーカーによる定期点検が約6割の施設で行われているが、今後臨床工学技士が増えなければ、彼らによる定期点検の割合が増えてくるものと思われる。

●定期点検回数

点検回数	施設数	全体に占める割合
使用前後	77	71.3%
時々	16	14.8%
不明	15	13.9%
合計	108	100.0%

【結果】

定期点検を定期的に実施している61施設の回答から算出すると、人工心肺装置は10.5ヶ月ごとに実施されていることがわかる。

[考察]

平均で10.5ヶ月ごとに人工心肺装置の定期点検が行われていることがわかったが、定期点検の点検回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。

●定期点検の実施状況

実施状況	施設数	割合
定期的	61	67.8%
不定期	17	18.9%
不明	12	13.3%
合計	90	100.0%

【結果】 定期点検を実施していると回答した90施設のうち、67.8%で定期的に行われていたが、残りは不定期と不明であった。

[考察]

定期点検といつのは定期的に行うものであるが、約3割強の施設で定期的に行っていないことは問題で、人工心肺装置の信頼性、安全性維持のためにも定期的に行われることが望まれること

実施状況	施設数	割合
定期的	61	67.8%
不定期	17	18.9%
不明	12	13.3%
合計	90	100.0%

【結果】


定期点検を実施していると回答した90施設のうち、69.7%で実施していることがわかる。

[考察]

オーバーホールは69.7%の施設で実施され、21.1%の施設では実施していないことがわかる。

[結果]

オーバーホールは、メーカーによる定期点検にはオーバーホールが必要であるが、それが23.3%の施設で行われていないことは大きな問題で、すべての施設で実施されることが望まれる。



【結果】
オーバーホールを実施している施設において、82.8%の施設でメーカーにより行われていることがわかる。

【考察】
オーバーホールの業務内容から考えると、ほとんどの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。

●オーバーホール回数

オーバーホール回数	施設数	全体に占める割合	時間/月(年)	月検算
毎時	1	1.0%	3000	4.17
ヶ月毎	3	3.0%	18	18
年毎	53	53.5%	98.5	1182
不定期	37	37.4%	合計	1204.17
不明	5	5.1%	平均	21.1 ヶ月
合計	99	100.0%		

【結果】

オーバーホールを定期的に行っている57施設の回答から算出すると、人工心肺装置は21.1ヶ月ごとに行われていることがわかる。

【考察】
平均で21.1ヶ月ごとに人工心肺装置のオーバーホールが行われていることがわかったが、この回数は、機種、使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか、検討する必要がある。


●オーバーホール実施状況



【結果】

オーバーホールは定期的に行う施設が57.6%であったが、それ以外の施設では装置の使用状況等に応じて不定期に行われていることがわかる。

【考察】
オーバーホールは定期的に実施していることがわかる。



【結果】
66.2%の施設で安全管理を担当する責任者がいるが、21.1%の施設では責任者がいないことがわかる。

【考察】
人工心肺装置の現場で果たす役割等を考えると、約1/4の施設で責任者がいることは大きな問題で、すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。

●担当者職種

職種	施設数 (複数回答)	全体に占める割合
医師	5	5.3%
看護師	3	3.2%
臨床工学校士	85	89.5%
その他	1	1.1%
不明	1	1.1%
合計	95	100.0%

【結果】
安全管理を担当する責任者のいる施設において、89.5%の施設で臨床工学校士、ついで5.3%で医師がそれぞれ責任者になっていることがわかる。

【考察】
生命維持管理装置である人工心肺装置の操作と点検を法的に許されているのは臨床工学校士であるため、今回の結果は妥当なものと考えられる。

設問2: 人工心肺装置の耐用期間に関する設問

1) 人工心肺装置の耐用期間

① メーカーが耐用期間を指定することを望むか

メーカーの指定	施設数	全体に占める割合
望む	97	68.3%
望まない	34	23.9%
不明	11	7.7%
合計	142	100.0%

【結果】
68.3%の回答者がメーカーによる耐用期間の設定を望んでいることがわかる。

a)【望む理由】 記載なし 8

望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。				
理由	回答数	割合		
時代の進歩に合わせた医療を行いため	0	0.0%		
機器更新の目安によるため	38	42.7%		
機器の老朽化・劣化、使用期間の目安	5	5.6%		
部品の寿命	31	34.8%		
安全に使用するため、事故防止のため	4	4.5%		
松久の評判	11	12.4%		
メンテナンスの目安となるため	合計	89	100.0%	
機器の品質管理、維持管理と保全				
その他				
使用目的、使用頻度によりが生じたため				
法的で義務化して欲しい、				
機器の技術革新に対するため				
はつきりした理由なし				

【結果】

メーカーによる耐用期間の指定を望む97施設のうち、望む理由の記載のあった89施設の中で、『機器更新の目安』に対する意識が高まっていることを示していると思われる。

【考察】

【「機器更新の目安」の回答が一番多かったが、このことは現場で機器更新の基準がなく、それを待ち望んでいることを示していると考えられる。『安全のため』が少つて多かったが、これは現場での安全に対する意識が高まっていることを示していると思われる。

【人工心肺装置の耐用期間指定に関する『望む理由』のアンケート意見】

6ヶ月点検をメーカーに依頼しているが、購入の日安にしたい。

OP技術の向上に伴い、人工心肺装置の安全性は明らかにならない。

ある程度の目安になると、

システィムボード等でなければ交換されないものがあり、長期間使用する上で劣化を考慮する。

しっかりと修理したから、

スマースースででき手柄が出来たがにこだわる。

メーカーが様々ながら現に取り扱い期間を惜しませき。

メーカー内で働くが勤など行っており、装置に問題があり作動が発生した時、責任の所在が明確にわかるため。

安心して使用できる。

安全管理制度を行なうための更新の目安にしたい。

安全管理制度がやりやすい。

安全性能が確立出来、定期的に更新出来るから。

安全機能の確認。

安全機能の確認。

安全機能の確認。

安全機能の確認。

安全機能の確認。

安全機能の確認。

安定性を確保するため。

機器用機器は安全に使用できる事が第一条件と見えてるので。

価格、予算などによりいつまでしも使用する傾向にある。

機器の耐用年数は常に問題を感じるが、機器の製造、構造、稼働時間等を考慮しながら年数を表示する事が望ましい。

機器更新が頻繁に当たるのではなくか。

機器が耐用年数の問題。

機器の耐用年数の問題。

機器が耐用年数に近づいていたが、

機器部品が現に取り扱い始めたが、

b)『望まない理由』 記載なし 3

望まない理由に対するアンケート意見を見集約し、以下にまとめる。

用 山	回答数	割合
いろいろな条件で異なり一仕事では不可能のため	13	41.9%
使用期間が過ぎ、使用頻度、使用回数、使い状況、使い状態	3	9.7%
メーカーが誤認するなど期間が短くなるため	4	12.9%
安全な操作ができないため	2	6.5%
専門で専門に難へできないため	4	12.9%
第二手競争(使用看守等)による会社が直面でかかる必要があるため	1	3.2%
定期点検等で使用者の判断で対応できること	3	9.7%
その他	1	3.2%
合 計	31	100.0%

【結果】

メーカによる耐用期間の指定を望まない理由の記載のうち、望まない理由の記載のあった31施設の中で、「いろいろな条件で異なり一仕事では不可能のため」と答えたものが一番多く、41.9%であった。その次に多いのが「メーカーが誤認するなど期間が短くなるため」、「専門で専門に難へできないため」がそれぞれ12.9%で、「使用期間が制限され、使用可能機器の対応が難しくなるため」で、12.9%である。

「いろいろなことを想定して短く設定されるのではないか」という意見が約2割みられましたが、メーカーが設定した場合、「専門で簡単に購入できるのではないか」という警戒感が外出したものと思われる。なお、「専門で簡単に購入できるため」の意見が割強にみられたが、耐用期間が決められて、最近の医療取扱いが経済優勢が強く、すぐ購入できない事情を示しているものと思われる。

【考察】

メーカによる耐用期間が変更されるため、このふうな意見が見出されたため、「専門で簡単に購入できる」という意見が約2割みられましたが、メーカーが設定した場合、「いろいろなことを想定して短く設定されるのではないか」という警戒感が外出したものと思われる。なお、「専門で簡単に購入できるため」の意見が割強にみられたが、耐用期間が決められて、最近の医療取扱いが経済優勢が強く、すぐ購入できない事情を示しているものと思われる。

【結果】

その半数より既存院が更新耐用期間を記載するため、メーカーの専門性から、耐用期間がなく設定される傾向。

「メーカーが耐用期間を設定する」と、「ドクターやメーカー・医師とのかけあいかから、耐用期間がなく設定される」という意見が多かった。医療の安全性は確かに思ふから、一概には決められない」と思ひので、医療者がその責任において決めるべきだと思う。各機器の好みでの期間指定になる恐れがある。

各機器について耐用年限が異なるので、統一は困難と思われる。

医療の新規導入が高額である。

機械でいる場合は、定期点検、オーバーホール等にて修理可能。

高額な医療用機器であるため、点検している場合は定期耐用期間が付与される。

高額な医療機器のため。

耐用可能な機器への社会的問題。

耐用可能な機器が高額である。

医療用品の劣化、品質、部品の劣化、医療機器耐用期間によるがんばり高価な機器なので。

耐用期間、メンテナンス半端に上り下りするため。

耐用期間によって、部品、システムの劣化は異なると思われる。

耐用期間の少なさ、機器の購入が難しくなるのではないか。

耐用期間は施設により異なり、意味(効果)は異なることが分かる。

併せて耐用期間をつけるのであればそれはその点もえた設定が必要です。耐用期間を更新。

定期的な修理が受けられるので、耐用期間をつけるので、時間によって耐用期間が長いのです。

耐用期間ではなく耐用時間にして。

耐用期間を過ぎた機器を使用する時の責任問題が発生するから。

【結果】

人工心肺装置の耐用期間に関する意見を下記に示す。

耐用期間を設定する上により了算費が上がり、購入できるのであれば求めでいただきたい、ただし人工心肺装置は複数のMIF機器から成り立っている為、耐用年数の設定は慎重に設定する必要があると思います。耐用期間が短くなるため、耐用時間と呼ぶべきです。

耐用期間にもよる、ただ耐用者(臨床工学校士)の判断に頼るかしないと思います。一括理解していると思います。耐用期間によって耐用年数が異なるため一概に「耐用」とせず、「耐用時間」を考慮した設定を合わせて検討する必要があると思われます。

耐用期間は多種多様であり、さまざまな部品で構成されているため、一概に定められないのではないか、耐用時間は運動時間(休憩時間)あるいは運動時間などを考慮した規定が必要ではないか。

耐用時間は運動時間(休憩時間)も考慮すべき。運動時間の方が実際的である。

耐用時間を持続した場合、期間を過ぎて機器を心川した時に責任の所在はどの辺にござるか明示してほしい。トラブルが起きるときに影響する可能性が高いため要。

人氏の施設が多く六歳を跨ぐている器種ではないので、修繕や買い替える時期が把難できず、耐用年限により更新していく。代替機がすぐに用意できるものでもない、耐用年限により更新されたい。

各部品の交換年数をできるだけ定め、本体の耐用年作業数をできるだけ延ばせばしばらくくなても良いと思う。

人工心肺のバージンの耐用限度と人工心肺ストーナーの耐用限度を明示して欲しい。バージンの交換で定期間を使用するにかかる費用を明示して欲しい。

耐用期間からみたものは別に、一定の耐用期間を明記して欲しい。精度は低いがシステムは単純なので、部分的(各ページ)のメンテナンスがしっかりしているれば、長期耐用可能だと思われる。それに高価なので、簡便に更新できるものではない。

オーバーホールした時点である程度耐用については把難出来ると思うので、何時間を超えたオーバーホールが良い。

メーカーとの携手契約を結んで欲しい。車のリサイクルと同じように生命維持管理装置として最低必要な消耗品等の部品は2~3年で交換し、整備して使用するようなシステムが必要と思われる。

耐用時間が少ない場合のメンテナンス時間は分かりにくい。

上記で、メーカーが耐用期間を設定する事は望まなかつたが、メーカーによる定期点検、オーバーホールには耐用期間を数日としているところもあり難い。

耐用期間を設定する場合の、メーカー側の統計をお願いします。

耐用期間を設定しないにしても、川條のよがんじ治療装置を設けるべき耐用年数はオーバーホールをしていくが、定期点検をしているか、日常点検をしているか、MEが教育を受けて管理しているかによって前後するべきではないか。

製造小売から部品の供給がスムーズにいかない。

高価且つ複雑な装置なので、ハード面を大切にして期間を長くしてほしい。

耐用年数は耐用年数は長くできると考えます。

【考案】

142名の回答者のうち、24名(16.9%)が耐用期間について意見を述べているが、今後耐用期間を考える際に参考になると考えられる。
耐用期間の設定を「望む」、「望まない」に關係した意見には、「更新役立つ!」「いろいろな条件(機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用時間、使用頻度等)により耐用期間が異なる」、「耐用期間以上使用した時の故障時のメカニカ対応が不安である」、「耐用期間の設定は必要であるなどがあつた。

下記にあげる耐用期間を決める際の要望と同時に、今後耐用期間を決める際に参考になる意見と思われる。

耐用期間を決める際の要望として、「新品の保存期間を確実にして欲しい」、「耐用期間を決めた根拠データを示して欲しい」、「メーカーが決めるほど短くなると思われるよう指導して欲しい」、「定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい」、「ソフト側をグレードアップすれば耐用期間を延ばすことができるなどがあつた。

③ 希望耐用期間

希望耐用期間(年)	施設数	割合
1	0	0.0%
2	0	0.0%
3	0	0.0%
4	0	0.0%
5	8	6.7%
6	3	2.5%
7	11	9.2%
8	16	13.4%
9	2	1.7%
10	62	52.1%
11	0	0.0%
12	1	0.8%
13	3	2.5%
14	0	0.0%
15	11	9.2%
16	0	0.0%
17	0	0.0%
18	0	0.0%
19	0	0.0%
20	2	1.7%
21年以上	0	0.0%
合計	119	100.0%
希望耐用期間の平均(年)	9.7	%

【結果】

回答者の52.1%が10年であったが、13.4%で8年、9.2%で7年と5年の回答がそれであつた。
【考案】
希望耐用期間の9.7年は税法上の耐用年数よりも若干長いが、最近の機器の構造、性能等から考えて妥当な期間と思われる。


2) 故障について

【結果】

・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
・故障を起こした機器の購入後の平均年数は9.8年であった。

● 人工心肺装置による故障
耐用期間と考えられる。

購入後年数	故障内容	与えられる故障	今までに実施した点検内容
0.3	突然停止	部品の劣化	定期点検
2	パッテリー車輪不可	バッテリーの劣化	日常点検
3	ロードボンブの異音	マルチベルトの劣化	日常点検、定期点検
4	燃焼内の異常音	ペアリングの劣化	日常点検
5	エレベーター上昇	部品の劣化	定期点検
5	バイオボンブ使用川で、バッテリー、バッテリーの劣化	部品の劣化	日常点検のみ
5	駆動できず、状態のショット(PCPS)	部品の駆動	日常点検、メカナーの定期点検
5	人力送りができない	信号ケーブルの断線	日常点検、定期点検
6	小児用メインポンプ回転不良	部品の劣化	定期点検
6	突然停止	部品の故障	定期点検
7	レベルセンサ・不良	劣化	日常点検、定期点検、オーバーホール
8	電源が外れた時に停止	バッテリーの劣化	オーバーホール(不定期)
9	ローラーポンプの突然の動きと停止	部品の突然の動きと停止	日常点検、定期点検
10	共振による音増大	オーバーホール後の組み上げ	日常点検、定期点検
10	動作停止	本体ケーブルの断線	日常点検、定期点検、メカナーによる
10	突然停止	モニタ・部品ランダム・サ・16回	オーバーホールを含む定期点検
11	脱着	モニタ・電源回路の劣化	定期点検
11	回転数表示が正常	測定不良	定期点検
12	吸引ポンプ停止	吸引ポンプ停止、心肺機能停止(人工呼吸器設置ごと人手していったため)	臨時間隔使用したため(ICUに人工呼吸器設置ごと人手していったため)
13	ポンプ回転表示不ニラ	電気系統の故障	メカヘルプ依頼
13	装置内部から煙が出てきた	電源トラブルの発煙不発	日常点検のみ
13	突然停止	劣化	なし
14	電源接続の組合停止	ヒーターの断線	日常点検
16	温度表示	部品の劣化	2回/月程度の点検、臨時使用のため定期点検は行つてない、
18	ポンプの機能不全	部品の劣化	部品交換
18	可動マットの突然停止	部品の劣化	日常点検、オーバーホール
18	回転運動不具	部品の劣化	日常点検のみ
18	突然停止	過電流によるブレーカー遮断	日常点検のみ
20	停止	異音	点検台上に部品交換



参考資料

●参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

件数×台数	仮年数	購入後年数	割合
8	0.5	1年以内	8.6%
66	2	1年以内～3年未満	17.8%
108	4	3年以上～5年未満	14.6%
247	6.5	5年以上～8年未満	20.5%
243	9	8年以上～10年未満	14.6%
413	12.5	10年以上～15年未満	17.8%
165	15	15年以上	5.9%
1,250			100.0%

●参考資料 2) 4-1:定期点検と故障経験の相関


点検実施の有無	施設数	割合
点検を行って故障例の経験	17	18.9%
点検なしで故障例の経験	8	21.1%

●参考資料 3) 人工心肺装置の故障の経験

故障を起こした機器の購入後平均年数:	9.8 年
※故障件数より抽出	

〔7〕臨床工学(ME)

7-2:IABP



【考察】

回答者の82.8%が臨床工学技士で、ついで8.0%が看護師、5.2%が医師であった。
ほとんどの施設の回答者が臨床工学技士であったが、このことはIABPの管理に臨床工学技士がかかわっている場合が多いことを示している。

設問1：現在使用しているIABPの状況

1) 購入後の年数と台数


購入後年数	施設数	購入台数	購入は誰が行なった	施設数	合計
1年以内	23	30	8.5%		
1年以上～2年未満	41	50	14.2%		
3年以上～5年未満	56	88	25.1%		
5年以上～8年未満	58	80	22.8%		
8年以上～10年未満	37	50	14.2%		
10年以上～15年未満	37	47	13.1%		
15年以上	6	6	1.7%		
合計	238	351	100.0%		

購入後平均年数: 6.0 年

【結果】

購入後の年数に関しては、いろいろな年数のIABPが使用されていることがわかるが、3年以上購入後の年数に關して、比較的新しい年数のIABPが使用されていることがわかった。
このことは購入後の平均年数が6.0年であったこととも一致し、IABPがやや特殊な機器であり、使用する施設が比較的最近になって増えてきたことに起因していると考えられる。

2) IABPの使用状況




【結果】

IABPは約半数の施設でよく使用され、4割弱の施設であまり使われていないことがわかる。


【考察】

IABPは心臓疾患の救命機器であり、1施設での使用件数もそれほど多いわけではないことを反映した結果と考えられる。

3) 日常点検



● 日常点検担当者




【結果】

今回の調査の回答者職種と同じような結果が得られていて、日常点検は72.9%の施設で臨床工学科士が専門的機器であることを考えると、今回の結果は妥当なものと思われる。

【考察】


購入後の年数に關して、比較的新しい年数のIABPが使用されていることがわかった。



【結果】 日常点検を実施していると回答した101施設のうち、使用前後と回答があつたのが54.5%で、残りが時々または不明であった。

【考察】 使用前後の日常点検は必須であるが、今回の結果では54.5%しか実施されていない、IABPの安全使用を維持する上でもすべきの施設で実施されることが望まれる。


4) 定期点検



【結果】 定期点検は67.2%で実施しているが、残りの32.5%が実施していないことがわかった。

【考察】 約4割の施設で定期点検を行わていないことこれがわかったが、IABPが生命維持管理装置であることを考慮するとき、大きな問題ですべての施設で実施されることが望まれる。

●定期点検担当者



【結果】 定期点検を実施している施設において、56.3%の施設でメーカーが、また35.9%の施設で臨床工学科がそれぞれ定期点検を担当していることがわかった。

【考察】 現時点では、メーカーによる定期点検が約6割の施設で行われているが、今後臨床工学科が増えてくれば、彼らによる定期点検の割合が増えてくるものと思われる。


●定期点検点検回数

点検回数	施設数	全体に占める割合	合計	(時間/月/年)	月換算
時間6ヶ月	2	1.7%			2.78
ヶ月	34	29.1%	143	143	
年毎	25	21.4%	28	336	
不定期	39	33.3%	合計	481.78	
不明	17	14.5%	平均	7.9ヶ月	
合計	117	100.0%			

【結果】 定期点検を行っている施設の回答から算出すると、IABPは7.9ヶ月ごとに行われていることがわかった。

【考察】 7.9ヶ月ごとにIABPの定期点検が行われていることがわかったが、定期点検の点検回数は、機種、使用方法、日常の管理办法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。


●定期点検の実施状況



【結果】 定期点検を実施していると回答した117施設のうち、52.1%で定期的に行われていたが、残りは不定期と不明であった。

【考察】 定期点検というのは定期的に行うものであるが、半数弱の施設で定期的に行いつないことは問題で、IABPの信頼性、安全性維持のためにも定期的に行われることが望まれる。


5) オーバーホール



【結果】 オーバーホールは55.7%の施設で実施され、39.1%の施設では実施していないことがわかった。

【考察】 IABPの安全性と信頼性維持にはオーバーホールが必要であるが、それが約4割強の施設で行われていないことは大きな問題で、すべての施設で実施されることが望まれる。

【7】臨床工学(ME) 7-2: IABP




【結果】
オーバーホールを実施している施設において、ほとんどどの施設でメーカーにより行われていることがわかる。

【考察】
オーバーホールの業務内容から考えると、ほとんどどの施設でメーカーにより実施されているのは妥当なことと思われる。



【結果】
オーバーホールを定期的に行っている35施設の回答から算出すると、IABPは20.4ヶ月ごとに
行われていることがわかる。


【考察】
20.4ヶ月ごとにIABPのオーバーホールが行われていることがわかったが、この回数は、機種、
使用方法、日常の管理方法等により変化するため、この値が妥当かどうか検討する必要がある。



【結果】
オーバーホールを実施していると回答した97施設のうち、36.1%で定期的に行われていたが、
49.5%は不定期で実施されていることがわかる。

【考察】
オーバーホールは回答した施設の約4割で定期的に行われていたが、残りは、装置の使用状況に
応じて不定期で実施していると考えられる。


6) 安全管理を担当する責任者の有無



【結果】
50.0%の施設で安全管理を担当する責任者がいるが、42.0%の施設では責任者がいないことが
わかる。

【考察】
IABPの現場で果たす役割等を考えるとき、半数弱の施設で責任者がいないことは大きな問題で、
すべての施設で責任者を決める必要があると思われる。

●担当者職種



【結果】
安全管理を担当する責任者のいる施設において、87.5%の施設で臨床工学科技士、ついで9.1%で
医師がそれぞれ責任者になっていることがわかる。

【考察】
医療現場で唯一の工学の専門家である臨床工学科技士が責任者になっていることは良いことで、
オーバーホールを実施していることかわかる。

設問2:IABPの耐用期間に関する設問



【結果】
65.5%の回答者がメーカーによる耐用期間の設定を望んでいることがわかる。

〔論理的〕

望む理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとめる。

۲۷۱

理由	内 容	回答数	割 合
時代の進歩に合わせた医療を行うため		0	0.0%
機器更新の目安になるため		53	53.0%
機器の老朽化・劣化、使用期間の目安			
部品の販売期間を明確にするため		5	5.0%
部品の販売			
安全に使用するため、安全確保のため、事故防止のため		33	33.0%
品質の手調べ			
メンテナンスの目安となるため		5	5.0%
機器の品質管理、機器管理と保険料			
その他			
使用目的、使用頻度により差が生じるため			
法律で義務化して欲しい、機器の責任所を明確にするため		4	4.0%
はっきりした明示なし			
合 計		100	100.0%

三
七

メーカーによる耐用期間の指定を望む114施設のうち、望む理由の記載のあった100施設の中で、「機器更新の目安」を理由に挙げている回答が55.0%を占め、『安全』がそれについて多く、33.0%であった。

卷三

機
な
を

卷全

IAB
IABPA

140

IABPを
ある種

سازمان

メーラ
メンテ
安心

卷之二

安全通
安全能
安全性
安全性

卷之二

安全
医師

患者0.

機械
期限を
機械

卷之三

清器類

1

1

11

定期的点検等で使用者の判断で対応できるため	その他の	3	7.9%
定期的点検等で問題ないため	その他の	4	10.5%
高価で簡単に購入できないため	第三者機関(使用者等)による公正な評価でやめる必要があるため	1	2.6%
取扱で問題ないため	定期的点検等で対応できるため	2	5.3%
定期的点検等で使用者の判断で対応できるため	その他の	3	7.9%
合計		38	100.0%

b)『望まない理由』

記載なし 10

望まない理由に対するアンケート意見を集約し、以下にまとまる。			
性別	年齢	回答数	割合
女性	20代	16	42.1%
女性	30代	2	5.3%
女性	40代	4	10.5%
女性	50代	2	5.3%
女性	60代	4	10.5%
女性	70代	1	2.6%
女性	80代	2	5.3%
女性	90代	4	10.5%
女性	その他	3	7.9%
合計		38	100.0%

【結果】

【結果】
メーカーによる耐用期間の指定を望まない48施設のうち、望まない理由の記載があつた38施設の中で、『いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため』と答えたものが一番多く、42.1%であった。その次に多いのが『メーカーが設定するところ期間が短くなるため』『高価で簡単に購入できないため』、『定期的点検等で対応できるため』でそれぞれ10.5%であった。

【結果】

【結果】
メーカーによる耐用期間の指定を望まない48施設のうち、望まない理由の記載があつた38施設の中で、『いろいろな条件で異なり一律設定は不可能のため』と答えたものが一番多く、42.1%であった。このことは、『定期的点検等で対応できるため』『部品の供給で対応したため』といった意見が最も多かった。一方で、『メーカーが設定するところ期間が短くなるため』という意見が少なかったが、メーカーが設定した場合いろいろなことを想定して短く設定されるのではないかといった警戒感が出たものと思われる。なお、『高価で簡単に購入できないため』の意見が1割にみられたが、耐用期間が求められても最近の医療を取り巻く経済情勢が厳しく、すぐ購入できない事情を示しているものと思われる。

IABPの耐用期間指定に關する『望まない理由』のアンケート意見を下記に示す。

1台の稼働時間が多くなるため、耐用期間が長くなるため、部品供給期間が少ないので、	その他の病院が更新頻度が少ないから。
きちんと点検しない。	メーカーが指定する基準がよく分からない。
メーカーが指定する基準がよく分からない。	メーカー指定では期間が短くなる事が考えられる。医生方議會が支持する事を知る。
積算時間が実際的である。	耐用年数の設定⇒耐用頻度と年数を組み合わせて「運行時間」を含めた設定して欲しい。

【結果】

IABPの耐用期間に關する意見を下記に示す。

①に対して耐用期間を超過えた場合、メーカー責任が期間内と変わらないのであれば望む。理由は購入の目安になるから。
 ②で10年を超過したが料2千万円近くする機械が10年で更新するには高価すぎると思われます。しかし、内部部品の劣化を考えると10年位が良いかと考えます。
 IABPは各施設、個々の機械により、駆動時間ごとにラッシュがかかるため、耐用期間(年数)の設定は決まりにくいと思われる。
 ほとんどの施設で耐用期間が決められていると思いますが、実際にには各病院での使用頻度によって装置の寿命も違ってくると思うので、一概に耐用期間を設定するのは難しい事だと思います。
 周期はなく、『時間』で設定した方が理解やすい。
 使用時間で義務付けける事が望ましい。
 使用時間によって決まるべき。

施設によって耐用期間が異なるため、一緒に「期間」として「使用時間」を考慮した設定を合わせて検討する必要があると思われる。
 積算時間が実際的である。
 耐用年数の設定⇒耐用頻度と年数を組み合わせて「運行時間」を含めた設定して欲しい。

年数だけではなく、耐用期間のカウントが欲しい。
できれば10年ではなく、少し短い延ばしして欲しい。
メーカー主導となるのでは、輸入品のため。
IABPの基本性能の低さは、出力性能特に圧縮するようなトラブルに発生する事が多く、特にモニター部、バルーンディスク部のメッシュは致命的である。内漏の主要部分についてはもっと定期的にいかがでしょうか。(85.5%)
IABPに関する話題では、駆動部に対する耐用期間が決まってから駆動部が多く、その点について10年であると答えます。近いは1年の細分化についても駆動部では何でできない場合があり、耐久性を満たす前に使用できなくなるケースがあります。
トランシジューサー、ポンプ等、消耗部品の交換期間はメーカーで規定していくたい。
駆動部品は(例モーター、引爆、バルブ等)耐用期間特に部品供給による燃費考慮できないか。
交換部品を換えることで、できるだけ耐用年数をのばせるようにしたほうが良い。また、その期間を過ぎ、確実に交換すべきである。
消耗部品の耐用期間を設けてもらいたい。メーカーによるオーバーホールの申請がやすくなる。
消耗部品毎の耐用期間がわかりたい。
メーカーに実際にどの位の消耗部品が何ヶ月かかるのかと聞きましたが非常に分かりません。他の施設ではどれくらいもっているのか、消耗部品がどうなっていますか? -MIが、「病院に設立されてまだ2年になりますが、消耗部品がほとんどないのに消耗するのかが聞いてみたいのです。」
各施設の使用頻度が異なり、耐用期間は標準どおり院長としては更新できない。
いたん使用すると耐用期間が多いみ、また動作不良時には、修理、点検、定期点検にします。
メーカーとの協議実績を紹介して欲しい。
止血用具と同様に定期検査装置として最低必要な消耗品等の耐用期間は2~3年で交換し、準備して使用するよなシステムが必要だと思われる。
耐用期間についてはこれまで考えていないかった。突然の停止など、故障の報告があるならば教えて欲しい。定期点検の際に消耗部品交換を行なうとも考えたい。
定期的なオーバーホールを義務化して欲しい。耐用期間が過ぎた場合、定期で新規の機器と交換できるようにして欲しい。
定期点検をしてもらえれば、耐用期間もある程度幅をもつて使用できると思う。
次々に新しい装置が開発されたりしているのに古い機器でいいので、一括りの保証期間と耐用期間とあわないと困る。
消耗部の形状は互換性を持たせたい。
本体自体に自己診断機能を付したものを利用して欲しい。

【考察】

IABPの回答者数174名のうち31名(17.8%)で決して多くないが、出された意見は、耐用期間を含め、医療機器のことを今後考えていく際に後に立ちつものとの想いです。

耐用期間の設定を「望む」、「望まない」に問うた際の結果、使用タイミングには、「いろいろな条件」機種、機器の年代、装置を構成する機器、使用頻度等により耐用期間が異なるが、10年以上にして欲しい、15年くらいは使える、使用者の判断で決させて欲しい、「耐用期間の設定を望むかどうかの設問に悩むかならない」という意見が決められた。

耐用期間を更新することができる最新の機器の導入ができるなくなりなどがあつた。

下記にあげる耐用期間の要望として、「部品の保存期間を確実にして欲しい」、「耐用期間を決めた意見と思われる。


耐用期間を決める際の要望として、「部品の保存期間を確実にして欲しい」、「耐用期間を決めて欲しい」、「定期点検、オーバーホールを義務づけて欲しい」と思われるが長くするよう指導して欲しいなどがあった。

「メーカーが決めると短くなると思われるが長くするよう指導して欲しいなどがあった。

③ 希望耐用期間

希望耐用期間(年)	施設数	割合
1	0	0.0%
2	0	0.0%
3	2	1.4%
4	1	0.7%
5	8	5.5%
6	6	4.1%
7	10	6.8%
8	22	15.1%
9	0	0.0%
10	79	54.1%
11	0	0.0%
12	3	2.1%
13	1	0.7%
14	0	0.0%
15	13	8.9%
16	0	0.0%
17	0	0.0%
18	0	0.0%
19	0	0.0%
20	1	0.7%
21年以上	0	0.0%
合計	146	100.0%
希望耐用期間の平均(年):	9.54	

■ IABPの希望耐用期間



■ 希望耐用期間(年)

回答者の割合(%)

希望耐用期間(年)

回答者の割合(%)

【結果】 回答者の54.1%が10年であったが、15.1%で8年の回答があつた。全回答を平均した希望耐用期間は9.5年であった。

【考察】 希望耐用期間の9.5年は税法上の耐用年数よりも長いが、最近の機器の構造、性能等から考えて妥当な期間と思われる。

2) 故障について

[結果]
・購入後の年数でソーティングしたデータを示す。
・故障を起こした機器の購入後の平均年数は7.6年であった。

【考察】

希望耐用期間より故障を起こした機器の購入後平均年数が2年短いが、これは妥当な結果と考える。

● LABPによる故障

購入後年数	故障内容	考らざられる故障	今までに発生した点検内容
1	心電モリガードが川止まない、 部品の劣化	トリガが川止まない、 部品の劣化	定期にて点検 日常点検・定期点検
2	動作しない、 バッカルの火災が起きた	トリガが川止まない 部品の劣化	日常点検のため 日常点検
3	突然停止	部品の劣化	日常点検のため 日常点検
4	姿势維持	日常点検のため 部品の劣化	日常点検
5	姿勢維持	部品の劣化	日常点検
5	動作不良	部品の劣化	日常点検
6	触面が消えまる	バッカルコンベータの異常	バッカルコンベータ、使用後の点検
6	モニタ、ペネルの劣化	部品の劣化	部品交換
7	動作作動が遅くなつた	部品の劣化	日常点検・定期点検
7	突然停止	部品の劣化	日常点検
7	突然作動(はづり)	電源基板の異常	日常点検のみ
7	モニター画面固定化	画面部分の劣化	日常点検のみ
8	システムの停止	電源システムの異常	バッカルコンベータ、使用後の点検
8	以前機能が突然多くなつた	ヒガスティック(シガシガ)のバルブ部分がアクセサリに付着した(ドロップアリ)	オーバーホール、傾山性用具等に付着したガス漏れの點検
8	スイッチ切換不良	接点不良	日常点検
8	突然停止	部品シートの異常	日常点検
9	動作が遅くなる	紙通りモーター部のギヤギヤ化	日常点検
10	アーム発生	金属部の腐食	日常点検・定期点検
10	バーナーをインフレーションさせていない、 運動部が川止まらない、 バーナー部が燃焼部が溶下	機器本体が古い為、運動部が劣化(バーナーの交換、定期点検)	日常点検
10	バッテリー動作中突然停止	バッテリーの劣化	定期点検
10	動作不良	バッテリー劣化	日常点検
10	バッテリー充電不足	バッテリーの劣化	日常点検
10	ヘルムガス貯蔵瓶が溶下	部品の劣化	日常点検
11	ポンピング停止	運動ポンプの劣化	日常点検
11	突然停止	部品の劣化	部品交換
11	トリガ不良	部品不良	日常点検(1回毎)
11	動作不良	日常点検	オーバーホール
11	移動中に電源が止まつた	バッテリーの劣化で充電できていなかったため	日常点検のみ
.	動かせなかつた	充電が不良か、ヘルムガスが少	日常点検

● 参考資料 1) 購入後平均年数の算出方法

年数×台数	台件数	購入後件数	割合
15	0.5	19以内	8.5%
100	2	1年以上～5年未満	14.2%
352	4	3年以上～5年未満	25.1%
520	6.5	5年以上～10年未満	22.8%
450	9	8年以上～10年未満	14.2%
588	12.5	10年以上～15年未満	13.4%
90	15	15年以上	1.7%
		100.0%	

● 参考資料 2) 4-1: 定期点検と故障経験の相関

点検実施の有無	施設数	割合
点検実行で故障例の経験	19	16.2%
点検なしで故障例の経験	5	9.8%

● 参考資料 3) LABPの故障の経験

故障を起こした機器の購入後件数	件数	年数
7.6 年	1	7.6 年

※故障詳細より抽出

