





1210 その他の画像診断機器及び放射線治療機器

Device CODE	FDAのDevice Failure	薬食審の機器の不具合	Patient CODE	FDAのInfluence on Patient	薬食審の患者への影響
2031	Radiation underexposure	過少照射			不明
1108	Incompatible component(s)	収納式放射線治療用イメージングシステム(オブシジョン)のブレーキの不具合			不明
1112	Computer software error	ソフトウェアのバージョンアップ時に患者名の取り違えが発生した	2199	Impact or consequences to patient, none	なし
1112	Computer software error	ソフトウェアのバージョンアップ時に予約の誤表示が発生した	2199	Impact or consequences to patient, none	なし
1112	Computer software error	ソフトウェアのバージョンアップ時にビーム中心軸と画像中心との位置表示の不一致が発生した	2199	Impact or consequences to patient, none	なし
1161	Design/structure problem	マニピュレータームとX線ヘッドの接触	2199	Impact or consequences to patient, none	なし
1585	Smoke	高圧電源ユニットから発煙発生	2199	Impact or consequences to patient, none	なし
1425	Odor	直流電源から異臭発生	2199	Impact or consequences to patient, none	なし
1112	Computer software error	医用画像データ処理装置におけるソフトウェアのバグ	2199	Impact or consequences to patient, none	なし