

医療機器安全管理料

医療機器安全管理料を算定する保険医療機関においては、医療機器の安全使用のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療機器の保守点検に関する計画の策定、保守点検の適切な実施及び医療機器の安全使用のための情報収集等が適切に行われていること。定する。

医療機器安全管理料 1 は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に 1 月に 1 回に限り算

生命維持管理装置とは、人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化装置（人工腎臓を除く）除細動装置及び閉鎖式保育器をいう。

2 医療機器安全管理料1に関する施設基準

臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合（1月につき） 100点

1. 医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
2. 医療に係る安全管理を行う部門（以下「医療安全管理部門」という。）を設置していること。
3. 当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者（以下「医療機器安全管理責任者」という。）が配置されていること。
4. 当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
5. 当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。

中央社会保険医療協議会
施設基準届け出状況より

医療機器安全管理料1 100点

	2011年	2012年	2013年
病院数	8,605	8,565	8,540
医療機器安全管理料1	2,386	2,450	2,481
届率	27%	28%	29%

2 医療機器安全管理料2に関する施設基準

放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関
において、放射線治療計画を策定する場合（一連につき）1,100点

- 放射線治療を専ら担当する常勤の医師（放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。）並びに放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者（放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。）がそれぞれ1名以上いること。なお、当該医師については、区分番号M000の注2に規定する放射線治療専任加算における医師との兼任は可能であるが、当該技術者については放射線治療専任加算における技術者との兼任はできないこと。
- 当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療装置又はガンマナイフ装置を備えていること。

中央社会保険医療協議会
施設基準届け出状況より

医療機器安全管理料 2 1100点

	2011年	2012年	2013年
病院数	8,605	8,565	8,540
医療機器安全管理料 1	440	457	466
届率	27%	28%	29%

**公益財団法人
日本医療機能評価機構
Japan Council for Quality Health Care**

医療事故情報収集等事業

公開データ検索 医療機関の方 参加登録 報告システムログイン

ホーム 事業概要 医療安全情報 報告書類・年報 参加登録医療機関一覧 関連文書 ENGLISH

公开データ検索
↓
ヒヤリ・ハット事例報告
↓
2014年度
↓
医療機器等
↓
輸液ポンプ

左側メニュー:
事業概要
公開データ検索
医療安全情報
報告書類・年報
分析テーマ
再発・類似事例の発生状況

右側メニュー:
報告システムログイン
関連文書
参加登録
医療機関一覧
いいね! 836
利用ガイド 参加登録

下部情報:
公益財団法人日本医療機能評価機構 HPへ 薬局ヒヤリハット事例収集・分析事業 医療事故情報収集等事業
〒101-0061 東京都千代田区三番町1-4-17 富士ビル
TEL: 03-5217-0252(直通) FAX: 03-5217-0253 E-mail: webmaster@med-safe.jp
サイトのご利用にあたって | 個人情報の取扱いについて
Copyright © 2009 Japan Council for Quality Health Care. All Rights Reserved.

公益財団法人 医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 より

輸液ポンプに関するヒヤリ・ハット事故報告
2014年度 28件

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. 輸血用ポンプ選択ミス | 16. 流量設定のミス |
| 2. 輸液回路を逆さまにセット | 17. 流量設定のミス |
| 3. 流量設定のミス | 18. 操作ミス |
| 4. 流量設定のミス | 19. 操作ミス |
| 5. 輸液ポンプの転倒 | 20. 流量誤差(過小投与) |
| 6. 流量設定ミス | 21. 予定量の確認ミス |
| 7. 流量設定ミス | 22. 流量設定のミス |
| 8. 警報音が聞こえない | 23. 予定量の確認ミス |
| 9. 操作ミス(他の機器を停止させた) | 24. 流量誤差 |
| 10. 輸液回路を逆さまにセット | 25. 輸液ポンプ転倒の回避 |
| 11. 輸液ポンプの転倒 | 26. 開始忘れ |
| 12. 操作ミス | 27. バッテリー切れ |
| 13. 流量設定のミス | 28. 流量設定のミス |
| 14. 輸液回路の取扱ミス | |
| 15. 輸液ポンプの転倒 | |

公益財団法人 医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 より

看護師 経験年数	1年未満	7名
1年	8	
2年	3	
3年	1	
4年	3	
5年	2	
8年	2	
9年	1	
10年以上	3	

公益財団法人 医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業 より

輸液ポンプのヒヤリ・ハット 「操作ミス」が多い

保守点検はおこなわれ安全性・信頼性が
保てても、看護師の使用が誤っていれば
輸液ポンプによる事故は減らない

医療安全は教育から始まる

医療法
医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置

医療安全管理責任者は、病院等の管理者の指示のもとに、次に掲げる業務を行うものとする。なお、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所においては、医療安全管理委員会との連携の下、実施体制を確保すること

従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施

1. 研修の定義

医療機器の安全使用のための研修は、個々の医療機器を適切に使用するための知識及び技能の習得又は向上を目的として行われるものとし、具体的には次に掲げるものが考えられる

2. 研修の実施形態

研修の実施形態は問わないものとし、病院等において知識を有するものが主催する研修はもとより、当該病院等以外の場所での研修の受講、外部講師による病院等における研修、製造販売業者による取扱い説明も医療機器の安全使用のための研修に含まれる

3. 研修対象者

当該医療機器に携わる医療従事者などの従業者

教育用ウェブサイトの開設

輸液ポンプの機種を特定しない基本的な構造・原理・安全の基礎知識や、輸液ポンプの取扱方法を習得を習得する前の予備知識を教育するための資料の提供が目的である
利用者はダウンロードして院内教育の参考資料として配布できる

厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)

医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)

平成 26-27 年度

研究成果の刊行物・別刷

UMIN 大学病院医療情報ネットワーク研究センター



厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業)
医療機器保守点検のガイドライン策定の普及に向けた諸課題の調査研究(H26-医療-指定-032)
平成 26-27 年度 研究成果の刊行物・別刷

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with a yellow header bar containing Japanese text. Below the header is a large yellow rectangular area titled "教育教材ダウンロードのための情報入力" (Information input for educational material download). It contains three input fields: "施設名・団体名・施設名など" (Facility name, organization name, facility name, etc.) with "亀田総合病院" (Kittan General Hospital) entered; "ダウンロードされる方の職種" (Occupation of the person downloading) with "臨床工学技士" (Clinical Engineering Technician) selected; and "使用目的" (Purpose of use) with "院内教育用" (Institutional education purpose) selected. A "確認" (Check) button is at the bottom right. Below this is a section titled "サイト・教材に関するアンケート" (Survey about the site and教材). It includes a note that users can print the survey from the top of the page if they used the site. A red button labeled "サイト・教材に関するアンケート" is visible. At the bottom of the yellow area is a link to "本研究班について" (About this research group). The URL in the browser's address bar is <http://www.jpmrc.or.jp/FTP/kittan/education/survey/>.

The screenshot shows a web page for "ナースのための輸液ポンプ 超入門編教育教材" (Educational material for nurses on infusion pumps, Super Beginner Edition). The page has a yellow header with the title and a "HOME" link. Below the header is a horizontal line with the text "教育教材ダウンロードページ". Underneath is a list of download links: "(1) 教育実施前の理解度チェック問題・解答", "(2) 目次", "(3) 輸液ポンプとは", "(4) 輸液ポンプの一般的な名称とその機能", "(5) 事故事例から学ぶ「使用前点検」", "(6) 教育実施後の質熟度チェック問題・解答", and "(7) 全教材一括ダウンロード(ZIP)". A note below the list says "上記の教材をご活用いただきました後に、本教育教材に関する簡単なアンケートへのご協力をお願い申し上げます。" (After using the above materials, we would like you to cooperate with our simple survey about this educational material). A red button labeled "サイト・教材に関するアンケート" is present. A note at the bottom left says "FAXでご回答いただける場合は下記PDFの印刷をお願いいたします。" (If you respond by fax, please print the following PDF). A link "本教育教材に関するアンケート回答のお願い" (Request for responding to the survey about this educational material) is also provided. The URL in the browser's address bar is http://www.jpmrc.or.jp/FTP/kittan/education/nurse_infusion_pump/. The page footer includes the copyright notice "Copyright © ナースのための輸液ポンプ～超入門編教育教材～. All rights reserved."

輸液ポンプ教育サイトのアクセス状況
2014年12月15日～2015年5月21日

総ページビュー数 6,630件
訪問者数 2,668件



教育教材のダウンロード数
608件

所属内訳

医療機関 513件
メーカー・販売業者 26件
その他・未記入 69件



医療機関 513件

看護師	200
臨床工学技士	263
メカ・販売業者	26
診療放射線技師	34
事務職	23
医師	16
薬剤師	15
臨床検査技師	13
その他	50
	使用目的
	施設内教育用 391
	個人学習用 167
	その他 50

おわり

リサイクル適性Ⓐ

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。