

がれき処理作業における労働災害  
(31人)



図3 がれき処理作業における労働災害の概要

## (2) 解体作業による労働災害

震災発生から平成 24 年 9 月 11 日までの 1 年半の間に、解体作業によって被災した労働者は 71 人（うち死者 4 名）でした。なお、本報告でいう「解体作業」とは、木造家屋やコンクリート構造物、コンクリートブロック塀等の解体作業のことをいい、仮設足場の解体作業時に発生した災害は含まれていません。

表 6 に事故の型別の発生状況を示します。事故の型別でみると「墜落、転落」(29.5%, 21 人) が最も多く、次いで、「飛来、落下」(15.5%, 11 人) 及び「はさまれ、巻き込まれ」(15.5%, 11 人) が同程度でした。この結果は、表 2 に示した復旧・復興作業全体の結果と同じ傾向でした。

表 7 に傷病性質の内訳を示します。「骨折」(57.8%, 41 人) が最も多く、次いで、「打撲傷」(19.7%, 14 人)、「創傷」(16.9%, 12 人) の順となっています。

解体作業における労働災害の概要を図 4 に示します。

以下に、解体作業中の災害を「事故の型」別に例示します。

ア 「墜落、転落」： 足場等から墜落した。(7 人)

　　屋根から墜落した。(5 人)

イ 「飛来、落下」：解体用つかみ機でつかんでいた物が飛来して、負傷した。(4 人)

ウ 「はさまれ、巻き込まれ」：指等をはさんだ。(6 人)

エ 「切れ、こすれ」：家屋解体作業中ガラスにより手に切り傷を負った。(3 人)

オ 「激突され」：解体用つかみ機でつかんだ物にあたり負傷した。(3 人)

表 6 事故の型別の発生状況

事故の型	死傷者数 (人)	構成比 (%)
墜落, 転落	21	29.5
飛来, 落下	11	15.5
はさまれ, 巻き込まれ	11	15.5
切れ, こすれ	8	11.3
激突され	6	8.5
崩壊, 倒壊	6	8.5
転倒	4	5.6
激突	4	5.6
	71	100

表 7 傷病性質の内訳

傷病性質	死傷者数 (人)	構成比 (%)
骨折	41	57.8
打撲傷	14	19.7
創傷（切創, 裂創等）	12	16.9
切断	2	2.8
関節の障害（捻挫等）	1	1.4
その他	1	1.4
	71	100



図4 解体作業における労働災害の概要

## 5 被災者の「経験期間」について（休業 4 日以上の死傷災害）

平成 24 年 9 月 11 日までの休業 4 日以上の死傷者 636 人の「経験期間」と「震災発生から災害発生日までの期間」の関係を表 8 に示します。表の網かけは、「震災発生から災害発生日までの期間」が「経験期間」を上回っているため、被災者を「新規参入者」として取り扱ったものです。表より、新規参入者による災害は 101 人（全体の 15.9%）でした。

図 5 に経過月数と死傷者数及び新規参入者の占める割合の関係を示します。図より、復旧・復興作業による労働災害は経過月数の増加とともに減少しています。それに対して、新規参入者は毎月 6, 7 人被災しており、継続的に災害が発生していることがわかりました。そのため、新規参入者の占める割合が高くなりつつあることがわかります。




図 5 経過月数と死傷者数及び新規参入者の占める割合の関係



## 6まとめ

東日本大震災から平成24年9月11日までに発生した復旧・復興作業による労働災害について分析を行い、以下のことが明らかになりました。

### (1) 全体の傾向

東日本大震災の復旧・復興に関する休業4日以上の死傷者数は636人（うち死亡36人）でした。経過月数とともに死傷者は減少傾向にあるものの、依然として月に20名前後の労働者が被災しています。

### (2) がれき処理作業における災害

がれき処理作業により被災した労働者は31人（うち死亡1人）でした。災害を詳細に分析した結果、がれき撤去作業特有と考えられる災害が発生しています。

主な災害として、津波により運ばれた泥等により足をとられ転倒した事例や、ダンプの荷台から転落した事例、ガラスや釘等を踏み抜いた事例がみられます。

### (3) 解体作業における災害

解体作業により被災した労働者は71人（うち死亡4人）でした。解体作業においては、足場や屋根等から「墜落、転落」した災害が最も多く発生しています。

「飛来、落下」では、解体用つかみ機でつかんでいた物が飛来して負傷した災害が発生しています。

「はさまれ、巻き込まれ」では、手指をはさんで負傷する災害が多く発生しています。

### (4) 新規参入者による災害

東日本大震災の復旧・復興作業における休業4日以上の死傷者636人のうち、「新規参入者」による災害を調べた結果、新規参入者による災害は101人であり、全体の15.6%を占めています。

また、経過月数と死傷者数の関係を調べた結果、新規参入者が毎月6,7人被災していることがわかりました。

本報は、厚生労働省科学研究費補助金「大災害時の復旧・復興工事における労働災害の発生要因の分析及び対策の検討(労働安全衛生総合研究事業 課題番号H24-労働-指定-001(復興), 代表研究者:伊藤和也)」の研究の一環として実施したものです。ここに記して謝意を表します。

(建設安全研究グループ 堀智仁, 伊藤和也, 豊澤康男)

# 東日本大震災の復旧・復興工事における 労働災害の発生状況に関する調査分析

伊藤 和也<sup>1</sup>・高梨 成次<sup>2</sup>・堀 智仁<sup>3</sup>・日野 泰道<sup>4</sup>・吉川 直孝<sup>5</sup>・  
高橋 弘樹<sup>6</sup>・大幢 勝利<sup>7</sup>・玉手 聰<sup>8</sup>・豊澤 康男<sup>9</sup>

<sup>1</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: k-ito@s.jniosh.go.jp

<sup>2</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: takanasi@s.jniosh.go.jp

<sup>3</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: hori@s.jniosh.go.jp

<sup>4</sup>非会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: hino@s.jniosh.go.jp

<sup>5</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: kikkawa@s.jniosh.go.jp

<sup>6</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: takahah@s.jniosh.go.jp

<sup>7</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: ohdo@s.jniosh.go.jp

<sup>8</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: tamate@s.jniosh.go.jp

<sup>9</sup>正会員 (独)労働安全衛生総合研究所 建設安全研究グループ (〒204-0024 東京都清瀬市梅園1-4-6)  
E-mail: toyosawa@s.jniosh.go.jp

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震とその後の大津波や大規模余震によって我が国は甚大な被害を受け、現在も震災からの復旧・復興に向けた作業が継続されている。このような震災復旧・復興工事では、通常作業とは異なり狭隘な作業箇所での輻輳した環境から労働者が被災する災害事例が多く報告されている。本論文では、東日本大震災による震災復旧工事における労働災害（死傷病災害）の発生状況について調査し、震災復旧工事における労働災害の特徴を分析した。さらに、地震被害に応じた震災復旧工事による労働災害発生の蓋然性を調査した既往の研究結果についても検証した。

**Key Words :**disaster restoration work, labour accident, earthquake, the great east Japan earthquake

## 1. はじめに

平成23年3月11日14時46分に発生した平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震ならびにその後の大規模余震（以下、東日本大震災とよぶ）は、死者15,841名、行方不明者2,742名、負傷者6,114名（平成24年12月12日現在、警察庁発表<sup>1)</sup>）となる戦後最大の被害をもたらした。この地震は、海溝型大規模地震であり、主要動が長時間継続して被害が広範囲に及び、沿

岸部では地震動被害と津波被害が複合するなど、震災の規模・内容は昨今日本国内で発生していた内陸型活断層地震とは大きく異なっていた。世界的に見れば、平成16年12月26日に発生したスマトラ島沖地震（Mw 9.1）をはじめとして、ペルー地震（Mw 8.0、平成19年8月15日）、チリ地震（Mw 8.8、平成22年2月27日）など、海溝型大規模地震が頻発しており、日本でも太平洋プレートの海溝型大規模地震である東海、東南海、南海地震の発生が懸念されており、地球全体として巨














図-5 事故の型別死傷病災害発生割合の傾向

は津波によって多くの被害を受けている。まず、建築工事業では、「墜落・転落」による死傷者数が80人と建築工事業のうち約45%を占めている。「墜落・転落」による災害以外では、「飛来・落下」(18人),「はまれ・巻き込まれ」(18人),「切れ・こすれ」(16人)も発生しており、これらにも注意が必要である。土木工事業では、「はまれ・巻き込まれ」が15人と「墜落・転落」(11人)による災害よりも多い。

#### b) 岩手県

岩手県の死傷者数を図-6(b)に示す。岩手県は他の3県と比べて人口や住宅総数が1/2程度であり、最大震度も6弱であった。また、沿岸部は津波によって壊滅的な被害を受けている。まず、建築工事業では、「墜落・転落」による災害が多く、他の事故の型については0~4人程度となっている。土木工事業では、建築工事業のように「墜落・転落」による災害が突出するわけではなく全ての事故の型が0~3件程度発生していることが特徴として挙げられる。

#### c) 福島県

福島県の死傷者数を図-6(c)に示す。福島県は沿岸部

を中心として津波による被害を受け、また、それに関連して福島第一原子力発電所事故が発生しており、立ち入り禁止区域等が存在する。福島県では、建築工事業の「墜落・転落」による死傷者数が40人と建築工事業のうち7割弱を占めており、「墜落・転落」による災害への対応が当面の課題であると言える。土木工事業では、岩手県と同様に全ての事故の型が0~3件程度発生している。

#### d) 茨城県

茨城県の死傷者数を図-6(d)に示す。茨城県も沿岸部は津波による被害を受けている。さらに最大震度が6強の地域があり、屋根部の破損等住家の一部破損が多く報告されている。建築工事業では、「墜落・転落」による死傷者数が48名と建築工事業のうち約80%を占めており、福島県と同様に「墜落・転落」災害への対応が当面の課題といえる。これは、上述の被害状況と対応するものである。土木工事業では、宮城県と同様に「はまれ・巻き込まれ」による災害が7人と「墜落・転落」(3人)よりも多い特徴が見られる。




図-6 事故の型別死傷病災害発生割合の傾向（各県の特徴）

業種中分類毎による事故の型別の死傷者数の各県の特徴と各県の基礎データや東日本大震災による被災状況等から東日本大震災による震災復旧工事の死傷病災害発生割合の特徴を把握すると、以下のようにになる。土木工事業にて全国平均と比べて発生割合が高い「はさまれ・巻き込まれ」による災害は、宮城県と茨城県で多く発生していた。建築工事業にて発生割合が高い「墜落・転落」による災害は、宮城県、岩手県、福島県、茨城県の全ての県で多く発生していたが、特に福島県と茨城県では、建築工事業の大部分が「墜落・転落」による災害であった。

## 5. 地震の被害状況に応じた震災復旧工事における労働災害発生の蓋然性に関する検証

### (1) 地震被害に応じた震災復旧工事における労働災害発生の蓋然性について

伊藤らは地震による復旧工事中の労働災害について、被害レベルによる復旧曲線と事故の型に応じた労働災害発生の蓋然性から、地震被害に応じた災害復旧工事による労働災害発生の蓋然性について検討を行った<sup>6)</sup>。しかしながら、対象とした新潟県中越地震や新潟県中越沖地震は内陸型活断層地震であったため、被害地域が新潟県に限定されており、死傷病災害データの分類は県単位が限度であることから、被害状況の違いによる事故の型別の労働災害発生の蓋然性については詳細な把握が出来なかった。一方、東日本大震災では津波被害が甚大であった岩手県、宮城県、福島県を中心として、茨城県や栃木県などの東日本の広域にわたって被害を受けていることや、その被害状況が各県で異なっていることから、被害状況の違いによる事故の型別の労働災害発生蓋然性の検証を行った。ここでは、震災発生から1年6ヶ月のデータを使用している点と、4.(2)の結果から、建築工事業に対象を絞って示す。

### (2) 建築工事業における災害復旧工事における労働災害の時間経過とその傾向

建築工事業における災害復旧工事中の労働災害の発生蓋然性について、伊藤らは幾つかの業種（小分類）を抽出して、被害規模（軽微～重大）と復旧までの時間についての概念図を例示をしている<sup>6)</sup>。図-7は、木造家屋における災害復旧工事中の労働災害の被害規模と復旧の時系列を概念的に示したものである。木造家屋の場合、屋根瓦の落下などの軽微な被害については、地震発生直後からブルーシート養生を経て瓦替え作業を行う。そのため、地震発生から数日～数週間の期間で現状復旧する。しかし、大規模半壊や全壊の家屋については、家屋を解体した後に新たに家屋を建て直したり、場合によっては造成地の補強工事を行ったりする必要もあるため、かなりの期間を要することとなる。つまり、被害が軽微である地域は、地震発生から比較的早い時期に地震発生前の状態に復旧し、被害が甚大な地域では、社会基盤計画等も含めた検討が必要となり、復旧・復興までには多くの時間を要することを概念的に示している。また、図-8は建築工事業の傾向から見た復旧曲線と労働災害発生の蓋然性についての概念図を示したものである。被害状況が軽微～無の地域にて軽微に被災した建物は、日常生活を営むために必須であることや、物資供給が可能な被災地域の




図-7 地震の被害状況に応じた木造家屋での災害復旧工事における復旧曲線とイベントの概念図<sup>6)</sup>




図-8 建築工事業の傾向から見た復旧曲線と労働災害発生の蓋然性についての概念図<sup>6)</sup>

直したり、場合によっては造成地の補強工事を行ったりする必要もあるため、かなりの期間を要することとなる。つまり、被害が軽微である地域は、地震発生から比較的早い時期に地震発生前の状態に復旧し、被害が甚大な地域では、社会基盤計画等も含めた検討が必要となり、復旧・復興までには多くの時間を要することを概念的に示している。また、図-8は建築工事業の傾向から見た復旧曲線と労働災害発生の蓋然性についての概念図を示したものである。被害状況が軽微～無の地域にて軽微に被災した建物は、日常生活を営むために必須であることや、物資供給が可能な被災地域の




図-9 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県における建築工事業の経過月別死傷者数

外周にあることから、地震発生後速やかに現状復旧される。このような被害状況が軽微の地域では、地震発生直後から災害復旧工事が開始され、ハシゴ等を不安定な場所に設置することによって墜落・転落したり、一部破損した木造家屋の屋根から墜落・転落する事故が多い。また、全壊や半壊の場合の解体作業に伴う「切れ・こすれ」の事故に注意が必要となり、それらが時間差を有して発生することを示している。図-8に示すような概念が震災復旧工事全体に適用できるかを検証した。

図-9は岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県における建築工事業の震災発生から2ヶ月ごとの経過月別死傷者数を示したものである。被害が甚大であった岩手県、宮城県、福島県では、特に宮城県では震災発生から1年以内において9人/月以上の死傷者数が断続的に発生しており、他県の傾向とは異なっている。また、岩手県、福島県、栃木県については、一旦死傷病災害が減少した後に再び増加する傾向を示している。建物被害が比較的軽微であった茨城県や栃木県では、震災発生直後に多くの死傷病災害が発生していたが、時間経過により収束する傾向を示している。このように、震災発生直後に最も多く死傷病災害が発生していた宮城県と茨城県では、震災発生からの経過時間によって異なる災害発生状況を示している点は、被害規模の違いによるものと考えられる。そこで、各県の災害発生状況について、事故の型に着目してより詳細な分析を実施した。

### (3) 建築工事業における事故の型別の死傷病災害から見た労働災害発生の時間経過とその傾向

図-10は、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の建築工事業による死傷病災害を事故の型別に分類し、震災発生から2ヶ月ごとの経過月別傾向を示したものである。4.(4)にも示したが、建築工事業では「墜落・転落」による死傷病災害が約半数から約8割を占めてい

る。「墜落・転落」による死傷者数の推移を見ると、震災発生から2ヶ月間では茨城県が最も多く（15件）発生していたが、2~4ヶ月では宮城県（16件）が多くなり、県によって災害の発生時期が異なる傾向を示した。表-2のように茨城県と宮城県では建物被害のうち全壊棟数では約35倍、半壊棟数では約6倍の大きな差があるが、一部破損棟数では1.2倍程度とほぼ同等である。つまり、建築工事業の「墜落・転落」による死傷病災害は、震災直後に一部破損した建物の修繕もしくは応急復旧するための工事量に影響するものと考えられる。つまり、同じ事故の型でも、被害程度の違いによって復旧過程も時間差を有するため労働災害発生の蓋然性が変化することを示している。これらの結果は、伊藤らが示した概念が妥当であったことを示している。震災直後の被災事例としては、被災した屋根瓦を補修する応急工事として屋根に登ってブルーシート等をかける作業中に屋根やハシゴから墜落・転落する事例が多かった。また、「墜落・転落」災害が占める割合は、岩手県と宮城県は比較的低い傾向が見られるが、福島県と茨城県は震災発生直後から「墜落・転落」災害が多くを占めている様子が分かる。これは、岩手県と宮城県では、津波による瓦礫処理作業など被害が甚大な箇所の復旧作業もあり、「墜落・転落」以外の事故の型での災害が発生しているためである。一方、岩手県や宮城県と同様に津波による大きな被害を受けている福島県が茨城県の傾向と類似しているのは、福島県内で大きな被害を受けた地域が東京電力福島第一原子力発電所の事故によって立ち入りが制限され、復旧・復興が進んでいないためではないかと思われる。

このように東日本大震災のような大規模かつ広範囲にわたる災害復旧工事では、様々な要因によって複雑な復旧過程を経るが、復旧過程に応じた労働災害防止対策の重点化を図ることで労働災害を減少できる可能性を示したものといえる。




図-10 岩手県, 宮城県, 福島県, 茨城県の建築工事業における事故の型別の経過月別死傷病災害件数

#### (4) 建物の被災状況と建築工事業の「墜落・転落」 災害の関係

建築工事業の「墜落・転落」災害は、建物被害のうち一部破損した建物の復旧工事と密接な関係があることが分かった。そこで、建物被害（一部破損）と建築工事業の「墜落・転落」災害の関係について整理した。図-11は、建物被害（一部破損）と建築工事業の「墜落・転落」による死傷者数を、建物被害（一部破損）が発生した16都道府県についてプロットしたものである。ここで原点（0,0）付近にある●点は、「墜落・転落」による死傷者が1名である青森県、埼玉県、東京都と死傷者が0名である北海道、秋田県、群馬県、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県の合計10都道府県である。さらに、同図には新潟県中越地震と新潟県中越沖地震における新潟県のデータも加えた。同図から岩手県と千葉県を除くと一部破損棟数が増加すると死傷者数も増加する線形関係となることが分かり、以下の式で与えることが出来る。

$$y = 2.67 \times 10^{-4} x \quad (1)$$

ここで、 $x$  は建物被害（一部破損棟数）、 $y$  は建築工事業の「墜落・転落」による死傷者数（人）である。

(1)式の相関係数は、岩手県と千葉県の結果も含めて0.962であり強い相関がある。なお、千葉県の場合、住家被害の一部破損の中に、浦安市や香取市などの沿岸部や湿地帯等での液状化被害によるものも含まれており、「墜落・転落」災害とは関係がない場合が多いことが影響している。また、岩手県の場合、災害事例の半数は住家被害以外のホテルや漁業関係施設での被災が含まれていた。そのため、住家被害の件数である一部破損棟数とは整合しなかったものと思われる。

建物被害については、内閣府中央防災会議にて今後発生する巨大地震に関する被害予想を行っている<sup>17)</sup>。今回、得られた知見を利用することによって、震災発生後にどの箇所で労働災害が発生しやすいのかを概略的に事前把握することにより、大震災発生後の労働災害防止対策の重点化に利用できるものと考えられる。




図-11 建物被害（一部破損）と建築工事業の「墜落・転落」による死傷者数の関係

## 6. まとめ

本論文は、東日本大震災での労働災害の発生状況について震災発生から約1年6ヶ月間の死傷病災害を調査し、震災復旧工事における労働災害の特徴や地域毎の被害と災害の関係などについて分析を行い、地震被害に応じた災害復旧工事による労働災害発生の蓋然性の検証を行った。本論文にて得られた知見は、以下のとおりである。

1. 東日本大震災発生後の震災復旧工事による労働災害は、建設業による被災がそのほとんどを占めており、既往の知見と同じ結果となった。しかし、被害規模が大きい場合には震災発生から4ヶ月以内には製造業などでの被災にも注意が必要である。
2. 震災発生から2ヶ月毎の経過月別死傷病災害件数から、建築工事業による死傷病災害は地震発生直後に最も多く発生し、土木工事業は4-11人の災害が断続的に発生していることが分かった。
3. 業種別の死傷病災害発生状況について、業種中分類（土木工事業、建築工事業、その他の建設業）の全国平均の発生割合と比較すると、建築工事業が高いことが分かった。
4. 業種小分類による傾向では、瓦礫処理や解体などの震災特有の作業を含む「その他」にて発生割合が高かった。また、建築工事業では木造家屋建築工事業が42.2%を占めていた。一方、土木工事業では、インフラ関係の業種（道路や上下水道）での発生割合が高かった。
5. 業種別の事故の型について、土木工事業では「はさまれ・巻き込まれ」が、建築工事業では「墜落・転落」が増加傾向を示した。特に「墜落・転

落」による災害は災害の半分を占めており特に注意が必要である。

6. 死傷者数が多い4県について事故の型別に分類したところ、建築工事業の「墜落・転落」と土木工事業の「はさまれ・巻き込まれ」が多く発生しており、注意が必要であることが分かった。特に、福島県と茨城県では「墜落・転落」の被災割合が非常に高いことがわかった。
7. 既往の研究で提案された被害レベルによる復旧曲線と事故の型に応じた労働災害発生の蓋然性について検証したところ、地震被害に応じて震災復旧工事の傾向が異なり、被害が軽微であれば震災発生直後から死傷病災害発生件数が増加し、被害が重大であれば時間差を有して死傷病災害発生件数が増加することが分かった。
8. 建築工事業の「墜落・転落」による死傷者数と建物被害の一部破損棟数について、東日本大震災の各県と過去の地震のデータをプロットしたところ、相関があることが分かった。これは、大震災の被害予測の結果を利用することにより震災発生後にどの箇所で「墜落・転落」による労働災害が発生しやすいかを概略的に事前把握できることを示しており、労働災害防止対策の重点化に利用できるものである。

本論文は、震災発生から約1年6ヶ月間の震災復旧工事中の労働災害について分析を実施したが、震災からの復旧・復興は道半ばであり、ようやく大きなダメージを受けた地域の本格的な復旧・復興工事が始まるところである。今後、被災地での本格的な震災復旧工事中の労働災害の特徴についても、継続して調査する予定である。また、福島第一原子力発電所による放射能

拡散に伴う除染作業中の労働災害（屋根からの墜落災害等）も数例報告されており、過去の災害とは異なる視点からの検討も実施していく予定である。

**謝辞：**本研究は、厚生労働省科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業 課題番号H24-労働一指定期001（復興）「大災害時の復旧・復興工事における労働災害の発生要因の分析及び対策の検討」，研究代表者：伊藤和也）の補助を得て実施したものです。また、東日本大震災に関連する労働災害発生状況については、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課の情報に基づき分析を行いました。ここに記して、深甚の謝意を表します。最後に、本論文を査読して頂いた査読者の方々には、多くの建設的な御指摘および御意見を頂戴いたしました。ここに記して感謝致します。

## 参考文献

- 1) 警察庁緊急災害警備本部：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置，平成24年12月12日広報資料，  
<http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higajokyo.pdf>
- 2) Michael, A. J. : Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes, *Geophysical Research Letters*, Vol. 38, Issue 21, Page.L21301, 2011. DOI: 10.1029/2011GL049443
- 3) Beroza, G. C. : How many great earthquakes should we expect?, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* (PNAS), Vol. 109, No. 3, pp.651-652, 2012
- 4) 例えば、日経コンストラクション編：復旧・復興の足取り「くしの歯作戦」4日間で15の救援ルート確保電話が通じなくとも即座に駆けつけた地元建設会社、「東日本大震災の教訓」土木編 インフラ被害の全貌, pp.164-167, 2011.
- 5) 気象庁地震火山部：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（平成23年3月11日14時～）震度4以上の最大震度別地震回数表（本震を含む），平成24年12月7日17時現在，  
[http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011\\_03\\_11\\_tohoku/yukan.pdf](http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011_03_11_tohoku/yukan.pdf)
- 6) 伊藤和也, 野田昌志, 吉川直孝, 堀智仁, 玉手聰, 豊澤康男, 末政直晃：新潟県中越地震・新潟県中越沖地震における災害復旧工事中の労働災害に関する調査・分析，土木学会論文集F6（安全問題），Vol. 67, No. 1, pp. 27-40, 2011.
- 7) 気象庁：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震，  
[http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011\\_03\\_11\\_tohoku/index.html](http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/2011_03_11_tohoku/index.html)
- 8) 気象庁：災害時地震・津波速報 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震，  
[http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji\\_201101/saigaiji\\_201101.pdf](http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji_201101/saigaiji_201101.pdf)
- 9) 国土交通省：災害情報 東日本大震災（116報），平成24年12月3日10:00作成，  
<http://www.mlit.go.jp/common/000139083.pdf>
- 10) 総務省統計局：平成22年度国勢調査，  
<http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/>
- 11) 総務省統計局：平成20年住宅・土地統計調査，  
<http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2008/>
- 12) 日本建築学会：4 関東地方の被害，2011年東北地方太平洋沖地震調査速報，pp.263-362, 2011.
- 13) 安田進, 原田健二, 石川敬祐：東北地方太平洋沖地震による千葉県の被害，地盤工学ジャーナル，Vol. 7, No.1, pp.103-115, 2012.
- 14) 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課業務係：労働災害発生状況，  
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzensei11/rousei-hassei/index.html>
- 15) 総務省統計局：労働力調査，  
<http://www.stat.go.jp/data/roudou/index.htm>
- 16) 労働省安全衛生部安全課編：労働災害分類の手引－統計処理のための原因要素分析－，pp.61-66, 中央労働災害防止協会, 1999.
- 17) 厚生労働省：職場のあんぜんサイト，  
<http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html>
- 18) 内閣府：防災情報のページ，<http://www.bousai.go.jp/>

(2013. 1. 21 受付)